广西六宾高速公路宾阳南枢纽互通建设工地“3•21”亡人事故调查报

发布时间：2022-08-23 09:56 来源： 宾阳县应急管理局

2022年3月21日8时40分许，我县辖区广西六宾高速公路宾阳南枢纽互通建设工地，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失140

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，宾阳县人民政府批准成立了广阳南枢纽互通建设工地“3·21”亡人事故调查组（以下简称事故调查组），由宾阳县应急管理局牵头，县政府办、县司法局、县公安局、县总工会、运输局、宾州镇人民政府等单位和部门相关人员组成，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问相关人员等，查明了事人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关单位加强和改进工作的措施建议。

一、项目及事故单位概况

（一）项目基本情况

事发地为广西六宾高速公路四标项目经理部标段，广西六宾高速公路四标项目部施工正线里程为K35+000-K45+623.066，线路长度10.62 8.05km，连接线长2.573km。正线起于高良隧道出口，终于宾阳南枢纽木庙新村附近；连接线起于主线终点，接上林至宾阳至横线高速公路，终于主要施工内容：主线、连接线、宾阳南互通、改路、改沟、改渠、台背回填等路基土石方约269万方（其中挖方106万方，填方173万方）；桥梁共线桥梁5座，匝道桥8座，连接线桥梁4座；隧道1座/2777m；宾阳南枢纽互通1处，宾阳南收费站1处、全线交安及机电设施。

（二）事故单位基本情况

1、项目施工单位：中铁十四局集团有限公司，地址:山东省济宁市历下区奥体西路2666号铁建大厦A座，经济类型:有限责任公司(非自然人投资)，组织机构代码:913700001630559891，法定代表人:吴言坤，注册资本:叁拾壹亿壹仟万元整,安全生产许可证号：鲁JZ安许可证字【2014】181

经营范围:资质证书范围内的工程施工、工程勘察设计、工程试验检测及技术咨询服务；承包境内外综合工程和境内国际招标工程及上述境外工程出口；工程建设咨询服务；工程技术的开发、转让、服务；对外派遣本单位实施工程所需的劳务人员；爆破作业许可证范围内的设计施工、安全评价有效期限以许可证为准）；园林绿化工程设计与施工；地质灾害治理工程施工；桥梁、轨枕及混凝土制品现场制造；设备的采购与安装；机械设备及和租赁；机械设备、汽车配件、工程建材销售；铁路机车车辆销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；货物进出口；房屋租赁；职业技能培准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中铁十四局集团有限公司中标后设立了项目经理部，事发地为中铁十四局集团广西六宾高速公路四标项目经理部标段。

2、劳务承包单位：河南卢洋建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91411624MA45TLRY4J，企业类型：有限责任公司（自然人独资），住沈丘县兆丰大道南段佳和园小区AB#514号，法定代表人：李小平，安全生产许可证：（豫）JZ安许可证字（2019）160660-02，有限期：2019年10月30日。

经营范围：铁路工程；路桥建设工程；桥梁工程；隧道工程；房屋建筑工程；建筑劳务分包；建筑装饰装修工程设计和施工；建筑幕墙工程；市道理照明工程；消防设施工程；水利水电工程；机电工程；电子与智能化工程；园林绿化工程；钢结构工程；管道工程；公路工程；地基基础工程，石方工程；水电安装；机械设备租赁。（设计许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2020年7月22日，河南卢洋建筑工程有限公司和中铁十四局集团广西六宾高速公路四标项目经理部签订《劳务承包协议书》，由河南卢洋建筑工基土石方施工的一切相关工作。协议规定河南卢洋建筑工程有限公司对本承包工程的安全负责，做到安全生产。承包期间，承包签约人即为安全生产包工程的安全生产负全面责任，严格执行安全生产法规，接受广西六宾高速公路四标项目经理部的安全监督、检查、处罚等义务和要求。

二、死者情况

喻帮勇，男，汉族，初中文化，家庭住址为湖北省随州市曾都区，2021年6月1日与河南卢洋建筑工程有限公司签订农民工劳动合同书，在该（工种）。

三、事故现场勘验情况

事故现场位于广西宾阳县宾州镇吴村六宾高速路段宾阳南枢纽E匝道大桥。事故中心现场位于匝道大桥P13段，为一段在建的匝道大桥，大桥桥构，距地面高度约14米，桥面两侧有铁板护栏，大桥北端搭建有一个临时楼梯。

四、事故发生基本情况及应急处置情况

2022年3月21日8时许，广西六宾高速公路宾阳南枢纽互通建设工地吊车作业人员蒙建勇听到距其左侧30-40米处方向有物体掉落的声音，之后大桥下的地上，发现情况后蒙建勇立即呼救并赶到现场拨打120求助，途经匝道大桥的孙强听到有人呼救后从匝道大桥上往下看，发现躺在匝道大桥己身后的喻帮勇，随后孙强联系喻帮勇家属并找车将喻帮勇送到宾阳县中医院救治，喻帮勇经医院救治无效后死亡。

接到事故报告后，县委、县人民政府高度重视，县长梁展凡、副县长蒙天凯等县领导先后赶赴现场，了解事故情况，组织协调各有关部门、宾州处理工作，目前死者亲属已经与企业达成赔偿协议，并已赔付到位，未引发社会不稳定事件。

五、有关企业履职情况

中铁十四局集团广西六宾高速公路四标项目经理部制定了本单位安全生产责任制，安全生产管理制度，应急救援预案并开展了演练，成立了项目对施工人员进行安全培训及现场安全检查，保障安全专项经费投入，提供了《公司（第一级）安全教育记录》、《项目（第二级）安全教育记录》、安全教育记录》、《新工人入场三级安全教育考核试卷》、《普工岗位危险书面告知书》、《现浇梁安全交底》、《（复工）安全培训教育》；对项提供了《安全检查表》、《整改通知单》、《安全检查复查记录表》、《劳保用品发放、领取记录》、《安全生产专项费用计量支付报表》等相关材

河南卢洋建筑工程有限公司，成立了安全生产领导小组，制定了本单位安全生产责任制，安全生产管理制度，应急救援预案并开展演练，制定了及使用计划，开展了风险辨识及制定了危险源管控措施，配备有安全管理人员，制定了年度培训计划，开展有班前教育及日常隐患排查治理工作，事安全防护，提供了《安全生产操作规程》、《安全生产制度》、《班前安全活动记录》、《安全教育台账》、《安全检查表》、《检查整改报告》料》、《教育培训材料》、《应急救援材料》等材料。

六、有关人员存在的问题

（一）河南卢洋建筑工程有限公司项目部经理卢景华，履行检查本单位的安全生产工作不力，对现场安全管理存在缺失。

（二）河南卢洋建筑工程有限公司安全员卢志刚，对施工现场的安全检查和隐患排查不到位，未能及时发现和制止未有工作任务的人员进入项目

（三）喻帮勇，河南卢洋建筑工程有限公司施工人员安全意识不足，在未被安排工作任务的情况下未做好防护进入施工工地。

七、人员伤亡及经济损失

事故导致喻帮勇一人死亡，事故造成直接经济损失140万元。

八、事故原因及性质

事故调查组通过现场勘查、调取相关材料，对事故死者工友，根据现场带班贾智超反馈事故发生前喻帮勇未被安排工作任务，匝道大桥上人员孙喻帮勇途经事发匝道大桥，事故发生后医院出具的居民死亡医学证明（推断）书诊断致死的原因为高处坠落引起的重度颅脑损伤，公安部门经过现场

直接原因：喻帮勇安全意识不足，在未被安排工作任务的情况下进入项目施工工地，在广西六宾高速公路宾阳南枢纽互通建设工地匝道大桥上坠了事故的发生。

间接原因：河南卢洋建筑工程有限公司项目现场管理人员现场安全管理存在缺失，对施工现场的安全检查和隐患排查不到位。

综上所述，广西六宾高速公路宾阳南枢纽互通建设工地

“3·21”亡人事故是一起一般生产安全责任事故。

九、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，事故调查组对事故有关人员和单位的责任认定及追究责任提出如下意见：

（一）事故责任人员

1、喻帮勇，河南卢洋建筑工程有限公司施工人员，安全意识不足，未做好防护进入施工工地发生坠落导致事故的发生，对本起事故负有直接责死亡，建议免于追究责任。

2、卢志刚，河南卢洋建筑工程有限公司安全员，对施工现场的安全检查和隐患排查不到位，未能及时发现和制止未有工作任务的人员进入项目负有责任，建议由中铁十四局集团广西六宾高速公路四标项目经理部按照《劳务承包协议书》规定进行处理。

3、卢景华，河南卢洋建筑工程有限公司项目部经理，履行检查本单位的安全生产工作不力，对现场安全管理存在缺失，对本起事故负有责任，管理局处理。

（二）事故相关责任单位

1、中铁十四局集团广西六宾高速公路四标项目经理部落实了安全生产主体责任，建立健全了本单位安全生产责任制，安全生产管理制度和应急项目部安全领导小组，配备了安全管理人员，对施工人员进行安全培训及现场安全检查，督促劳务承包单位整改，保障了安全专项经费投入。综上企目施工单位的安全管理职责，建议不予处罚。

2、河南卢洋建筑工程有限公司建立健全了安全生产责任制，组织制定并落实本单位的安全生产规章制度及操作规程，现场管理人员具有相关职场开展有安全检查和隐患治理，对施工人员开展有班前安全教育，事故发生现场的匝道大桥设置有铁板护栏等防护措施。综上企业已基本履行了劳务理职责，建议不予处罚。

十、事故防范措施

河南卢洋建筑工程有限公司要深刻吸取该起事故教训，举一反三，落实好以下防范措施。

（一）加强施工现场安全保护措施。必须加强施工现场围挡护栏建设、增设安全警示标志，提醒和防范非作业人员进入工地。

（二）加强施工现场安全巡查力度。必须加强现场安全巡查力度，增加巡查频次，防止非作业人员进入工地。

（三）加强企业人员身体健康检查，杜绝企业人员带病上岗。

广西六宾高速公路宾阳南枢纽互通建设

工地“3·21”亡人事故调查组