洞合线（G330）外迁线279km+200m兰溪市永昌街道检塘村红绿灯路口“9·1”交通事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2024.9

2024 年 9 月 1 日 13 时 20 分许，洞合线（G330）外迁线 279km+200m 兰溪市永昌街道检塘村红绿灯路口发生一起重型半挂车与重型半挂牵引车所牵引的重型自卸半挂车相撞的交通事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，经兰溪市人民政府批准，成立了以市应急管理局为组长单位，市交通运输局、市公安局为副组长单位，市总工会、永昌街道为成员单位，组成洞合线（G330）外迁线 279km+200m 兰溪市永昌街道检塘村红绿灯路口“9·1”交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委、市检察院派员参加，依法全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明事故原因，认定事故性质，分清事故责任，并针对性提出事故防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故有关情况

（一）事故经过

2024 年 9 月 1 日下午，邵某华驾驶浙 G5**81 号重型半挂牵引车牵引晋 A**53 挂号重型罐式自卸半挂车沿洞合线（G330）外迁线自诸葛集镇方向往兰溪城区方向行驶，于 13 时 20 分行驶至洞合线（G330）外迁线 279 公里 200 米兰溪市永昌街道检塘村红绿灯路口时，碰撞前方王某岗驾驶的浙 A**A37 号重型半挂

牵引车所牵引的浙A**89挂号重型自卸半挂车尾部，造成邵某华受伤经医院抢救无效后于当日死亡、车辆受损的道路交通事故。

（二）当事人情况

1.浙G5**81重型半挂车驾驶员：邵某华，男，汉族，1977年4月29日出生，户籍地：浙江省金华市兰溪市云山街道，现住址：浙江省金华市兰溪市云山街道，居民身份证号：330719********0015，驾驶证档案编号：3307****3167，准驾车型：A*D，驾驶证有效期：2014年9月16日至2024年9月16日，联系方式：1506****717（家属电话）。

2.浙A**A37重型半挂牵引车驾驶员：王某岗，男，土家族，1981年9月28日出生，户籍地：重庆市秀山县峨溶镇河滨路，现住址：浙江省建德市更楼街道更楼商务街，居民身份证号：513522********2019，驾驶证档案编号：5135***43638，准驾车型：A2，驾驶证有效期：2023年11月13日至2083年11月13日，驾驶浙A**A37号重型半挂牵引车（牵引浙A**89挂号重型自卸半挂车），联系方式：1397****278。

（三）事故车辆情况

1.浙G5**81号重型半挂牵引车，车辆所有人：兰溪市童炜建材经营部，车辆检验有效期止：2025年5月31日，使用性质：货运。晋A**53挂号重型罐式自卸半挂车，车辆所有人：山西鸿泰达物流有限公司，车辆检验有效期止：2025年1月31日，使用性质：货运。车辆机动车交通事故责任强制保险、机动车商

业保险均投保于中国太平洋财产保险股份有限公司兰溪支公司，机动车交通事故责任强制保险单号：AHAZ651***24B006044P，机动车商业保险保险单号：AHAZ651Y****B005246S。

2.浙 A**A37 号重型半挂牵引车，车辆所有人：建德广民物流有限公司，车辆检验有效期止：2025 年 4 月 30 日，使用性质：货运。浙 A**89 挂号重型自卸半挂车，车辆所有人：建德广民物流有限公司，车辆检验有效期止：2025 年 4 月 30 日，使用性质：货运。车辆机动车交通事故责任强制保险、机动车商业保险均投保于中国太平洋财产保险股份有限公司建德支公司，机动车交通事故责任强制保险单号：AHAZ***CTP24B038180V，机动车商业保险保险单号：AHAZ***Y2024B034725O。

（四）事故交通环境

事故现场位于洞合线（G330）外迁线 279km+200m 兰溪市永昌街道检塘村红绿灯路口，干燥沥青路面，呈“十”字型交叉路口，路口设有交通信号灯控制。西往兰溪市诸葛集镇方向，东往兰溪市城区方向，北往兰溪市检塘村，南往兰溪市李塘（牙塘）村。洞合线（G330）外迁线事故路段双向共四条机动车道，两条非机动车道，道路中央设有绿化带与波形金属护栏隔离，路侧设有波形金属护栏防护，单幅机动车道宽度为 400 厘米，单幅非机动车道宽 300 厘米。

（五）检验鉴定情况

1.浙 G5**81 号重型半挂牵引车（晋 A**53 挂号重型罐式自

卸半挂车）的转向系技术状况、制动系装置技术状况均符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的技术要求。

2.浙G5**81号重型半挂牵引车（晋A**53挂号重型罐式自卸半挂车）的照明信号装置因事故碰撞损坏，事故前技术状况无法认定。

3.浙A**A37号重型半挂牵引车（浙A**89挂号重型自卸半挂车）的转向系技术状况、制动系技术状况、照明信号装置技术状况符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的技术要求。

二、事故发生原因和性质认定

（一）事故原因

邵某华驾驶载物超过核定载质量的机动车上道路行驶，行至路口未与同车道前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离且未按规定使用安全带是造成本次事故的全部原因。

（二）事故责任认定

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”之规定，认定邵某华负事故全部责任，王某岗无责任。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，该交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

三、事故暴露的主要问题

（一）邵某华驾驶货运车辆未按规定使用安全带，交通意识淡薄。

（二）邵某华驾驶货运车辆超载行驶且未确保安全驾驶。

四、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）建议由市交警大队对驾驶员邵某华存在的交通违法行为进行调查处置。

（二）建议由市交通运输局对兰溪市童炜建材经营部企业落实安全生产主体责任情况开展检查，并对检查中发现的违法违规行为依法处置。

五、事故防范和整改措施

（一）拓宽交通安全宣传渠道。各乡镇（街道）要制定年度交通安全宣传方案，常态化开展事故多发的货车驾驶员、老年人、电动车驾驶人及道路沿线村镇企业的交通安全宣传行动。通过两微一抖、电视广播、电子显示屏、农村大喇叭等公众媒体，也可以通过拉宣传横幅、发放宣传资料、走进集市戏场等形式，正面宣传引导遵守交通法规重要性，告诉交通参与者文明出行、规避事故安全驾驶的技巧要领，切实提升安全驾驶主观意识水平。同时高频次曝光不文明、不守法的易肇祸违法行为，在全市社会面上营造“遵守交规、文明出行”的交通安全氛围。交警、车驾管理部门要加大驾驶员的安全教育力度，特别是要对客车、货车及违法行为 5 次以上的驾驶员一律开展集中学习，涉及重点企业单位的要通报上门、送教上门，通过组织观看警示教育片、警官授

课等形式，让驾驶员强化学习交通法律规范要求，杜绝交通违法行为和交通事故的发生。

（二）加大货运车辆管理强度。以路面为主阵地，紧盯重点时段、重点路段，突出重型货车、工程车、渣土车以及危化品运输车辆等重点车辆，加大路检路查力度，严厉打击超载、超速、疲劳驾驶、违规装载、违反交通信号、危化品运输车辆不按规定线路通行等重点违法行为。会同交通运输部门加大货车严重超限超载违法联合打击力度，严格落实“一超四罚”，有效预防和减少货运车辆交通事故发生，确保道路交通安全畅通。

（三）排除安全隐患，完善路面交通设施。要进行科学分析，并提出整体改造及整治意见措施，对主要路口增配减速装置、标志标线、警示牌、爆闪灯、优先慢行信号等，并定期做好设施的维护，确保发挥效用。强化路面治理，提高道路通行能力，使道路交通的基础与现代交通逐步相适应，从而保证交通环境规范有序，有效降低事故发案。