常兴畜牧场“4 ·1”车辆伤害事故调查报告

“4 ·1”事故调查组

周至县应急管理局

目　录

一、事故发生经过和应急处置措施 2
二、人员伤亡情况 3
三、事故发生的原因和事故性质 3
（一） 事故发生的原因分析 3
（二）事故性质 3
四、对事故责任单位的处理意见及有关责任人员处理建议 3
（一）对事故责任单位的处理意见 3
（二）对相关责任人员的处理意见 3
五、事故防范措施及整改建议 4

周至县应急管理局

2024 年 4 月 1 日下午 16 时许，集贤镇赵代村常兴畜牧场一辆日粮饲喂机在投喂饲料过程中，发生一起车辆伤害事故，导致一人死亡。

按照有关批示要求，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故调查报告和处理条例》（国务院第493 号令）等规定，成立了由集贤镇牵头，公安局、应急管理局、农业局为成员单位的常兴畜牧场“4 ·1”车辆伤害事故调查组。

事故调查组按照“ 四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效 ”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改意见。

一、事故发生经过和应急处置措施

4 月 1 日下午 16 时许，黄某某在厂区第二栋牛舍饲料道驾驶混合日料饲喂机（“欧豹 100”牌拖拉机，后挂黄色料仓），由东向西进行撒料作业，死者张某某紧随饲喂机后，将草料推到饲喂道两侧的瓷片上，以供奶牛头部伸出栅栏进食。因作业通道狭窄，混合日料饲喂机只能单向行驶，撒料完成后，再倒车驶出作业场所。黄某某撒完料倒车过程中，饲喂机左后轮将张某某碾压身亡。

事故发生后，法定代表人常某立即拨打 120 急救电话，16 时 20 分，县联合医院救护车赶到现场，现场宣布张某某死亡，之后遗体被运往联合医院太平间。

二、人员伤亡情况

此次事故导致一人死亡。死者张某某，男，汉族，52 岁。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因分析

拖拉机后挂料仓，料仓的宽度远远大于拖拉机车身宽度，饲喂机驾驶员黄某某倒车时根本无法观察后方情况，凭经验倒车，将饲喂机后方作业的张某某碾压身亡。

（二）事故性质

调查组认定，本起事故是一起导致一人死亡的一般生产安全事故。

四、对事故责任单位的处理意见及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理意见

常兴畜牧场贯彻落实安全生产法律法规不严，对作业过程中存在的风险因素认识不清，未采取行之有效的管控措施防止事故的发生，责令常兴畜牧场深刻反思事故原因，吸取事故教训，向集贤镇做出深刻检查。

（二）对相关责任人员的处理意见

1.黄某某，常兴畜牧场饲喂机驾驶员，对本起事故负有直接责任，责令常兴畜牧场予以处理，将处理结果报集

贤镇政府。

2.常某，常兴畜牧场法定代表人，落实安全生产管理职责不力，对本起事故负有直接管理责任，责令常某本人向集贤镇政府做出深刻检查。

3.支某，赵公村包片干部，未对所管辖片区生产经营单位进行检查，未严格落实安全生产“一岗双责”和“管业务必须管安全”的工作原则，建议集贤镇对支某予以处理。

五、事故防范措施及整改建议

1.常兴畜牧场要深刻反思事故原因，汲取事故教训，进一步提高政治站位，熟悉了解当前安全工作的极端重要性，和全县农业领域生产安全事故的严峻性，要持续加强员工安全教育和培训，组织建立风险分级管控和隐患排查双重预防机制，对作业场所进行全方位的安全风险辨识，在醒目位置张贴明显的风险告知牌，定期组织场区的隐患排查，并及时采取技术和管理措施消除各类事故隐患。

建议常兴畜牧场对场区作业环境进行优化，在不影响生产的前提下，更换光滑瓷片，以防止作业人员摔倒；禁止使用拖拉机后加挂超大超宽的料仓，因驾驶员无法观察后方情况极易导致事故发生。

2.包片干部和负责农业生产的委办要认真学习习近平总书记关于安全生产工作的重要论述精神，深刻吸取事故教训，自觉强化安全生产红线意识，严格按照“三管三必须”、“属

周至县应急管理局

地管理”的原则，层层夯实安全管理责任。要认真学习县安委办关于安全生产工作的重要文件精神，深入生产一线，强化隐患排查，尤其是重大事故隐患，扎实筑牢安全防线，推动安全发展。

周至县应急管理局