海林市海浪峡谷风景区管理有限责任公司7·14其他伤害事故调查报告

2025年7月14日12时左右，海林市海浪峡谷风景区管理有限责任公司发生一起其他伤害事故。事故发生后，市政府高度重视，立即作出重要指示批示，要求查明事故原因，依法追究事故单位及责任人责任，全面排查此类经营场所，坚决避免类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规和海林市政府授权，7月16日，海林市应急管理局牵头组织市纪委监委、市文体广旅局、市公安局、市市场局、市总工会、海林镇人民政府成立“海浪峡谷风景区管理有限责任公司7·14其他伤害事故调查组”（以下简称事故调查组），并邀请市检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证技术分析和综合分析，查清了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议。同时针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将事故有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）海浪峡谷风景区管理有限责任公司

该企业位于海林镇石河村，为自然人投资或控股的有限责任公司，统一社会信用代码为91231083MA1CL61G8E；经营范围是一般项目：名胜风景区管理；休闲观光活动；健

身休闲活动；游乐园服务；露营地服务；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；摄像及视频制作服务；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；食用农产品加工；水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；谷物种植；停车场服务。许可项目：住宿服务；餐饮服务；升放无人驾驶气球、系留气球；动物饲养；牲畜饲养；林木种子生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。海浪峡谷风景区管理有限责任公司作为甲方，牡丹江极境旅游开发有限公司作为乙方，于2025年3月1日签订了合作协议，在协议中明确“2025年3月1日至2045年3月1日期间内，甲方将景区的指定区域交由乙方独立运营管理，在合作区域出现游客安全伤亡、员工伤亡与甲方无关。”在合作期间，海浪峡谷风景区管理有限责任公司落实了常驻协作单位的统一协调管理，明确了沙滩摩托项目的安全管理要求，督促其落实安全生产规章制度和防范措施，组织其参加了事故应急救援演练。

（二）牡丹江极境旅游开发有限公司

该企业注册住所为牡丹江市西安区西三条路平安街136号平安大厦新经济产业园1772B室，为自然人投资或控股的有限责任公司；信用代码为91231005MADDQ8F013；经营范围为旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；森林公园管理；名胜风景区管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和

乡村旅游资源的开发经营；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；休闲观光活动；以自有资金从事投资活动；游乐园服务；休闲娱乐用品设备出租；公园、景区小型设施娱乐活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；租借道具活动；海滩浴场更衣及租借用品服务娱乐船和运动船销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；船舶租赁；商业综合体管理服务；健身休闲活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）黑龙江方方体育文化发展有限公司

事故调查组聘请黑龙江方方体育文化发展有限公司对涉事车辆标准进行鉴定。

黑龙江方方体育文化发展有限公司经营范围一般项目：体育保障组织；健身休闲活动；体育中介代理服务；组织体育表演活动；体育用品及器材零售；会议及展览服务；体育赛事策划；体育场地设施工程施工；票务代理服务；体育竞赛组织；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；物业管理；房地产经纪；专业保洁、清洗、消毒服务；小微型客车租赁经营服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；商务代理代办服务；市场主体登记注册代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量

检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准文件或许可证件为准）

经北京中鼎环宇国际信用评价有限公司认定，该企业为体育器材质量安全检测服务一级企业，可对全国范围内的体育器材质量检测服务。

（四）涉事车辆信息

李某阳驾驶的沙滩车为春风牌CF400AZ-3L型号，车辆识别代号LCELDSZM3N6002210，发动机号型号为191Q，发动机号为1D052608，经浙江春风动力股份有限公司检验，于2022年5月22日准予合格出厂。事故发生后，事故调查组聘请黑龙江方方体育文化发展有限公司对涉事车辆进行检测，经检测该车辆为体育器材类B级标准，可投入运营使用。

二、事故发生经过和救援情况

2025年7月14日12时左右，海林市海浪峡谷风景区管理有限责任公司在营业过程中，游客李某阳与其母亲马某颖到景区游玩，花费20元购买了两套雨衣，花费198元游玩沙滩摩托车。工作人员张某叶带着马某颖骑行一辆摩托车，李某阳独自驾驶一辆摩托车。在快到达终点时，张某叶发现后方没有李某阳的摩托车，掉头寻找车辆。发现李某阳驾驶车辆坠落到路旁的小河沟中。张某叶到河边将其拉上岸边简单进行了包扎，并拨打了120。随后驾驶摩托车将马某颖母子二人带回起点处，海浪峡谷风景区负责人王

某鑫的父亲驾驶马某颖的车辆向海林方向行驶，路上与120相遇，到达海林市人民医院后，转院至牡丹江医科大学附属红旗医院进行救治。海林市公安局开发区派出所对涉事车辆进行扣押，海林市文体广电和旅游局责令涉事项目进行限期整改。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

事故的直接原因是游客李某阳在驾驶沙滩摩托车过程中，失去对车辆的控制，坠落受伤。

（二）事故间接原因

事故的间接原因是牡丹江极境旅游开发有限公司未向游客提供头盔、护肘等保护用具，在易坠落路段边缘未采取防护措施，对游客未采取相应的安全保障措施。

（三）事故性质

经调查认定，这是在体验拓展类项目经营过程中发生的一起其他伤害事故。

伤亡情况：海林市公安局刑事技术大队出具（黑海）公（刑技）鉴（法临）字〔2025〕40号鉴定文书，根据《人体损伤程度鉴定标准》，鉴定李某阳开放性颅骨骨折伴硬脑膜破裂评定为重伤二级；脑挫裂伤评定为轻伤一级；头皮创口及手术切口、体表多处挫擦伤评定为轻微伤。

经济损失：在牡丹江医科大学附属红旗医院治疗费用大约三万元，李某阳家属未与相关单位就赔偿问题达成一致，此部分经济损失无法统计。

事故等级：依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第四项[1]，认定此次事故等级为一般事故。

四、事故责任划分及处理建议

牡丹江极境旅游开发有限公司，虽然建立了安全风险分级管控制度，但未向游客提供保护工具，对游客未采取相应的安全保障措施，未在可坠落边缘设置安全围栏，未按照安全风险分级采取相应管控措施消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款规定[2]；未配备兼职安全员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[3]规定对事故的发生负主要管理责任，建议由海林市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[4]第一项规定对该生产经营单位给予行政处罚。

---

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第四项一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

伊某斌，牡丹江极境旅游开发有限公司法人，作为生产经营单位的主要负责人，未落实本单位全员安全生产责任制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项[5]规定；未按照企业制定的《景区越野摩托车岗位职责说明书》中的核心职责和风险防控清单，强制游客佩戴头盔、护具，允许未满16岁人群独自驾车，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项[6]规定；作为主要负责人，虽然组织企业建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，但是未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[7]规定，对事故负有主要管理责任，建议由海林市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]规定对其给予行政处罚。

五、事故教训及整改措施

（一）举一反三，深刻吸取事故教训。海浪峡谷风景区管理有限责任公司要落实好景区内各项目的统一协调管理

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

工作，明确生产作业风险和安全管理要求，督促其健全落实安全生产规章制度和防范措施，组织其参加本单位的事故应急救援演练。在常驻协助单位入驻前，生产经营单位应当对其安全生产条件、资质和有关人员从业资格进行审查，组织开展安全生产教育和培训，并建立常驻协作单位安全生产管理档案。常驻协作单位入驻后，生产经营单位应当对其作业活动、有关人员资格、作业方案和安全措施等内容进行经常性检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（二）牡丹江极境旅游开发有限公司要加强本单位的安全生产管理工作，认真分析事故原因，尽快在重点路段补充安全提示及安全防范措施。在经营过程中，要以明示的方式事先向旅游者作出说明必要的安全防范和应急措施，并建议投保人身意外伤害保险。

（三）海林市文体广电和旅游局要吸取本次事故教训，提高履行文化、体育、旅游安全的综合协调和监督管理职责的能力。要牵头组织全市开展体育体验拓展类项目安全隐患排查，督促业主单位落实安全生产主体责任。举一反三，以高度负责的态度履行安全监管职责，杜绝类似事故再次发生。

（四）海林镇人民政府要认真学习习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，落实安全生产“党政

同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任制，理顺安全监管工作机制，进一步强化安全宣传教育，增强安全防范意识。对本辖区存在的安全监管问题，要制定整改措施堵住监管漏洞。

（五）建议海林市人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款[9]明确我市景区内的吊桥及沙滩车、雪地摩托、动物骑行等体育体验拓展类新兴项目的监督管理部门。

海林市海浪峡谷风景区管理有限责任公司 7·14

其他伤害事故调查组

2025 年 9 月 15 日

[9] 国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。