手机版

手机信访

索 引 号	00011150121MB0P13998W/2026-00011	主题分类	其他
发布机构	应急管理局	文　　号	———
成文日期	2023-09-28	公文时效	有效

土默特左旗台阁牧镇大西营村安某海废品 收购站“8•20”一般事故调查报告

发布日期：2023-10-22 12:00　点击量：17

2023年8月20日，土默特左旗台阁牧镇大西营村安某海废品收购站发生一起机械伤害致1人死亡事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)有关规定，经土默特左旗人民政府委托，成立由旗市场监督管理局牵头，旗纪委监委、公安局、应急局、人社局、总工会、台阁牧镇人民政府为成员的事故调查组，具体负责事故调查处理等工作。

按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故的原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位及责任人的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，土默特左旗台阁牧镇大西营村安某海废品收购站“8·20”机械伤害事故是一起因安全生产管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

事故发生于土默特左旗台阁牧镇大西营村一处废旧物品回收站。该经营单位未办理营业执照，未在旗工信和公安部门备案，属于非法经营废旧物品回收站。

安某海，男，河南省内黄县宋村乡人，废旧物品回收站经营者。

张某信（死者），男，内蒙古赤峰市巴林左旗人。

（二）事故发生经过

2023年8月20日，土默特左旗台阁牧镇大西营村安某海经营的废旧物品回收站院内，上午9时左右，在剪切废品的过程中，安某海使用的行吊在把废铁放到剪切机旁边后，由于吸盘来回摆动撞到张某信身上，之后安某海过来询问伤者情况，得知伤者腹部疼痛，经营者遂使用私家轿车将伤者于上午10时左右送至呼和浩特市第一医院进行救治，于次日凌晨5时45分抢救无效死亡。

（三）事故现场情况

经核查该回收站所使用的一台吊装设备属于非法拼装设备，且无任何技术资料，经营者从白塔机场附近工厂购买后租用一台吊车自己拼装后非法使用。经调取现场监控证实，该收购站经营者安某海用遥控装置操作吊装设备，死者张某信在吊装设备北侧剪切废铁，因操作人员安某海安全意识淡薄，死者张某信劳动保护措施缺失，无任何安全保护措施，违规操作，造成张某信被吸盘撞到身上受伤，于次日凌晨5时45分抢救无效死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失61.6万元。死者张某信，男，内蒙古赤峰市巴林左旗人。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应及现场处置情况

2023年8月20日，土默特左旗台阁牧镇大西营村安某海经营的废旧物品回收站院内，上午9时左右，在剪切废品的过程中，安某海使用 铁放到剪切机旁边后，由于吸盘来回摆动撞到张某信身上，之后安某海下来询问伤者情况，得知伤者腹部疼痛，经营者遂使用私家轿车将伤 时左右送至呼和浩特市第一医院进行救治，于次日凌晨5时45分抢救无效死亡。2023年8月21日下午16时50分，土左旗110报警指挥中心接至 家属报警，旗应急管理局、工信局、市场监督管理局、公安局、台阁牧镇政府立即赶赴现场，进行现场勘查。

手机版
手机信访

（二）医疗救治及善后情况

2023年8月20日11时到急诊就诊，2023年8月20日 11时10分， CT检查报告：部位：腹盆部，检查结果：1.双肺细支气管炎；2.双肺多发纤维索条；3.肝下缘不规则，腹腔积血，建议增强扫描除外肝破裂：4.存在呼吸运动伪影，未见明确肋骨骨折，建议隔期复查除外隐匿性骨折。2023年8月20日12时43分，CT检查报告：检查结果：1.肠系膜上动脉远段分叉：回结肠动脉损伤可能性大，局部腹膜包裹；2.腹腔大量积液积血；3.上腹部未见明显活动性出血。经科室会诊，考虑肠系膜损伤可能，遂转入介入血管外科并行肠系膜上动脉造影、肝动脉造影、脾动脉造影，术中未见明显出血，患者术中血压173/111mmhg，心率波动在130-167次之间，术中患者躁动，未发现明显出血动脉，结束手术，并请心内科会诊，心内科医师考虑患者疼痛刺激，造成窦性心动过速可能，给予倍他乐克口服对症治疗，夜间患者烦躁，自述腹部憋胀，给予利尿，开塞露等对症治疗，于4时30分患者心率血压持续下降，急查脑钠肽及肌钙蛋白，肾功，血常规，心肌酶，抽血送检，结果待回报，并请多学科会诊，给予积极抢救，给予气管插管及心肺复苏，抢救无效后，于5时45分宣布临床死亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因：安某海操作起重机在进行作业过程中吸盘摆动，将工人张某信撞伤后致死是本次事故的直接原因。

直接原因分析：起重机操作员安某海违反《机械设备安全管理制度》“必须严格执行安全技术操作规程，不准违章作业，严禁疲劳作业”以及《起重机安全操作规程》13.3：人员的安全装备：指派人员应保证安全装备符合下列要求：（a）人员安全装备适合工作现场状况，如安全帽、安全眼镜、安全带、安全靴和听力保护装置；17.2.5移动载荷应符合下列要求：（e）吊运载荷时，不得从人员上方通过的规定，属于违规操作。

（二）间接原因分析

事故间接原因：工人张某信在进行作业过程中防范和避险意识不强。

四、事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

张某信（死者），安全意识淡薄，在作业过程中防范和避险意识不强，在本起事故中负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

安某海，废品收购站经营者，该经营单位未办理营业执照，未在旗工信和公安部门备案，属于非法经营废旧物品回收站，该回收站所使用的一台吊装设备属于非法拼装设备，且无任何技术资料，经营者从白塔机场附近工厂购买后租用一台吊车自己拼装后非法使用。经调取现场监控证实，操作人员劳动保护措施缺失，无任何安全保护措施，违规操作。涉嫌构成重大劳动安全事故罪，依据《中华人民共和国刑法》第135条的规定，建议由公安部门立案侦查。

（三）事故有关责任单位处理建议

安某海，废品收购站经营者，未办理营业执照，未在相关部门备案，非法经营，站内吊装设备非法拼装且无任何技术资料，现场安全管理不到位，不具备安全生产条件。涉嫌构成重大劳动安全事故罪，依据《中华人民共和国刑法》第135条的规定，建议由公安部门立案侦查。

五、事故主要教训

（一）安全生产规章制度不健全

安全管理职责认识不清晰，现场作业人员对自己的操作行为安全意识淡薄，安全管理从细节上缺失，最终造成事故发生。

（二）从业人员培训教育不到位

作业人员自身专业素养不高、缺乏足够的安全意识，缺少足够的专业的有针对性的安全培训教育，导致作业人员对现场存在的安全风险隐患不清晰，为事故的发生埋下了重大的隐患。

六、事故防范和整改建议

此次事故的发生，充分暴露出企业内部管控存在的不足，相关单位要严格按照法律法规的要求，强化安全管理工作。为吸取事故教训，防止类似事故发生，现提出以下整改建议：

（一）台阁牧镇人民政府应加强辖区内无证照企业摸排。联合相关部门重点对无证无照经营、存在安全隐患等问题的站点进行整治取缔，严格履行属地监管责任。

（二）全旗各相关企业要认真履行企业主体责任，加强对从业人员安全生产法律法规、操作技能的培训，完善机械设备安全操作规程和安全生产管理制度。

（三）旗工信、公安、市场等相关部门严格按照《土默特左旗再生资源回收行业专项整治工作方案》的要求，以国家和自治区、市相关法律法规及政策规定为依据，坚持标本兼治，加大对再生资源回收行业的专项整治力度，进一步规范经营秩序，净化城乡环境，按照“部门协作、联合执法” 的原则，实行部门联动，合力推进，彻底解决全旗再生资源回收行业的各种乱象，逐步建设卫生、整洁、文明有序的再生资源回收体系。

手机版
手机信访
扫一扫，在手机打开当前页面
文件下载

主办单位：土默特左旗人民政府办公室 政府网站标识码:1501210001
联系电话：0471-8152231 蒙ICP备13001758号-1 蒙公网安备15012102000193号
联系地址：土默特左旗察素齐镇敕勒川大街北党政办公大楼

手机版
手机信访