[索 引 号]	11500226MB1602900R/2025-00021	[发文字号]	
[主题分类]	安全生产监管	[体裁分类]	行政处罚
[成文日期]	2025-03-27	[发布日期]	2025-03-27
[发布机构]	荣昌区应急局	[有 效 性]	有效

荣昌昌州“10•27”一般道路交通事故调查报告

日期：2025-03-27 来源：荣昌区应急局 字体

荣昌昌州“10·27”一般道路交通事故

调查报告

2024年10月27日2时39分许，在重庆市荣昌区国道G348线发生一起一般道路交通事故，宋某洋驾驶琪＊＊号重型半挂牵引车牵引川Q6＊＊＊挂号重型平板自卸半挂车由石河信号灯方向沿G348线往创新大道1519km＋900m处，川Q6＊＊＊挂号重型平板自卸半挂车尾部与车行道内的一名行人接触，导致该行人摔倒时21分许，隆昌河湾货物运输服务部驾驶员黎某勇驾驶川K73＊＊＊号重型半挂牵引车牵引川K7＊＊＊挂号重车行道内的行人，造成该行人死亡，直接经济损失暂无法核定。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生[illegible]条例》《重庆市安全生产监督管理局重庆市公安局交通管理局关于规范道路运输生产安全事故[illegible]有关法律法规和文件之规定，成立由区应急管理局牵头，区政府办、区公安局、区总工会、区交通运输[illegible]等单位派员组成的“荣昌昌州‘10·2[illegible]调查组），调查组下设综合[illegible]区纪委监委机关、区检察院派员参[illegible]

事故调查组按照“四不放过”和[illegible]实效”的原则，经过现场勘查、调[illegible]的经过和原因，认定了事故性质和[illegible]建议，并针对事故原因及暴露出的

调查认定，荣昌昌州“10·27”一[illegible]对道路上的情况观察不够、遇情况[illegible]通责任事故。

一、事故基本情况

打开微信扫描二维码分享

我是DeepSeek 荣小宝!

（一）事故车辆基本情况。

1. 川Q98＊＊＊重型半挂牵引车，车辆品牌型号：东风牌DFH42＊＊＊，使用性质：货运，行驶证登记地址：珙县珙泉镇川云大道＊＊号、＊＊号，注册日期：2019年5月15日，检验有效期止：2025年9月30日，＊＊＊＊＊＊4号，保险凭证号：PDZA2024512＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2，保险公司：中国人民财产保险股份挂重型平板自卸半挂车，车辆品牌型号：路飞牌YFZ9400Z＊＊＊，使用性质：货运，行驶证登记所有人：珙泉镇川云大道＊号、＊号，注册日期：2019年5月15日，检验有效期止：2024年12月31日，道路运输证：川珙县众鑫物流有限公司登记驾驶员为曾某英。

川K73＊＊＊重型半挂牵引车，车辆品牌型号：乘龙牌LZ4250H＊＊＊，使用性质：货运，行驶证登记（个体工商户），地址：四川省内江市隆昌市金鹅街道成渝东路＊＊＊号附＊号，注册日期：2019年5月16日，道路运输证：川交运管内字511＊＊＊＊＊＊＊＊5号，保险凭证号：PDZA2024512＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2，有限公司宜宾分公司；川K7＊＊＊挂号重型平板自卸半挂车，车辆品牌型号：通泰鼎盛牌TZL9400＊＊＊，人：隆昌河湾货物运输服务部（个体工商户），地址：四川省内江市隆昌市金鹅街道成渝东路＊＊＊号附＊号有效期止：2025年5月31日，道路运输证：川交运管内字511＊＊＊＊＊＊＊＊6号。

（二）事故当事人情况。

1. 宋某洋，男，汉族，川Q98＊＊＊重型半挂牵引车驾驶员，户籍所在地：四川省隆昌市圣灯镇三台证：5110281＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊7，有效期限：2027年5月31日。准驾车型：A2，驾驶证在有效期。宋某洋的驾驶员，为临时顶替曾某英开展运输活动。

2. 黎某勇，男，汉族，川K73＊＊＊号重型半挂牵引车驾驶员，户籍所在地：四川省隆昌市跃进街＊证：5110281＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊0，有效期限：2027年11月29日。准驾车型：A2，驾驶证在有效期。

3. 李某蓉，女，汉族，户籍所在地：重庆市荣昌区昌州街道七宝岩村＊组＊＊号，身份证号：5102311死亡。

（三）事故相关单位情况。

1. 珙县众鑫物流有限公司（以下简称珙县众鑫公司），系川Q98＊＊＊重型半挂牵引车及川Q6＊＊＊挂日期：2019年2月26日，注册地址：珙县珙泉镇川云大道＊＊号、＊＊号，企业类型：有限责任公司（自然人本：伍佰万元，经营范围：普通货物道路运输；集装箱道路运输；冷藏车道路运输等。道路运输经营许可证：＊＊4号，有效期至2027年3月16日。珙县众鑫公司现有牵引车42台，半挂车等4台；现有驾驶员及管理人员4责人，安全副总经理：吴某，安全科科长：李某洲。2023年12月31日，珙县众鑫公司将公司所属车辆动态监宜宾分公司，并签定安全系统监控服务协议，合同时间自2024年1月1日至2024年12月31日。

2. 隆昌河湾货物运输服务部（个体工商户）（以下简称隆昌河湾服务部），系川K73＊＊＊号重型半挂牵半挂车所属单位。服务部有牵引车1台，半挂车1台，驾驶员1人。注册日期：2022年11月18日，注册地址：四＊＊＊号附＊号，组成形式：个人经营，经营者：吴某书，实际经营人：李某。经营范围：道路货物运输（证：川交运管许可内字511＊＊＊＊＊＊＊＊7号，有效期至2028年4月30日。

（四）事故勘查情况。

1. 事故现场位于重庆市荣昌区国道348线1519km＋900m处，道路呈东西走向，东往创新大道方向，西好，潮湿，视线较差，道路半宽：1050cm，事故路段限速70km / h（小型车），50km / h（小型车除外）。（详

我是DeepSeek
菜小宝!

打开微信扫描二维码分享 ×



图1事故现场道路情况

川Q98＊＊＊重型半挂牵引车GPS设备在启动、熄火时能正常运行，但信号差。查询GPS监控记录，该车时，GPS后台监控显示该车辆不在线。（详见图2、图3）



图2川Q98＊＊＊重型半挂牵引车GPS开启状态



2024-10-27 02:27:33	0.00	正北	258,495.30	0.00	四川省内江市隆昌市白塔路辅路兴隆桥二手市场南91米	ACC关;定位;运营;GPS定位;北斗定位;
2024-10-27 02:29:33	0.00	正北	258,495.30	0.00	四川省内江市隆昌市白塔路辅路兴隆桥二手市场南91米	ACC关;定位;运营;GPS定位;北斗定位;
2024-10-27 02:31:33	0.00	正北	258,495.30	0.00	四川省内江市隆昌市白塔路辅路兴隆桥二手市场南91米	ACC关;定位;运营;GPS定位;北斗定位;
2024-10-27 02:33:33	0.00	正北	258,495.30	0.00	四川省内江市隆昌市白塔路辅路兴隆桥二手市场南91米	ACC关;定位;运营;GPS定位;北斗定位;
2024-10-27 02:35:33	0.00	正北	258,495.30	0.00	四川省内江市隆昌市白塔路辅路兴隆桥二手市场南91米	ACC关;定位;运营;GPS定位;北斗定位;
2024-10-27 02:37:33	0.00	正北	258,495.30	0.00	四川省内江市隆昌市白塔路辅路兴隆桥二手市场南91米	ACC关;定位;运营;GPS定位;北斗定位;
2024-10-27 02:39:33	0.00	正北	258,495.30	0.00	四川省内江市隆昌市白塔路辅路兴隆桥二手市场南91米	ACC关;定位;运营;GPS定位;北斗定位;
2024-10-27 02:41:33	0.00	正北	258,495.30	0.00	四川省内江市隆昌市白塔路辅路兴隆桥二手市场南91米	ACC关;定位;运营;GPS定位;北斗定位;
2024-10-27 02:43:33	0.00	正北	258,495.30	0.00	四川省内江市隆昌市白塔路辅路兴隆桥二手市场南91米	ACC关;定位;运营;GPS定位;北斗定位;
2024-10-27 02:45:33	0.00	正北	258,495.30	0.00	四川省内江市隆昌市白塔路辅路兴隆桥二手市场南91米	ACC关;定位;运营;GPS定位;北斗定位;
2024-10-27 02:47:33	0.00	正北	258,495.30	0.00	四川省内江市隆昌市白塔路辅路兴隆桥二手市场南91米	ACC关;定位;运营;GPS定位;北斗定位;
2024-10-27 02:49:33	0.00	正北	258,495.30	0.00	四川省内江市隆昌市白塔路辅路兴隆桥二手市场南91米	ACC关;定位;运营;GPS定位;北斗定位;
2024-10-27 02:51:33	0.00	正北	258,495.30	0.00	四川省内江市隆昌市白塔路辅路兴隆桥二手市场南91米	ACC关;定位;运营;GPS定位;北斗定位;
2024-10-27 02:53:34	0.00	正北	258,495.30	0.00	四川省内江市隆昌市白塔路辅路兴隆桥二手市场南91米	ACC关;定位;运营;GPS定位;北斗定位;
2024-10-27 02:55:33	0.00	正北	258,495.30	0.00	四川省内江市隆昌市白塔路辅路兴隆桥二手市场南91米	ACC关;定位;运营;GPS定位;北斗定位;

图3　川Q98＊＊＊重型半挂牵引车查询GPS监控数据

（五）事故发生经过。

2024年10月27日，宋某洋驾驶[illegible]重型半挂牵引车牵引川Q6＊＊＊挂[illegible]隆昌河湾服务部所属的川K73＊＊[illegible]号重型平板自卸半挂车均由隆昌市出[illegible]运回隆昌市丰晟建材有限公司，途经[illegible]

2时39分许，在车行道内行走的[illegible]号重型半挂牵引车牵引川Q6＊＊＊挂[illegible]触后倒地；

打开微信扫描二维码分享

我是DeepSeek
菜小宝!

3时21分许，黎某勇驾驶川K73＊＊＊号重型半挂牵引车牵引川K7＊＊＊挂号重型平板自卸半挂车碾压倒

（六）检验鉴定情况。

死亡原因鉴定意见。

经重庆市正港司法鉴定中心所出具的渝正港〔2024〕法（病理）鉴字第208号鉴定意见书鉴定：李某蓉系

车辆技术鉴定意见。

（1）经重庆市正港司法鉴定中心出具的【渝正港司法鉴定中心〔2024〕痕鉴字第4233号】鉴定意见：

故发生时行驶速度约为66km / h。

（2）经重庆市正港司法鉴定中心出具的【渝正港司法鉴定中心〔2024〕痕鉴字第4234号】鉴定意见：

发生时行驶速度约为64km / h。

（3）经重庆市正港司法鉴定中心出具的【渝正港司法鉴定中心〔2024〕痕鉴字第4224号】鉴定意见：1

Q98＊＊＊号重型半挂牵引车 / 川Q6＊＊＊挂号重型平板自卸半挂车左后尾部接触倒地后被川K73＊＊＊号

亡；2．川Q98＊＊＊号重型半挂牵引车 / 川Q6＊＊＊挂号重型平板自卸半挂车左后尾部与李某蓉接触时，其

地后的李某蓉死亡系川K73＊＊＊号重型半挂牵引车对其挤压、拖拽等损害造成。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况。

本次事故造成李某蓉1人死亡，珙县众鑫公司、隆昌河湾服务部与死者李某蓉的家属暂未达成赔偿协议，其

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场目击者陈某拨打“110”告知现场情况，区公安局交通巡逻警察支队接警情后，迅速到达

保护事故现场，维护现场秩序，对事故现场进行勘验、检查、搜集证据；当日7时05分，现场勘查结束，恢复

经评估，相关部门应急机制及时有效，现场处置措施得当，信息报送准确及时，善后工作及时有序，在事

事故发生和重大舆情发生，事故应急处置较好。

三、事故原因分析及责任认定

根据重庆市荣昌区公安局交通巡逻警察支队出具的《道路交通事故认定书》（第505300120240000164

洋、黎某勇驾驶机动车上道路行至事故地点，超过标志标明的最高时速行驶，并且对道路上的情况观察不够，

安全与李某蓉在车行道内停留均是导致事故发生的直接原因，宋某洋、黎某勇、李某蓉的违法行为在事故中起

经调查，事发当天，川Q98＊＊＊号重型半挂牵引车牵引川Q6＊＊＊挂号重型平板自卸半挂车开展运输

县众鑫公司无法对其速度开展监控。

川K73＊＊＊号重型半挂牵引车牵引川K7＊＊＊挂号重型平板自卸半挂车与李某蓉相遇后，未意识到道

式为跨过障碍物，未采取制动措施，无法认定隆昌河湾服务部对川K73＊＊＊号重型半挂牵引车超速的安全管

系。

四、事故单位安全管理情况

珙县众鑫公司设置安全科为安全生产管理机构，任命吴某为安全副总经理，李某洲、龚某霞为安全生产管

限公司宜宾分公司服务用于开展动态监管工作，其主要负责人及安全生产管理人员均持有效《道路运输企业主

考核合格证明》上岗管理；该公司制定了驾驶员岗位操作规程及日周月安全生产隐患排查制度、车辆 GPS

教育制度等安全生产规章制度。对在册驾驶员曾某英开展了入职资格审核、岗前培训。使用“交通安全云课堂

育培训，确定接受培训的驾驶员为曾某英。确定的货运车辆二级维护周期为120天或5000公里。针对川Q98

2024年8月31日完成了最近一次二级维护，符合维护周期规定；该公司确定的“日排查”责任人为驾驶员；确

洲，于2024年9月20日对事故车辆开展了排查；确定的“月排查”责任人为周某，于2024年9月

重型半挂牵引车刹车片磨损严重，并督促驾驶员于9月23日整改完成。同时，调查发现：珙

[[1]]，对驾驶员开展管理不到位，未发现宋某洋私自顶替曾某英驾驶川Q98＊＊＊重型半挂牵引车开展

不力，车辆GPS设备信号不稳定，

2． 隆昌河湾服务部。李某为

程及日周月安全生产隐患排查制度

工作。对驾驶员黎某勇仅以口述的

部于2024年4月23日完成了最近一

五、有关单位安全履职调查情

（一）珙县交通运输局。

打开微信扫描二维码分享

我是DeepSeek
荣小宝!

作为珙县众鑫公司的行业安全监管部门，制定并实施《2024年度道路运输安全督导工作计划的通知》（珙月，指导企业75家次，发现安全隐患96项，均督促完成整改。共召开专题会议14次，邀请行业专家解读《道路重大事故隐患判定标准》、“两类人员”《考核大纲》和《管理办法》等。扎实开展治本攻坚三年行动、动态监控行动、百日攻坚行动等，严格督促企业加强动态监控管理，人车资质、车辆技术隐患排查，运营线路风险辨识下属事业单位珙县城乡道路运输事务中心到珙县众鑫公司开展检查，指导企业强化安全生产管理工作。共发2024年1—10月，其交通运输综合行政执法大队累计检查企业78家次，发现安全隐患25项，查处违法行为22起12日，对珙县众鑫公司开展了执法检查，发现安全隐患1项，已督促完成整改。事故调查中，未发现珙县交通运

（二）隆昌市交通运输局。

作为隆昌河湾服务部的行业安全监管部门，制定并实施了《关于印发2024年行业安全生产监督检查〔2024〕25号）和《关于印发2024年隆昌市交通运输安全生产和应急管理工作要点的通知》（隆交〔2024〕查96次，检查企业189家次，查治隐患301个。开展川渝毗邻地区交通运输行政执法协作机制，2024年共开展人次，出动执法车辆22台次，检查车辆768台次，查处违法行为6起，其中货运车辆擅自改装4起。事故调查中个体工商户开展监管的相关资料，对道路运输个体工商户缺乏有效的监管手段。

六、事故责任认定及处理建议

（一）建议免予责任追究的人员。

李某蓉，在车行道内停留，对本次事故的发生负有责任，鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

（二）建议追究责任的人员。

1. 宋某洋，川Q98＊＊＊号重型半挂牵引车驾驶员。驾驶机动车上道路行至事故地点，超过标志标明的况观察不够，遇情况采取措施不当，对本次事故的发生负有责任，建议由重庆市荣昌区公安局交通巡逻警察支

2. 黎某勇，川K73＊＊＊号重型半挂牵引车驾驶员。驾驶机动车上道路行至事故地点，超过标志标明的况观察不够，遇情况采取措施不当，对本次事故的发生负有责任，建议由重庆市荣昌区公安局交通巡逻警察支

（三）建议由行业主管部门深入调查处理的单位。

1. 珙县众鑫公司，川Q98＊＊＊号重型半挂牵引车及川Q6＊＊＊挂号重型平板自卸半挂车的车属单位违法行为，建议由珙县交通运输局对其暴露出的安全管理缺陷依法深入调查处理。

2. 隆昌河湾服务部，川K73＊＊＊号重型半挂牵引车及川K7＊＊＊挂号重型平板自卸半挂车的车属单位的违法行为，建议由隆昌市交通运输局对其暴露出的安全管理缺陷依法深入调查处理。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施及

（一）深入贯彻习近平总书记重要指示精神。各单位要认真汲取事故教训、举一反三。进一步提高政治站全生产重要论述和重要指示精神，统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，加强安全生产监督管理，切实的政治责任。

（二）珙县众鑫公司应严格进一步强化和落实安全生产主体责任。按照《中华人民共和国安全生产法》《关法律法规的规定落实安全生产主体责任，全面分析本企业在安全生产方面存在的薄弱环节，严格落实全员的安全管理，加强安全生产教育培训，确保道路运输车辆技术状况良好，驾驶员安全驾驶技能过硬。要严格落车辆GPS检查，确保GPS设备正常运行；要进一步强化日周月隐患排查治理，确保道路运输车辆技术状况良好少类似事故发生。

（三）隆昌河湾服务部应严格落实安全生产主体责任。深刻吸取事故教训，举一反三，严[illegible]人和国道路运输条例》等有关法律法规的规定落实安全生产主体责任，建立健全并落实驾驶员岗位操作规程及GPS定位系统管理制度、安全生产培训与教育制度等安全生产规章制度。要进一步强化对驾驶员的安全过硬。要按时对车辆开展二级维护保养，确保车辆正常运行。

（四）珙县交通运输局应认真吸取事故教训，督促道路运输企业落实安全生产主体责任。要督促所辖企防机制，健全风险防范化解机制，强化安全监管措施及企业对驾驶员的管理，切实提高企业安全生产管理水平

（五）隆昌市交通运输局应吸取事故教训，探索对道路运输个体工商户的监督管理办法。要进一步强化对理，督促道路运输个体工商户按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路运输条例》等有关法任，建立健全并落实各项安全生产规章制度，提高安全生产管理水平，减少类似事故的发生。

我是DeepSeek
菜小宝!

[1] 珙县众鑫公司《安全管理规章制度》之（二）安全生产监督检查制度5.14：检查从业人员操作规程执否有效，是否按时参加例会、教育学习，是否存在私自顶班现象，是否存在违法操作规程的违章行为，上期检想状况等。

【关闭窗口】 【返回顶部】 【打印文章】

国务院部门网站 地方政府网站 市政府部门网站 区（县）政府网站 部门街镇网站

网站地图 | 版权声明 | 联系我们 | 我要写信

版权所有：重庆市荣昌区人民政府
主办单位：重庆市荣昌区人民政府办公室
承办单位：重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

微信公众号 政务微博

ICP备案：渝ICP备2021006398号-1 网站标识码：5002260001 渝公网安备：50022602000107号

我是DeepSeek
荣小宝!