阿鲁科尔沁巴拉奇如德赤峰市天山兴利矿业有限公司“4 • 11”一般触电事故调查报告

阿鲁科尔沁旗人民政府事故调查组

2025年5月12 日

目录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 3

（三）事故发生经过 3

（四）事故现场情况 4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5

二、事故应急处置及评估情况 5

（一）事故信息接报及响应情况 5

（二）事故现场应急处置情况 6

（三）医疗救治和善后情况 6

（四）事故应急处置评估 6

三、事故原因分析 6

（一）直接原因分析 6

（二）间接原因分析 7

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 7

（一）不予追究责任人员 7

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 7

五、事故主要教训 8

六、事故整改和防范措施 9

（一）兴利矿业 9

（二）巴拉奇如德苏木 10

（三）阿旗应急管理局 10

2025年4月11日10时40分许，赤峰市天山兴利矿业有限公司宿舍北空场发生一起一般触电生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失303.28万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号)等法律法规的规定，2025年4月11日，阿鲁科尔沁旗人民政府成立了事故调查组，组长由旗应急管理局局长担任，成员由旗应急局、公安局、总工会及巴拉奇如德苏木人民政府等单位相关负责人员组成。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，总结了事故教训并提出整改和防范措施建议，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议。

性质认定：经调查认定，赤峰市天山兴利矿业有限公司事故是一起因触电造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位概况

赤峰市天山兴利矿业有限公司(以下简称兴利矿业)位于赤峰市阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德镇境内，兴利矿业于2004年9月13日成立，法定代表人时华朋，注册资本1540万元。经营范围：矿业开发、铁矿勘探、多金属矿勘探、建筑材料、石材开发；2014年4月3日，兴利矿业取得赤峰市自然资源局颁发的《采矿许可证》(证号：C1500002011404421101335 83，有效期至2034年4月3日),矿区面积1.212km²,开采方式为地下


开采；2023年8月11日，兴利矿业取得《内蒙古自治区发展和改革委员会关于赤峰市天山兴利矿业有限公司阿鲁科尔沁旗下达井铁矿年采30万吨项目核准的批复》（内发改产业字〔2023〕1040号);2024年9月内蒙古自治区矿山安全监管局组织对《赤峰市天山兴利矿业有限公司阿鲁科尔沁旗下达井矿区铁矿年采矿30万吨项目安全设施设计》（内矿管函〔2024〕320号)进行了审查；2025年3月11日，由阿鲁科尔沁旗应急管理局出具了《关于赤峰市天山兴利矿业有限公司下达井铁矿复工建设的通知》（阿应急矿字〔2025〕8号),现阶段属于新建矿井。

(二)事故发生单位安全管理情况

赤峰市天山兴利矿业有限公司配备了矿山相关专业的“五职”矿长和“五科”人员。主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员，相关证件齐全，公司制定了《安全生产管理制度》《安全生产管理责任制》和《安全操作规程》,对从业人员进行了安全教育培训并如实记录。

(三)事故发生经过

2025年4月11日10时40分许，机电矿长陈国华开车载着周宏业熟悉厂区环境，行至宿舍北空场附近，周宏业临时内急，说：“去方便一下”,便下车到路南侧约5米处废弃土坑解手。(事故现场示意图1)




事故现场示意图1

陈国华在车上等待3分钟左右，见周宏业没有返回，陈国华也想解手，随即下车， 向周宏业下车后的相同方向行走十来步，发现周宏业侧躺在土坑内，急忙跑向周宏业，立即采取掐人中的方式进行简单施救，掐人中过程中，陈国华感觉手有麻酥感，判断是有电，就检查周宏业身体哪个部位接触电源，发现周宏业右侧手臂压着电线，陈国华抓住电线护套将电线从周宏业手臂下移开，随即给企业负责人时华朋打电话。

（四）事故现场情况

事故发生地为兴利矿业宿舍北空场废弃坑，距离宿舍北20米左右，此处属于非工作区，公司计划对此处进行排水回填，故增设此线路用于安装水泵。3月份以来巴拉奇如德苏木地区

极端大风天气频发，致使此处配电设施损坏，电线脱离配电箱，进而形成裸露电线。事故发生时，周宏业侧躺在距离东西行车道南侧5米土坑内 。（事故现场情况图2）



事故现场情况图2

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成一人死亡，人员伤亡情况：

姓名	性别	年龄	家庭住址	身份证号	从事工种
周宏业	男	40	内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗绍根镇清河子嘎查	150**********3814	机电工程师

2.直接经济损失230万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年4月11日10时40分许，陈国华向兴利矿业公司法定代表人时华朋报告相关情况。

4月11日10时53分许，矿山副总田永军向阿鲁科尔沁旗应急管理局报告相关情况。

4月11日11时50分许，阿鲁科尔沁旗应急管理局向赤峰市应急管理局报告相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，陈国华第一时间对周宏业进行了心肺复苏抢救，时华朋等人赶到事故现场后，随即对周宏业进行心肺复苏和人工呼吸抢救，同时为争取专业抢救时间，企业安排车辆将周宏业送往阿鲁科尔沁旗旗医院，12时15分许，在路上与阿鲁科尔沁旗旗医院救护车相遇，随即将周宏业转移至救护车上，运往医院进行进一步抢救。

（三）医疗救治和善后情况

12时30分许，周宏业经抢救无效死亡。其家属情绪较为稳定，未造成社会舆论影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，兴利矿业应急响应、应急组织、现场救援处置工作及时、有序，责任落实到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

周宏业在熟悉公司环境过程中，行至兴利矿业宿舍北空场

处解手时，误触裸露带电电线，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.从业人员安全意识淡薄，企业对从业人员的安全教育培训不到位；

2.兴利矿业安全生产管理人员对非工作区域风险辨识不全面，未及时发现裸露电线，致使地面局部带电，未及时消除现场安全隐患。

四 、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

周宏业，兴利矿业机电工程师。周宏业安全意识淡薄，发现存有裸露电线没有立即向本单位负责人报告，误触裸露带电电线，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十九条之规定，对本次事故负有直接责任，鉴于本人已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

郭金祥，兴利矿业安全矿长，负责公司矿山安全管理工作，取得安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：150**********031X）。 履行安全生产管理职责不到位，未及时排查出非工作区域裸露电线，导致发生一般事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由旗应急管理局暂停安全矿长安全生产知识和管理能力考核合格证一个月，并处上一年(2024年)年收入百分之二十的

罚款。

陈国华，兴利矿业机电矿长，取得安全生产知识和管理能力考核合格证(证号：150**********091X)，未及时消除非工作区域生产安全事故隐患，导致发生一般事故，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由旗应急管理局暂停机电矿长安全生产知识和管理能力考核合格证一个月，并处上一年(2024年)年收入百分之二十的罚款。

时华朋，兴利矿业法定代表人，主要负责安全生产管理工作。未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项之规定，处上一年(2024年)年收入百分之四十的罚款。

兴利矿业，落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未及时发现并消除事故隐患，安全生产责任制，安全培训教育不到位，对此次事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号)第十四条第二款之规定，建议由旗应急管理局对其处人民币陆拾捌万元的罚款。

五、事故主要教训

兴利矿业因从业人员在非工作时间、非工作区域，误触裸

漏带电电线造成的一般生产安全责任事故，暴漏了企业安全管理方面的一些具体问题，安全隐患排查不彻底、不及时，为做好非工作区域安全风险辨识和隐患排查治理，提高从业人员安全意识，做好以下几个方面的工作：

1.要深刻吸取本次触电事故教训，加强日常对非工作区域的巡检工作，做到发现问题隐患及时报告，及时消除问题隐患；

2.对新入职人员加强安全培训教育，充分告知作业场所和岗位存在的危险因素，认真落实岗位安全生产责任制，同时保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握岗位安全操作技能，提高从业人员安全意识；

3.兴利矿业要进一步完善领导带班制度，认真履行主要负责人主体责任，安全管理人员各司其职，认真履行安全管理职责。

六、事故整改和防范措施

（一）兴利矿业

1.要深刻吸取本次事故教训，认真组织召开事故分析会，制定整改方案，按照公司管理制度对相关责任人员进行严肃处理；

2.强化安全文化建设，深入开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，通过在矿山作业场所设置安全宣传栏、张贴安全标语、发放安全手册等方式，营造浓厚的安全文化氛围。同时，开展安全文化活动，如安全月、安全知识竞赛等，增强从业人员的安全意识和参与感；

3.全面开展风险隐患排查，严格执行风险隐患排查制度，

积极引导员工参与风险隐患排查，同时在非工作区域的危险地段设置明显的警示标识，如警示标志、警戒线等。

（二）巴拉奇如德苏木

1.加强巡查和巡检，建立定期的巡查制度，安排专人对辖区内矿山企业进行定期巡查；

2.开展一次辖区内矿山非生产区域巡查工作，及时发现并处理潜在的风险隐患。

（三）阿旗应急管理局

1.深刻吸取事故教训，组织企业开展辖区内矿山企业主要负责人安全教育培训，并结合矿山企业实际情况，开展专项安全教育培训；

2.加强逢查必考机制，加大辖区内矿山企业非工作区域隐患排查力度。


附 件：

1. 阿鲁科尔沁巴拉齐如德赤峰市天山兴利矿业有限公司“4 • 11”一般一般触电事故现场平面示意图

2.阿鲁科尔沁巴拉齐如德赤峰市天山兴利矿业有限公司“4 • 11”一般触电事故直接经济损失统计表

3. 阿鲁科尔沁巴拉齐如德赤峰市天山兴利矿业有限公司“4 • 11”一般触电事故调查报告意见签字表

附件1




附件2

阿鲁科尔沁巴拉奇如德赤峰市天山兴利矿业有限公司“4 • 11”一般触电事故直接经济损失统计表

序号	分类		金额(万元)	备注
1	人身伤亡所支出的费用	医疗费用(含护理费用)	230	1.郭金祥处2024年收入4.8万元百分之二十计0.96万元罚款；2.陈国华处2024年收入4.8万元百分之二十计0.96万元罚款；3.时华朋处2024年收入8.4万元百分之四十计3.36万元罚款；4.赤峰市天山兴利矿业有限公司处68万元罚款；合计罚款73.28万元。
2		丧葬及抚恤费用		
3		补助及救济费用		
4		歇工工资		
5	善后处理费用	处理事故的事务性费用		
6		现场抢救费用		
7		清理现场费用		
8		事故罚款和赔偿费用	73.28	
9	财产损失价值	固定资产损失价值		
10		流动资产损失价值		
11	合计		303.28	

附件3

阿鲁科尔沁巴拉奇如德赤峰市天山兴利矿业有限公司“4 • 11”一般触电事故调查报告意见签字表

序号	人员	单位	意见	签字
1	张立军	旗应急管理局	同意	
2	屈占军	巴拉奇如德苏木人民政府	同意	
3	张伟	旗应急管理局	同意	
4	巴雅尔	巴拉奇如德苏木人民政府	同意	正任系
5	蔡晓辉	旗公安局	同意	——崇
6	郭伟光	旗总工会	同意	命光
7	孔令东	旗应急管理局	同意	子会领练
8	阿拉达日图	巴拉奇如德苏木人民政府	③意	到5国灯