黄平县“8·8”一般车辆伤害道路运输事故调查报告

黄平县“8·8”一般车辆伤害道路运输事故调查组

2025年10月22日

目　录

一、事故有关情况.....1

（一）事故发生经过.....1-2

（二）事故性质.....2

（三）事故应急救援和善后处置情况.....2-3

（四）事故有关企业、车辆和人员基本情况.....3-4

（五）事故现场情况.....4

（六）事故造成的人员伤亡和经济损失情况.....4

二、事故原因.....4

（一）直接原因.....4-5

（二）间接原因.....5-6

三、事故有关单位监管情况.....6

（一）黄平县交通运输局.....6-7

（二）黄平县新州镇人民政府.....7-8

四、对事故有关责任人处理建议.....8

（一）建议对事故驾驶人杨某依法处理.....8

（二）建议对死者杨某远免于追责.....8-9

（三）生产经营单位主要负责人李某军存在的问题及处理意见.....9-11

五、对其他部门处理建议.....11

（一）黄平县交通运输局存在的问题和处理意见.....11-13

（二）黄平县宏达出租汽车有限责任公司存在的问题和处理意见.....13-17

六、事故防范及整改措施.....17

（一）严厉打击道路交通违法行为.....17-18

（二）强化安全宣传，提升全民道路交通安全意识.....18

（三）落实企业主体责任，强化安全管理.....18

黄平县“8·8”一般车辆伤害道路运输事故调查报告

2025年8月8日22时10分许，黄平县新州镇天平路500m（小地名：黄平县新州镇且兰医院路段）发生一起车辆碰撞行人的一般道路交通事故，造成1人抢救无效死亡。根据黔东南州应急管理局政策法规科2025年8月19日《工作提示》和《黄平县人民政府关于同意成立黄平县“8·8”一般车辆伤害道路运输事故调查组的批复》（黄府函〔2025〕111号）文件要求，成立了黄平县“8·8”一般车辆伤害道路运输事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，依法对该起事故进行调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、调取资料、技术鉴定和综合分析，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，查清了责任单位、肇事车辆、驾驶人存在的问题和不足，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2025年8月8日22时10分许，驾驶人杨某驾驶贵HD00968号小型轿车载三名乘客，由新州镇新客车站往且兰医院方向行驶，当车辆行驶至天平路500m（小地名：黄平县新州镇且兰医院路段）时碰撞行人杨某远，造成行人杨某远受伤经医生抢救无效死亡及车辆受损的道路交通事故。

（二）事故性质

经调查，事故调查组认定：黄平县“8·8”事故是一起一般车辆伤害的道路运输生产安全责任事故，事故类型为碰撞。

（三）事故应急救援和善后处置情况

事故发生后，前排副驾驶车位上的乘客马上拨打120急救电话，驾驶员杨某立即向黄平县宏达出租车公司副总经理石某清报告发生事故情况，后立即拨打报警电话。接到报警后，黄平公安交警大队、黄平县交通运输局、120急救，及黄平县宏达出租车公司等单位人员到现场开展救援处置，医务人员对伤者杨某远进行抢救，伤者杨某远经抢救无效死亡。

事故发生后，黄平县公安交警大队、黄平县交通运输局组织当事人杨某、黄平县宏达出租车公司及死者杨某远家属对事故赔偿事宜进行多次调解，因死者家属对事故责任认定、赔偿数额等不服，未能达成和解协议。死者家属对黄平县交警大队2025年8月22日作出的道路交通认定书双方责任划分存在异议，向黔东南州公安局交通警察支队申请复核，2025年8月29日黔东南州公安局交通警察支队复核，维持黄平县交警大队原道路交通事故认

定。死者遗体于2025年9月10日安葬，但双方尚未达成赔偿协议。

（四）事故有关企业、车辆和人员基本情况

1.黄平县宏达出租汽车有限责任公司。成立日期：2003 年 4 月 23 日；法定代表人：李某军，地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇窝田村三组，黄平县市场监督管理局颁发有营业执照，经营范围：巡游出租汽车经营服务，网络预约出租汽车经营服务等。黄平县交通运输局颁发有经营许可证，道路运输经营许可证号（黔交运管许可黔东南字 522622100008 号），证件有效期 2023 年 12 月 26 日至 2027 年 12 月 25 日。

2.贵 HD00968 号小型轿车及驾驶人有关情况。**车辆信息：**号牌号码：贵 HD00968，车辆类型：小型轿车，所有人：黄平县宏达出租汽车有限责任公司（住址：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇窝田村三组），使用性质：出租客运，品牌型号：帝豪牌 HQ7002BEV70，车辆识别代号：LB378U4W7KA145149，发动机号码：MC9J2105G，注册日期：2022-03-17。车辆保险情况：车辆购置有交强险，机动车第三者责任险（限额 200 万元），保险终止日期均为 2026 年 3 月 18 日。**驾驶人信息：**杨某，男，汉族，39 岁，持 B2E 驾驶证，取得《巡游出租汽车驾驶员证》，系贵 HD00968 号小型轿车驾驶员。2025 年 3 月 12 日起在黄平县宏达出租汽车有限责任公司驾驶出租车从事营运工作。

3.死者信息。姓名：杨某远，性别：男，在事故中死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于天平路500m（小地名：黄平县新州镇且兰医院路段），该路段为施划有双黄色实线的一般坡沥青道路，纵坡度为i=4%，道路为东西走向，东至且兰医院，西至新州镇新车站，北侧为凹地，南侧为建筑物。

（六）事故造成的人员伤亡和经济损失情况

1.杨某远，男，70岁，行人，在事故中死亡。

2.事故造成的直接经济损失情况。经统计测算，本起道路交通事故造成的直接经济损失约为人民币40.2万元。其中，人身伤亡支出费用为人民币约39万元，车辆受损修理费用约为人民币约1.2万元。

二、事故原因

（一）直接原因

事故调查组采信2025年8月29日黔东南州公安局交通警察支队出具的道路交通事故复核结论（黔公交复结论字〔2025〕000167号）结论，结合调查情况，认定本起一般车辆伤害道路运输事故事件发生的直接原因为:

1.杨某驾驶贵 HD00968 号小型轿车，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款:“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”。违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条:“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。

在没有限速标志的路段，应当保持安全车速”。（事故路段限速30km/h，时速 72km/h）致使车辆碰撞行人杨某远，其违法行为是导致此次事故发生的原因之一。

2.死者杨某远，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十五条：“行人横过机动车道，应当从行人过街设施通过；没有行人过街设施的，应当从人行横道通过；没有人行横道的，应当观察来往车辆的情况，确认安全后直行通过，不得在车辆临近时突然加速横穿或者中途倒退、折返”。杨某远在车辆临近时加速横穿道路的过错行为是导致此事故发生的另一原因。

（二）间接原因

1.驾驶员杨某道路交通安全意识和法治意识淡薄，驾驶车辆上路行驶违反相关法律法规。

2.死者杨某远道路交通安全意识和法治意识淡薄，在有人行横道的道路、未走人行横道，横穿机动车道，违反相关法律法规。

3.黄平县宏达出租汽车有限责任公司，主体责任落实不到位，安全生产责任制落实不到位。对本单位驾驶人安全教育培训不到位。车辆动态监管不到位。结合本行业实际开展应急演练不到位。开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作不到位。

4.黄平县交通运输局监管指导不力，一是监管指导黄平县宏

达出租汽车有限责任公司开展风险分级管控和隐患排查治理不到位，虽然黄平县宏达出租汽车有限责任公司制定有风险分级管控制度，却落实不到位。二是对黄平县宏达出租汽车有限责任公司应急演练监管指导不到位，截至事发前未开展应急演练，并未督促指导其开展。三是对黄平县宏达出租汽车有限责任公司的车辆动态监管平台进行检查不到位，虽然开展了相关检查，却未深入。

三、事故有关单位监管情况

（一）黄平县交通运输局

黄平县交通运输局年初结合实际制定了《黄平县交通运输综合行政执法大队2025年度行政执法检查工作计划》，对全年的行政执法检查工作作了有效安排，将全县道路班线客运、公交及出租车公司，网约平台公司，道路运输企业，机动车维修企业，重点货运源头企业，共46家单位纳入了检查范围。2025年以来，黄平县交通运输局开展行政执法检查办理案件57件。开展公路巡查89次，处置车辆4辆。开展路检路查工作98次，处置车辆25辆。同时，印发了《黄平县汛期交通运输灾害预警叫应工作机制（试行）》《黄平县交通运输局关于做好村组公路安全隐患治理工作的函》《黄平县交通运输局关于开展道路运输领域安全风险隐患排查整治及从业人员背景核查工作的通知》《黄平县交通运输局关于落实道路旅客运输企业安全管理规范的工作提示》《清明节期间交通运输安全工作提示》《关于做好水上交通安全

的工作提示》《端午节期间交通运输安全工作提示》《关于开展道路运输企业车辆动态监控摄像头排查整治工作的通知》《黄平县交通运输局关于州运会开幕式交通运输工作方案》《客运市场秩序“打非治违”专项整治行动实施方案》等文件，并开展落实工作。黄平县交通运输局在对出租车行业安全监管中，发现和责令整改的问题集中体现在巡游出租车驾驶员不按照规定使用计程计价设备等违法行为，对于巡游出租车驾驶员接打电话、超速行驶、违停等监督管理不到位，致使驾驶人违法违规驾驶行为长期存在。

（二）黄平县新州镇人民政府

新州镇人民政府围绕县安委办及上级相关部门下达的文件对辖区安全生产工作进行督导，对辖区的安全隐患进行排查，积极做好安全生产宣传工作。2025 年，截至 9 月份，召开安全生产工作会议 9 次，加强对辖区道路安全隐患的排查，对发现的安全隐患，及时协调相关部门进行解决，解决不了的，立即设立警示标牌和警示柱，并做好限期整改。同时，要求各村（社区）在开展道路交通安全宣传时，加强对辖区重点人员的走访宣传，实行一个月一走访，入户做好道路交通安全宣传工作。对于新州镇五里桥村的道路交通安全宣传工作，新州镇综治中心工作人员进行了督导，效果一般。新州镇五里桥村在每月的工作安排部署中，6 月、7 月无道路交通安全工作安排。截至 9 月该村广播宣传每月 12 次共 108 次，其中 1 月到 3 月无安全生产广播宣传记录，4

月到9月有安全生产广播宣传记录，但无道路交通安全广播宣传记录。开展道路交通劝导55次，道路交通安全巡查19次，公路路长巡路38次。无重点人员入户宣传记录。新州镇飞云社区在每月的工作安排部署中，4月、7月无道路交通安全工作安排。道路交通安全宣传简报有4月、6月、9月。开展道路交通安全巡查每月4次共32次。无重点人员入户宣传记录。新州镇在道路交通安全宣传、道路安全巡查、道路安全劝导方面虽然作了安排部署，但村（社区）落实有差距。建议新州镇人民政府加强对安排部署的工作进行督促，特别是重点领域、重要环节工作的督促，确保工作落实落细落到位。

四、对事故有关责任人处理建议

（一）建议对事故驾驶人杨某依法处理

驾驶员杨某，作为出租车辆驾驶人，安全意识淡薄，在驾驶过程中违规操作、超速行驶（事故路段限速30Km/h，时速72Km/h），以致造成事故发生，在此次事故中负同等责任。建议由公安交警部门依法处理。

（二）建议对死者杨某远免予追责

死者杨某远，安全意识淡薄，在有人行横道的道路，未走人行横道，横穿机动车道，违反相关法律法规，以致造成事故发生，在此次事故中负同等责任。鉴于在事故中死亡，不予追究责任。

（三）生产经营单位主要负责人李某军存在的问题及处理意见

李某军（黄平县宏达出租汽车有限责任公司负责人）。

按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（五）规定“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”。根据调查，李某军的调查笔录显示未建立安全风险分级管控机制，没有建立安全隐患排查台账。黄平县宏达出租汽车有限责任公司提供材料显示建有安全风险分级管控机制，安全隐患排查台账，但安全隐患排查台账只有车辆检查图片，无文字记录，**存在安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位问题。**

按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（五）规定“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”。根据调查，李某军的调查笔录显示，对于车辆动态监控，查看驾驶员的在岗情况、驾驶员的心情、开车动作、驾驶员是否有疲劳驾驶，然后及时电话通知驾驶员整改纠正。未在事后进行如何分析、处理，也未提及驾驶员超速违法行为。该公司安全管理员石某清的调查笔录显示，对于监控平台发出的违法预警信息，通过监控平台进行语音提示，要求整改；如有重大违规行为，达到处罚规定的，公司进行处罚。同样，未在事后进行如何分析

处理。该公司安全员、监控员石某飞的调查笔录显示，该公司的监控平台对一辆车一天要抽看3遍，记录1遍（未提供台账）。如有轻微的违规行为，就对驾驶员进行语音提示，如有严重的违规行为，就跟老总汇报。并未对存在交通违法、违规信息的客运驾驶员在事后及时给予处理，**存在车辆动态监管不到位，未能及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。**

按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（六）规定“组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案”。根据调查，黄平县宏达出租汽车有限责任公司材料显示，制定有生产安全事故应急救援预案，无2025年应急演练材料。李某军的调查笔录显示，应急演练按照上级要求，每半年开展演练1次，本来预计8月份开展1次，截至事发前未开展。根据《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条“易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门”之规定，该公司应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，**存在开展应急救援演练不到位问题。**

综上，李某军作为企业主要负责人。企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位。未按时结合本行

业实际开展道路交通事故应急演练。车辆动态监管不到位，未能及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”的规定，建议由黄平县应急管理局对李某军立案查处。

五、对其他部门处理建议

（一）黄平县交通运输局存在的问题和处理意见

按照《中华人民共和国安全生产法》总则第三条“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制”规定。根据调查，黄平县交通运输局存在以下问题：

一是存在车辆动态监控管理工作督促指导不到位问题。黄平县交通运输局提供的调查材料及黄平县交通运输行政执法大队何某琴的调查笔录显示，分别于2025年3月26日、6月16日对黄平县宏达出租汽车有限责任公司的车辆动态监控管理情况、监控动态抽查台账、交通违法处置情况工作进行了检查，抽查了贵HD02081、贵HD03182、贵HDA8293、贵HD82588、贵HD76599、贵HD80038、贵HDA2968、贵HD68126、贵HD35826都显示正常。而根据调查组到该公司随机抽查的监控平台车辆

（贵 HD00968、贵 HD65198、贵 HD03898）数据显示，车辆行驶都存在超速违法行为。

二是存在安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作监督指导不到位问题。黄平县交通运输局提供的调查材料及黄平县交通运输行政执法大队潘某的调查笔录显示，其对黄平县宏达出租汽车有限责任公司进行了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作监督指导。但黄平县宏达出租汽车有限责任公司提供的材料显示，虽然建有安全风险分级管控机制，但安全隐患排查台账只有车辆检查图片，无文字记录。同时，公司法人李某军的调查笔录显示未建立安全风险分级管控机制，没有建立安全隐患排查台账；该公司安全管理员石某清的调查笔录显示未建立安全风险分级管控机制，实际开展了风险分级管控工作。

三是存在开展应急救援演练督促帮扶指导不到位问题。黄平县交通运输行政执法大队何某琴的调查笔录显示，2025 年黄平县宏达出租汽车有限责任公司未喊其参加应急演练。同时，黄平县宏达出租汽车有限责任公司提供的材料显示，制定有生产安全事故应急救援预案，无 2025 年应急演练材料。该公司法人李某军的调查笔录显示，应急演练按照上级要求，每半年要开展演练 1 次，本来预计 8 月份开展 1 次，截至事发前未开展。该公司安全管理员石某清的调查笔录显示，截至事发前，2025 年应急演练未开展。

综上，黄平县交通运输局存在督促指导企业落实主体责任不

到位，在开展年度执法和安全生产日常监督巡查中未发现黄平县宏达出租汽车有限责任公司主要负责人未有效履行法定的安全监督管理职责：对企业车辆动态监管工作督促指导不到位，对企业落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作督促指导不到位，对企业开展应急救援演练督促帮扶指导不到位。建议黄平县交通运输局对相关股室及人员开展约谈，责令整改，并将以上情况报黄平县人民政府。同时，县交通运输局向黄平县人民政府作出深刻检讨。

（二）黄平县宏达出租汽车有限责任公司存在的问题和处理意见

按照《中华人民共和国安全生产法》总则第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。根据调查，黄平县宏达出租汽车有限责任公司存在以下问题：

按照《道路旅客运输企业安全管理规范》第五十四条规定：“客运企业应当建立客运车辆动态信息统计分析制度”，“客运企业应当定期对道路运输车辆动态监控数据质量问题、驾驶员违法违规驾驶行为进行汇总分析，及时采取措施处理”，“对存在交通

违法、违规信息的客运驾驶员，客运企业应当在事后及时给予处理，对多次存在违法、违规行为的驾驶员应当作为重点监控和安全培训教育的重点对象。客运车辆动态监控数据应当至少保存6个月，违法驾驶信息及处理情况应当至少保存36个月”。根据调查，该公司安全员、监控员石某飞的调查笔录显示，该公司的监控平台对一辆车一天要抽看3遍，记录1遍（未提供台账）。如有轻微的违规行为，就对驾驶员进行语音提示，如有严重的违规行为，就跟老总汇报。同时，该公司安全员、监控员石某飞的调查笔录显示，交警部门抄告的驾驶员违法行为是监控平台没有发现的，该公司提供的《交通违法台账》显示2025年度交警部门共抄告违法行为共有13件。根据调查组到该公司随机抽查的监控平台车辆（贵HD00968、贵HD65198、贵HD03898）数据显示，车辆行驶都存在超速违法行为。因此，该公司**存在车辆动态监控管理不到位问题，**未对存在交通违法、违规信息的客运驾驶员在事后及时给予处理。也未对车辆动态监控数据质量问题、驾驶员违法违规驾驶行为进行汇总分析，致使驾驶人超速、接打电话等违法违规行为长期存在。**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（五）“检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”之规定。**

按照《道路旅客运输企业安全管理规范》第二十一条规定：“客运驾驶员岗前培训不少于24学时，并应在此基础上实际跟车实习，提前熟悉客运车辆性能和客运线路情况”。根据调查，黄平县宏达出租汽车有限责任公司文件（宏达字〔2024〕5号）第

八章第三节驾驶员岗前培训、考核制度显示，理论培训不少于12学时，实际驾驶操作不少于30学时。该公司法人李某军的调查笔录显示理论学习不低于3小时，之后进行理论考试，理论考试合格后进行实际操作考核，实际操作考试合格后才聘用驾驶员。公司安全管理员石某清的调查笔录显示，驾驶员岗前培训6个学时。肇事驾驶员杨某的调查笔录显示，其岗前培训为30分钟。**存在安全生产教育和培训落实不到位问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”之规定。**

按照《道路旅客运输企业安全管理规范》第三条规定：“客运企业是道路旅客运输安全生产的责任主体，应当坚持以人民为中心，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，严格遵守安全生产、道路交通安全和运输管理等有关法律法规、规章和标准，建立健全全员安全生产责任制和安全生产管理制度，完善安全生产条件，严格执行安全生产操作规程，加强客运车辆技术管理和客运驾驶员等从业人员管理，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，保障道路旅客运输安全”。根据调查，该公司法人李某军的调查笔录显

示未建立安全风险分级管控机制，没有建立安全隐患排查台账。该公司安全管理员石某清的调查笔录显示未建立安全风险分级管控机制，实际开展了风险分级管控工作。黄平县宏达出租汽车有限责任公司提供材料显示建有安全风险分级管控机制，安全隐患排查台账，但安全隐患排查台账只有车辆检查图片，无文字记录。**存在安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施”之规定。**

按照《道路旅客运输企业安全管理规范》第十七条（七）规定“客运企业的主要负责人对本单位安全生产工作负有组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，开展应急救援演练”。根据调查，黄平县宏达出租汽车有限责任公司材料显示，制定有生产安全事故应急救援预案，无2025年应急演练材料。该公司法人李某军的调查笔录显示，应急演练按照上级要求，每半年开展演练1次，本来预计8月份开展1次，截至事发前未开展。该公司安全管理员石某清的调查笔录显示，截至事发前，2025年应急演练未开展。根据《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条“易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生

产监督管理职责的部门”之规定，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，**存在开展应急救援演练不到位问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（四）“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全、生产管理人员履行：组织或者参与本单位应急救援演练”之规定。**

综上，黄平县宏达出租汽车有限责任公司在此次事故中负有责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，发生一般事故的，由应急管理部门处三十万元以上一百万元以下的罚款”规定，建议由黄平县应急管理局对黄平县宏达出租汽车有限责任公司立案查处。

六、事故防范及整改措施

（一）严厉打击道路交通违法行为。交通运输部门加大对企业监督管理力度，强化企业对驾驶人考核奖惩制度措施才能落地见效；交通运输、公安交警要严厉打击交通违法行为，提高违法行为的曝光率和震慑力，加大对重点路段、重点车辆、重点人员的执法检查力度，依法严厉打击超速、超员、超载等交通违法行为，有效防范道路交通安全风险。

（二）强化安全宣传，提升全民道路交通安全意识。各有关部门要进一步强化道路交通安全宣传教育，突出宣传重点，创新宣传方式，拓宽交通安全宣传的广度和深度，不断提高宣传教育的针对性和时效性，形成全社会积极参与交通安全宣传教育的氛围，进一步提升全民交通安全意识，增强广大交通参与者维护交

通安全的自觉。

（三）落实企业主体责任，强化安全管理。各行业主管部门要进一步强化红线意识和底线思维，督促企业完善安全生产规章制度和操作规程，强化行业监管责任，严格落实企业全员安全生产责任制、制定并实施企业安全生产教育培训和培训计划，严格按照考核制度进行考核，建立并落实安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防工作机制；企业提高安全生产经费投入，提升科技监管设施设备和水平，提升道路运输企业安全生产管理水平。

黄平县“8·8”一般车辆伤害道路运输事故调查组

（黄平县应急管理局 代章）

2025年10月22日