华池县2019年“3·28”一般物体打击事故调查报告

2022年6月4日，接群众实名举报：“2019年3月28日15时30分左右，陕西兴庆集团实业有限公司40016钻井队在长庆油田第十采油厂白218井组（华池县紫坊畔乡）进行关96-226井钻井过程中，在调整B型大钳平衡度时吊钳吊绳崩断打在平台上作业的朱立民后脑勺，致朱立民死亡”。市政府政务中心、市应急局将举报件转我县核实。华池县委、县政府高度重视，要求华池县应急管理局立即组织人员进行核查。经县应急管理局了解核实举报情况属实。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，6月17日，成立了由县政府副县长任组长，县应急管理局、公安局、纪委监委、石化办、总工会为成员的事故调查组，并邀请华池县人民检察院派员参与，开展事故调查工作。

事故调查组通过调查取证、查阅资料、人员问询和综合分析等，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位和责任人的处理建议及事故防范整改措施。现将调查处理情况报告如下:

一、事故发生情况

（一）事故经过

2019年3月28日，陕西兴庆集团实业有限公司（以下简称陕西兴庆公司）40016钻井队按照《油田钻井工程》合同约定在长庆油田第十采油厂白218井场（华池县紫坊畔乡）进行关96-226油井钻井作业。当天“一”开完，进行下表层套管的准备工作。15时左右，当班司钻袁封余带领场地工朱立民和内钳工叶长贞在钻井平台上进行准备工作，袁封余、朱立民和叶长贞3人互相配合调整B型大钳的平衡度。15时30分，袁封余用扳手拧吊B型大钳的螺栓，在调整时该螺栓断裂，袁封余立即下达了闪开的指令，3人向不同的方位紧急避险，待袁封余和叶长贞回头看时发现朱立民倒在钻井平台上。袁封余和叶长贞两人立即扶起朱立民，发现朱立民右后脑勺受伤出血。

事故发生后，井队长袁中国立即赶赴事发现场，查看朱立民受伤情况并组织将朱立民抬下钻井平台，并第一时间报告了公司安全经理许俊祥、总经理高世浩及董事长高世海。高世海安排井队值班皮卡车将伤者送医抢救，未向紫坊畔乡政府、华池县应急管理局及采油十厂报告事故，造成事故瞒报。15时45分，伤者被送至华池县紫坊畔乡卫生院，该院医护人员在皮卡车车箱做了一般体外检查，发现朱立民瞳孔散大，意识不清，建议立即送往华池县人民医院进行救治。袁中国随即拨打了120急救电话，后用井队皮卡车将朱立民送往华池县人民医

院，同时华池县医院120救护车上来接。16时10分，在乔河乡乔河街道会合，救护车随行的医护人员对朱立民做了检查并给予心肺复苏、呼吸气囊辅助供氧、肾上腺素静推等抢救措施，16时40分，朱立民经抢救无效死亡。

（二）死亡人员基本情况及直接经济损失

该起事故造成1人死亡，直接经济损失115万元。

二、事故责任单位情况

陕西兴庆集团实业有限公司，法定代表人：高世海，靖边县工商行政管理局于2008年3月13日换发《营业执照》，统一信用代码：91610824776984 73XU，注册资本：5000万元，成立日期：2000年8月15日，营业期限：2008年3月13日至2046年3月12日，住所：陕西省榆林市靖边县张家畔镇寨山民族小学南100米处，经营范围：石油及天然气开采辅助活动。公司下设：生产运行部、技术部、外协部、财务部、后勤管理部、办公室和车队。目前在甘肃省庆城县和陕西省西安市均设办公基地。该公司2019年时，从业人员有243人，其中管理人员14人，专业技术人员26人，拥有钻井队伍10支。该公司最近取得《安全生产许可证》的时间是2019年4月4日，《安全生产许可证》编号为陕（榆）FM安许证字〔250〕，现持有陕西省榆林市应急管理局颁发的《安全生产许可证》，编号为陕（榆）FM安许证字〔250〕，许可时间2022年5月9日，许可

范围为石油钻井，有效期为2022年5月20日至2025年5月19日。2019年，该公司为长庆油田分公司第十采油厂产建项目组关96-226钻井作业的施工单位。

中国石油长庆油田分公司第十采油厂（以下简称第十采油厂）始建于1999年，主要开展油田开发、产能建设工作，全厂下设机关科室14个、机关附属单位10个、作业区5个。产能建设项目组主要承担庆阳市华池县区域内的油田开发工作。项目组下设生产安全（生产调度、现场安全环保监管、交通安全管理）、地质、钻井（负责钻井生产组织，队伍工程质量，井控，安全环保，消防管理及考核）、试油、外协、经营、综合7个办公室，有工作人员52名。2019年第十采油厂产能建设项目组共招标钻机17部，固井单位1家，压裂机组12套，试油队伍19支，录井队伍35支，测井单位1家。2018年10月24日，长庆油田分公司在中国石油物资有限公司（中国石油招标中心）平台发布招标公告，招标项目为长庆油田2019-2021年井筒工程集中招标-石油开发水平井（大斜度井）钻井工程，2018年11月24日开标，陕西兴庆集团实业有限公司于2018年12月10日中标，2019年2月19日与第十采油厂签订合同，合同项目为石油开发水平井（大斜度井）钻井工程服务，合同期限：2019年2月19日至2019年12月31日。招标期限3年，每年签订合同。

三、事故原因及性质

（一）原因分析

1. 直接原因

陕西兴庆公司40016钻井队当班作业人员（叶长贞、袁封余）在用扳手拧吊B型大钳的螺栓来调整B型大钳的平衡度时，因将螺栓过度拧紧，致使螺栓被拧断，悬吊B型大钳的钢丝绳打在朱立民的右后脑勺，最终导致朱立民死亡。

2. 间接原因

陕西兴庆公司安全生产主体责任落实不到位；公司制定的各项规章制度及操作规程执行不力；未按国家、行业相关规范、标准进行管理；安全生产教育培训流于形式；未建立安全生产隐患排查治理制度；现场作业环境隐患排查不彻底。

第十采油厂产建项目组安全管理责任落实不力，各专业办公室安全管理人员未对陕西兴庆公司40016钻井队的安全生产实施有效管理和监督；对陕西兴庆公司的安全生产许可证、安全生产管理机构、规章制度、操作规程、安全教育培训以及负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗等情况进行审核把关不严。

中国石油长庆油田分公司第十采油厂安全管理责任落实不力，对其产建项目组、外包队伍的安全工作监管不严。

（二）事故的性质

华池县2019年白218井台“3·28”关96-226井钻井亡人事故是一起一般物体打击生产安全责任事故。

四、对事故责任单位及责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《甘肃省安全生产条例》《甘肃省安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》的规定，建议对本起事故责任单位和责任人员作出如下处理。

（一）事故责任单位的处理建议

1. 陕西兴庆集团实业有限公司，未有效履行安全生产企业主体责任，安全生产管理制度和操作规程不健全，执行不严、不实，安全教育培训制度缺失，作业现场隐患排查不到位。在事故发生后至群众实名举报前，未向紫坊畔乡政府、县应急管理局报告事故，形成事故瞒报。依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第一百零九条第一项[①]规定，建议由华池县应急管理局对陕西兴庆公司给予处罚；依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[②]规定，建议由华池县应急管理局对陕西兴庆公司瞒报生产安全事故给予处罚。

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

② 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项，事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

2. 中国石油长庆油田分公司第十采油厂产建项目组，对外包队伍安全工作管理不严、不细致，对本起事故负有直接管理责任，建议由中国石油长庆油田分公司第十采油厂按照油田单位内部相关规定对产建项目组作出处理，处理结果报华池县政府。

3. 中国石油长庆油田分公司第十采油厂，对其产建项目组、外包队伍的安全工作监督不严，对本起事故负有监督管理责任，依据《甘肃省安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》第二十六条[③]规定，建议由华池县政府对中国石油长庆油田分公司第十采油厂在全县范围内进行通报批评。

（二）相关责任人员的处理意见

1. 袁封余，时任陕西兴庆集团实业有限公司40016队司钻，对该起事故负直接责任，建议由陕西兴庆公司按公司规定处理，处理结果报华池县政府。

2. 叶长贞，时任陕西兴庆集团实业有限公司40016队内钳工，对该起事故负直接责任，建议由陕西兴庆公司按公司规定处理，处理结果报华池县政府。

[③] 《甘肃省安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则第二十六条：各级党委、政府及其有关部门、生产经营单位安全生产工作存在下列情形之一的，应当采取责令作出书面检查、约谈、通报批评、取消当年评优评先资格、责令公开道歉、停职检查、工作岗位调整、引咎辞职、责令辞职或免职等方式进行问责；情节严重的，依照有关规定追究党纪政纪责任；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关依法处理。（一）未按上级要求完成整顿关闭任务的，未依法整治、关闭不具备基本安全生产条件的生产经营单位或者取缔非法生产经营单位的，包庇、纵容非法、违法生产经营行为或者对其查处不力的。

3. 袁中国，时任陕西兴庆集团实业有限公司40016钻井队队长，对该起事故发生负有直接领导责任，建议由陕西兴庆公司按公司规定处理，处理结果报华池县政府。

4. 许俊祥，时任陕西兴庆集团实业有限公司主管生产安全副经理，对该起事故的发生负主要领导责任，建议由陕西兴庆公司按公司规定处理，处理结果报华池县政府。

5. 高世浩，陕西兴庆公司总经理，对该起事故的发生负重要领导责任，建议由华池县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项[④]规定对其处上年度收入百分之三十的罚款。

6. 高世海，陕西兴庆公司法人，对该起事故的发生负重要领导责任，建议由华池县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定对其处上年度收入百分之三十的罚款。事故发生后，高世海未向相关部门上报该起事故，造成事故瞒报，建议由华池县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[⑤]规定对其处上年度收入百分之七十的罚款，对其不报、谎报生产安全事故的行为由公

---

④ 《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

⑤ 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条，事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

安机关依法调查处理。

7. 张兴，时任第十采油厂产建项目组钻井办公室主任，对该起事故的发生负管理责任，建议由第十采油厂按照有关规定作出处理，并将处理结果报送华池县政府。

8. 马建文，时任第十采油厂产建项目组安全办主任，对该起事故的发生负管理责任，建议由第十采油厂按照有关规定作出处理，并将处理结果报送华池县政府。

9. 曹型林，时任第十采油厂产建项目组安全环保总监，对该起事故的发生负管理责任，建议由第十采油厂按照有关规定作出处理，并将处理结果报送华池县政府。

五、防范措施

为举一反三，切实强化油田企业生产运行安全，针对该事故，现提出以下规范管理要求。

（一）切实强化企业安全生产主体责任。陕西兴庆公司、第十采油厂要深刻吸取事故教训，举一反三，并针对本起事故暴露出的问题，强化安全生产红线意识，严格履行安全生产主体责任，建立健全安全生产责任体系，进一步明确细化安全生产职责，把责任落实到岗位、具体到个人。不断健全安全管理体系，充实安全生产管理力量，及时修订完善各项规章制度，补齐补全制度短板，不断夯实安全生产基础，坚决防范事故发生。

（二）全面提升企业安全生产管理能力。陕西兴庆公司、第十采油厂要认真落实作业现场管理规定，进一步完善管理制度，明确岗位职责，加强现场监管，严格现场作业监督，确保承包单位能够依法履责、依规作业、依章操作。

（三）大力开展安全生产宣传教育培训。陕西兴庆公司、第十采油厂要针对性的开展《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《甘肃省安全生产条例》等法律法规的学习培训，围绕岗位职责和工作内容，按照岗位培训要求，建立完善培训机制，确定培训内容，丰富培训方式，并定期做好考核评估，提高职工履职能力，特别是提高外包民营企业的安全生产意识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故和应急处置的能力。

（四）积极完善应急管理体制机制。第十采油厂要督促外包队伍特别是民营企业队伍按照实际编制修订切实可行的事故应急救援预案，建立应急救援组织，明确人员，落实事故应急救援和事故报告处置程序，同时定期不定期开展应急救援演练活动，切实提升企业的安全防范意识。

（五）严格落实属地和行业监管责任。2019年白218井台“3·28”事故造成1人死亡，直接经济损失115万元。在一定程度说明我县在油气生产领域监管中仍然存在盲区和短板，形势仍不容乐观。对此，我县要以此为鉴，认真贯彻落实市委、市

政府关于安全生产的决策部署，严格落实安全生产属地管理、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，充分认识当前油气生产行业领域安全生产形势的复杂性，进一步强化政府安全生产属地管理和行业监管责任，精心组织，周密安排，深入开展辖区石油天然气开采和外包工程安全生产大排查大整治行动，严厉打击违法分包、转包等行为，切实督促企业落实主体责任。同时，牢固树立安全发展理念，不断夯实安全生产工作基础，全面排查企业安全生产和管理中的薄弱环节，真正把压力传导到基层，把工作落实到企业，有效控制各类安全风险，坚决防范各类生产安全事故的发生。