洛阳华山林场压路机“9.30”侧翻事故调查报告

2025-01-21 16:55 来源：环江毛南族自治县应急管理局

2024年9月30日11：00时许，广西壮族自治区河池市森林防火道路建设项目第六标段57号线路（洛华山林场北山分场腰尼片区）发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失70万元。

事故发生后，县委、县人民政府领导高度重视，县政府主要领导、分管领导立即督促和组织县应急局、县公安局、洛阳镇人民政府等部门赶赴事故现场指导救援和调查核实，县应急管理局按照规定时间报告自治县委员会办公室、自治县人民政府办公室和河池市应急管理局。2024年9月30日，县应急管理织洛阳镇人民政府和洛阳派出所等部门到事故现场调查核实事故情况。为进一步查明事故原因，2024年10日，自治县人民政府成立了由自治县人民政府办公室、自治县应急管理局、自治县公安局、自治县总工自治县林业局、自治县人社局、洛阳镇人民政府和洛阳派出所等部门组成的事故调查组，自治县纪委监委派员参加。事故调查组坚持以“依法依规、科学严谨、实事求是、注重实效”的原则制定调查方案，现场勘查、查阅有关资料、询问相关人员，提取证言证物。经综合分析，查明了事故发生经过和事故性质的认定，提出了事故防范建议。现将有关情况报告如下：

一、建设、施工、监理单位概况

（一）建设单位概况：河池市林业局、环江毛南族自治县林业局。

（二）监理单位概况：陕西鹏泽项目管理有限公司，《营业执照》的统一社会信用代码91610702MA6YPEJX4E;法定代表人：黄茜；经营范围包括一般项目：对外承包工程、工程管理服务、

智能问答

采购代理服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、单建式人防工程监理
程造价咨询业务、招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
目：建设工程施工、建筑劳务分包、建设工程监理、公路工程监理、水利工程建设监理、地质灾害治理工
理、水运工程监理、文物保护工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、室内环境检测、测绘服务、检
服务、水利工程质量检测、建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
具体经营项目以审批结果为准）。地址：陕西省汉中市南郑区中所营街道办董家营村一组（董家营十字）；
鹏泽项目管理有限公司河池分公司负责人：罗茂。

（三）施工单位概况：广西鸿安建设有限公司河池市森林防火道路建设项目第六标段项目经理部，
执照》的统一社会信用代码：9145100005950430X6;法定代表人：林永德；经营范围包括许可项目：建
程施工、住宅室内装饰装修、建筑物拆除作业（爆破作业除外）、地质灾害治理工程施工、文物保护工
工、建筑劳务分包、施工专业作业、公路管理与养护、路基路面养护作业；（依法须经批准的项目，经相
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工
工、体育场地设施工程施工、园林绿化工程施工、建筑材料销售、停车场服务、信息系统运行维护服务、
门窗工程施工、建筑装饰材料销售、市政设施管理。地址：广西壮族自治区百色市右江区龙景街道七塘社
忍一组综合楼5楼；注册日期：2012年12月11日。《建筑业企业资质证书》的证书编号：D145200592
表人：林永德；资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级。《安全生产许可证》的证书编号：（桂）J
证字〔2013〕000222；有效期：2022年4月27日至2025年4月27日；许可范围：建筑施工。河池市森
火道路建设项目第六标段项目经理部经理（主要负责人）：黄凤鸣。2024年9月23日，广西鸿安建设有限
与死者覃光福签订《农民工劳动合同书》，覃光福担任压路机驾驶员岗位。

二、工程概况和压路机基本情况

（一）广西壮族自治区河池市森林防火道路建设项目第六标段项目

该项目是广西鸿安建设有限公司以黄凤鸣为项目经理组成的团队参与招投标并中标，广西鸿安建设有
司任命黄凤鸣作为第六标段项目经理，全面负责工程施工质量、安全、进度及工程施工有关的相关事宜。
标段项目共有27条路线（46–72号路线）建设，事故地点发生在57号路线，入口到出事点约2.08公里，
经过洛阳镇华山林场北山分场腰尼片区。

（二）压路机

合格证编号：021010349；产品名称：振动压路机；产品型号：XS202J；发动机编号：B410K645
厂编号：3202102165；生产单位名称：徐工集团工程机械股份有限公司。司机:覃光福，持有工程机械压
《特种作业操作证》，有效期：2019年2月19日至2025年2月19日。

三、事故发生经过情况

2024年9月30日，早上8点左右，广西壮族自治区河池市森林防火道路建设项目第六标段[illegible]线现
工管理员黄家志、覃建功和覃光福（压路机司机）、韦尚平（钩机司机）一起到57号路线工地[illegible]黄家
排韦尚平开钩机到57号线AK2+070左右（事故地点）开挖平整路面，到10点40分左右，事故[illegible]
成，韦尚平开钩机继续往前50米左右平整下一段路面，覃建功则作为现场管理员一同前去监督，黄家志
在事故路面监督覃光福开压路机碾压刚平整完成的路面，到11点00分左右，事故地点路面就碾压好了，
家志就喊覃光福把压路机后退到路边安全点停机等候，并交代覃光福在那里等待，黄家志自己先回去上

智能问答

午饭过来，到11点40分左右，黄家志拿午饭回来到工地，发现压路机没有停在原来的地点了，黄家志以为覃光福开压路机往前面去进行碾压路面工作了，然后黄家志就打电话问覃建功和韦尚平是否看见压路机，韦尚平没有看到压路机，压路机也没有往前走，并和黄家志讲前面这段路面也平整好了，需要找覃光福开压路机碾压路面，然后覃建功、韦尚平就一起沿路往回寻找，找了几分钟，在事故地点发现了压路机轮印往路边下方向，感觉应该是压路机翻下坡去了。黄家志的皮卡车停在事故地点30米左右不能前行了，黄家志就和韦尚平下坡去看看，于是韦尚平就顺着轮印下去寻找，下坡10米左右发现了覃光福和压路机，覃光福被卡压路机驾驶室里面，喊了几声，覃光福没有反应，韦尚平就和黄家志汇报情况，黄家志随后拨打120、119救援。到13点00分左右，洛阳镇卫生院到现场救援，13点10分左右，自治县林业局赶到现场处置，随后自治县消防救援队、洛阳消防救援队、洛阳派出所先后赶到现场进行救援，经医护人员到现场确认压路机司机覃光福死亡，自治县消防救援队、洛阳消防救援队队员（5人左右）使用专业工具拆解压路机进行施救，经过1小时的抢险施救，最终将覃光福施救出来，覃光福被抬到路面后，环江毛南族自治县公安局刑事科学技术室法医、现场勘查技术员对事故现场、尸表进行勘验，施工项目部和各部门人员陆续赶到现场处置。

四、死者基本情况

覃光福，男，汉族，1962年5月22日出生，户籍地址：广西环江毛南族自治县思恩镇城北社区菜园路68号。生前系广西鸿安建设有限公司压路机驾驶员，2024年9月23日到广西壮族自治区河池市森林防火道路建设项目第六标段工作。

五、事故现场勘验

2024年9月30日和10月25日，调查组成员分别到广西壮族自治区河池市森林防火道路建设项目第六标段57号路线现场勘验：**（一）**事故发生地点：广西壮族自治区河池市森林防火道路建设项目第六标段57号AK2+070左右（环江毛南族自治县洛阳镇华山林场北山分场腰尼片区）；**（二）**事故现场路面宽6米，路基宽1米，路面坡度7度；**（三）**事故现场没有安全警示标志，压路机碾压方向由西向东，路基为黄泥，视线不**（四）**事故路面有明显压路机车轮印，车轮印由坡顶往路边一侧延伸，且路边坡有明显压路机车轮压过痕**（五）**事故压路机侧翻在事故路边坡底约10米处；**（六）**经环江毛南族自治县公安局刑事科学技术室法医场勘查技术员到现场勘查及对尸表检验，没有发现覃光福被谋害迹象，死亡原因符合现场情况；**（七）**具见事故现场示意图。

六、医院证明情况

环江县第二人民医院（洛阳医院）2024年9月30日上午11：15分，接黄家志电话，覃光福在上朝6公油站右拐附近位置全身多处创伤需要急救，派出出诊人员医生周礼层、出诊护士覃淑珍赶到现场进行救治，达现场后确诊伤者已经死亡，出诊人员于当天下午14：10分回院，并按流程核实死亡人员信息，并开具死明材料。

七、司法鉴定情况

（一）2024年10月5日，陆余林（覃光福妻子）委托河池市金城司法鉴定所对死者覃光福进行尸体解剖死因鉴定。河池市金城司法鉴定所司法鉴定意见：被鉴定人覃光福符合被钝性物体压迫胸部导致创伤性窒息死亡。

（二）2024年10月10日，河池市金城司法鉴定所委托南宁市中一司法鉴定所对死者覃光福血液检材进行常见医用合成药物筛查。南宁市中医司法鉴定所司法鉴定意见：从送检的覃光福血液检材样品中未检测出

智能问答

妥、地西泮、艾司唑仑、劳拉西泮、奥沙西泮、硝西泮等常见医用合成类药物成分。

八、事故原因分析

（一）直接原因

事故发生时，覃光福违规违章擅自驾驶压路机时操作不当，压路机翻下山坡，被压路机挤压致其死亡事故发生的直接原因。

（二）间接原因

压路机司机覃光福安全意识淡薄，违规操作。事故发生时，事故路面碾压作业已结束，现场施工管理家志已要求覃光福将压路机停在路边安全地点，覃光福没有遵守现场施工管理制度，在没有现场施工管理挥和监督的情况下，违规违章擅自操作压路机，是导致事故发生的间接原因。

九、事故的性质

调查组经综合分析认定：鉴于以上原因，认定该起事故是一般生产安全非责任事故。

十、其他违法行为

（一）广西鸿安建设有限公司河池市森林防火道路建设项目第六标段项目经理部经理（主要负责人）鸣

未及时督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未做到恪尽职守，依法履责。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、二十六条的规定，建议自治县应急管理局依法立处，给予行政处罚。

（三）广西鸿安建设有限公司河池市森林防火道路建设项目第六标段项目经理部安全员黄忠宝

未及时检查本单位的安全生产状况，排查生产安全事故隐患，未做到恪尽职守，依法履行职责。违反华人民共和国安全生产法》第二十五、二十六条的规定，建议自治县应急管理局依法立案查处，给予行罚。

十一、事故防范措施建议：

（一）深刻汲取事故教训

广西壮族自治区河池市森林防火道路建设项目第六标段项目经理部要深刻吸取事故教训，认真贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，坚持“两个至上”（人民至上、生命至上），落实“两个根本”（本上消除安全隐患、从根本上解决问题），切实摆正安全与生产、安全与效益、安全与发展的关系，认真事故发生原因，狠抓隐患排查治理，坚决杜绝事故发生，确保安全生产。

（二）加强安全培训和教育

广西壮族自治区河池市森林防火道路建设项目第六标段项目经理部必须按照规定加强对从业人员的育培训工作，严格落实项目部各项岗位责任和安全管理规章制度。

（三）加强施工现场安全管理

广西壮族自治区河池市森林防火道路建设项目第六标段项目经理部从业人员立足岗位实际，施工作业存在的风险情况，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能及具备的安全生产知识，严格遵守项目部各项规章制度和操作规程，严禁违规违章操作。

（四）严格落实企业安全生产主体责任

智能问答

一是广西壮族自治区河池市森林防火道路建设项目第六标段项目经理部主要负责人要严格履行安全生作职责，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，认真组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计及时督促、检查安全生产工作，及时组织排查消除事故隐患；二是广西壮族自治区河池市森林防火道路建目第六标段项目经理部安全管理员要提高安全生产意识，做到恪尽职守，及时检查安全生产状况，排查生产事故隐患，依法履行职责。

洛阳华山林场压路机“9.30”侧翻事故调查组

组长签字：


2025年1月16日

2025年 1 月 16 日，事故调查组在县应急管理局三楼会议室充分讨论《洛阳华山林场压路机“9.30事故调查报告》后认定：本次事故调查符合《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）定，同意事故调查报告中对该起事故发生经过、原因和性质认定；同意事故调查报告中提出的事故防范措议。

参会人员		单位和职务	签字	联系电话	
组长	李润权	自治县党委常委 、人民政府常务副县长			
副组长	覃亚亨	自治县人民政府办公室副主任			
	卢善景	自治县应急管理局局长			
成员	韦永碧	自治县纪委监察委委员			
	卢志参	自治县应急管理局副局长			
	莫江创	自治县应急管理局党委委员			
	谭慎	自治县林业局副局长			
	覃有路	洛阳镇党委政法委员、武装部部长			
	农慧田	自治县公安局洛阳派出所民警			
	韦顶甲	自治县公安局治安大队民警			
	谭永安	自治县总工会保障部部长			
	谭康益	自治县人社局社保股股长			
	卢兴由	自治县林业局防火站负责人			
	覃玉璟	自治县应急管理局综合股股长			
	谭超	自治县应急管理局矿山股副股长			
	韦国务	自治县应急管理局工贸股负责人			
	覃耀禛	自治县应急管理局应急救援指挥中心负责人			

智能问答

附件：事故现场示意图



环江毛南族自治县人民政府

关于洛阳华山林场压路机“9.30”侧翻

事故结案的批复

环江县洛阳华山林场压路机“9.30”侧翻事故调查组：

你调查组报来的《洛阳华山林场压路机“9.30”侧翻事故结案的请示》（环安委办报〔2025〕2 号）悉。经研究，洛阳华山林场压路机“9.30”侧翻事故调查符合《生产安全事故报告和调查处理条例》（国令第493号的）规定，现批复如下：

一、同意结案。

二、同意事故调查报告中对该起事故经过、原因和性质的认定。

三、同意事故调查报告中对事故责任人的处理建议。

四、同意事故调查报告中提出的事故安全防范措施。

智能问答

环江毛南族自治县人民

2025年1月

网站地图 联系我们 邮箱：hjsjj8820228@163.com 联系电话：0778-8802001（仅受理网民群众对政府网站的意见和建议）
主办：环江毛南族自治县人民政府办公室 承办：环江毛南族自治县大数据发展局
桂公网安备 45122602000005号 桂ICP备05010240号 网站标识码： 4512260003



智能问答