靖西市新甲乡“4•26”一般道路交通事故调查报告

2026-08-13 08:50 来源：靖西应急管理局 作者：综合协调股

2026年4月26日，新甲乡国道G359线1045KM+970M处发生一起二轮摩托车与重型汽车相撞事故，致亡。

为查明事故原因，汲取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处例》（国务院令第493号）《道路交通事故处理程序规定》等法律法规和中华人民共和国应急管理部《生产事故统计调查制度》，2026年5月26日经市人民政府批准，成立靖西市新甲乡“4·26”一般道路交通事故组（以下简称事故调查组），负责该事故调查工作。市人民政府副市长担任事故调查组组长，事故调查组由市交通运输局、市公安局、市应急管理局、市人力资源和社会保障局、市总工会、新甲乡人民政府分别组成。同时邀请市纪委监委、市人民检察院介入事故调查（全程监督）。事故调查组坚持“科学严谨、依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故的经过、原因、伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以强和改进工作的措施建议。

一、事故基本情况

（一）涉事单位基本情况

百色市吉英物流有限责任公司于2017年7月12日注册成立，注册资本1000万元，法定代表人为黄秀依，社会信用代码91451000MA5L9AI53P，经营范围许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水泥生产须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为一般项目：国内货物运输代理；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可工产品）；建筑用石加工；建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；土石方工程施工；煤制造；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭洗选；选矿；矿山机械制造；矿山机械销售；机修理和维护；新能源汽车整车销售；汽车销售；电子产品销售；电池销售；集中式快速充电站；蓄电池租电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；电池零配件销售；轻质建筑材料制造（除依法须经批准的项目凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所：广西百色市右江区站前大道石龙社区YL02-05-31地块房屋。

（二）当事人及车辆基本情况

李某贵，男，出生日期：1991年7月23日，苗族，住址：云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县铁厂乡普委会楼梯村*号，户籍地址：云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县铁厂乡普龙村委会楼梯村*号，身份证号532624********1934，档案编号：532624027850，初次领证日期：2013年3月12日，有效期止：2029年日，准驾车型：E，发证机关：云南省文山州公安局交通警察支队，交通方式：驾驶普通摩托车，号牌号码H569E2，联系电话：1528861****。

柏某强，男，出生日期：1986年4月17日，汉族，住址：云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗居委会阿岗村，户籍地址：云南省曲靖市罗平县阿岗镇阿岗居委会阿岗村，身份证号码：532226********2310，档案编号530303972874，初次领证日期：2010年3月18日，有效期止：长期，准驾车型：A2，发证机关：云南省曲靖公安局交通警察支队，交通方式：驾驶重型半挂牵引车，号牌号码：桂L08586D，联系电话：1592486****。

（三）车辆基本情况

1、云H569E2号普通二轮摩托车，机动车所有人：李某贵，身份证号码：532624********1934，登记住址：云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县铁厂乡普龙村委会楼梯村*号，品牌型号：豪爵牌/HJ150-30F，车辆识别代号：LC6PCK191R1013261，发动机号：UP38336。使用性质：非营运，注册日期：2025年1月25日，检验有效期至2027年1月31日。保险情况：未查得。

2、桂L08586D号重型半挂牵引车，机动车所有人：百色市吉英物流有限责任公司，统一社会信用代码91451000MA5L9AJ53P，登记住址：广西百色市右江区站前大道石龙社区YL02-05-31地块房屋，品牌型号：程牌/HN4254H45C8BEVY，车辆识别代号：LZ5NB5D36SB001681，发动机号：EMLK250111847。使用性质：货运，注册日期：2025年6月20日，检验有效期止：2026年6月30日。机动车交通事故责任强制保险投保单位：中国人民财产保险股份有限公司百色市分公司，保险单号：PDZA202545260000068641，保险期间自2025年6月17日0时0分起至2026年6月16日24时0分止；新能源汽车商业保险投保单位：中国人民财产保险股份有限公司百色市分公司，保险单号：PDAA202545260000053405，保险期间自2025年6月24日0时0分起至2026年6月23日0分止。桂LD917挂重型集装箱半挂车，机动车所有人：百色利玛新能源科技有限公司，统一社会信用代

91451000MAE732XB01，登记住址：广西壮族自治区百色市右江区百东新区BDO2-04-04-01地块百东新区
园入园大道百色智慧物流及卡车产业园项目用，品牌型号：华梁天鸿牌/LJN9401TJ220，车辆识别
LA99FRD33SJLJN671。使用性质：货运，注册日期：2025年7月24日，检验有效期止：2026年7月31日。

（四）现场勘查情况

事故现场位于广西百色市靖西市辖区G359线1045公里加970米（广西信发新甲洗矿厂）路段处，道
为国道，路面性质为湿沥青、事发路段为直道，呈东西走向双向两车道，东往新圩街方向，西往龙临镇
现场道路以中心虚线划分南北两侧行车道，南、北车道宽度分别为365cm、370cm，南、北两侧路肩宽度
155cm、140cm。位于道路东端1043KM+100M处设有“限速40”禁令标志牌，位于道路西端1048KM+100
有“限速40”禁令标志牌。现场勘查以道路北侧行车道路边线为基准线，以道路北侧1046KM路桩为基准
测量定位，现场勘查在白天自然光照明条件下进行。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生的经过

2026年4月26日，李某贵驾驶云H569E2号普通二轮摩托车，沿广西百色市靖西市辖区G359线由新圩
临镇（东往西）方向行驶。当日15时20分许，车辆行驶至G359线1045公里加970米（广西信发新甲洗矿厂
处时，因操作不当导致车辆失控侧滑至对向车道，与对向行驶（西往东）由柏某强驾驶的桂L08586D/桂
重型半挂汽车列车发生碰撞，造成李某贵当场救治无效死亡、两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

1.事故发生后，接报单位按照规定程序在1小时内完成向上级部门的信息报送，信息报送及时、准确，
现迟报、漏报、瞒报情况。靖西市委、市政府接到报告后，立即启动一般生产安全事故应急响应，组织
卫健、应急、新甲乡政府等单位赶赴现场，指导开展救援和善后处置工作。

2.应急处置评估。本次事故应急响应启动及时，各部门协同配合顺畅，现场处置规范有序，信息发
透明，未发生次生事故，未引发负面舆情，应急处置工作总体得当。

三、事故造成的伤亡和损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人救治无效死亡。死者李某贵，男，出生日期：1991年7月23日，苗族，住址：云南省文
苗族自治州麻栗坡县铁厂乡普龙村委会楼梯村*号，户籍地址：云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县铁厂
村委会楼梯村*号，身份证号码：532624********1934，档案编号：532624027850。

（二）直接经济损失

事故产生的直接经济损失人民币5万元（丧葬费），两车损坏的财产损失待保险公司定损后另行统计。

四、事故原因和性质

（一）事故直接原因

经调查认定，事故直接原因为：

李某贵未按操作规范安全驾驶，因操作不当导致车辆失控侧滑，驶入对向车道，违反了《中华人民共
道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作
安全驾驶、文明驾驶”之规定。

柏某强驾驶机动车上道路行驶超过限速标志标明的最高时速（限速：40km/h，实速：45km/h），违
《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最
速”之规定。

（二）事故性质

中华人民共和国应急管理部文件《生产安全事故统计调查制度》总说明“（二）关于调查对象和统
围：从事生产经营活动的单位，在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事
（八）事故统计一般规则：6.公路客运、公交客运、货运等十二类道路运输车辆在从事相应运输活动中发生
故，不论这些车辆是否负有事故责任，均纳入道路运输事故统计。”根据上述文件规定及事故调查结果，
靖西市新甲乡“4·26”一般道路交通事故为一起一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位调查情况

经事故调查组调查，百色市吉英物流有限责任公司依法执证经营，安全机构完善，安全生产制度、操
程健全，制定有生产安全事故应急救援预案并开展应急救援演练，开展了车辆隐患排查，制定了年度安全
提取和使用计划。涉事桂L08586D重型半挂牵引车已纳入企业动态监控平台，对驾驶员柏某强建有驾驶
案，有安全教育培训记录、安全驾驶记录、驾驶员管理协议、安全生产责任书、道路运输驾驶员承诺书、
员岗前三级安全教育培训等，认定百色市吉英物流有限责任公司在该事故中不承担责任。

挂车所有人百色利玛新能源科技有限公司经查与本次事故无因果关系，不承担责任。

六、对事故有关责任人员的责任认定和处理建议

（一）李某贵责任认定。李某贵未按操作规范安全驾驶，因操作不当导致车辆失控侧滑，驶入对向车
违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律
规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定，是造成本次事故的一方面原因。对事故发生负有
责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）柏某强责任认定。柏某强驾驶机动车上道路行驶超过限速标志标明的最高时速（限速：40km/
速：45km/h），违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得
限速标志标明的最高时速”之规定。超速行驶降低了驾驶人的避险能力，加重了事故后果，是造成本次事
一方面原因，对事故发生负有次要责任。建议由公安交管部门依法对其超速行驶的交通违法行为予以行

罚。同时，建议百色市吉英物流有限责任公司以此事故为警示，加强对驾驶员的安全教育，杜绝超速行驶
法行为。

七、事故防范措施建议

本次事故为个人交通违法行为导致，无企业主体责任缺失、无部门履职重大失职问题。责成新甲乡人
府、市交通运输局、市公安局、市应急管理局等相关单位，针对本次事故暴露的短板问题，限期开展道路
安全隐患排查整改和宣传整治工作。

靖西市新甲乡“4·26”一般道路交通事故调查组

网站地图 联系我们
主办：广西百色靖西市人民政府办公室 承办单位：靖西市融媒体中心
地址：靖西市新靖镇金山街116-1号 技术支持：0776－6212058（仅受理网站建设维护问题）
桂公网安备 45102502000111 号 桂ICP备10006102号 网站标识码:4510250001