# 上思县卓超机动车检测公司“8·21”事故调查报告

2023年8月21日下午1时左右，防城港市上思县卓超机动车公司（检测站）发生一起一名员工（冯XX，引车员）在准备进行车辆检测中，爬上待检测车辆顶部拆除车顶加装的方管时不慎踩滑，从车上摔下造成自身重伤,住院治疗后于9月2日下午四点左右抢救无效死亡的安全事故。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，县人民政府于8月29日成立了上思县卓超机动车检测公司“8·21”安全事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县政府分管领导和县政府办、应急局、公安局、交运局、市场监管局、思阳镇政府、司法局、检察院、人社局、总工会等单位有关人员组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、综合分析、调阅有关部门档案资料等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理以及事故防范整改措施。

## 一、事故基本情况

### （一）事故有关人员基本情况

冯XX，男，壮族，公民身份证号码：450XXXXXX，地址：广西上思县思阳镇玉学村。在此次事故中死亡。

卓X，男，汉族，公民身份证号码：440XXXXXX，地址：广东省雷州市东里镇。上思县卓超机动车公司员工。

刘XX，男，壮族，公民身份证号码：450XXXXXX，地址：广西上思县思阳镇。上思县卓超机动车公司员工。

陆X，男，壮族，公民身份证号码：450XXXXXX，地址：广西上思县思阳镇。上思县卓超机动车公司员工。

袁XX，男，汉族，公民身份证号码：440XXXXXX，地址：广东省雷州市松竹镇。上思县卓超机动车公司主要负责人。

### （二）事故发生经过

2023年8月21日下午1时左右，防城港市上思县卓超机动车公司（检测站）员工冯XX在进行车辆检测中，发现待检货车（车牌为桂AP662Y）车顶太阳棚加装有一条方管，不符合车辆检测要求。鉴于车主交了钥匙和资料申请检测后便离开检测站，冯XX看到该车顶方管是由一根插销固定，拔掉插销就可以拆除方管，操作简单，于是就没有通知车主处理，便自行将货车开到检测站旁边使用“吊葫芦”工具进行方管拆除，其同事则在车下查看车辆情况。其间，冯XX并未做好安全保护措施就独自爬上车顶拆除方管，在车顶操作后发现用“吊葫芦”钩还

是不能拔开插销，于是就用力摇动插销，在插销被拔出瞬间踩滑，从车上摔下造成自身重伤,紧急送上思县人民医院全力救治，但因伤势过重，于9月2日下午四点左右经抢救无效死亡。

**（三）应急救援处置情况**

事故发生后，其同事刘XX、陆X及卓X发现冯XX从车顶坠落后立即拨打“120”急救电话，为能尽快救治伤员，卓X和陆X便一起开车将伤员送去县人民医院救治。

**（四）事故应急处置评估**

接到事故报告后，县公安局、应急局等相关部门人员能够及时赶赴现场开展处置工作，开展现场勘验、检查、收集证据等事故调查和善后工作。现场救援处置得当，信息报送准确，善后工作处理妥当。

**二、事故相关情况**

**（一）事故有关企业情况**

防城港市上思县卓超机动车检测有限公司，成立于2019年11月06日；注册资本为1000万元整；地址：防城港市上思县思阳镇永兴大道；法定代表人：袁XX；公司类型：其他有限责任公司；统一社会信用代码：91450621MA5P5H4596（1-1）；经营范围：机动车检验检测服务；安全生产检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），环境保护监测

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

**（二）事故现场勘验情况**

事故发生时为下午，天气为晴。事故现场位于上思县思阳镇汽车城卓超机动车检测站，现场为水泥地面，摆放有工具等。事故现场货车为旋风牌轻型自卸货车，车身为红色，车牌为桂AP662Y，车上加木插桶到驾驶室车顶边的距离约1.4米，驾驶室车顶到地面约为2.6米。

## 三、事故造成人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者为冯XX。

## 四、事故原因及性质

**（一）事故直接原因**

冯XX安全意识淡薄，在车顶拆除方管时未佩戴安全帽和使用安全带系安全绳，从高处坠落到地面，造成事故的发生。

**（二）事故间接原因**

防城港市上思县卓超机动车检测有限公司，安全生产主体责任落实不到位，企业管理不到位，未针对高空作业落实相应的安全防护措施，未及时监督制止冯XX违规操作行为，未及时发现并消除事故隐患。

**（三）事故性质**

经事故调查组认定，上思县卓超机动车检测公司“8·21”安全事故是一起由于违规作业导致的一般生产安全责任事故。

## 五、相关部门履职情况

1.上思县交通运输局按照职能对辖区企业开展日常监督检查，开展重大事故隐患专项排查整治2023年行动工作，重点检查客运企业、公交、出租车、驾校、规模以上货运企业等，排查隐患6处，完成整改6处。在此次事故中，上思县交通运输局未发现有履职不到位的情形。

2.上思县公安局交通管理大队按照职能对辖区企业开展日常监督检查，深入嘉特、佳佳等运输企业开展交通安全检查5次，走访约谈高风险企业3次，共13家。深入学校开展宣传教育8次，深入企业开展宣传10次，深入村屯开展宣传25次，发放交通安全宣传资料2万多份。在此次事故中，上思县公安局交通管理大队未发现有履职不到位的情形。

3.上思县市场监督管理局按照职能对辖区企业开展日常监督检查，在此次事故中，上思县市场监督管理局未发现有履职不到位的情形。

4.思阳镇人民政府按照属地管理的职能对辖区企业开展日常管理，在此次事故中，思阳镇人民政府未发现有履职不到位的情形。

## 六、对事故有关单位和责任人员的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规的规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见:

1.冯XX，防城港市上思县卓超机动车检测有限公司员工，

安全意识淡薄，无安全保护措施违规作业，不慎坠落地面，直接造成事故发生，鉴于人已死亡，建议免予追究责任。

2.袁XX，防城港市上思县卓超机动车检测有限公司主要负责人，未认真履行安全生产主要负责人职责，对事故负有责任，建议由上思县应急管理局依法予以相应的行政处罚。

3.防城港市上思县卓超机动车检测有限公司，作为生产经营单位，未针对高空作业落实相应的安全防护措施，未监督制止冯XX违规操作，未及时发现并消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款、第四十五条第一款的有关规定，建议由上思县应急管理局依法予以相应的行政处罚。

## 七、事故防范措施和建议

为深刻吸取事故教训,举一反三,切实落实相关部门责任,有效防范此类事故再次发生,提出以下措施建议:

（一）深刻汲取事故教训，加大防高空坠落监管力度

县交通运输局、县市场监督管理局、县公安局交管大队、思阳镇人民政府等有关单位要按监管职责，加大对辖区高空作业活动的监管力度，切实提高相关作业人员安全生产意识，采取可靠的安全防护措施，防范类似事故发生。

（二）企业要强化检查，及时处置违法违规行为

县交通运输局、县市场监督管理局、县公安局交管大队、思

阳镇人民政府等有关单位要按监管职责，督促企业加强对高空作业的检查，加大巡查工作，举一反三，发现违法行为的应及时制止，并依照有关规定报相关部门处理，杜绝安全事故再次发生。

（三）强化宣传警示教育，落实属地监管责任

县交通运输局、县市场监督管理局、县公安局交管大队、思阳镇人民政府等有关单位要按监管职责，通过多种途径开展高处作业安全宣传教育，同时加强检查巡查，坚决查处和纠正高处作业不安全行为，营造良好安全生产环境。