宁明县海渊镇弄象石场“9.1”事故 的调查报告

2016-11-11 15:39 来源：宁明县安全生产监督管理局

宁明县海渊镇弄象石场“9.1”事故

的调查报告

（2016年11月3日经事故调查小组讨论通过）

2016年9月1日11时30分左右，宁明县海渊镇弄象石场发生一起1名作业人员触电致死的事故。事故发生后政府非常重视，县政府黄志良副县长立即组织县监察、安监、国土、公安、人事劳动保障、总工会、检察院、政府等有关部门负责人及工作人员赶赴现场，指导事故调查抢救及善后工作。县政府于9月2日成立了宁明县海象石场“9.1”事故调查组，对事故展开调查取证工作。经过现场勘查，询问笔录等调查取证工作，现已查明了发生的经过、原因，分清了事故责任，并提出了对事故责任人的处理意见和防范同类事故发生的措施。现将有关情况报告如下：

一、发生事故企业的基本情况

宁明县海渊镇弄象石场矿区位于宁明县东部，矿区距海渊镇约15KM。矿区往北西约0.9KM即为322国道简易道路与之连接，交通运输条件极为方便。海渊镇弄象石场始建于2004年，是宁明县证照齐全的个人独资企一。企业为露天开采的石灰岩矿种，总投资600多万元人民币，采矿设计规模为约5.00万t /a，法人代表为周江场总人数13人，其中矿长1人，安全员2人，修理工1人，装载挖掘司机工2人，凿岩工2人，碎石机手2人，后勤

务人员3。企业证照齐全，其中采矿许可证（证号：C4514222009127120051733）、安全生产许可证（编号F)FM安许证字〔2013〕Y0044号、工商营业执照（注册号：451422300002031）。目前企业生产设备设施配全，矿山主要负责人及所有安全员均已取得相应的资格证。

二、事故发生时间、地点、经过和事故抢救情况

1、事故发生时间：

2016年9月1日约11时30分。

2、事故发生地点：

宁明县海渊镇弄象石场东南部采区。

3、事故发生经过和事故抢救情况：

2016年9月1日上午，石场凿岩工杨*学和杨*国在海渊镇弄象石场东南部采区进行凿岩作业。上午11时30分右，杨*学和杨*国准备拆凿岩机电源线收工下班。杨*学说先去关电闸开关再拆电源线，杨*国说不用关电闸也可电源线。为确保安全杨*学朝电闸开关走去，但是还没到关电闸的地方，就听到杨*国叫了一声“哎呦”，回头看*国倒在地上。杨*学意识到杨永国触电了，跑回去拿了根木棍把电线从杨*国身上挑开，马上跑去拉电闸，就走国身边叫他，但怎么叫他都没反应。杨*学马上叫在附近作业的安全员周*过来帮助施救。周*马上打120电话并报给石场主要负责人周*，然后和杨*学一起把杨*国抬下山。怕耽误抢救，周*就找车把杨*国送到崇左市人民医院救。石场主要负责人周*马上赶赴崇左市人民医院，并电话报告县安监局、海渊镇政府和海渊镇派出所。15时30右，经医院抢救无效，宣布死亡。

县安监局接到报告后，即向县政府分管安全生产的黄志良副县长报告。随后，黄志良副县长组织县监察、国土、公安、人事劳动保障、总工会、检察院、海渊镇政府等部门赶赴现场，指示有关部门和企业做好事故调者的善后工作。公安部门进入事故现场调查取证，结合现场勘查及案情调查排除他杀。9月2日县政府成立了宁渊镇弄象石场 “9.1”事故调查组，对事故发生的原因、经过展开调查取证工作。

9月11日企业与死者家属签订了事故赔偿协议，并支付了赔偿金，事故善后处理工作完成。

4、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况：

本起事故造成一人死亡。死者：杨*国，男，1985年12月出生，身份证号码：520**********79，贵州省县野针乡新发村河边组人，死前系宁明县海渊镇弄象石场作业人员。

本起事故造成宁明县海渊镇弄象石场直接经济损失约150万元。

三、事故发生的原因

（一）事故的直接原因

作业人员严重违反操作规程，安全意识淡薄，存在侥幸心理，违章操作而引发这起触电致死事故，这是发生事故的直接原因。

（二）事故的间接原因

（1）企业安全生产主体责任不落实，隐患排查治理不到位。

（2）企业对作业现场安全管理不到位，不严格执行作业规程，缺乏有效的安全监督管理，致使企业职工违作现象没有得到及时制止。

（3）作业人员安全意识淡薄、思想麻痹、违章作业。

四、事故的性质

经调查认定，宁明县海渊镇弄象石场 “9.1”触电致死事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的界定和处理意见

（一）直接责任人的责任认定和处理建议

杨*国，男，31岁，贵州省水城县野针乡新发村河边组人,系宁明县海渊镇弄象石场作业人员。由于其安全意薄，思想麻痹，违章作业是导致事故的发生的直接责任人，应负主要责任。鉴于其在事故中已死亡，不再追究其任。

（二）间接责任人的责任认定和处理建议

1、周*，男，55岁，宁明县海渊镇弄象石场的法人代表，是石场生产安全的第一责任人，对石场的生产安全总责。但由于其没有认真履行安全生产监督和管理的职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》和《矿山安全的有关规定，对事故的发生负有主要领导责任。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《生产安全事故罚罚规定》第十八条的规定，建议由县安全生产监督管理部门对其违法行为进行处罚。

2、黄*锋，男，46岁，宁明县海渊镇弄象石场矿长，对矿山日常安全管理和作业人员的安全负责。但由于有认真履行安全职责，对作业现场和作业人员的管理不到位，隐患排查治理不到位，违反了《中华人民共和国安产法》和《矿山安全法》等法律法规，对事故的发生负有相应领导责任。责成宁明县海渊镇弄象石场依据企业规度对其进行处罚。

3、周*，男，49岁，宁明县海渊镇弄象石场安全员，对矿山日常安全管理和作业人员的安全负责。但由于有认真履行安全职责，对作业现场和作业人员的管理不到位，隐患排查治理不到位，违反了《中华人民共和国安产法》和《矿山安全法》等法律法规，对事故的发生负有相应领导责任。责成宁明县海渊镇弄象石场依据企业规度对其进行处罚。

4、宁明县海渊镇弄象石场，为事故现场的管理单位，企业安全生产主体责任不落实，隐患排查治理不到位作业现场管理不到位，对作业人员疏于监督和管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规的规对事故的发生负重要责任。责成其主要负责人向其主管部门作出深刻的书面检讨。根据《生产安全事故报告和调理条例》和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条的规定，建议由县安全生产监督管理部门对其进行处罚。

六、事故教训和防范措施

宁明县海渊镇弄象石场这起事故，给死者家属造成了极大的悲痛和不幸，也给企业造成较大经济损失和不良会影响，其教训是极为深刻的。针对这起事故在管理上存在的问题，应采取如下防范措施，确保今后不再发生类故。

（一）严格落实企业主体责任，加强现场安全管理。企业不分规模大小，必须遵守国家法律法规，把保护职生命安全与健康放在首位，坚决不能以牺牲职工的生命和健康为代价换取经济效益。

（二）必须坚决贯彻执行《安全生产法》，强化安全生产责任制，将安全生产责任和防范事故的终端责任落每名员工身上，实现从“要我安全”到“我要安全”、“我会安全”的转变。

（三）建立健全各项规章制度。要按标准规范设计、安装、维护和使用机械设备，严格执行安全操作规程和防护制度,坚决遏制违章、违规行为。

（四）企业要严格按照“四不放过”的原则，认真分析这次事故的原因，吸取教训，举一反三。一要对有关人进行责任追究；二要以本事故对职工进行一次安全生产教育，制定下一步安全生产工作计划、安全事故防范预贯彻落实；三要立即组织开展一次安全生产大检查，全面排查安全生产事故隐患，对检查发现的安全隐患要落实体责任人限期整改。

宁明县海渊镇弄象石场 “9.1”事故调查组

2016年9月26日

政府网站找错