昌都市八宿县“1•30”事故调查报告

2026年08月12日 10时30分 来源：八宿县人民政府办公室

昌都市八宿县“1·30”事故调查报告

昌都市八宿县人民政府“1·30”事故调查组

2026年03月

目 录

一、事故相关情况.....1

（一）事故基本情况.....1

（二）涉事人员、车辆、事发道路基本信息.....2

（三）物证、车辆司法鉴定及相关取证情况.....3

二、事故发生经过、应急救援与处置评估.....4

（一）事故发生经过.....4

（二）现场救援和善后处置经过.....4
（三）应急处置综合评估.....5
三、事故造成伤亡和直接经济损失.....5
四、事故原因深度分析及事故性质认定.....5
（一）直接原因.....5
（二）间接原因.....6
（三）事故性质.....6
五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....6
（一）对事故相关责任人的责任认定及处理建议.....6
（二）对事故相关单位的责任认定及处理建议.....7
六、事故防范和整改措施.....8
（一）认真汲取教训，举一反三全面开展排查整治。.....8
（二）强化管控措施，全面落实企业安全生产主体责任.....8
（三）加强宣传引导，进一步提高群众安全意识.....9

昌都市八宿县“1·30”一般生产安全事故调查报告

2026年1月30日3时28分许，昌都市八宿县林卡乡方向800米左右，发生一起自卸车滑落事件，事故共造成1人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规要求，按照自治区党委、市政府领导批示指示要求，八宿县人民政府立即组织成立了“1.30”事故调查组，对该事故依法开展调查。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、现场勘察、检测鉴定、查阅资料、人员询问、专家论证和综合分析，查明事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定

和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的提出了事故防范措施建议。现将情况报告如下:

一、事故相关情况

（一）事故基本情况: 2026年1月30日3时28分许，驾驶员蒋某某夜班（工作时间为每日00: 00--08:间，驾驶渝BU5339“上汽红岩”自卸车（核载2人，实载1人），由八宿县318国道行驶至林卡乡设立的临时（暨乡道800米处），车辆右侧着底滑落至石堆下，造成渝BU5339驾驶员蒋某某受伤，后经抢救无效死亡，损坏的事故。

（二）涉事人员、车辆、事发道路基本情况:

1、当事人基本情况:

蒋某某（死亡），男，汉族，驾驶证（身份证）号: 532124********1712，登记住址: 云南省昭通市镇万古村民委员会，准驾车型: B2，初次领证日期: 2009年2月23日，有效期止: 2025年2月23 日至长期，530600230225，发证机关: 云南省昭通市公安局交通警察支队，交通方式: 渝BU5339“上汽红岩”自卸车

2、车辆情况

渝BU5339“上汽红岩牌”自卸车，车辆所有人:重庆奔峰物流有限公司，登记住所:重庆市万盛区万新用性质:营运货车，车辆型号:红岩3254HTG384自卸汽车，车辆识别代码:LZFF25R49DD526582，发动机号码:1613W732695，初次登记日期:2020年5月22日，发证日期:2021年10月21日，检验有效期2026年5月，核人。

3、道路情况

事故现场位于林卡乡乡道800米处，单车道，未设有道路中心黄色实线，无中央隔离设施，道路南侧侧为弃渣，土质路面，路面状况完好，路表潮湿，事故路段为直道呈东往西走向，上行至临时转渣场顶部卡乡乡道，事故发生时间为深夜，车辆车道内无影响视线或行驶的障碍物。

（三）物证、车辆司法鉴定及相关取证情况:

1、经八宿县事故调查组委托重庆市正港司法鉴定中心对渝BU5339“上汽红岩”自卸车进行了车辆鉴定，根据鉴定文书编号: 重庆市正港司法鉴定中心[2026]痕鉴字第376号，鉴定结果为:

（1）被鉴定渝BU5339“上汽红岩”自卸车转向系、传动系、行驶系、制动系事故前应性能有效。第胎破损失压、胎侧破口整齐;

（2）本次事故中未检见第三方车辆参与本次事故的痕迹;

（3）根据现有材料和本中心目前的技术条件，无法对本次事故发生的原因进行鉴定。

2、由于家属不同意尸检，并提交了不予尸检申请书，故未进行尸检。在调阅其上岗体检资料时，发现高血压疾病史。同时，通过了解与其关系密切的工友，发现蒋某某在事故发生前几天就出现了血压升高、身体不舒服的症状，至事发当天，未见症状得到好转，且蒋某某并未告知管理人员，仍带病作业，事前身上岗客观事实。

二、事故发生经过、应急救援与处置评估

（一）事故发生经过

2026年1月30日3时28分许，驾驶员蒋某某夜班（工作时间：00：00--08：00）工作时，驾驶渝BU5339岩”自卸车（核载2人，实载1人），由八宿县318国道行驶至林卡乡设立的临时转渣场（暨乡道800米处）右侧着底滑落至石堆下，造成渝BU5339驾驶员蒋某某受伤，后经抢救无效死亡，车不同程度损坏的事故。

（二）现场救援和善后处置经过

事故发生后，车队长立即向乡政府、派出所和施工单位西安旭都建设工程有限公司报告，并立即拨打电话，林卡乡派出所和八宿县人民医院第一时间赶赴现场开展救援。事件发生后，八宿县委、县政府高度导第一时间作出批示指示，立即启动事故调查程序，成立了由分管领导担任组长的事故调查组，在纪委监院、公安局（交警大队）、应急管理局、交通局、工会的共同参与下，对现场进行了勘查和调查取证，祝故事实及事故的原因，查实了当事人的行为对事故所起的作用以及过错的严重程度，并对车辆进行了第三项善后工作得到了有效处置。

（三）应急处置综合评估

本次事故属地政府、行业主管部门靠前指挥，应急响应启动程序符合《中华人民共和国安全生产法》共和国突发事件应对法》相关要求，多部门联动救援流程规范、救援措施科学，全程未引发车辆坠崖、燃生衍生事故；应急救援处置合法、高效，整体处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急序及要求。

三、事故造成伤亡和直接经济损失

本起事故共造成1人死亡。死者：蒋某某（死亡），男，汉族，驾驶证（身份证）号：532124*******住址：云南省昭通市盐津县豆沙镇万古村民委员会。

本起事故造成直接经济损失15万元。

四、事故原因深度分析及事故性质认定

（一）直接原因

驾驶员蒋某某事发前几天已经出现血压升高、四肢乏力等身体不良状况，且未见好转。事发当日，蒋于满载状态的渝BU5339“上汽红岩”自卸车，行驶过程中因身体持续不适，导致操作失误，轮胎压到尖锐石，车辆突然爆胎，重心严重偏移，车辆失控侧翻，右侧着底滑落至石堆下，与事故发生有因果关系，在接作用。同时，与鉴定文书编号：重庆市正港司法鉴定中心[2026]痕鉴字第376号的鉴定结果：第三轴右侧失压、胎侧破口整齐的鉴定结果相符合。

（二）间接原因

渝BU5339“上汽红岩”自卸车驾驶员蒋某某患有高血压的基础疾病，存在隐患，与事故发生有因果关中起作用。

（三）事故性质

经事故调查组全面核查、综合研判：本次事故是驾驶员个人身体隐患、违规带病作业引发的一般生产事故主要诱因系驾驶员个人过错导致，企业存在轻微安全培训短板，无重大管理失职、履职缺位及违法违为。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故相关责任人的责任认定及处理建议

（1）蒋某某（死亡、驾驶员），本次事故主要责任人。其隐瞒自身基础疾病、带病上岗作业，身体状全驾驶要求仍违规作业，操作失误引发事故，对事故发生负全部直接责任。鉴于其已在事故中死亡，依据规，不予追究相关责任。

（2）陈某某，男，西安旭都建设工程有限公司现场负责人，为该项目第一责任人，履行安全管理责任应急救援到位，经查证，陈某某还要求各人员每天按时召开安全生产班前会议，无管理缺失或失职，且事存在不可抗力性，故不予追究相关责任。

（3）陈某，男，西安旭都建设工程有限公司设备车辆负责人，负责分管项目设备车辆管理工作。经查行安全生产管理职责到位，当晚值班及时做好了指挥等工作，在事故发生后，立即启动应急响应程序，履管理失职等行为，故不予追究相关责任。

（4）林某，男，西安旭都建设工程有限公司安全部长（现已离职），负责项目安全生产管理工作，经对蒋某某从入场至施工，均已培训到位，对应急救援相关知识开展了专项培训，对现场隐患检查到位，切生产管理职责，故不予追究相关责任。

（二）对事故相关单位的责任认定及处理建议

西安旭都建设工程有限公司作为项目施工及车辆使用管理单位，日常能够落实安全生产主体责任，常全教育培训、车辆运维管理、现场隐患排查等工作，整体安全管理体系运行规范。但经查实，企业安全教短板，针对驾驶员车辆突发爆胎、车辆失控等突发事件的应急处置专项培训内容不全面、针对性不强，导应急处置能力不足，对事故风险防控存在轻微履职瑕疵。西安旭都建设工程有限公司作为项目施工及车辆位，承担现场安全生产、从业人员管理、安全教育培训及作业现场安全管控主体责任。本次事故中，该公培训体系不完善、驾驶员突发险情应急处置专项培训缺失、从业人员安全风险管控不到位等问题，未完全产主体责任，对本次一般生产安全事故发生负有次要管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，对西安旭都建公司作出通报批评、责令限期整改处理。同时责令企业立即开展全员安全生产专项大排查大整治，全面梳理、车辆运维、安全教育、应急培训等薄弱环节，建立问题台账、逐项闭环整改；优化安全培训体系，重员突发险情应急实操培训，常态化开展安全考核，将考核结果与岗位聘用、绩效薪酬挂钩，全面提升从业业及应急处置能力。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第三十七条第一项“对事故发生负有责任的，发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款”之规定，结合本次事故主要员个人带病作业、企业为次要责任的实际情节，对西安旭都建设工程有限公司处以人民币120000元（壹拾

行政处罚。同时责令企业立即开展全员安全生产专项大排查大整治，全面梳理驾驶员管理、车辆运维、安急培训等薄弱环节，建立问题台账、逐项闭环整改；优化安全培训体系，重点强化驾驶员突发爆胎、车辆险情应急实操培训，常态化开展安全考核，将考核结果与岗位聘用、绩效薪酬挂钩，全面提升从业人员安急处置能力，彻底补齐安全管理短板。

六、事故防范和整改措施

（一）认真汲取教训，举一反三全面开展排查整治

全县各施工企业、相关行业主管部门要深刻汲取本次事故教训，举一反三、警钟长鸣，常态化开展安排查整治工作，严格落实隐患排查、整改、复核闭环管理制度。重点强化工程运输车辆安全管控，定期开动、轮胎、传动等关键部位维保检测，及时消除车辆安全隐患。严格落实从业人员职业健康管理制度，建动态台账，常态化开展健康排查，严禁从业人员带病、疲劳作业，从源头规避人身健康引发的安全事故。加强从业人员应急实操培训，补齐应急处置能力短板。

（二）强化管控措施，全面落实企业安全生产主体责任

各生产经营单位要牢固树立“人民至上、生命至上”理念，切实压实企业安全生产主体责任，全面排生产管理中的薄弱环节和突出隐患。一是健全从业人员安全管理制度，严格规范车辆驾驶、渣土运输、夜作规程，杜绝违规作业、冒险作业。二是优化安全教育培训体系，摒弃形式化培训，聚焦车辆突发故障、情、临崖临坡作业等高频风险场景，开展实战化应急培训，全面提升从业人员风险辨识、应急处置能力。辆全周期管理制度，细化出车前查验、日常维保、定期检修流程，确保车辆始终处于安全运行状态，坚决病上路作业。

（三）加强宣传引导，进一步提高群众安全意识

各乡镇、各行业主管部门要严格落实属地和行业监管责任，常态化推进道路交通安全、施工安全生产作。聚焦施工从业人员、货运驾驶员等重点群体，深入开展安全生产普法、避险自救、职业健康等宣传教及带病作业、疲劳作业的安全风险，引导从业人员自觉遵守安全规章制度，主动报备身体异常情况。同时安全巡查、劝导机制，常态化开展道路安全巡查、隐患劝导整治，从源头防范化解道路交通及施工安全生力守护辖区安全生产形势持续稳定。

八宿县人民政府“1·30”事故调查组

2026年03月30日

责任编辑：八宿县人

相关信息