用户空间 | 简体版 | 繁体版 | 智能问答
广西南宁市良庆区人民政府
Gvangjsih Nanzningz Si Lienzgingq Gih Yinzminz Cwngfuj
www.liangqing.gov.cn
首页
政府信息公开
网上办事
政务服务
解读回应
请输入搜索内容
搜索
热门搜索：
毕业生
招聘
促消费
户籍
生育

您当前所在的位置： 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开 > 重点信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

良庆区妇幼保健院“6·13”高处坠落一般事故调查报告

发布时间：2025-07-22 16:45　来源：应急局　字体+

2025年6月13日，在良庆区妇幼保健院（南宁市良庆区良兴路南侧）发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约1

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]17
民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急局局长罗方
海墨任副组长，应急局、总工会、人社局、住建局、良庆公安分局、良庆镇政府等部门派人组成的良庆区妇幼保健院“6·13”
区人民检察院派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，现将有关情况报告如下：

一、基本概况

（一）事故单位基本情况

广西清然物业服务有限公司，成立于2020年08月18日，《营业执照》副本，统一社会信用代码为91450100MA5PT0MG8F（1-1）
48-6号15栋602号，法定代表人为陆建霖，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为建筑智能化工程施工（依法须
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目为物业管理；建筑物清洁服务；专业保洁等（
营业执照依法自主开展经营活动。）营业期限为长期。登记机关为南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局，登记日期为2020年08月

（二）事发地单位概况

良庆区妇幼保健院（南宁市良庆区良兴路南侧），该院总建筑面积为65753.03平方米，包括门诊住院大楼建筑面积为30243.53平方
408.86平方米、发热门诊建筑面积为1074.31平方米、高压氧舱建筑面积为553.17平方米、垃圾回收机污水处理建筑面积为106.86平方

物业服务有限公司。

（三）事故现场勘验情况

事故地点位于良庆区妇幼保健院高压氧舱室内，高压氧舱建筑面积为553.17平方米，建筑高度为5.1米，地上一层、地下一层。高压
口，长为160cm、宽为45cm。

二、事故发生经过及救援情况

2025年6月13日上午8时许广西清然物业服务有限公司业务主管龚博洪带领保洁工人进良庆区妇幼保健院进行保洁作业。

8时30分许，广西清然物业服务有限公司业务主管龚博洪观测保洁工作量很大，随即在附近村里招临时工做保洁。

11时30分至12时30分许广西清然物业服务有限公司业务主管龚博洪因事离开良庆区妇幼保健院保洁作业现场，即现场再无管理人员

14时30分许广西清然物业服务有限公司雇佣的保洁人员梁月菊在对良庆区妇幼保健医高压氧舱室内进行打扫卫生时不慎坠落至地下
米），工友发现后立即拨打了120急救电话，后经120急救将伤者送至广西国际壮医院进行救治。

16时55分在广西国际壮医院因伤势过重抢救无效死亡。随即良庆公安分局法医与良庆区应急局执法人员展开对事故现场勘验。

接到事故报告后，城区应急局、住建局、蟠龙派出所、良庆镇政府等部门立即派员相继赶到事故现场指导开展事故救援、现场应急
同时要求广西清然物业服务有限公司负责人也相继赶赴事故现场，参与事故现场救援处置和协调工作，配合做好安全隐患排查和积极协
有善后工作已处理完毕。

三、事故造成人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

梁月菊，女，壮族，67岁，1958年2月23日出生，身份证号码：450***********，住址：南宁市良庆区良庆镇新兰村乌兰坡25队42
公司雇佣保洁员。在良庆区妇幼保健院保洁过程中不慎坠落，在事故中因伤势过重经广西国际壮医院抢救无效死亡，广西国际壮医院出
断）书》（编号：45010802120250134）显示死于呼吸心跳骤停。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约120万元。

四、事故发生原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因：

梁月菊安全意识淡薄，未正确佩戴安全帽，违反操作规程的安全规定，在清扫卫生时未认真观察高压氧舱室内情况，擅自搬动预留
盖板，不慎坠落发生事故，因伤势严重而导致其死亡。

2.间接原因：

广西清然物业服务有限公司未按要求落实企业安全主体责任，未能及时发现和消除高处坠落生产安全事故隐患①，主要负责人未依法
佣员工未经公司安全培训盲目上岗②，未能督促员工严格执行安全管理规定③。

（二）事故性质

经调查认定，这起事故是一起因广西清然物业服务有限公司企业安全主体责任落实不到位、安全管理缺失、保洁工人缺乏安全意识，
任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.梁月菊，女，壮族，南宁市良庆区人，安全意识淡薄，未正确佩戴安全帽，违反操作规程的安全规定，自我保护意识不强，在清
室内情况，擅自搬动预留安装高压氧舱操作平台洞口的盖板不慎坠落，导致事故发生。对事故的发生负有责任。鉴于梁月菊在事故中已
事故责任。

2.陆建霖，男，壮族，广西钦州市人，广西清然物业服务有限公司法定代表人，未依法履行安全生产工作职责④ ，其行为违反了《
第二十一条第三款的规定；督促检查安全生产工作落实不到位，未能及时发现和消除高处坠落生产安全事故隐患⑤，其行为违反了《中
二十一条第五款的规定，对这起事故负领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措
患。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必
的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。
的从业人员，不得上岗作业。”

③《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作
作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

④《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。”

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、
及时消除生产安全事故隐患。”

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

广西清然物业服务有限公司落实安全生产主体责任不到位，履行安全生产工作职责不到位,未落实对雇佣员工进行安全生产教育培训
场安全监督管理落实不到位，未及时发现并消除高处坠落生产安全事故隐患，对这起生产安全事故发生负有责任。建议由南宁市良庆区
政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，查找问题，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）广西清然物业服务有限公司要深刻吸取本次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。要加强对保洁作业现场的安全管理
力，提高一线管理人员现场管理水平，提高员工安全意识，认真排查治理安全隐患，及时发现和消除安全隐患，防止类似事故再次发生。

（二）由良庆区住建局对广西清然物业服务有限公司相关负责人进行一次警示约谈，要求吸取事故教训，举一反三，做好安全管理

宁市良庆区应急管理局备案。

良庆区妇

中央部门网站
省（区市）政府网站
区内地市政府网站
自治区人民政府网站
南宁市人民政府

联系我们　网站帮助　站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府　承办：南宁市良庆区发展和改革局
地址：南宁市良庆区歌海路9号　邮编：530022　电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）
桂ICP备19005573号　网站标识码 ：4501080001　桂公网安备45010802000047号