附件:

南宁市邕宁区步云路与祥邕路交界口“12·8”高处坠落事故调查报告

2021年12月8日16时许，在南宁市邕宁区步云路与祥邕路交界口发生一起高处坠落起事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，由城区应急管理局牵头，会同城区政法委、公安分局、经信局、总工会、人社局、蒲庙镇人民政府等有关单位人员组成了南宁市邕宁区步云路与祥邕路交界口“12·8”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过调查取证，查明了事故发生的经过和原因，确定了事故性质，分清了事故责任，提出了事故处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程概况

广西百明电力工程有限公司与广西南硕电力发展有限公司签订电缆购销合同购买废旧电缆300米，广西百明电力工程有限公司与磨诗江签订搬运合同，由磨诗江（个人经营没有办理营业执照）负责搬运废旧电缆至广西百明电力工程有限公司指定的仓库卸货，磨诗江口头协议以250元/每人，临时聘请李中图等8人搬运电缆，并未签订合同。

（二）相关人员情况

1.磨诗江，男，37岁，南宁市马山县石寨瑶族乡加善村人，系事故中工程搬运承包方。

2.李中图，男，47岁，南宁市邕宁区那楼镇罗马村人，系该工程搬运承包方磨诗江招募的搬运人员之一。

二、事故发生经过和救援情况

2021年12月8日16时20分左右，在南宁市邕宁区步云路与祥邕路交界口路边，由磨诗江承揽为广西百明电力工程有限公司搬运废旧电缆。李中图站在重型自卸货车左侧车架上搬运电缆时，不慎被电缆绊倒从两米高的车架上跌落至地面头部着地。事故发生后，现场工人立即拨打120急救电话，大约16时40分左右，120急救车到达并将李中图送至南宁市邕宁区人民医院，至12月9日4时宣布抢救无效后死亡。城区应急管理局接事故报告后，即派员到现场调查了解事故情况，指导事故善后处理工作，全力排查和消除安全隐患，防止发生次生事故。

三、事故现场勘验、人员伤亡情况

（一）事故现场勘验情况

事发当天晴天，地点位于南宁市邕宁区步云路与祥邕路交界口路边，作业面距离地面高度约2米。现场无警示标志，无安全防护措施。

（二）事故造成人员伤亡情况

李中图，男，47岁，南宁市邕宁区那楼镇罗马村坡人，在事故中因颅脑外伤在南宁市邕宁区人民医院中抢救无效死亡。经济损失约100万。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

李中图在作业过程中不慎从重型自卸货车左侧车架上跌落至地面，造成颅脑重伤后经抢救无效死亡。

（二）间接原因

磨诗江未能及时对现场安全警示严重缺失、事故安全防护、施工装置安全加固措施等安全事故隐患进行督促、检查并及时消除；安全培训教育不到位，未按规定对从业人员进行三级安全教育培训。

（三）事故性质

经事故调查组依法调查取证、分析，认定这是一起作业现场安全生产管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任人的处理建议

磨诗江，搬运废旧电缆承揽项目负责人，未能及时对施工现场安全警示、安全防护、未对施工装置做好安全加固措施等安全事故隐患进行督促、检查并及时消除；安全培训教育不到位，未按规定对从业人员进行三级安全教育培训。在未消除生产安全事故隐患的情况下进行作业，导致李中图高空坠落抢救无效后死亡，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[①]第三项、第二十一条第五项的相关规定，建议由南宁市邕宁区应急管理局依法处理。

六、事故防范和整改措施

（一）磨诗江作为主要负责人要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，加强对从业人员安全培训教育，提高安全生产意识，加强项目现场安全生产管理，做好项目现场的安全防护，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，认真组织开展安全隐患排查治理工作，防范生产安全责任事

故发生，及时消除安全隐患。

（二）各镇、行业主管部门要深刻吸取此次事故的教训，举一反三，认真贯彻落实上级和城区政府有关安全生产工作的一系列决策部署，强化安全生产红线意识，落实监管责任。

南宁市邕宁区步云路与祥邕路交界口“12·8”高处坠落事故调查组

2022年2月21日

注:

①:第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(四)保证本单位安全生产投入的有效实施;(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(七)及时、如实报告生产安全事故。