隆子县华钰矿业山南分公司扎西康铅锌多金属矿“7•11”一般生产安全事故调查报告

编制单位：隆子县政府事故调查组

编制日期：2023 年 8 月 21 日

一、事故基本情况

2023年7月11日12时40分，西藏华钰矿业山南分公司扎西康铅锌多金属矿山9号硐5中段19-2线的下料溜矿井处发生了一起辅助工被下料溜井涌出的砂石掩埋事故，事故造成1人死亡。死者：龙仔星；性别：男；年龄：50岁；工种：辅助工；振源公司参工：2个月；伤害程度：死亡；死亡原因：窒息死亡；籍贯：四川省广元市人；身份证号：510802197302136631。事故共造成1人死亡，直接经济损失278万元。

事故发生后，县委副书记、县长李宁同志责成县政府副县长舒锋同志前往现场进行救援处置工作，严格按照许成仓书记批示精神，从重从严从快处理。

二、事故原因分析

经事故调查领导小组对事故现场的勘察取证和现场人员的笔录，分析认为：

1.发生事故的直接原因：经现场勘察和现场目击者笔录确认，龙仔星缺乏安全意识，在明知下料溜井内可能会存在堵塞风险，在未采取任何措施排除安全隐患的情况下，违规操作擅自探查、拉拽下料溜井内安全绳，导致下料溜井内堵塞沙子松动涌出被掩埋。是导致本次事故的直接原因。

2.发生事故的间接原因为：

一是经过对目击者讯问笔录和对其本人询问笔录发现，振源矿山建设有限公司二工区生产经理余永兵在知道下料溜井内可能会存在堵塞风险，却没有对可能存在的安全隐患

进行排除和采取任何安全措施的情况下，违章指挥仍然安排两名（龙仔星、蔡开学）辅助工前往下料溜井处作业是导致本次事故的间接原因。

二是通过查阅资料和询问笔录发现，西藏振源矿山工程建设有限公司作为扎西康矿山的总承包方，未设立安全管理机构（此项已作为重大隐患进行挂牌督办）；风险辨识管控不到位；安全监督检查频次极少（今年共 2 次）。西藏振源矿山建设有限公司主体责任履行不到位是导致本次事故的间接原因。

三、事故性质和责任认定

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，通过调查取证、现场勘查、技术分析，事故调查领导小组完成了“7·11”事故的调查工作，认定：华钰矿业山南分公司扎西康铅锌多金属矿山发生的事故造成 1 人死亡，符合《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第四款之规定，属一般生产安全事故。通过调查取证，西藏振源矿山建设有限公司作为总承包，未设立安全管理机构；风险辨识管控不到位；安全监督检查频次极少；主体责任履行不到位。故认定该事故属于一起一般生产安全责任事故。

四、处理建议

（一）龙仔星在明知下料溜井内可能会存在堵塞风险，缺乏安全意识，在未采取任何措施排除安全隐患的情况下，擅自探查、拉拽下料溜井内安全绳，导致下料溜井内堵塞沙子松动涌出被掩埋，存在违规操作行为。根据《中华人民共

和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任之规定，建议由华钰矿业山南分公司对其违规行为依法进行处理，但鉴于龙仔星在此次事故中死亡，免去其处罚。

（二）西藏振源矿山建设有限公司作为总承包单位，未设立安全管理机构；风险辨识管控不到位；安全监督检查频次极少；主体责任履行不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第二十五条第三项、第二十五条第五项之规定，西藏振源矿山建设有限公司对此次一般生产安全责任事故负主体责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款规定，建议由隆子县应急管理局对该公司违法行为依法进行处理。

（三）华钰矿业山南分公司作为发包单位。存在监督管理不严，此行为违反了《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十一条：金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过程监

督检查。根据《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十四条第二项有关发包单位有下列行为之一的，责令限期改正，给予警告，并处一万元以上三万元以下的罚款：违反本办法第十一条的规定，未将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理的之规定，建议由隆子县应急管理局对该公司违法行为依法进行处理。

（四）余永兵作为西藏振源矿山建设工程有限公司二工区生产经理在明知存在安全隐患的情况下，依然安排人员前往作业，存在违章指挥，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六款之规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任之规定，建议由隆子县应急管理局对余永兵违法行为依法进行处理。

（五）王纲作为西藏振源矿山建设工程有限公司安全总监，虽组织开展了风险辨识，但管控措施未对应岗位制定；日常安全监督检查频次极少；履职尽责不到位，此行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第五项之规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以

上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任之规定，建议由隆子县应急管理局对王纲违法行为依法进行处理。

六、事故主要教训

此次事故充分暴露出企业落实主体责任不到位，企业到总承包再到一线员工的最后一公里没有打通，事故的发生都集中在了小众岗位、容易被忽视的岗位，从业人员不熟悉安全操作规程，违规操作现象普遍。同时也暴露出我县在日常监管工作中不认真、不细致，思想认识不够深刻，履行监管责任不到位，组织开展隐患排查不够经常、不够深入全面，在重点行业和领域隐患排查治理上没有做到常抓细抓，在打非治违方面执法力度不够，导致企业放松安全生产工作责任落实，最终酿成悲痛的后果。

隆子县“7.11”生产安全事故调查组

隆子县应急管理局（代）

2023年8月21日