您当前所在的位置： 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开 > 重点信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

南宁五象新区沁园项目“4·14”物体打击死亡事故调查报告

发布时间：2018-07-09 15:33 来源：良庆安监

字体+

2018年4月14日15时40分许，南宁五象新区沁园项目一期1号楼（地址：五象新区博艺路43号）发生一起物体打击，导致1人死亡的
元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办[201
区人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立了由城区安监局局长
李辉任副组长，监察委、安监局、总工会、人社局、住建局、良庆公安分局、良庆镇政府等部门派人组成的南宁五象新区沁园
组，并邀请五象新区质安站派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，

一、 事故单位的基本情况

（一）广西广业建筑工程有限公司，营业执照注册号（副本）（8-8）：91450981200452327T；公司地址：北流市一环西路0001
室；法定代表人：廖梓良；注册资本为壹亿零捌拾万圆整；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：1990年03月31
范围：房屋建筑工程施工总承包等；登记机关：北流市工商行政管理局，登记日期：2018年03月19日。安全生产许可证，编号：（桂）
（7--6），许可范围：建筑施工；有效期：2016年10月12日至2019年10月12日；发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅；发证

（二）南宁五象新区沁园一期建设项目位于南宁市五象新区（地址：五象新区博艺路43号），于2017年9月20日开始动工建设，总
共3栋，发生事故为沁园一期项目1号楼，该1号楼总高为50.86米，分为地上16层，地下1层。业主是南宁市恒路工程服务有限公司，广
监理，广西广业建筑工程有限公司承建。

二、事故发生经过及救援情况

2018年4月14日南宁五象新区沁园项目工地正在施工作业期间， 15时40分许，钢筋工陆如光正在1号楼地下室顶板处做钢筋梁捆扎
处堆放的钢管坠落，砸到陆如光头部致其受伤，沁园项目部接到报告后立即拨打120急救，由于伤势过重经120现场抢救无效死亡。接到
工程有限公司立即启动事故应急预案，良庆镇派出所、良庆镇政府等部门立即派员赶赴现场救援。事故发生后，广西广业建筑工程有限
极协商解决善后问题，截止2018年4月17日所有善后工作已处理完毕。

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

陆*光，男，壮族，53岁，公民身份证号码：532627********3312，云南省文山人，住址：云南省文山壮族苗族自治州广南县者兔
在事故中因伤势过重经120抢救无效死亡。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失80万元。

四、事故的原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

陆如光安全防范意识较为淡薄；在没有其他安全防护措施的情况下，自我保护意识不强，不注意周边环境安全，导致其被从1号楼上
因伤势严重而死亡。

2.间接原因：

广西广业建筑工程有限公司安全生产管理工作不到位，施工现场管理混乱，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，未能及时发
能督促人员严格执行安全管理规程，工人缺乏安全意识是这起事故发生的诱因。

（二）事故的性质

这起事故是一起因广西广业建筑工程有限公司管理工作不到位，施工现场管理混乱，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，工
生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1、陆*光，男，壮族，53岁，公民身份证号码：532627********3312，云南省文山人，住址：云南省文山壮族苗族自治州广南县者
组。安全意识淡薄，自我保护意识不强，在没有其他防护措施的情况下，不注意周边安全环境，对这起事故负有直接责任。鉴于陆如光
究生产安全责任。

2、卢*莹，男，壮族，35岁，公民身份证号码：450122********97519，住址：南宁市江南区星光大道66号B栋1503房，现住址：
湖小区11栋1单元1301房，广西广业建筑工程有限公司工程项目经理，未依法履行安全生产工作职责，管理工作混乱，未能及时发现消
事故负主要领导责任。建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

广西广业建筑工程有限公司安全生产管理工作不到位，现场监管不力，施工现场管理混乱，履行督促、检查安全生产工作职责不到
事故隐患，未能督促人员严格执行安全生产管理规程及工作纪律，安全防护措施不到位而造成人员死亡，对这起事故负有责任。建议由
理局依法处理。

（三）其他处理建议

1、唐*春，男，汉族，37岁，公民身份证号码：452323*******3491，住址：南宁市青秀区开泰路8号宏桂东昇小区3号楼1405号，
公司派驻五象新区沁园项目项目总监 ，履行安全生产工作职责不到位，安全监管不到位，督促检查施工单位落实安全隐患排查治理措施
监理咨询有限责任公司依规处理。

2、陈*佳，男，汉族，27岁，公民身份证号码：450821********4934，住址：广西平南县马练瑶族乡新河村长二屯21号，现住址：
道253号，广西广业建筑工程有限公司工程项目部安全员，未依法履行安全员工作职责，现场管理、监督和检查不到位，未能及时发现
起事故负直接负责的管理人员责任。建议由广西广业建筑工程有限公司依规处理。

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，查找问题，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）全面贯彻落实安全生产主体责任。广西广业建筑工程有限公司要依照安全生产法律法规建章立制，完善各项管理制度，建立
安全管理职责，加强安全生产管理工作，保证生产安全事故应急救援预案的可靠性，有效预防、及时控制和消除各类不安全因素，必须
策和法律规定，加强施工现场安全监管, 提高现场监管能力，对发现的安全隐患及时整改。

（二）加强对从业人员安全教育培训工作。广西广业建筑工程有限公司要加强对从业人员进行安全生产知识、安全生产规章制度和
训，组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定为主要内容的三级安全教育培训和考核，使安全生产规章制
为习惯。

（三）认真排查，消除隐患。广西广业建筑工程有限公司要认真反思事故深刻教训，对存在的问题立即整改，同时要举一反三，开
除安全隐患，建立健全安全生产管理长效机制，防止安全生产事故再次发生。

（四）广西桂新监理咨询有限责任公司要认真履行监理职责,按照《建设工程监理规范》的有关规定加强现场监理，对所监理工程的
教育培训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对危险性较大分部分项目工程的日常巡查检查，严格实行旁站监理制度
整改责任单位限期完成整改，并按照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理；要加大日常检查巡查力度，严厉处理违

（五）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工的安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促监理单位和施工单
施工现场的安全管理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

南宁五象新区沁园项目“4·14”物体打击

死亡事故调查组（代）

2018年5月24日

中央部门网站
省（区市）政府网站
区内地市政府网站
自治区人民政府网站
南宁市人民政府

联系我们　网站帮助　站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府　承办：南宁市良庆区发展和改革局
地址：南宁市良庆区歌海路9号　邮编：530022　电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）
桂ICP备19005573号　网站标识码 ：4501080001　桂公网安备45010802000047号