

良庆区阳光新城蓝波湾小区“4·20”死亡事故调查报告

发布时间：2015-07-18 16:37 来源：安全生产监督管理局 字体+

2015年4月20日上午8时30分左右，良庆区大沙田阳光新城蓝波湾小区七栋2单元910房（地址：良庆区五象大道339号）发生一起因人死亡的事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《南宁市良庆区人民政府办调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立了由城区人民政府副区长江新贵、城区安监局局长杨耀东任组长旭、监察局副局长王金英任副组长，城区总工会、人社局、经济贸易和信息化局、大沙田街道办、良庆公安分局组成的良庆区阳光新城蓝调查组，并邀请良庆区检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查明了事故发生经过、原因情况，认定了事故性质，分清了责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施建议。

一、事故单位的基本情况

南宁市惠每家商贸有限责任公司，属自然人独资公司，地址为南宁市良庆区兴象路西二里132号，法定代表人：刘明福，营业执照注（1-1），成立时间为2014年12月18日，经营范围：家用电器、电子产品、五金交电、通信器材、电器设备、制冷设备批发零售；家用电修；普通货运（凭道路运输经营许可经营）。

2015年2月1日，广西苏宁云商销售有限公司与南宁惠每家商贸有限责任公司签订服务承揽协议。

二、事故发生经过和事故救援情况

2015年4月10日，良庆区阳光新城蓝波湾小区七栋2单元910房户主韦琳在南宁市人民路苏宁电器店（广西苏宁云商销售有限公司）预约4月19日安装。

2015年4月19日下午4点30分左右，南宁市惠每家商贸有限责任公司派2名空调安装工黄耀玉和黄祥宽去户主韦琳家安装空调，该空调小客房外墙，大约过了1个小时，空调顺利安装完毕，黄耀玉和黄祥宽在客厅准备收拾工具，这时户主韦琳问黄耀玉，自家的另外一台旧种。黄耀玉回答说，清洗外墙柜机和换雪种就行了。然后，黄耀玉准备通过另外一间小客房的防盗窗去外墙查看空调柜机，因户主韦琳当匙，无法查看情况。为此，双方初步约定次日（4月20日）上午8点30分再来换雪种。18点左右，黄耀玉和黄祥宽各自离开蓝波湾小区回主韦琳找到了防盗窗小门钥匙，就打电话告诉黄耀玉，20日上午8点30分可以来换雪种了，黄耀玉也答应了。

2015年4月20日上午8点20分，黄耀玉和黄祥宽来到蓝波湾小区并打电话给韦琳。8点30分左右，韦琳把黄耀玉和黄祥宽带到了自己炳均来帮助他们准备工具。前期准备工作结束后，黄耀玉绑好了安全带从窗户小门出去了，安全带的另一端由黄祥宽绑在了窗户的防盗铝户口帮黄耀玉递送工具，莫炳均此时也站在旁边看着他们两个干活。这时，黄耀玉对黄祥宽说，安全带有点短，不方便换雪种，要把安全阳台防护栏上。黄祥宽按黄耀玉的吩咐并问黄耀玉站稳了没有？是否可以解开安全带了？当黄耀玉确认站稳同意解开安全带，黄祥宽就解递给了黄耀玉，当他准备转身跑向阳台防护栏时，突然听到了黄耀玉大叫了一声，急忙回头往下看，发现黄耀玉已经从九楼掉到一楼草坪跑下楼，并拨打了120急救电话和110报警电话，医院救护车赶到了现场，将黄耀玉送去南宁市第二人民医院进行抢救，由于黄耀玉伤势无效死亡。事故发生后，良庆区安监局、良庆公安分局、大沙田街道办等有关领导赶赴现场了解情况及指导善后工作。

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

死者：黄耀玉，男，壮族，33岁，南宁市邕宁区人,住址：南宁市邕宁区蒲庙镇华康村稔床坡24号。

（二）经济损失情况

事故造成直接经济损失10600元。

四、事故原因和性质

（一）事故的原因

1.事故直接原因：

经现场勘查并结合相关人员的询问笔录，认定事故直接原因为：黄耀玉违反公司安全操作规程，未做好安全防范措施的情况

2.事故间接原因

南宁市惠每家商贸有限责任公司安全生产管理不到位，对员工的安全教育培训不到位，规章制度不健全，导致黄耀玉安全意识淡薄，

（二）事故性质

经调查认定：这起死亡事故是一起公司管理不到位，工人违章操作造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）南宁市惠每家商贸有限责任公司管理不到位、安全教育培训不到位、规章制度不健全而造成人员死亡，对事故负有责任。建议督管理局依法处理。

（二）黄耀玉，男，壮族，33岁，南宁市惠每家商贸有限责任公司空调安装工，安全意识淡薄，违反公司安全生产操作规程，未做好违章操作，导致事故发生，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究生产安全责任。

（三）刘明福，男，汉族，35岁，南宁市惠每家商贸有限责任公司法定代表人，负责公司的全面工作，由于监督管理不到位，对员工制度不健全，对事故的发生负有领导责任。建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

六、事故防范和整改措施建议

针对事故暴露出来的问题，为了深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和减少此类事故的发生，提出以下建议：

（一）认真督促企业落实安全生产主体责任

加大新安全生产法的宣传力度，进一步深入企业监督落实企业安全生产主体责任，将安全生产主体责任落实到生产经营的每一个岗位

（二）完善并严格执行安全生产规章制度和操作规程

认真监督企业全面履行安全生产职责，完善并严格执行安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，不断提高员工按章办事的自生。

（三）认真排查治理各类安全生产隐患

企业要深入开展安全隐患排查治理活动，认真做好现场督查检查登记工作，及时消除各方面生产安全事故隐患，确保安全生产工作顺

（四）加强从业人员的安全知识教育培训

通过开展从业人员的安全知识教育培训，不断提高从业人员的安全意识，特种作业人员必须经专门的安全培训，取得特种作业操作资开展事故案例警示教育活动，不断提高员工业务能力和安全素质，为企业安全生产奠定坚实基础。

良庆区阳光新城蓝波湾小区

“4•20”死亡事故调查组

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府网

联系我们 网站帮助 站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备19005573号 网站标识码：4501080001 桂公网安备45010802000047号