大洼田庄台冬季清洁能源取暖外墙保温项目一期工程“8·12”一般触电死亡事故非生产安全事故调查报告

大洼田庄台冬季清洁能源取暖外墙保温项目一期工程

“8·12”一般触电死亡事故调查组

2024年8月27日

目 录

报告开篇 **1**

一、事故基本情况 **1**

（一）项目基本情况 1

（二）有关单位基本情况 2

二、事故发生经过及应急处置情况 **2**

（一）事故发生经过 2

（二）事故应急救援处置情况 2

（三）事故损失及善后处理情况 2

三、事故原因分析 **3**

（一）死亡原因分析 3

（二）事故现场勘察分析情况 3

四、事故性质分析 **5**

（一）事故发生的时间 5

（二）事故发生的地点 5

（三）事故发生地点的安全防护 5

（四）生产安全事故的定义 6

五、事故防范与整改措施建议 **6**

2024年8月12日8时23分左右，在田庄台镇码头社区老码头小区4＃楼2单元102室楼前，1名工人因触电倒地，经120急救抢救无效，后被证实死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，受大洼区人民政府委托，区应急局牵头会同区纪委监委、市公安局大洼分局、区检察院、区住建局、区总工会等单位迅速成立了大洼田庄台冬季清洁能源取暖外墙保温项目一期工程“8·12”一般触电死亡事故调查组。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、司法检验、医学推断和专家分析论证，认定了事故原因和性质，针对事故暴露出的问题 提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，大洼田庄台冬季清洁能源取暖外墙保温项目一期工程“8·12”一般触电死亡事故是一起非生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

田庄台镇冬季清洁能源取暖外墙保温项目一期工程包括胜利新居1＃-3＃楼、高中小区、河畔小区1＃-3＃楼、环卫小区1＃-2＃楼、高家小区1＃-3＃楼、久远小区1＃-7＃楼等6个小区842户进行外墙保温建设。总建筑面积约9.67万平方米。开工时间：2024年5月20日；竣工时间：2024年11月16日。

（二）有关单位基本情况

1.建设单位：田庄台镇人民政府。

2.设计单位：辽宁蓝绘建筑勘察设计院有限公司。

3.施工单位：盘锦鼎峰建筑工程有限公司。

4.监理单位：沈阳杰成工程项目管理有限公司。

二、事故发现经过及应急救援处置情况

（一）事故发现经过

2024年 8 月 12 日因下雨，外墙保温项目延后至8点30分后进行施工（如雨量增大将继续延后施工时间）， 8 时左右，王义富（死者）与李成强在项目工地非工作时间帮助河畔小区（老码头小区）4＃楼2单元102室居民孙宝芬切割防盗窗时意外触电，经120急救人员抢救无效死亡。

（二）事故应急救援处置情况

李成强发现王义富触电后，用脚将王义富踹倒，并拨打了120 求救，并掐起人中、做心肺复苏等急救措施，在做急救措施时王义富身体已经僵硬，嘴已歪、舌头伸出来。120 救护车到后经抢救无效死亡。

市公安局大洼分局、区应急局、田庄台人民政府等部门接报后也迅速派员到场处置，了解事故情况，按有关程序上报。同时对现场进行围护，保护现场证据，防止次生事故的发生。

（三）事故损失及善后处理情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，人员信息如下：王义

富，男，汉族，出生于1969年8月29日，户籍地址为辽宁省建平县榆树林子镇小房身村，身份证号为21132219690829****。

2.善后处理情况。经调解，孙宝芬与死者家属签署了《和解协议》，共赔偿死者家属人民币112万元人民币，先期支付20万元人民币，有关善后工作得到妥善处理。

3.事故损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）规定，事故造成直接经济损失约 112万元。

三、事故原因分析

（一）死亡原因分析

1.盘锦市公安局大洼分局刑侦大队经过侦查认定死者不属刑事案件。

2.盘锦市人民医院120急救中心2024年8月12日7时52分接到急救电话，8时6分到达现场，发现患者意识丧失，呼吸心跳停止、颈动脉搏动消失、胸腔无起伏、双侧瞳孔散大、对光反射消失、四肢肌力0级。立即予以心肺复苏、肾上腺素1mg、静脉注射等急救措施、经抢救后患者仍未恢复生命体征、完善心电图示静息电位、宣布临床死亡。

（二）事故现场勘查分析情况

事故调查组组织了技术组调查人员到事故现场进行了勘查，情况如下：经查，该工程项目中标通知书（编号：210101TP002021738001001）中标内容为：胜利新居1#-3＃楼、

高中小区、河畔小区1#-3＃楼、环卫小区1#-2#楼、高家小区1#-3＃楼、久远小区 1#-7＃楼等6个小区842户进行外墙保温建设，总面积约9.67 万平方米，开工时间：2024年5月20日；竣工时间：2024年11月16日。

1. 事故现场为河畔小区4＃楼，该栋单体建筑未包含在中标通知书内，通过田庄台镇码头社区书记郭军供述，该栋单体建筑是在当时统计后漏报，导致未纳入总体工程，后期由该小区群众要求，及时增加外墙保温建设。

2. 由施工单位现场负责人孙继林供述：原工程量内确实不包含 4＃楼，后期由建设单位要求增加 4＃楼外墙保温施工内容。并且造成触电死亡事件发生作业位置不属于其单位施工范围内，死者属临时帮河畔小区4＃楼2单元102住户切割防盗窗导致意外触电。

3. 由工程监理单位施工现场总监理工程师唐军供述：原工程量内确实不包含4＃楼，后期由建设单位要求增加4＃楼外墙保温施工内容。该公司严格执行监理旁站职责，但死者触电身亡事件系当地住户求助死者帮忙切割自家防盗窗，其行为并不在监理合同约束范围内，该公司无任何义务对其个人行为进行旁站。

4. 由工程设计单位结构工程师李再文供述：河畔小区4#楼项目设计内容未包含切割防盗窗施工内容。

经技术组实地调查并依据各方参建主体供述，事发当日因码头社区河畔小区4＃楼2单元102室业主请求死者为其切割自家防

盗窗，其行为属个人意愿，不在该工程项目施工作业范围内。

综合以上情况分析，事故发生的原因是王义富在上班前，帮助河畔小区4＃楼2单位102室居民孙宝芬拆卸防盗窗时因防盗窗碰触漏电的空调外机导致意外触电死亡。

四、事故性质分析

事故调查组对事故的性质进行了分析论证，意见如下:

(一)事故发生的时间

事故发现时间为 2024年8月12日8时左右，但由于死者家属不同意进行尸检，确切死亡时间无法确定。经调查确定，事故发生在2024年8月12日8时至8月12日8时23分上班前时段，事故发生在非工作时间、非工作过程中。

(二)事故发生的地点

河畔小区4＃楼2单位102室住户孙宝芬的防盗窗不属于工程项目范围内，且死者私自与孙宝芬协商以每平10块钱的价格拆卸防盗窗，事故发生在非工作场所、非工作过程中。

(三)事发地点的安全防护

经技术组分析论证，王义富未佩戴任何安全防护用品擅切割防盗窗致使其意外触电死亡。

(四)生产安全事故的定义

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493号)第二条的相关规定，生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，属于生产安全事故。

(五)生产经营活动的定义

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。

综合以上情况分析，事故调查组认定：大洼田庄台冬季清洁能源取暖外墙保温项目一期工程“8·12”一般触电死亡事故是一起非生产安全事故。

五、事故防范与整改措施建议

本次事故的发生，暴露出事故单位对工人的工作时间管理存在疏漏，为认真吸取事故教训，防止类似事故的发生，提出以下事故防范与整改措施建议：

（一）深刻吸取事故教训，开展事故警示和安全教育施工单位要以本次事故为案例对工人开展事故警示教育，同时结合工地安全文明相关制度要求，强化工人的安全文明意识，牢固树立安全理念。

（二）加强工人休息期间的安全管理

施工单位要加强工人工作时间的管理，规范活动区域，明确禁止事项；要排查掌握工作场所以及周边活动范围内存在的危险因素，并提前如实告知从业人员。

（三）进一步完善存在较大危险因素场所的安全防护

施工单位要组织对工地内涉临边、电源以及其他存在较大危

险因素的场所和有关设施、设备的安全防护设施开展一次全面排查，对易于被拆除的，要采取措施加以稳固和张贴醒目的警示标志；要把有较大危险因素场所的分布情况列入对工人的入场教育内容中。