高新区（新市区）正扬路街道新疆康斯佳能源股份有限公司院内“4·20”一般高处坠落事故调查报告

2025年4月20日15时左右，位于高新区（新市区）正扬路街道新疆康斯佳能源股份有限公司院内一厂房旁发生一起高处坠落事故，事故造成1人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会、区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、公安分局、人力资源和社会保障局、司法局、总工会、园区办、正扬路街道办事处共同组成的高新区（新市区）“4·20”高处坠落事故调查组，对该起事故进行调查。调查组通过现场勘查、多方取证和综合分析，查清了事故发生的经过、原因和性质。

经调查认定，高新区（新市区）正扬路街道新疆康斯佳能源股份有限公司院内“4·20”一般高处坠落事故是一起因生产经营单位未认真履行安全生产管理职责、工人违章作业造成的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1.新疆康斯佳能源股份有限公司，统一社会信用代码：

9165010071****944T，企业类型：股份有限公司，法定代表人：汪苡帆，身份证号：650103********1827，注册日期：2000 年 7 月 19 日，经营场所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区 21 号，经营范围：建筑装饰材料，汽车配件，机电产品（专项除外），五金交电，家用电器，水暖配件，灯光音响，橡胶制品，建材，保温材料，农村土特产品（专项除外），畜产品，日用百货，针纺织品，低温采暖辐射地板安装，建筑节能综合供水技术咨询，建筑节能综合供水产品开发、销售，建筑环境节能规划及技术开发，建筑节水设备的研究、开发，节能与环境保护技术的研究、开发；可承担各类工程水暖电安装作业分包业务，但单项业务合同额不超过企业注册本金的 5 倍；仓储服务，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.新疆智辉通电器维修有限公司，统一社会信用代码：91650104MA****123J ，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：孙伟杰，身份证号：652302********0013，注册日期：2023 年 12 月 18 日，经营场所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）贵阳南路 555 号乐天工业孵化基地北区 C5、C6 栋厂房 103 室，经营范围：一般项目：日用电器修理；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；

集成电路芯片及产品制造；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；云计算装备技术服务；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网设备销售；云计算设备销售；互联网设备制造；网络设备销售；软件开发；信息安全设备销售；机械电气设备制造；电气设备销售；电器辅件销售；电气设备修理；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.李潮建为个人经营者，未进行市场经营注册，未任职企业单位。

（三）相关单位之间的关系

新疆康斯佳能源股份有限公司于2025年1月1日起至2025年12月31日止将坐落于乌鲁木齐高新区北区净水路1155号院内3#库房内西侧（房产证或产权证号：土地证号（2016）01200006号、地号0307200058），面积为390平方米，租赁给新疆智辉通电器维修有限公司。2025年4月18日，新疆智辉通电器维修有限公司负责人孙伟杰与李潮建口头约定将乌鲁木齐高新区北区净水路1155号院内3#厂房外空地出租给李潮建用来存放废旧物资。

（四）事故发生单位安全管理情况

新疆康斯佳能源股份有限公司主要负责人持有相应资格证；已建立安全生产事故应急救援预案、特种作业管理制度；定期进

行隐患排查治理和应急演练；员工进行了安全教育培训；与新疆智辉通电器维修有限公司签订了安全生产管理协议。

新疆智辉通电器维修有限公司，未制定安全生产规章制度和操作规程、安全生产事故应急救援预案、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、安全生产教育和培训计划；未定期进行隐患排查治理并如实记录，未对员工进行安全教育培训；未与李潮建签订租赁合同及相关协议。

（五）相关行业部门履职情况

高新区（新市区）正扬路街道办事处冬融街社区自2025年1月至2025年4月对新疆康斯佳能源股份有限公司开展安全检查4次。与新疆康斯佳能源股份有限公司签订了企业安全生产责任书。

（六）事故发生经过

2025年4月20日15时左右，李潮建雇佣马五斤（伤者）、马某慢、马某、李某明、马某目五名工人在位于高新区（新市区）正扬路街道新疆康斯佳能源股份有限公司院内3#库房西侧，随车吊卸移动板房时，马五斤（伤者）爬到移动板房上解吊车锁扣，从移动板房下来时踩断铁丝网，致身体失衡跌落至地面，李某明立刻打电话给李潮建说明情况后，拨打了120，送往新疆军区总医院进行救治。

（七）事故现场勘测情况

1.事故发生地点位于乌鲁木齐高新区（新市区）正扬路街道

新疆康斯佳能源股份有限公司院内3#库房西侧空地。



2.移动板房高2.95米，长6.15米，宽3.2米，为彩钢夹心板结构，移动板房内中间位置由十几根铝方通和铁丝网组成了一个梯子型结构的框架，贯穿整个板房，地面为平整沥青路面，事故发生在移动板房的北侧由铝方通和铁丝网组成的梯子型结构框架上。



3.查看监控情况与现场照片显示：被踩断的铁丝网位于铝方通和铁丝网组成梯子型结构的第五层，现场作业人员未佩戴劳动防护用品。





4.现场无劳动防护用品。

（八）事故造成的人员伤亡

人员伤亡情况：伤者马五斤，男，身份证号：6205********2218，户籍地：甘肃省张家川回族自治县，现居住在：米东区，为李潮建临时雇佣人员，在本次事故中受伤。根据新疆军区总医院急诊诊断证明，2025年4月20日，伤者入院时诊断为左侧硬膜下血肿、蛛网膜下腔出血、脑疝、右侧第11肋骨骨折。依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499）及《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）判定伤者为重伤。

（九）其他情况

2025 年 5 月 27 日转入新疆长安中医脑病医院康复治疗。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场吊车司机李某明立刻打电话给李潮建说明情况后，拨打了 120，送往新疆军区总医院进行救治。2025 年 4 月 20 日 16 时左右，应急管理局、正扬路街道、园区办、冬融街社区在接报后均赶赴现场处置。在该起事故上报过程中，事故现场人员、事故发生单位负责人均已按要求上报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后马某慢将伤者放平，按压人中，吊车司机李某明拨打了 120，送往新疆军区总医院进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

马五斤（伤者）坠落受伤后，李某明立即拨打了 120，120 急救将伤者送往新疆军区总医院进行救治。事故发生后李潮建及时赶往医院，协助家属开展相关善后工作，截至目前，伤者马五斤在新疆军区总医院准备进行第二次手术治疗，涉事各方未达成善后赔偿协议，家属情绪不稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员能及时通知本单位主要负责人，拨打了 120 急救电话，及时将伤者送至新疆军区总医院救治，应急处置得当。

区委、区政府及政府相关部门应急响应迅速。区应急管理局立即牵头成立事故调查组，对该起事故进行调查，公安分局到达事故现场维持现场秩序，正扬路街道到达事故现场有序开展各项工作，善后工作处理得当，未造成不良社会影响。

三、事故原因技术分析

（一）事故直接原因

马五斤（伤者）缺乏安全意识，在攀爬移动板房作业时未设置登高设施、未做安全防护措施、未佩戴安全帽和安全带，从移动板房下来时踩断铁丝网，致身体失衡跌落至地面。

（二）直接原因分析

马五斤（伤者）在高处作业时，未佩戴安全帽、安全带，未设置登高设施，在无法确定移动板房内由铝方通和铁丝网组成的梯子型结构框架是否具备安全的攀爬条件时，当作梯子使用，是导致事故发生的直接原因。

（三）间接原因分析

1.新疆智辉通电器维修有限公司，未制定安全生产规章制度和操作规程、安全生产事故应急救援预案、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、安全生产教育和培训计划；未定期进行隐患排查治理并如实记录，未对员工进行安全教育培训，是导致事故发生的间接原因之一。

2.新疆智辉通电器维修有限公司违反了租赁协议将乌鲁木齐高新区北区净水路1155号院内3#厂房外空地出租给个人李潮

建，是导致事故发生的间接原因之一。

3.李潮建作为个人经营者，未办理营业执照组织劳务人员作业，是导致事故发生的间接原因之一。

（四）其他可能因素排除

通过事故勘查，排除地震影响。据天气网显示，20日多云转晴，气温14-25℃。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

1.新疆智辉通电器维修有限公司未定期进行隐患排查治理并如实记录；未对员工进行安全教育培训；将乌鲁木齐高新区北区净水路1155号院内3#厂房外空地出租给不具备安全生产条件的个人李潮建，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]；第二十八条第一款[2]、第四十九条第一款[3]的规定。

2.新疆智辉通电器维修有限公司主要负责人孙伟杰未制定安全生产规章制度和操作规程、安全生产事故应急救援预案、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、安全生产教育和培训计划，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第

---

1 第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

2 第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3 第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

二十一条第二项、第三项、第五项、第六项[4]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故有关责任人员处理建议

1.马五斤，男，李潮建雇佣人员，高处作业时未设置登高设施，未按照规定正确佩戴劳动防护用品，该行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[5]之规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中受伤，建议依法内部处理。

2.李潮建，男，作为个人经营者，未办理营业执照开展经营活动，组织劳务人员作业违反了《无证无照经营查处办法》第二条[6]的规定，对事故负有责任，建议由高新区（新市区）市场监督管理局依法给予处理。

3.新疆智辉通电器维修有限公司主要负责人孙伟杰未建立安全生产规章制度和操作规程、安全生产事故应急救援预案、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、安全生产教育和培训计划，对事故发生负有责任，建议由高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定依法给予行政处罚。

（二）事故有关责任单位的处理建议

新疆智辉通电器维修有限公司未定期进行隐患排查治理并

---

[4] 第二十一条第二项、第三项、第五项、第六项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训 计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[5] 第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[6] 第二条：任何单位或者个人不得违反法律、法规、国务院决定的规定，从事无证无照经营。

如实记录；未对员工进行安全教育培训；将乌鲁木齐高新区北区净水路1155号院内3#厂房外空地出租给不具备安全生产条件的个人李潮建，对事故负有责任，建议依照《中华人民共和国安全生产法》的规定，由高新区（新市区）应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

1.新疆智辉通电器维修有限公司，要制定完善的安全生产规章制度和操作规程、科学的安全风险辨识程序和方法，对安全风险分级落实有效管控，尤其要强化对存有重大风险的危险作业环节和异常作业的重点管控，制定落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.新疆康斯佳能源股份有限公司作为场地的管理方，对于进场作业的各个单位人员要进行统一、协调管理，在有关单位进行特种作业时应该监督、督促严格落实特种作业票审批制度，在发现违章作业时及时制止，加强对企业内的日常管理。

3.李潮建要以本起事故为教训，严格按照国家相关安全生产法律、行政法规和国家标准或行业标准的规定具备相应的安全生产条件和相应资质，办理相关的营业执照。

4.区应急管理局指导监督所属行业，加强对辖区企业安全生产检查，督促企业隐患整改，指导企业制定安全生产事故应急救援预案，加强对企业安全生产法律法规相关知识的宣传，扫除企业安全生产知识盲区。

5.工业园区办公室要按照监管责任，加强对企业安全生产工作的日常帮扶指导，组织安全宣传活动开展安全教育培训，帮助企业消除安全生产隐患。

6.正扬路街道作为属地监管部门，今后要进一步加强督促辖区企事业单位严格遵守国家安全生产法律法规，切实落实安全生产主体责任，加强对社区安全监管人员的培训，提升人员监管水平，强化监管人员责任意识。

高新区（新市区）新疆康斯佳能源股份有限公司“4·20”一般高处坠落事故调查

2025 年 8 月 14 日