国道324线1702公里+100米处王宫桥路段 “1·23”道路交通事故调查

发布日期：2020-07-13 09:29 撰稿人：西乡塘应急管理局 来源：西乡塘应急管理局

2020年1月23日08点05分许，在南宁市西乡塘区国道324线1702公里+100米处王宫桥路段，黄S金驾驶桂A226AR号轻型仓栅式货车沿324国道由东往
牌两轮摩托车沿324国道由西往东方向行驶，两车至事故地点发生碰撞，造成黄X华当场死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中华人民共
规定，城区政府批准成立了国道324线1702公里+100米处王宫桥路段“1·23”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），由城区应急局牵头，政府办、纪
队一大队、公安分局、总工会等单位和部门相关人员组成，全面负责事故调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原
证、查阅相关资料、询问相关人员等，查明了事故的经过、原因、人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单
改进工作的措施建议。

调查认定，国道324线1702公里+100米处王宫桥路段“1·23”道路交通事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故概述

1.事故发生时间：2020年1月23日08点05分许。

2.事故发生地点：国道324线1702公里+100米处王宫桥路段。

3.事故涉及单位：南宁市邦瑞汽车运输有限公司。

4.伤亡人数：死亡1人。

（二）事故单位基本情况

南宁市邦瑞汽车运输有限公司,成立于2017年10月10日，注册地位于南宁市安吉大道北段东面西津村三队西津村路口南宁竞速汽车服务有限公司精品部
赵F东,公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）,统一社会信用代码：91450100MA5MU30X8X（1-1）,经营范围包括普通货运（凭许可证在有效期内
批准为准）。

持《道路运输经营许可证》,编号：桂交运管许可南字450100002770号，有效期至2021年10月25日。

（三）事故车辆情况

1.桂A226AR号轻型仓栅式货车，品牌型号为豪曼牌ZZ5048CCYD17EB2，车辆登记所有人为南宁市邦瑞汽车运输有限公司，登记日期为2018年8月31
故强制责任险,保单号：605110403012019001981 6;商业保险，保单号：60511Q4030220190014391，投保公司为华安财产保险股份有限公司广西分公司。

2.无号牌普通二轮摩托车，车辆登记所有人为黄X华，车架号：006322，发动机号：C04912，无保险。

（四）相关人员情况

1.黄S金：桂A226AR号轻型仓栅式货车驾驶人， 男，19XX年X月X日出生，身份证号：450111XXXXXXXX0950，住址：广西南宁市江南区沙井镇同乐
C1，驾驶证：450111XXXXXXXX0950，档案编号：450101568180，初次领驾驶证日期是2010年02月01日，有效期限2016年02月01日至2026年02月01日。

2.黄X华：无号牌普通二轮摩托车驾驶人，男，19XX年X月X日出生，身份证号：450111XXXXXXXX2735，住址：南宁市西乡塘区金陵镇兴贤村那章坡X

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年1月23日08点05分许，在南宁市西乡塘区国道324线1702公里+100米处王宫桥路段，黄S金驾驶桂A226AR号轻型仓栅式货车沿324国道由东往
号牌两轮普通摩托车沿324国道由西往东方向行驶，两车至事故地点，黄S金车发生偏移侧滑，其车头前侧偏右下部位与道路南侧桥墩面发生碰撞，随后其
侧滑，其车厢右下侧部位及右后轮外侧轮胎外侧部位与黄X华车车头部位发生碰撞，造成黄X华当场死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，南宁市交警一大队民警赶到事故现场后立即展开事故救援和先期事故调查和处置工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，死者黄X华。事故直接经济损失63万元。

四、检验鉴定情况

（一）道路基本状况及天气情况

1.天气情况:国道324线1702公里+100米处王宫桥路段，2020年1月23日08点05分许为阴天。

2.道路情况:现场位于国道324线1702公里+100米处王宫桥路段，道路呈东西走向，东往南宁方向，西往金陵方向。水泥路面完好，潮湿，视线良好。
20km/h。

（二）有关检验鉴定情况

1.委托南宁市公安局交通事故技术鉴定所对黄X华进行尸体检验鉴定检验结果:黄X华系因道路交通事故致颅脑损伤而死亡(详见《南公交技[2020]（尸）

2.委托广西金桂司法鉴定中心对黄X华的静脉血液进行乙醇定性定量检验，检验结果:从送检黄X华的血液检材中未检出乙醇，(详见《广西金桂司法鉴
号》)。

3.委托广西金桂司法鉴定中心对黄S金的静脉血液进行乙醇定性定量检验，检验结果:从送检黄S金的血液检材中未检出乙醇，(详见《广西金桂司法鉴
号》)。

4.车辆碰撞形态鉴定结果：黄S金车发生偏移侧滑，其车头前侧偏右下部位与道路南侧桥墩面发生碰撞，随后其车体继续朝逆时针方向发生侧滑，其车
轮胎外侧部位与黄X华车车头部位发生碰撞。

5.委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂A226AR号轻型仓栅式货车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结果为：(1)该车右侧防护装置无法判
安装齐全。(2)该车制动系功能有效。(3)该车转向系功能有效。(4)该车行驶系功能有效。(5)该车照明信号装置功能有效。车身反光标识粘贴符合要求。(详
第222号》)。

6.委托南宁市狮山机动车检测有限公司对无号牌二轮摩托车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结果为：(1)该车行驶系功能有效。(2)该车制动系
信号装置无法判断，尾部信号装置完好。(详见《狮山车检[2020]车鉴字第219号》)。

7.车辆行驶速度鉴定结果：两车在发生事故时的速度因计算依据不足，不作结论。

五、事故发生原因

（一）事故形成原因分析

黄S金驾驶机动车上道路行驶，未注意观察道路前方状况确保安全驾驶的交通违法行为是造成事故的原因;黄X华驾驶无号牌及未投保交强险的机动车上
该事故的发生不起作用。

（二）交警部门适用法律、法规及责任划分意见：

黄S金其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范
定。

黄S金单方过错导致道路交通事故。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定，黄S金承担全部责任。黄X华不承担责任。

（三）直接原因

黄S金驾驶机动车上道路行驶，未注意观察道路前方状况确保安全驾驶的交通违法行为是造成事故的直接原因。

（四）有关单位存在的主要问题

南宁市邦瑞汽车运输有限公司安全隐患排查治理不到位，未建立生产安全事故隐患排查治理制度并如实记录生产安全事故隐患治理情况;企业安全教育
立安全生产教育和培训档案，但未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

六、责任认定及处理建议

（一）黄S金，南宁市邦瑞汽车运输有限公司桂A226AR号轻型仓栅式货车驾驶员，安全防范意识淡薄，驾驶机动车上道路行驶，未注意观察道路前方
法行为，对事故的发生负全部责任，建议由公安交警一大队按有关规定处理;

（二）南宁市邦瑞汽车运输有限公司安全隐患排查治理不到位，未建立生产安全事故隐患排查治理制度并如实记录生产安全事故隐患治理情况;企业安
业虽建立安全生产教育和培训档案，但未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。其行为违反了《中华人民共和国安全
十五条的规定，对事故的发生负有责任，建议由南宁市西乡塘区应急管理局依法处理;

（三）赵F东，南宁市邦瑞汽车运输有限公司法定代表人，是该公司安全生产第一责任人，履行安全生产管理职责不到位，未组织制定并实施本单位安全
组织开展驾驶员岗前教育培训及定期学习教育工作。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第三款，对事故发生负有责任，建议由南宁市i
理。

七、防范和整改措施

南宁市邦瑞汽车运输有限公司要认真吸取事故教训，认真贯彻落实中央、自治区、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发
责任体系，高度重视道路交通安全，进一步增强企业安全生产主体责任意识，进一步健全完善安全管理规章制度及操作规程，加强安全生产的检查，强化对
性，增强驾驶员安全行车意识，提高遵纪守法的自觉性，杜绝类似事故的发生。