仙居安洲仙居县学前教育提升二期项目仙居县水利局幼儿园改建工程“10•11”一般高处坠落事故调查报告

仙居安洲仙居县学前教育提升二期项目仙居县水利局幼儿园改建工程“10•11”一般高处坠落事故调查组

2024 年 12 月 23 日

目　录

一、事故基本情况

（一）企业基本情况

（二）企业安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）人员伤亡和直接经济损失

二、事故应急处置情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员

（二）建议给予行政处罚的单位

（三）建议给予行政处罚的个人

五、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训

（二）强化属地责任落实

（三）落实隐患排查治理

仙居安洲仙居县学前教育提升项目仙居县水利局幼儿园改建工程“10•11”一般高处坠落事故调查报告

2024年10月11日9时30分许，仙居县学前教育提升项目仙居县水利局幼儿园改建工程发生一起高处坠落事故，造成1人经抢救无效死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和仙居县人民政府《关于授予仙居县安全生产监督管理局牵头成立一般事故调查组权限的批复》（仙政发〔2008〕68号）的规定，仙居县应急管理局牵头组织县公安局、县住房和城乡建设局、县总工会、县安洲街道办事处等部门有关人员组成事故调查组。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调查询问、调取证据，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组认定，仙居县学前教育提升项目仙居县水利局幼儿园改建工程 “10·11”事故是一起因高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）企业基本情况

浙江万兴建设有限公司注册地位于浙江省台州市黄岩区黄椒江路28号，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为应某某，浙江万兴建设有限公司2021年12月24日通过台州市黄岩区市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码：91331003148133889 2（1/4），经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

浙江万兴建设有限公司有取得浙江省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D133030447）,资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级，有效期至2028年12月22日。

（二）企业安全管理情况

仙居县学前教育提升项目仙居县水利局幼儿园改建工程业主单位为仙居县教育局，施工单位为浙江万兴建设有限公司。仙居县教育局将该工程承包给浙江万兴建设有限公司，并于2023年3月10日签订了《仙居县学前教育提升项目-仙居县水利局幼儿园改建工程（EPC工程总承包）建设工程施工合同》。

本次事故发生在仙居县学前教育提升项目仙居县水利局幼儿园改建工程主楼北面四层平台处。事故现场北面建有一脚手架平

台，平台外侧安装有护栏，护栏高度为1.2米，下横杆距离钢笆片0.3米，上横杆距离顶端0.3米，中间横框高度0.6米，护栏长度为1.6米。事故发生在主楼北面四层脚手架平台处，该点位距离地面11米，外侧尚未安装防护网。

（三）事故发生经过

2024年10月11日6时许，浙江万兴建设有限公司木工组组长谭逢建安排木工组木工席某某和王某某拆除仙居县水利局幼儿园改建工程主楼三层整层柱子的步步紧、支撑及钢管，并安排架子工班组在主楼四层安装防护网。在完成三层的拆除工作后，席某某和王某某自主前往主楼四层北面平台分别从西侧和东侧往中间拆除模板作业。9时30分许，席某某在拆除完一块模板，拿上工具在平台行走时，突然身体失去平衡往外侧尚未安装防护网的护栏间横框内倒去，并坠落至地面。

（四）人员伤亡和直接经济损失

1、人员伤亡情况

死亡人员：席某某，系浙江万兴建设有限公司木工组木工，男，56岁，汉族，重庆市酉阳县黑水镇马鹿村*组*号，身份证号码：5***24196801******。

2、直接经济损失

事故已造成经济损失约148.5万元。

二、事故应急处置情况

事故发生后，王某某听到一声砸落地面的声响，往楼下查看发现席某某已坠落地面，就立马和谭某某汇报。随后，木工组员工跑到地面，看到席某某仰面躺地，脑袋部位的地面有一大滩鲜血，安全帽已经脱落散在边上。谭某某立马拨打120急救电话，并在救护车到达现场后，随同救护车将席某某送往仙居县人民医院抢救。11时24分许，仙居县人民医院宣布席某某经抢救无效死亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因

席某某安全意识淡薄，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未经安排私自前往四层作业。

（二）间接原因

1、浙江万兴建设有限公司未有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

2、应某某，未有效实施本单位的安全生产规章制度和操作规程。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员

席某某安全意识淡薄，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未经安排私自前往四层作业，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

浙江万兴建设有限公司未有效督促从业人员严格执行本单位

的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定，建议应急管理部门给予相应的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人

应某某未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项的规定，建议应急管理部门给予相应的行政处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训。浙江万兴建设有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真落实安全生产责任制，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，防止类似事故再次发生，确保安全生产。

（二）强化属地责任落实。仙居县安洲街道办事处要举一反三，加强对各相关生产经营单位安全生产监督管理，全面排查各类生产经营单位的安全隐患，并督促生产经营单位落实主体责任，认真、及时整改安全隐患，杜绝类似事故的发生。

（三）落实隐患排查治理。仙居县教育局作为业主单位，要加大对施工现场的安全监管力度，组织施工单位对作业过程中存在的危害因素进行全方位的辨识，逐一梳理排查，严格管理各类施工作业行为。仙居县住房和城乡建设局要开展经常性安全生产

大排查大整治，严格生产安全事故隐患排查整治，加强高处作业等危险作业的巡视检查，切实堵塞安全漏洞，真正做到事故隐患闭环管理，杜绝类似事故再次发生。