“6.14”桂城物体打击事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2015-09-01 11:02:00

分享至：

2015年6月14日14时40分左右,位于佛山市南海区桂城平南五斗桥南脚的佛山市南海区某纸品加工场厂房内发生一起叉车侧翻车辆伤害事故，纸品加工场工作人员苏某坤在驾驶叉车过程中发生侧翻，导致死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“6.14” 桂城叉车伤害事故调查组，由区安监局、监察局、质监局、市公安南海分局、总工会、人社局、桂城街道办事处等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，经调查取证和分析研究，形成《“6.14”桂城物体打击事故调查报告》，近日，该报告已经区政府批复结案。

经调查，死者苏某坤安全生产意识淡薄，在没有取得相应特种设备作业人员证书的情况下，未采取任何安全防护措施违规驾驶叉车，发生叉车侧翻，导致本起事故发生，是本起事故发生的直接原因。

佛山市南海区某纸品加工场对员工安全生产培训不到位，且对生产作业现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止苏某坤违规驾驶叉车的危险作业行为，是导致本起事故发生的间接原因。

区政府批复同意调查组提出的事故调查报告，要求区安全生产监督管理局对负有次要责任的佛山市南海区某纸品加工场依法调查处理，并要求相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，督促相关生产经营单位要加强行业自律管理，加强对安全生产的监管，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

文章关键词：