中广核新兴县象窝风电场“7•30”机械伤害事故调查报告

发布时间：2015-01-06 10:51 来源：新兴县安全监管局(安委) 浏览次数：298 次 【字号： 大 中 小】

中广核新兴县象窝风电场“7·30”

机械伤害事故调查报告

2014年7月30日下午14时左右，由中铁十八局集团第二工程有限公司负责承建，深圳恒晨建筑有限公司负责施工的中广核新兴县象窝风电场项道路混凝土作业时，发生装载机撞击辗压施工人员事故，造成一人当场死亡。事故发生后，根据国家、省、市有关规定，新兴县人民政府立即成立监局、发改局、监察局、总工会、人社局、太平镇政府等单位组成的事故调查组，依法开展事故调查，同时邀请了县检察院参与事故调查工作。证、询问相关人员、查阅相关资料、研判分析，现已查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并对事故的调查工作提出了处理建议告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2014年7月30日下午14时左右。

（二）事故发生单位：中铁十八局集团第二工程有限公司，法人代表：张文卷。

（三）事故发生地点：中广核新兴象窝风电场22号风机下方约800米道路硬化施工现场。

（四）事故类型：机械伤害。

（五）死亡人数：1人。

二、基本情况

2014年7月30日下午14时左右，当时天气晴朗，工地气温约30多度。事故现场作业人员4人，分别是王立姚、郑太超、黄吉刚、周本水（死者）立姚负责装载机操作、郑太超负责混凝车操作、黄吉刚负责混凝土罐车放料操作、周本水负责混凝土放料工作。郑太超、黄吉刚、周本水三人属深司聘请员工，王立姚属中铁十八局集团第二工程有限公司员工。由于现场作业环境复杂，铺设路段道路狭窄且坡度较大，经常出现混凝土运输车难因，王立姚使用中铁十八局集团第二工程有限公司派出的装载车倒运混凝土参与了路面铺设作业。当铺设到风电场22号风机下方约800米处路段时窄，路面坡度陡峭（坡度约25度以上），路面外侧是悬崖，混凝土运输车无法掉头，郑太超只好将混凝土罐车开至距浇筑地点约100米左右相对比较行二次倒运，由周本水负责扶混凝土罐车下料斗，黄吉刚负责混凝土罐车卸料开关。

约14时左右，周本水完成扶混凝土罐车下料斗后站在混凝土罐车后面吸烟，由王立姚驾驶装载机向混凝土罐车准备靠拢接料时装载斗把周本水责卸料开关的黄吉刚正要上前往外拉周本水时，装载机右前轮已从倒地后的周本水头部辗压过，造成周本水当场死亡。

事故发生后，工地负责人伏仕燕约2分钟左右赶到事故现场，指挥黄吉刚立即打“120”急救电话求援，同时报中铁十八局第二工程有限公司负永接到电话后即时报新兴县太平派出所和新兴县交通警察大队，派出所及交警大队约15点30分赶到现场，县安监局接到情况报告后也即时派出执法15点30分左右，“120”急救医生刚赶到现场立即对周本水进行检查，后证实周本水已经死亡。

三、事故责任认定以及对责任单位和责任人的处理建议

（一）中铁十八局集团第二工程有限公司：对这类作业环境复杂的工程建设未制定安全设备设施的施工规划，没有安排安全生产管理人员现监管缺位。

上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、第三十六条及其它相关规定，对此起事故负间接责任，建议由新兴县安全监督安全事故报告和调查处理条例》国务院493号令第三十七条第（一）项之规定，给予中铁十八局集团第二工程有限公司相应行政处罚。

（二）深圳市恒晨建筑有限公司负责人黄大中，未能依法履行好安全生产管理职责。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七定，对此起事故负间接责任，建议由新兴县安全监督管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第（一）项之规定，给予黄大中

（三）深圳市恒晨建筑有限公司伏仕燕：施工现场负责人，未能依法履行好安全生产管理职责和开展排查作业环境存在的安全隐患。建议责成限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第十七条第（四）项之规定，根据深圳市恒晨建筑有限公司的有关规章制度对伏仕燕给予相应处理，并本报告之后10日内报新兴县安全生产委员会办公室备案。

（四）装载机驾驶员王立姚缺乏安全作业观念，没有充分评估视野盲区内的复杂环境而驱动装载机，并且对装载机撞击异物后应急处置不当，生。建议责成中铁十八局集团第二工程有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第九十条规定，根据中铁十八局集团第二工程有限公司的有关给予相应的处理，并将处理结果在收到本报告之后10天内报新兴县安全生产委员会办公室备案。

（五）深圳市恒晨建筑有限公司员工周本水安全意识淡薄，站在装载机驾驶员的视野盲区内吸烟而导致事故的发生，该行为违反 人法》第五十条规定，对此起事故负直接责任，鉴于周本水在事故中身亡，建议不追究其事故责任。

四、事故的防范和整改措施

“7·30”机械伤害事故教训十分惨痛，中铁十八局集团第二工程有限公司、深圳市恒晨建筑有限公司及相关单位应深刻剖析事故原 反生产隐患排查，杜绝类似事故发生。

（一）中铁十八局集团第二工程有限公司中广核云浮新兴县风电场项目部、深圳市恒晨建筑有限公司，要认真学习安全生产法律法 本工作，完善各项安全生产管理制度、安全操作规程、配备、配足安全管理人员、夯实安全基础工作，提高安全管理水平。

（二）加强安全生产监督管理。各镇人民政府、县道路、建筑施工以及项目建设有关部门要对在建项目、各种建筑机械进行一次安全生产隐针对不具备安全生产条件而进行非法生产经营活动的企业及施工场所，一律采取停止生产，限期整改的措施，经整改复查合格后才能恢复生产。

新媒体
×关闭
分享到：
【扌
中国政府网 国务院部门网站 省区市网站 地市网站 县(市区)网站 党群机关网站 政府部门专栏 各镇专栏
政府网站找错
关于本网 | 联系我们 | 隐私声明 | 网站地图
版权所有： 新兴县人民政府门户网站 网站标识码 4453210026 ICP备案号： 粤ICP备12036698号
主办： 新兴县人民政府 承办： 新兴县政务服务和数据管理局 粤公网安备44532102445329号