

马安镇横河村“1•3”高处坠亡事故调查报告

2018年1月3日上午8时20分许，位于惠城区马安镇横河村一村民自建房装修施工现场，发生一起一名装修工人坠入电梯井，经现场抢救无效死亡的事故，事故造成直接经济损失约95万元。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，区安监局、马安镇政府等有关部门立即派人赶赴现场了解事故情况，同时要求有关负责人要妥善处理好善后工作，把各项安全措施落到实处，严防类似事故再发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区政府成立了由区政府办公室副主任贺浩宇为组长，区安监局局长彭德军、区安监局执法监察大队大队长王宇亮为副组长，成员由区监察局、区公安分局、区规划建设局、区总工会、区安监局、马安镇政府等单位派员组成的马安镇横河村“1·3”高处坠亡事故调查组。因惠城区人民检察院职能调整，未派人参加此次事故调查工作，并函复区安委办说明相关情况。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依照事故调查的相关规定和程序认真展开事故调查工作，通过查看现场、调查取证、询问有关人员等，现已查明了事故发生的经过和原因以及人员伤亡等情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故有关责任人员的处理建议。并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将马安镇横河村“1·3”高处坠亡事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生地点

位于惠城区马安镇横河村大河肚。

（二）自建房业主：刘某灵，惠州市马安镇人。

（三）事故伤亡人员情况

死者：罗某达，男，27岁，四川省富顺县人，生前系装修队杂工。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

马安镇村民刘某灵在马安镇横河村大河肚有一栋五层的自建房，自建房建设已经完工，处于准备装修阶段。经过亲戚介绍，刘某灵请从事装修工程的个人叶某负责对该自建房一楼、二楼、五楼进行装修。2018年1月3日上午七点多钟，叶某临时找来的泥水工工头黄某亮带着泥水班工人罗某达等人到达装修工地，罗某达是泥水班一名杂工，在五楼西侧的电梯井旁操作多功能提升机（型号KDJ-500）将一楼装载好装修材料的小斗车，从电梯井一楼吊上五楼，电梯井口未设置任何安全围栏等防护措施，罗某达也未佩戴任何安全防护用品，上午8:20时许，罗某达不慎从五楼电梯井口坠入电梯井内坠落至一楼，现场工人发现罗某达从电梯井坠落后，立即拨打了“120”急救电话，经医务人员现场抢救无效死亡。

（二）事故应急救援处置情况

事故发生后，现场工人立即拨打了“120”急救电话、“110”报警电话，医务人员到达现场后立即对罗某达进行抢救，最终经现场抢救无效死亡。接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，要求区安监局、马安镇政府等部门迅速派人赶到现场进行处置。

（三）善后处理情况

事故发生后，业主刘某灵、装修负责人叶某积极与罗某达家人取得联系，并就善后赔偿相关事宜达成一致意见，有关人员已全部返回原籍，善后处理工作完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因

罗某达安全意识淡薄，在未采取任何安全防护措施的电梯井口从事吊运工作，不慎从五楼电梯井口坠入电梯井内坠落至一楼，最终经现场抢救无效死亡，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

业主刘某灵雇请不具备装修资质的队伍从事装修工程，未在电梯井口设置临边安全防护措施，对装修施工现场安全工作督促、检查不到位，未及时发现和消除事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

四、事故性质

经事故调查组调查，马安镇横河村“1·3”高处坠亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员的处理建议

（一）罗某达安全意识淡薄，在未采取任何安全防护措施的电梯井口从事吊运工作，不慎从五楼电梯井口坠入电梯井内坠落至一楼，最终经现场抢救无效死亡。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）业主刘某灵雇请不具备装修资质的队伍从事装修工程，未在电梯井口设置临边安全防护措施，对装修施工现场安全工作督促、检查不到位，未及时发现和消除事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由惠城区安全生产监督管理局依法对刘某灵作出行政处罚。

六、事故防范措施建议

这起事故反映了有关责任人员和从业人员安全意识淡薄，对村民自建住宅的安全监督工作还存在薄弱环节，教训深刻。为认真吸取事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和安全生产工作薄弱环节，马安镇政府应切实加大安全知识宣传和安全生产工作检查力度，尤其是对村民自建住宅的建设施工以及装修等重点环节要加大巡查检查力度，督促有关人员加强安全生产管理，落实安全防护措施，及时发现和消除安全隐患，避免类似事故的发生。

相关附件：

来源：区安全监管局　　时间：　2018-04-28