化州市丽岗镇“2·12”事故调查报告

化州市人民政府:

2019 年 2 月 12 日下午 4 时许，在化州市丽岗镇名官建材页岩砖厂发生一起机械伤害事故，事故造成一人死亡，直接经济损失 130 万（已包含事故赔偿费用）。

为及时查清事故原因并妥善处理事故，我市根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省安全生产条例》的有关规定，经市政府授权同意成立了化州市丽岗镇“2•12”事故调查和处理工作领导小组 (以下简称事故调查组),由化州市应急管理局局长任组长，从市市府督查室、市公安局、市总工会、市人社局、市司法局等部门抽调业务骨干为成员，邀请市纪委监委机关派员参加事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问有关人员、查阅资料，并通过分析论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现报告如下:

一、事故所涉及的单位及人员

1、公司名称：化州市丽岗名官建材页岩砖厂；法人：林星；成立日期：2013 年 10 月 29 日；企业类型：个人独资企业；统

一社会信用代码：914409820868019324；所属行业：制造业；企业地址：化州市丽岗镇丽岗村委会塘午村南斋岭东侧；经营范围：生产、销售:页岩烧结环保砖。

2、林星，男，1973 年 4 月 19 日生，汉族，身份证号码：35012 XXXXXXXXX；户籍：福建省福州市连江县蓼沿村街兴路 6 号，职务：化州市丽岗名官建材页岩砖厂法人兼厂长，主要负责砖厂对外业务。

4、郑依其（死者），男，1969 年 11 月 27 日生，汉族，居民身份证号码：350122196XXXXXXXXX，户籍：福建省连江县蓼沿乡岐山村下路 12-1 号，主要职责：化州市丽岗名官建材页岩砖厂打土环节的工作。

5、许永才，男，1971 年 11 月 12 日生，汉族，小学文化程度，居民身份证：3501221 XXXXXXXXX，户籍：福建省连江县蓼沿乡浦边村桥星路 3-1 号，现居：广东省化州市丽岗镇名官建材页岩砖厂员工宿舍，主要职责：砖厂成品砖质量检测。

5、陈乾，男，1968 年 8 月 15 日出生，汉族，居民身份证号码：4409241 XXXXXXXXX，户籍：广东省化州市那务镇人民二路 808 号，中共党员，时任职务：化州市丽岗镇政府副镇长，分管经济发展、医保、环保、工业、招商引资和食品安全等工作。

6、李忠德，男，1968 年 2 月 1 日出生，汉族，居民身份证号码：44092419 XXXXXXXXX，大专文化程度，户籍：广东省化州市丽岗镇幸福路 29 号。时任：化州市丽岗镇安全生产监督管理所所长兼任经济发展和统计办主任。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生的经过

2019 年 2 月 12 日（农历正月初八）正值化州市丽岗名官建材页岩砖厂新年休假期间，工厂已经停工停产。在其厂区粘贴的春节放假正式通知时间为 2019 年 1 月 29 日—2 月 23 日，其他工人都已经离开厂回家过年，仅剩下林星、许永才和郑依其三人在砖厂内轮流值班。2019 年 2 月 12 日中午，林星、许永才和郑依其一起午饭后，林星外出办事，许永才回宿舍睡觉，按照当天排班，轮到郑依其值班，郑依其午饭后就独自一人在砖厂内值班巡查。当天下午四时许，郑依其一个人进入还没开工的厂房，视察即将开工使用设备，视察过程中郑依其站上了传破碎物料的传送带上（离地 3 米多），因其不慎从设备上面掉落。许永才在宿舍见郑依其久出未归，于是出来找他，许永才在传送带附近发现了郑依其，他见到郑依其的时候（当时大概是下午四时），还能和他正常沟通。随后丽岗镇卫生院到场抢救，后转至化州市人民医院抢救，因抢救无效于当天晚上 8 时许死亡。

（二）事故发生救援和应急处理情况

事故发生后，下午 4 时许永才拨打了 110 和 120，同时把有关情况电话告诉了林星，随后警察介入了调查，丽岗镇卫生院等工作人员到场抢救，后因郑依其出现重度昏迷，转至化州市人民医院抢救。许永才下午 5 时许把相关情况报告丽岗镇镇政府，丽岗镇政府向我市安全监管部门报告，我市接报后立刻向茂名市应急管理局汇报，市政府领导指示市安监部门、住建部门、丽岗镇政府等赶赴事故现场组织事故处置工作。

（三）事故之后采取措施情况

事故处置完毕后，受市领导的委托，要求深刻吸取事故教训，立即开展辖区工厂安全生产大排查；市领导批示全力抢救伤者和处理善后工作，要求全市各地、各有关部门深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生。

（四）事故善后处理情况

事故发生后相关单位积极安抚死者的家属，协助有关人员协商赔偿事宜，双方最终达成协议并签订了调解协议书，死者家属对协议书完全认可，并愿意自觉执行协议。事故善后事宜得到妥善解决，未引发不良后果，维护了社会的稳定。

三、人员伤亡情况及事故损失

事故造成 1 人死亡，事故造成的直接经济损失 130 万元(已包括赔偿费用)。

四、事故发生的原因和事故性质

造成事故的直接原因是在值班期间郑依其在生产设备的不安全行为，导致其失足掉落。

造成事故的间接原因是化州市丽岗名官建材页岩砖厂厂房管理不够完善，未能从严管理非生产时间的厂房设备。

事故性质：该事故发生在停工停产的值班时间，是郑依其在生产设备的不安全行为，导致其失足掉落。属于生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）化州市丽岗镇人民政府行业分管领导陈乾（副镇长），李忠德（化州市丽岗镇安全生产监督管理所所长兼任经济发展和统计办主任）。在其职责范围内有定期对该厂进行会议部署和安

全检查，项目相关手续报备完整，但没能从严管理非工作时间的安全监管。责令陈乾和李忠德向化州市丽岗镇人民政府做出书面检讨；责令化州市丽岗镇人民政府立即开展辖区相关工厂全覆盖的安全隐患排查，要求施工单位从严管理非工作时间的场所安全，并将相关工作情况向化州市人民政府汇报。

（二）化州市丽岗名官建材页岩砖厂。厂房安全管理不够完善，对于非工作时间的厂房未能从严做管理。工厂职工安全意识较差，安全生产培训为取得成效，鉴于化州市丽岗名官建材页岩砖厂负责了民事赔偿责任，责令化州市丽岗名官建材页岩砖厂向化州市丽岗镇人民政府作出书面检讨，并全面开展一次全员覆盖的安全生产教育培训。

（三）死者郑依其。值班期间在生产设备的不安全行为，导致其失足掉落。鉴于在事故中死亡，对其相关责任不作追究。

六、事故防范和整改措施

（一）责令相关单位立刻开展安全隐患排查。

化州市丽岗镇“2·12”事故发生后我市相关部门立刻采取应对措施。根据相关法律法规的规定，责令“化州市丽岗名官建材页岩砖厂”停工，彻底排查安全隐患，由企业自查的基础上进行复查，彻底消除安全隐患后才能复工。

（二）加强各时段的施工场所管理。

各有关单位务必要求各类企业建立完善的安全生产规章制度和管理规程，强化各个时段厂房的安全监管，特别是非生产时间的厂区、设备等薄弱环节，要对停工停产时间的设备开展针对

性管理，坚决杜绝上班时间和下班时间可能发生的不安全行为，做到生产全过程监管。

（三）加强安全教育。

各有关单位应深刻吸取事故教训，加强辖区群众或从业人员安全教育，提高安全意识，特别针对管理人员对自身的安全意识教育。通过安全生产教育七进活动，广泛采用多种形式的宣传教育。

化州市丽岗镇“2·12”事故
调查和处理工作领导小组
2019 年 12 月 10 日