广州市海珠区“10•21”一般事故调查报告

发布日期：2019-02-01 09:01:54 来源：本网

分享到：

2018年10月21日19时40分许，第124届中国进出口商品交易会（第二期）布展期间，琶洲会展中心B区11.3展
子（李外平，41岁，湖南人）从梯子上摔落，经送广东省第二人民医院抢救无效死亡。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府批准同意
府“10·21”事故调查组。成员由区安全监管局、区科工商信局、区公安分局、区人社局、区总工会以及琶洲街道办
并邀请区监察委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，依据对事故现场的核查、
证和有关原始资料的调查分析，查明了事故基本情况和事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任者的处
范和整改措施。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2018年10月21日，李外平、曹晓山、许向阳等四名工人受王永吉聘请，在琶洲会展中心B区11.3展馆G01-02 F
作业。晚饭后，李外平和曹晓山两人在F45-46展位工作，李外平负责安装展位上部的T4灯管，曹晓山负责为其扶梯
维品装饰工程有限公司项目经理贾一琦在F45-46展位施工现场监督。19时40分许，李外平站在人字梯上作业时重心
至地面，坠落高度约1.4米。

（二）事故应急处置和救援情况

事故发生后，李外平由王永吉送至广东省第二人民医院救治。公安、安监和琶洲街道等部门接报后迅速到达事发
急处置工作。

2018年10月21日，李外平经抢救无效死亡。经医院诊断，死亡时间为19时40分，直接死亡原因疑似高位颈椎
的情况为高处落下。

（三）相关单位及个人情况

1. 广州维品装饰工程有限公司

法定代表人：高灿聪

类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营地址：广州市天河区中山大道中182号B栋B梯1305房

经营范围：建筑装饰和其他建筑业。

2. 李外平（死者）

职 业：电工

性 别：男

年 龄：41岁

民 族：汉族

二、事故原因和事故性质

（一）直接原因

工人违反安全管理规定作业

作业过程中，李外平使用不符合国家标准或行业标准的安全帽，且未按照使用规则系好下颏带，重心失稳摔下人
保护。

（二）间接原因

1. 安全生产教育和培训缺失

广州维品装饰工程有限公司对李外平等从业人员的安全生产教育和培训仅停留在口头提醒阶段，未保证其具备必
熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

2. 违规承接工程，现场管理不足

广州维品装饰工程有限公司在明知其未获得第124届中国进出口商品交易会特装施工企业资质认证的情况下，违
B区11.3展馆F45-46展位的特装搭建工程；施工前未对李外平特种作业（电工）操作证进行核查、存档；在李外平作
按照使用规则佩戴安全帽、做好安全防护措施。

（三）事故性质认定

经调查认定，这是一起因工人违反安全管理规定作业，安全生产教育和培训缺失，违规承接工程，现场管理不足
产安全责任事故。

三、责任的认定以及对责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，本着实事求是、
过”的原则，对事故责任单位和责任人提出如下处理意见：

（一）广州维品装饰工程有限公司

广州维品装饰工程有限公司作为会展中心B区11.3展馆F45-46展位制作搭建工程施工单位，违反《中华人民共和
十五条第一款的规定，未保证李外平具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；违反
全生产法》第二十七条第一款的规定，未保证电工李外平持特种作业操作证上岗；违反《中华人民共和国安全生产
定，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
要责任，建议由区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条（一）项的规定，依法对其给予行

（二）李外平

李外平违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的规定，未按要求正确佩戴和使用劳动防护用品，对事
鉴于其本人已死亡，建议不再追究其责任。

四、事故防范和整改措施

根据生产安全事故“四不放过”原则，为吸取本次事故的深刻教训，防止同类事故的发生。结合本次事故的实际
见：

（一）落实企业安全生产主体责任

中国对外贸易中心应严格落实安全生产责任制和安全管理制度，强化布展、撤展期间施工现场的安全监管，督促
产工作；加强对会展参展单位和施工单位资质的审核，严厉查处违规报图等行为。规范展位使用，建议对福建泉州顺
违规转让展位、宁波莱力家居用品有限公司违规参加中国进出口商品交易会及广州亿佰展览工程有限公司违规报图等
出口展展位使用管理规定》和《广交会特装施工企业违规处理规定》等规定进行严肃处理。

广州维品装饰工程有限公司应严格按照中国进出口商品交易会相关规定参与特装展位搭建；加大安全生产投入，
国家标准或行业标准的劳动防护用品；强化人员和机构配置，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度和人员管理制
查治理力度。

（二）加强现场管理，强化安全教育

中国对外贸易中心一要强化现场监管，加大人员投入，将安全生产事故隐患排查工作落实、落细、落小，确保施
强化培训监督，不仅要加大对施工单位负责人的安全教育培训，更要做好对施工单位安全教育落实工作的监督，确保
底工作，并形成相应记录。

（三）落实行业监管责任

由区科工商信局牵头，联合相关部门，加强布展、撤展期间的现场监督检查工作，督促我区会展行业相关单位加
建和撤展等环节的安全教育培训和现场安全管理。对发现的问题和隐患，责令企业及时整改，重大隐患排除前或在排
全的，一律责令停工。

（四）深刻吸取事故教训，组织事故案例剖析

由区科工商信局牵头，组织全区会展单位集中召开广州市海珠区“10·21”一般事故案例分析会议，介绍本次事
析本次事故原因以及本次事故中暴露出的问题。各部门和单位要深刻吸取本次事故教训，认真对照事故单位在安全生
的漏洞和缺陷，查摆本行业领域生产经营建设过程中存在的问题和不足，严格督促本行业企业落实安全生产主体责任
域安全生产管理水平。

访问总数：60127045人次

联系我们 | 友情链接 | 站点地图

主办：广州市海珠区人民政府办公室　承办：广州市海珠区政务服务管理局

粤ICP备05083207号-1　网站标识码:4401050003

粤公网安备 44010502000066号

政府网站找错