茂名市茂南区安全生产委员会办公室

茂名市茂南区山阁镇“9·13”一般车辆伤害事故调查报告

2022年9月13日10时20分许，我区山阁镇中非高岭茂名新材料有限公司园区内道路发生一起一般车辆伤害事故，事故共造成1人死亡，直接经济损失约133万元人民币。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区应急管理局、区公安分局、区司法局、区总工会、区住房和城乡建设局、山阁镇人民政府等单位的有关人员组成的茂名市茂南区山阁镇“9·13”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监委参与，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

事故涉及的项目为中非高岭茂名新材料有限公司年产60万吨高岭土材料工程项目，该项目涉及的各单位情况如下：

项目发包方：中非高岭茂名新材料有限公司（以下简称中非公司）；统一社会信用代码：91440902MA510X1A50；法定代表人：张某宏；成立日期：2017年11月14日；企业类型：其他有限责任公司；住所：茂名市茂南区山阁镇中高大道2号大院（住所信息自主申报）；经营范围：高岭土采选、高岭土深加工制品；销售：非金属矿产品、金属材料、化工产品、节能环保产品、建筑材料；自营和代理商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

项目总包：苏州中材建设有限公司（以下简称中材公司）；统一社会信用代码：91320583744838113 7；法定代表人：林某；成立日期：2002年12月19日；企业类型：有限责任公司；住所：江苏省苏州市昆山市花桥镇兆丰路8号1幢10楼；经营范围：工程技术咨询；建材工业工程建设、冶金工程施工总承包、建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包，建材设备维修，相关设备成套；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国内贸易（国家专营专控的除外，涉及许可经营的凭许可证经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家

限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，法律法规规定许可经营项目凭许可证经营）；建材机械设备制造（限分支机构经营）；物业管理；自有房屋租赁。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质情况：

1.建筑施工企业安全生产许可证，证书编号：（苏）JZ安许证字[2005]050349，有效期：2022年12月13日，发证机关：江苏省住房和城乡建设厅，2016年11月23日。

2.建筑业企业资质证书，证书编号：D232054671，资质等级：起重设备安装工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包壹级、冶金工程施工总承包壹级，有效期：2022年12月31日，发证机关：江苏省住房和城乡建设厅，2021年12月31日。

3.建筑业企业资质证书，证书编号：D332042428，资质等级：建筑工程施工总承包叁级，有效期：2022年12月31日，发证机关：昆山市行政审批局，2022年01月18日。

项目分包：江苏新红塔建设有限公司（以下简称新红塔公司）；统一社会信用代码：91320282142831133 8；法定代表人：周某；成立日期：1999年12月30日；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道边庄村；经营范围：按一级资质从事建筑工程施工总承包业务；按二级资质从事消防设施工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程专业承包业务；按三级资质从事地基基础工程、起重设备安

装工程、钢结构工程、古建筑工程专业承包业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

资质情况：

1.建筑施工企业安全生产许可证，证书编号：（苏）JZ安许证字[2005]020037，有效期：2024年07月22日，发证机关：江苏省住房和城乡建设厅，2015年07月14日。

2.建筑业企业资质证书，证书编号：D232017429，资质等级：建筑工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级，有效期：2022年12月31日，发证机关：江苏省住房和城乡建设厅，2021年12月28日。

3.建筑业企业资质证书，证书编号：D332067804，资质等级：地基基础工程专业承包叁级、起重设备安装工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级，有效期：2022年12月31日，发证机关：无锡市行政审批局，2021年04月23日。

监理单位：广东国信工程监理集团有限公司（以下简称国信监理公司）；统一社会信用代码：91440900778342511J；法定代表人：李某；成立日期：2005年08月08日；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：茂名市官渡桥南中区二栋；经营范围：工程监理综合资质：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管

理、技术咨询业务（含工程咨询服务、安全技术咨询服务）；水运工程甲级：在全国范围内从事大、中、小型水运工程项目的监理业务；环境监理；环保信息咨询服务；造价咨询；建筑、市政公用工程（市政交通）工程项目管理（丙级）；建筑、市政公用工程（市政交通）工程咨询（丙级）；工程招标代理；政府采购代理：货物、工程和服务采购代理业务和政府采购咨询服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外援助成套项目施工监理；项目信息管理系统研发、销售；劳务派遣；销售：建筑材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

资质情况：工程监理资质证书，证书编号：E144002401，有效期：至2024年03月27日，资质等级：工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务、可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，2021年04月13日。

涉及单位：信邦建设集团有限公司（以下简称信邦公司）；统一社会信用代码：91370983166608550 2；法定代表人：王某；成立日期：1993年03月16日；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：山东省泰安市肥城市龙山路甲069号；经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑物拆除作业（爆破作业

除外）；建筑劳务分包；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备检验检测；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；金属结构制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；对外承包工程；体育场地设施工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；装卸搬运；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；大气污染治理；固体废物治理；水利相关咨询服务；环境保护专用设备制造；发电技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；土地整治服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；通用设备修理；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）项目基本情况

项目名称：中非高岭茂名新材料有限公司年产60万吨高岭土材料工程项目（以下简称中非公司高岭土材料工程项目）；项目代码：2019-440902-10-03-011049；建设规模和内容：高岭土材料工程项目设计年产60万吨高岭土功能材料，项目总占地面积224200平方米，总建筑面积109869.1平方米，其中粗选厂占地面积90000平方米，建筑面积45072平方米，深加工厂总占地面积134200平方米，建筑面积64797.1平方米；项目总投资：

55441.06万元。

中非公司高岭土材料工程项目于2020年11月30日取得了《中华人民共和国建设用地规划许可证》（茂南地字第[2020]61号），发证机关：茂名市自然资源局、茂南城乡规划办公室。

中非公司高岭土材料工程项目于2021年1月28日取得了《中华人民共和国建设工程规划许可证》（茂南建字第[2021]17号），发证机关：茂名市自然资源局。

中非公司高岭土材料工程项目于2021年2月5日取得了《中华人民共和国建设工程施工许可证》，编号440902202102050201，发证机关：茂名市茂南区住房和城乡建设局。

2021年2月23日，中非公司高岭土材料工程项目开始动工建设，中材公司开始进驻施工。2021年3月中旬，新红塔公司开始组织人员进驻中非公司高岭土材料工程项目进行土建工程部分勘验和施工。

（三）工程承揽情况

2019年5月28日，中非公司与国信监理公司签订《建设工程委托监理合同》，由中非公司将中非公司高岭土材料工程项目发包给国信监理公司进行监理，监理期限为本项目范围内所有工程从施工准备阶段到工程缺陷责任期结束，双方同时签订了《安全生产合同》来明确各自的安全生产管理职责。

2020年10月28日，中非公司与中材公司签订《中非高岭茂名新材料有限公司年产60万吨高岭土材料工程项目建筑施工和机电安装工程总承包合同》，由中非公司将该项目总承包给中

材公司进行建筑施工和机电安装，双方同时签订了《工程安全管理协议》来明确各自的安全生产管理职责。另外，中材公司还签订了《建设工程项目管理安全承诺书》来进一步明确项目安全生产管理职责。

2020年12月2日，中材公司与新红塔公司签订《中非高岭茂名新材料有限公司年产60万吨高岭土材料工程项目土建工程施工合同》，由中材公司将该项目的土建工程部分分包给新红塔公司进行施工，双方同时签订了《安全生产管理协议》来明确各自的安全生产管理职责。

（四）事故现场基本情况

事故现场位于中非公司园区干燥车间东南角，事发前朱某欢驾驶装载机自北向南方向行驶，准备右转时撞倒并碾压谭某坤。



（事故现场）

（五）事故车辆基本情况

车辆品牌：柳工/LG，车辆名称：轮式装载机，车辆型号：ZL30E，整机尺寸（长、宽、高）：6703mm×2456mm×3225mm，发动机型号：玉柴 YC6B125-T21，燃料种类：柴油，轮胎数：4 个，轮胎规格：17.5-25，轴距：2870mm，额定载质量：3000kg，整机工作质量：10500kg，前进Ⅰ档车速：10km/h，前进Ⅱ档车速：33km/h，后退Ⅰ档车速：13km/h，核定功率：92kw，出厂编号：BL263869，车辆制造单位：广西柳工机械股份有限公司，制造日期：2011 年。

该轮式装载机是新红塔公司于 2021 年 8 月份左右在茂名当地购买二手装载机，事故发生前该装载机处于正常使用状态。

（六）事故现场有关人员情况

1.谭某坤（死者），男，52 岁，汉族，信邦公司雇用人员，事发当天计划到中非公司园区对气化站进行维保，在向往气化站的路上被朱某欢驾驶转载机撞倒并碾压致死。

2.朱某欢，男，37 岁，汉族，新红塔公司员工，事发时为现场驾驶轮式装载机作业人员。

（七）事故当天天气情况

2022 年 9 月 13 日茂名市茂南区山阁镇最高气温 35℃，最低气温 25℃，风力 1-2 级，晴转多云。

（八）相关单位履职情况

1.茂南区山阁镇人民政府。山阁镇人民政府作为属地监管政府，党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，成立了安

全生产工作领导小组，明确了班子成员和镇机关各部门安全生产工作职责，每季度召开安全生产工作会议，对辖区安全生产形势作出研判和工作部署，积极组织人员对各生产经营单位进行安全生产检查，对发现的隐患问题督促落实整改，在重要时期党政领导带队开展安全生产检查督查。2022年以来，山阁镇人民政府分别于今年5月11日、5月25日、8月1日对中非公司矿区进行安全检查，并于7月20日到中非公司园区进行安全检查，已履行了属地安全监管职责。

2.茂名市茂南区应急管理局。茂名市茂南区应急管理局作为安全生产综合监督管理部门，结合工作实际，按照《国家安全监管总局关于印发<安全生产年度监督检查计划编制办法>的通知》(安监总政〔2017〕150号)要求，制定了《茂名市茂南区应急管理局2022年度安全生产监督检查计划》（以下简称《计划》），《计划》中的监督检查重点领域涵盖了非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位，并且按照计划对工矿商贸企业进行了安全生产监管检查。截止至2022年9月13日，茂南区应急管理局共检查工矿商贸企业227家次，发现隐患问题551项，已督促企业完成安全隐患整改468项，并于今年4月21日、5月25日、6月7日、6月22日到中非公司进行安全检查，发现隐患3项，已全部督促落实整改，已履行了日常安全生产监管职责。

3.茂南区住房和城乡建设局。茂南区住房和城乡建设局作

为行业主管部门，积极开展建设工程安全监管工作，督促企业落实安全生产主体责任。一是下达通知、及时部署、定期要求召开建筑工地管理工作会议，明确工作要求，进一步督促加强建筑工地管理，落实做好建筑工地各项安全生产工作。二是加强督促检查，结合节假日、安全生产月、汛期检查、台风暴风重大天气等，对各建筑工地开展检查督促，强化施工安全防范。三是加强宣传教育，突出强调各建筑工地工人宣传教育工作，通过印制了宣传小册子、施工现场悬挂横幅、安全警示标语等形式营造浓厚的安全生产氛围。四是加强对建筑工地的“创文巩卫”工作的检查、巡查，全面提升建筑工地环境面貌。今年以来，茂南区住房和城乡建设局印发、转发安全生产月活动方案、汛前防汛防风工作等50多份工作通知文件，召开8次建筑工地安全生产工作会议，并于2022年3月10日、4月有22日、8月18日到中非高岭茂名新材料有限公司年产60万吨高岭土材料工程项目现场进行安全检查，发现隐患13处，并发出《建筑施工安全隐患情况告知书》要求施工项目按照建筑施工安全管理规范及文明施工相关要求落实整改，已履行了行业监管职责。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年9月13日6时30分许，朱某欢到达中非公司高岭土材料工程项目干燥车间拆模板。7时许，朱某欢开始驾驶装载机运送沙、水泥、石头、钢丝网和砖头等建筑材料。10时15分许，邹某景和谭某坤到达中非公司园区门口，邹某景前往分界镇

购买润滑油，让谭某坤等他回来后到中非公司园区内对气化站进行维保，随后谭某坤独自一人步行前往园区东南角的气化站。10时20分许，朱某欢按照工作要求驾驶装载机从102车间搬运一个料斗（高约50厘米，长、宽约1米）到干燥车间，料斗用钢丝绳缠绕挂在装载机铲斗上。朱某欢在前方视线完全被阻挡和两边视线受影响的情况下以十几km/h的速度驾驶装载机，当其驾驶装载机途径干燥车间东南边转角处准备右转时，突然感觉到装载机右边车轮好像碾压到东西了，于是踩住装载机的刹车探头出去查看，发现有一个人从装载机右边前后车轮中间用手撑着地面慢慢移动爬出来。谭某坤爬出来后在装载机右后轮附近坐着，2分钟后躺在地面上。朱某欢马上将装载机挂空挡并大声喊附近的工友过来帮忙救人，同时拨打电话向班组长袁某阳报告。

（二）事故应急处置情况

事故发生时，朱某欢大声喊附近的工友过来帮忙救人，同时拨打电话向班组长袁某阳报告，袁某阳随后将事故情况向项目部汇报。附近工友达到事故现场后拨打了120急救电话和110报警电话。项目部得知事故后，立即启动应急预案，要求现场人员立即对伤者进行简单救治，中非公司、中材公司、新红塔公司项目负责人第一时间赶赴现场进行应急处置。10时50分许，茂名市石化医院的医护人员到达现场对谭某坤进行抢救。11时20分许，谭某坤经抢救无效死亡。

事故发生后，山阁镇人民政府、山阁派出所、区应急管理局等部门的领导及工作人员赶赴现场，开展事故应急处置和善后工

作。区应急管理局于11时25分电话接报事故初步情况，并于13时15分许向区总值班室和市应急管理局上报了事故信息。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂南分局、山阁派出所、山阁镇人民政府、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。应急处置评估为良好。

（四）事故善后处置情况

事故发生后，朱某欢与死者谭某坤的家属在山阁镇人民政府和山阁派出所的牵头协调下进行协商调解。2022年9月14日，朱某欢与死者谭某坤的家属签订《人民调解协议书》（编号：山阁人民调解2022[004]号），由朱某欢给与死者家属132万元人民币的经济赔偿，赔偿金在签订协议书的当天支付66万元人民币，余款66万元人民币在死者谭某坤遗体火化的第二天支付完毕。死者谭某坤遗体于2022年9月16号进行火化。目前，事故赔偿金已全部支付到位，事故善后处理工作已基本完毕，没有引发影响社会稳定的不良情况。

（五）事故人员伤亡情况和直接经济损失

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡：谭某坤，男，汉族，52岁，信邦公司雇用气化站维保工人。

2.直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721-1986)及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115

号）等规定，核定事故直接经济损失133万元。

三、事故原因和事故性质

（一）直接原因

朱某欢安全意识淡薄，违反装载机操作规程，驾驶装载机搬运料斗（高约50厘米，长、宽约1米）的过程中，在前方视线完全被阻挡和两边视线受影响的情况下，没有仔细观察周围环境和行人，仍以较快速度驾驶装载机，不慎将谭某坤撞倒并碾压。

（二）间接原因

1.新红塔公司对施工作业现场安全管理不到位，对安全生产工作督促、检查不到位，没有安排人员对施工作业现场进行监管和对朱某欢驾驶装载机搬运料斗进行指挥，没有及时发现和制止作业人员违反操作规程的行为，未能及时消除生产安全事故隐患。

2.新红塔公司对作业人员安全生产教育和培训不到位，朱某欢未能熟悉和掌握装载机岗位操作规程及所必要的安全操作技能。

3.中材公司作为总包单位，未尽到协调各方安全生产管理职责的责任，对施工作业现场安全生产工作统一协调、管理不到位，对施工作业现场安全生产检查督促不到位。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区山阁镇“9·13”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.中非公司制定了安全生产责任制、安全生产管理规章制度、操作规程、应急预案和安全教育培训计划等。在项目建设过程中，中非公司与中材公司和国信监理公司分别签订《工程总承包合同》和《建设工程委托监理合同》，同时签订《工程安全管理协议书》《建设工程项目管理安全承诺书》和《安全生产合同》来明确各自的安全生产管理职责；定期召开项目相关方安全生产会议，经常对项目施工过程进行安全检查和督查，督促施工单位和监理单位履行安全生产管理职责，对发现的安全隐患问题及时督促施工单位进行整改和开处罚通知单，并通知中材公司遵照执行，其已履行安全生产职责，建议免于责任追究。

2.中材公司制定了安全生产责任制、安全生产管理规章制度、操作规程、各类专项施工方案、应急预案和安全教育培训计划等，也按要求开展了应急演练，但作为总包单位，未尽到协调各方安全生产管理职责的责任，对施工作业现场安全生产工作统一协调、管理不到位，对施工作业现场安全生产检查督促不到位，对事故的发生负有次要责任，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定对其进行处罚。

3.新红塔公司制定了安全生产责任制、安全生产管理规章制度、操作规程、应急预案和安全教育培训计划等，也按要求开展了应急演练，但对作业人员安全生产教育和培训不到位，对施工作业现场安全管理不到位，对安全生产工作督促、检查不到位，

没有安排人员对施工作业现场进行监管和对朱某欢驾驶装载机搬运料斗进行指挥，没有及时发现和制止作业人员违反操作规程的行为，未能及时消除生产安全事故隐，对事故的发生负有主要责任，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定对其进行处罚。

4.国信监理公司监理人员具有相关执业资格，制定了项目部安全监理方案、安全监理责任制、安全管理制度、安全风险分级管控和隐患排查治理制度、应急预案、安全教育培训制度和计划等，并已按要求开展安全教育培训、检查施工单位的安全生产责任制、规章制度是否建立和落实，审核施工单位的各安全专项施工方案和安全生产工作是否开展，检查施工作业现场，对发现的安全隐患责令施工单位进行整改等安全生产职责，建议免于责任追究。

5.信邦公司制定了安全生产责任制、安全生产管理规章制度、操作规程、应急预案和安全教育培训计划等，并已按要求开展安全生产教育培训、应急演练和日常安全检查。按照签订的安全协议，信邦公司负责气化站及气化站供气管道的日常巡查和维修期间的安全生产工作，气化站外的安全生产工作由总包中材公司和分包新红塔公司按协议负责执行，事发时信邦公司雇用工人在前往气化站路上在新红塔公司施工范围内被新红塔公司员工朱某欢驾驶装载机碾压致死，信邦公司已履行安全生产职责，建议免于责任追究。

（二）对事故责任人的处理建议

1.林某，中材公司法人代表，作为安全生产第一责任人，建立健全安全生产管理机构和安全生产管理制度，制定具体的安全管理措施，定期组织员工进行安全生产教育和培训，组织制定安全生产应急预案和进行演练，定期督促、检查中非公司高岭土材料工程项目安全生产工作，已履行了安全生产管理职责，建议免于责任追究。

2.李某宁，中材公司第二十六项目经理部项目经理（中非公司高岭土材料工程项目经理），参与拟订项目部安全生产规章制度、操作规程、应急预案，制定项目部培训技术并组织项目部人员开展安全生产教育和培训，带班开展日常安全生产检查并督促落实安全隐患整改工作，事故发生后，积极协调项目部做好应急处置和善后工作，已履行安全生产管理职责，建议免于责任追究。

3.李某，中材公司第二十六项目经理部土建经理（中非公司高岭土材料工程项目经理部土建经理），作为负责项目部土建方面的安全管理人员，未尽到协调各方安全生产管理职责的责任，对施工作业现场安全生产工作统一协调、管理不到位，对施工作业现场安全生产检查督促不到位，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定对其作出处理，并由茂名市茂南区住房和城乡建设局提请有关部门依据《中华人民共和国安全生产法》暂停或者撤销其与安全生产有关的资格。

4.周某，新红塔公司法人代表，作为安全生产第一责任人，

建立健全安全生产管理机构和安全生产管理制度，制定具体的安全管理措施，定期组织员工进行安全生产教育和培训，组织制定安全生产应急预案和进行演练，但对公司建设项目安全生产工作督促、检查不到位，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定对其作出处理。

5.许某才，新红塔公司派驻中非公司高岭土材料工程项目负责人，对作业人员安全生产教育培训不到位，对施工作业现场安全管理不到位，督促、检查安全生产工作不到位，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定对其作出处理，并由茂名市茂南区住房和城乡建设局提请有关部门依据《中华人民共和国安全生产法》暂停或者撤销其与安全生产有关的资格。

6.陈某明，新红塔公司派驻中非公司高岭土材料工程项目监管安全员，对施工作业现场安全管理不到位，督促、检查安全工作落实不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定对其作出处理，并由茂名市茂南区住房和城乡建设局提请有关部门依据《中华人民共和国安全生产法》暂停或者撤销其与安全生产有关的资格。

7.袁某阳，新红塔公司派驻中非公司高岭土材料工程项目木

工班组长，安全意识不强，没有安排人员对施工作业现场进行监管和对朱某欢驾驶装载机搬运料斗进行指挥，没有履行好对作业现场的监护职责，建议由新红塔公司按照公司管理内部规定对其进行处理。

8.朱某欢，新红塔公司员工，安全意识淡薄，违反装载机操作规程，驾驶装载机不慎将谭某坤撞倒并碾压，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议司法机关依法立案侦查。

五、事故防范和整改措施建议

针对这起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化建材行业安全生产工作，做到举一反三，避免类似事故的发生，提出以下措施建议：

一、事故责任单位要深刻吸取事故教训，举一反三，加强对施工作业各环节的安全隐患排查，采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患；要认真落实企业安全主体责任，加强从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，自觉按照安全管理规定及规范进行操作，防止此类事故再次发生。

二、项目建设单位、总包单位、施工单位、监理单位要加强施工作业现场安全管理，依法履行监管职责，要督促作业人员严格遵守安全生产管理规章制度和操作规程，夯实安全生产工作基础，做到责任到位；在项目实施过程中要严格落实好安全生产管

理职责，进一步加强施工作业的动态管理，及时发现和制止违规违章操作行为，避免事故的发生。

三、各镇街和各相关部门要切实履行属地和行业监管职责，严格督促企业落实安全生产主体责任，进一步开展装载机安全整治专项行动，全面排查辖区和行业领域涉及使用装载机施工作业的企业，对发现的安全隐患和问题要进行全面梳理，建立台账，逐项整改落实，抓好闭环管理；要督促辖区和行业领域各生产经营单位深刻吸取我区多起装载机亡人事故教训，对照问题举一反三，认真查找生产安全管理领域存在的问题和短板，落实从业人员安全教育培训和警示教育，将事故隐患消灭在萌芽状态，促进我区安全生产工作持续稳定好转。

茂名市茂南区山阁镇“9·13”一般
车辆伤害事故调查组（代章）