# 广东茂名滨海新区“12•14”渔业事故调查报告

时间：2023-06-15 来源：本网 浏览次数：1098

2022年12月14日早上6时左右，电城镇海后村渔民杨某眼一人驾驶“电城生计60015”出海捕捞作业，早上7点在北山港东南方向后失去联系，8时左右渔船沉没，直接经济损失约11万元。

事故发生后，滨海新区主要领导高度重视，要求有关部门迅速组织调查，查明事故原因，分清责任，依法依规处理，及时做好属安抚工作。

随后，滨海新区成立了由区党工委委员、总工程师张有钦为组长，区农业农村局、区应急管理局主要负责人为副组长，区办室、区农业农村局、区应急管理局、区工会、区海洋综合执法大队、电城镇人民政府、茂名海事局博贺海事处、茂名海警局滨海工站等有关人员组成的茂名滨海新区“12·14”渔业事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

网站地图

事故调查组经过调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡及损失情况，认定了事故性质和任，提出了对有关责任人员及责任单位处理建议和事故防范整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故船舶及所有人概况

电城生计60015属玻璃钢构造，船长9.5米，船宽2.5米，船深1.2米，主机马力58匹，作业类型刺网，船舶建造日期为2021年1日。已安装定位系统，无配备救生衣出海（经核实救生衣存放在家里）。

船舶所有人：杨某眼，有普通船员证书，茂名滨海新区电城镇海后村。

（二）死亡人员基本情况

杨某眼，男，53岁，户籍：茂名滨海新区电城镇海后村。

（三）气象及海况

2022年12月14日8时前，东北风3-4级，微浪；8时后，东北风约8级，浪高1.5米，能见度良好。

二、事故发生经过和事故救援、善后情况

（一）事故发生经过

2022年12月14日凌晨5时左右，船主杨某眼用餐后，在5时45分驾驶摩托车到达海后村，约过20分钟到达电城北山海埠，于6时分左右，独自一人驾驶电城生计60015出海。当天上午7时左右在东经111°24′北纬21°22′海域作业时，船员杨某眼不慎坠海失踪，8左右海面突然刮起东北风约8级，浪高约1.5米，海浪袭击致船舶翻沉。

（二）事故救援情况

据目击者杨某盛A陈述，在早上6时40分左右，杨某盛A与吴某珍（夫妻）驾驶电城生计60002船在电城海后海埠出航，7时10分右，距离海后海埠对开3海里的东经111°24′北纬21°22′海域，发现距离其前方约4、5米远处停泊着电城生计60015，便加速航行靠近发现电城生计60015上没人，急喊“杨某眼”没见有人回应，打杨某眼电话无法接通，紧接着打电话给杨某眼小弟杨某，叫其打电话给委会帮忙报警，杨某盛A再次打电话给本村在周围作业的渔民杨某盛B并交待其叫上几艘涉渔生计船舶来帮忙搜救，约20分钟，杨某A、杨某盛B的涉渔生计船舶及其他几艘涉渔生计船舶一起在事故海域周围搜救寻找，8时29分左右中国渔政44518快艇驶来救助，十艘渔船参与搜救整个上午不见落水失踪者，区渔政44518快艇在2022年12月14、15、16、21日共4天出海搜救无果。另外，失踪者属每天都组织3艘涉渔生计船舶出海搜救至12月24日，经过连续11天搜救却没找到落水失踪者杨某眼，后停止搜救寻找。

（三）应急处置评估情况

此次事故应急处置未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。

（四）事故善后处理工作

事故发生后，新区分管领导立即组织协调，部署安抚等善后和事故调查工作。同时，相关部门多次派出人员到村委了解情况，定遇难者家属情绪。

三、事故原因及事故性质

根据目击者杨某盛A个人陈述进行分析，杨某眼1人驾驶电城生计60015在东经111°24′北纬21°22′海域作业过程中，不慎坠海，时由于船上没人操舵，船自行打转后螺旋桨叶片缠着网绳，致使船舶原地停着，8时起东北风增加至约8级，海浪高约1.5米，船头被横推向西边，船尾部向东对着风口，经过约2小时的大风大浪袭击，尾舱渐渐进水致船舶翻沉（当时由于集中力量搜救落水人员，没人去管电城生计60015，造成该船舶被风浪打翻沉）。

（一）直接原因

电城生计60015船船主在生产航行中，坠海失踪，是此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.电城镇人民政府未制定涉渔生计船舶出海报备制度和跟帮生产制度。

2.电城镇海后村委会对渔业安全管理和宣传教育工作不够到位，未落实渔业安全生产网格化管理。

（三）事故性质

经事故调查组认定，2022年12月14日滨海新区发生的“12·14”事故是一起一般渔业船舶水上生产安全事故。

四、履职情况

（一）杨某眼作为涉事船舶所有人，安全生产意识淡薄，不按规定穿戴救生衣，在个人安全防护措施不到位的情况下出海作业，致落水失联。

（二）区农业农村局，于2022年6月开展辖区涉渔生计船舶安全管理业务培训、教育宣传活动；2022年6月16日印发《广东茂名海新区渔船安全生产大检查工作实施方案》，督促各镇落实好辖区内涉渔生计船舶安全生产工作；严格按照相关要求，协助各镇对辖内涉渔生计船舶开展休渔偷捕、非法载客等打击工作。区农业农村局基本上履行了职责。

（三）电城镇人民政府，已按要求建立本辖区涉渔生计船舶安全生产责任体系，负责辖区涉渔生计船舶行政管理和日常安全管理组织开展涉渔生计船舶安全生产培训。但未制定涉渔生计船舶出海报备制度和跟帮生产制度。

（四）电城镇海后村委会对渔业安全管理和宣传教育工作不够到位，未落实渔业安全生产网格化管理。

五、对事故责任单位、人员处理意见

（一）船舶所有人杨某眼，是该船安全生产责任第一人，未落实渔船安全管理责任，安全生产意识淡薄，在生产航行中坠海失踪对事故负有责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究其法律责任。

（二）杨某喜，茂名滨海新区电城镇海后村委会干部，负责渔船管理工作，包船负责电城生计60015船，开展渔船安全生产管理作不够细致，未建立涉渔生计渔船安全生产台账，未能实时掌握电城生计60015船生产活动情况，未落实渔业安全生产网格化管理，能按照《茂名滨海新区涉渔生计船舶管理办法（试行）》要求全面正确履行安全监管职责，建议由茂名滨海新区电城镇纪检监察部门其进行诫勉谈话。

（三）谢某飞，茂名滨海新区电城镇政府农业农村办主任，未能按照2022年11月9日印发的《茂名滨海新区涉渔生计船舶管理办（试行）》关于生计渔船管理的有关规定，及时制定涉渔生计船舶出海报备制度和跟帮生产制度，建议由茂名滨海新区电城镇纪检监部门对其进行批评教育。

（四）电城镇人民政府未制定涉渔生计船舶出海报备制度和跟帮生产制度，建议其向滨海新区管委会作出书面检讨。

（五）电城镇海后村委会对渔业安全管理和宣传教育工作不够到位，未落实渔业安全生产网格化管理，建议其向电城镇人民政府出检讨。

六、事故防范措施建议

针对这起事故暴露的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化渔船安全监管工作，有效防范和遏制类似事故再次发生，提以下措施建议：

（一）继续加强渔业船舶监管力度。两镇、各村（居、渔）委会要继续落实渔业船舶安全生产属地管理责任，要按照“党政同责一岗双责、失职追责”的要求和“属地管理，分级负责”的原则，认真梳理、健全渔业船舶安全生产责任体系，制定并落实涉渔生计船出海报备制度和跟帮生产制度，切实做好渔业安全生产网格管理，明确渔业船舶安全生产责任人，落实安全生产规章制度，建立渔船舶安全生产管理台账，督促渔业船舶所有者、经营者以及船长依法生产，对渔业船舶安全生产管理工作严管严抓，将渔业船舶安生产责任落实到部门、落实到岗位、落实到人头，加强督促检查，全面推进渔业船舶安全生产管理工作。

（二）继续加强教育培训，增强船主和渔民的安全意识。农业农村主管部门要继续把宣传教育作为遏制事故的重要举措，以更高重视程度、更大的工作力度抓好安全生产的宣传教育培训工作。要制定并实施年度宣传教育培训计划，严格落实持证上岗制度，开渔业从业人员安全生产知识宣传和安全技能培训，特别是加强船主船长、安全生产管理人员及船员岗位安全教育培训，切实提高渔从业人员安全意识、风险辨识、安全防护、自救互救和防止与商船碰撞的能力，引导渔民依法生产、安全生产，切实做到“不安全、出海”。

分享到：

适老化 无障碍服务 政府网站找错 机关

版权所有：广东茂名滨海新区政务网 主办单位：广东茂名滨海新区管理委员会 地址：中国广东港务中心

粤ICP备13082247号 粤公网安备：44090402441053

网站标识码：4409000044 技术支持：广东网锋科技有限公司 政府服务热线:0668-5331332