粤RK216挂车“3·8”高处坠落事故调查报告

2024年3月8日，白坭镇发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2021]58号），区应急管理局牵头区人力资源社保局、区交通运输局、区公安分局、区总工会、白坭镇政府等单位有关人员成立事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关人员的处理建议，并针对事故原因提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，“3·8”事故是一起从业人员安全意识淡薄、违规作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事各方情况

佛山市几何陶瓷有限公司（以下简称几何公司），统一社会信用代码：91440607******；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：谢永栋；成立日期：2007年1月26日；住所：佛山市三水区白坭镇工业大道（南）248-1号；经营范围：生产、销售：陶瓷制品，陶瓷原料，包装材料。

广东昊晟陶瓷有限公司（以下简称昊晟公司），统一社会信用代码：91441803******；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：罗永学；成立日期：2009 年 6 月 4 日；住所:清远市清新区禾云镇云龙陶瓷产业基地 A 区 3 号;经营范围:一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售等。

清远市清新区龙颈镇志辉货物运输部(经营者:王志辉)(以下简称志辉运输部），统一社会信用代码：92441827******；类型：个体工商户；注册日期：2022 年 12 月 16 日；经营场所：清远市清新区龙颈镇军营村委会水迳村 11 号之二；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

涉事车辆情况：重型半挂牵引车号牌：粤 R88002；所有人：潘志锋；使用性质：货运；审验有效期至 2025 年 02 月 28 日；道路运输证号：粤交运管清字 441800******号。挂车号牌：粤 RK216；业主名称：王志辉；审验有效期至 2025 年 03 月 31 日；道路运输证号：粤交运管清字 441800******号。

涉事车辆驾驶人情况：姓名：江绍维（事故中死亡）；出生日期：1988-11-02；驾驶证号：441827******6419；准驾车型：A2；有效期限：2018-10-09 至 2024-10-09。道路货物运输从业资格证有效期至 2025 年 07 月 19 日。

（二）涉事各方关系

1.几何公司与昊晟公司：双方签订了承包合同书，昊晟公司承包购买几何公司生产的水煤浆渣，并由昊晟公司自行负责转运

水煤浆渣。

2.昊晟公司与志辉运输部：双方签订了货物运输合同，约定由志辉运输部向昊晟公司提供货物公路运输服务。

3.志辉运输部与涉事车辆：由志辉运输部经营者王志辉安排涉事车辆的日常运营活动，并聘请江绍维驾驶车辆。

（三）事故发生经过

2024年3月8日上午，根据昊晟公司运输业务需要，志辉运输部安排江绍维驾驶粤RK216挂车到几何公司厂区沙仓装运水煤浆渣，9点16分，挂车装好水煤浆渣后，江绍维将车驶离装车点，将车辆停在沙仓通道边，关闭车顶自动斗篷后，江绍维攀爬到车顶，手持铁铲走到车顶尾部，之后不慎失去重心，身体向车尾翻转，坠落地面。同行来拉货的另一辆车司机刘水芬见状立即拨打120并呼救，附近几何公司的人员立即通知公司领导，几何公司主要负责人谢永栋到场后迅速安排拨打110报警并报告白坭镇政府。120救护车约十分钟后到达事故现场进行抢救。

（四）事故现场情况

事故现场位于几何公司厂区，具体地点为沙仓的车辆通道，距离沙仓装车点约70米，事发时粤RK216挂车已装满水煤浆渣，车顶自动斗篷已关闭，车顶离地高度约4米，车顶非完全平面，边缘斜度约45度。事发时江绍维攀爬到车顶后走到挂车尾部并坠落地面，事故发生过程见下图。





（五）人员伤亡和直接经济损失

“3·8”事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，直接经济损失约160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

接报事故后，白坭镇政府立即启动事故响应，镇应急管理办工作人员于9点44分到达事故现场了解情况并进行现场处置，责令几何公司对事故现场进行围蔽，待事故调查结束，相关风险解除后方可恢复使用，同时镇应急管理办立即向三水区应急管理局上报事故情况，白坭镇相关领导先后赶赴现场了解情况。三水区应急管理局接报后，立即安排相关领导和人员到现场核实事故有关情况。

（二）医疗救治和善后情况

9时40分江绍维被送至白坭镇人民医院，11时左右经抢救无效宣告死亡。3月22日志辉运输部与江绍维家属达成事故赔偿协议，相关赔偿款项支付到位，未造成不良社会影响。

（三）事故应急处置评估

经对事故应急处置评估分析，区、镇相关部门均能及时启动应急响应，迅速组织开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场处置未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、有关单位调查情况

（一）几何公司

经现场勘察、查验资料及对几何公司主要负责人谢永栋、行政经理彭科香、安全主任谭英进行询问调查，确认几何公司以下情况：1.有建立相关方及外用工（单位）管理制度，对外来车辆及人员进行入场登记；2.有制定外来车辆管理制度，规定“在工厂装货的司机装完货后，必须启动自动盖棚器将车顶盖好后方可离厂，司机不得擅自上车顶作业、指挥，也不得中途擅自将车停在沙仓或其它生产区域等”；3.有制定装运管理制度，规定“所有货运车辆必须配备自动盖篷布设备，司机不得擅自上车顶作业”；4.有制定沙仓安全操作规程，规定“外来司机装完货后，不得中途擅自将车停在沙仓或在其它生产区域停车逗留”；5.有对外来司机告知装运制度，提醒安全事项，事发当日江绍维有签名确认相关事项；6.几何公司与昊晟公司签订的《承包合同书》和《安全责任书》约定，所有车辆必须配备自动盖棚装置，装好货后，启动自动盖棚装置盖好车辆，司机不得私自上车顶作业，装货完毕后车辆不得擅自在生产区域停车逗留。

（二）志辉运输部

经现场勘察、查验资料及对志辉运输部经营者王志辉、司机刘水芬进行询问调查，确认志辉运输部以下情况：1.有提供道路运输经营许可证（粤交运管许可清字441800******号），有效期至2025年03月31日）；2.有制定《安全生产责任制》、《安全生产操作规程》、《驾驶员管理制度》等；3.有提供《安全生产目标责任书》、《安全生产目标及责任制考核表》和考核资料；4.每月召集司机(包括江绍维)开展安全生产会议及安全教育培训，内容包括“车厢已装置自动盖棚设备，驾驶员禁止私自爬上车顶作业”等；5.有保障安全生产投入，定期对车辆进行保养检查，提供车辆《安全检查记录表》；6.提供《货物道路运输事故应急预案》，定期开展应急演练；7.志辉运输部与昊晟公司签订的《货物运输合同》约定，志辉运输部装车时应严格遵守一切管理制度及规定，车辆装完货后不得私自在工厂生产区域停车，车辆必须装有自动盖棚装置，司机人员不得有私自爬上车顶等危险行为。

四、事故原因分析

经现场察看、查阅资料、调查询问，认定本次事故原因如下：江绍维在接受过志辉运输部安全教育培训，并经过几何公司告知提醒的前提下，自身已知晓司机不能上车顶作业的规定，并且在车辆具备自动盖棚功能的情况下，仍然违反安全规章制度和操作规程攀爬车辆顶部，不慎跌落地面导致事故发生。

五、责任处理建议

江绍维安全意识淡薄，未遵守安全规章制度和操作规程，对

事故发生负有责任。因其在事故中死亡，不再予以追究。

六、事故防范和整改措施

粤RK216挂车“3·8”高处坠落事故，暴露出在当前安全生产形势严峻的情况下，仍有部分从业人员未能提高安全生产意识，违规作业。区行业主管部门、辖区内相关企业要吸取事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。

（一）召开事故通报会，属地政府加强宣教力度

白坭镇政府要严格落实属地监管责任，组织辖区企业召开生产安全事故通报会，通过通报事故情况，总结经验教训，进一步强化企业生产安全事故红线意识，采取措施督促企业加强作业现场的安全管理，落实企业安全生产主体责任。

（二）加强行业监管力度，强化生产经营单位安全生产红线意识

交通运输管理部门要加强行业安全生产监管，督促我区运输企业做好安全生产工作，加强日常各类生产经营作业的安全管理，进一步强化生产安全红线意识，避免类似事故发生。

粤RK216挂车“3·8”高处坠落事故调查组

2024年5月20日