廉江石颈镇石颈村委会三张塘村“5·18”一般高处坠落事故调查报

来源：本站 发布日期：2025-07-19 17:08:22

2025年5月18日11时许，廉江市石颈镇石颈村委三张塘村一村民自建房在进行模板安装作业时，一名工人从约3米高的梯子上不慎坠落，导致头日，该伤者经抢救无效死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关规定，廉江市人民政府将廉江石颈镇石颈村委会三坠落事故授权行业主管部门廉江市住房和城乡建设局组织调查，由石颈镇人民政府、石颈派出所等相关单位协助调查此事故。

2025年7月4日，廉江市住房和城乡建设局依法成立由分管安全生产的副局长全信杰同志任组长，质安股、安监站相关负责同志和工作人员共同组调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅资料、人员问询，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建

经调查认定，廉江石颈镇石颈村委会三张塘村“5·18”一般高处坠落事故是一起因工人操作不当，导致不慎坠落，被钢筋插伤腰部，模板砸到头部工安全责任事故。

一、事故发生单位和相关单位概况

（一）事故房屋情况

事故房屋的屋主是黄某，男，40岁，房屋位于廉江市石颈镇三张塘村，属于拆旧建新。2025年4月24日工人开始进场施工，事故发生时，房屋层，正在进行模板安装和钢筋绑扎作业，施工现场未设置明显的安全警示标志，也未配备必要的安全防护设施。该房屋没有向石颈镇人民政府申请建房村住房建设质量安全管理办法》第十二条规定。

2025年4月，屋主黄某准备建造房子，但因自己在外务工，没有时间监督房子建造事宜，故委托他的叔叔黄某宽找人建造房屋及管理事宜。随后黄石颈镇有个房子需要建造，经黄某宽和唐某声双方口头协商工钱为每平米160元，建筑材料由黄某宽负责购买。截至事故发生时，屋主黄某已向黄某宽和工钱，后由黄某宽转付给唐某声建房工钱5千元后，再由唐某声支付上述4人每人1千元作为前期的工钱。

（二）施工人员情况

事发当天，唐某声召集了揭某业（死者）、唐某昌、唐思某、江某华等4名工人一同施工。该4名工人均未取得建筑施工相关执业资格证书，也缺乏经验，施工过程中，唐某声作为实际组织施工者，未对工人进行安全技术交底，也未制定有效的施工安全方案，仅凭借以往的农村建房经验安排作业。建筑施工相关资质证书，其组织的施工团队也未形成稳定的劳动关系，属于临时性拼凑的施工队伍，在日常施工管理中，既未建立基本的安全管理制度兼职的安全管理人员，对施工现场的安全隐患缺乏基本的识别和防范能力，完全依赖个人经验进行施工作业安排。

（三）作业现场安全管理情况

黄某在自建房建造过程中存在以下安全管理情况：一是委托未经过培训、未具备相应技能的唐某声等人进行施工，违反《廉江市农村住房建设质量条第一款的规定。二是黄某与唐某声未签订正式的施工书面合同，以至于双方在安全管理职责方面并未作出明确的约定，再者未为施工工人投保相关险住房建设质量安全管理办法》第十五条的规定。

在揭某业施工作业期间，唐某声既未严格督促检查安全生产工作，也未及时消除生产安全事故隐患。比如，在作业现场他没有向作业中的揭某业督佩戴安全帽，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定；而且在需要做好保护措施的作业环节，同样未按要求落实到位。

黄某自己虽不参与现场安全管理，但已委托他的叔叔黄某宽作为施工现场的实际管理人员，但黄某宽同样缺乏相应的施工安全管理知识和经验，未责。在日常施工中，黄某宽未购买符合安全标准的劳动防护用品提供给现场施工工人，也未购买保险，导致施工现场连基本的安全防护设施都未设置。作业时，现场仅依靠简易的木梯上下，极大地增加了坠落风险。这些管理上的疏漏，使得施工现场长期处于缺乏安全保障的状态，致使施工人员在进行有的安全保障措施，最终发生高坠亡人事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条的规定。

（四）事故发生单位及相关单位概况

经事故调查组深入调查核实，唐某声及相关施工人员均属于农村个体劳动者，彼此之间未建立固定的雇佣关系，亦不存在具有统筹管理身份的“工常协作模式表现为“有活承接、无活务农，谁接活谁组织、相互邀约配合”的特征：即在承接装修工程时临时组合参与施工，无工程任务时则各自安排的组织形式，不属于企业或其他依法登记的商事主体。据此，该协作群体不具备企业特有的基本信息，诸如企业概况、成立时间、营业执照等均不存在代表人”或“实际控制人”等企业类责任主体。从人员构成看，其具有显著临时性特征——通常依具体工程需要临时召集组成施工团队，没有固定从业人

管理机构或规范化组织架构。尽管该群体不具备企业主体身份，但唐某声作为本次工程项目的实际承接人与组织者，负责工程资金的统筹分配和施工人模式符合农村常见建筑队的特点。根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，生产经营单位（包括个体施工组织者）的主要负责人对本单位责。唐某声作为项目组织者和实际负责人，应依法履行施工现场安全管理职责，承担安全生产主体责任。事故发生时施工现场虽无专职安全监管人员，为组织者应负有的法定安全管理责任。

（五）属地党委、政府监管情况

1.石颈镇人民政府。依据《廉江市人民政府关于印发廉江市农村宅基地和住宅建设管理暂行办法的通知》（廉府规〔2023〕1号）第四十五条规定，行政区域内农村宅基地和住宅建设活动进行监督检查，建立健全动态巡查制度。但石颈镇人民政府规划环保和农业农村办对该自建房日常巡查不到位，自建房建设过程中存在的未批先建、违规施工等问题，对农村宅基地和住宅建设动态巡查制度的落实存在明显疏漏。镇政府相关工作人员在履行监管职场进行有效检查，对施工安全风险的预判和防控意识不足，导致监管流于形式，未能及时消除事故隐患。石颈镇人民政府在农村自建房安全工作中主体地监管的力度不够，对违法建设的问题发现不够及时，巡查在建自建房不够彻底。

2.廉江市石颈镇石颈村委会。根据《廉江市人民政府关于印发廉江市农村宅基地和住宅建设管理暂行办法的通知》（廉府规〔2023〕1号）有关规定导村民依法实施用地建设住宅活动，及时发现和劝阻违法建设行为，并向乡镇人民政府报告职责；村民委员会应该依照相关规定组织开展农村宅基地违发现、制止、报告农村宅基地的违法行为。石颈镇石颈村委会开展自建房日常巡查中，对黄某的在建房屋存在安全隐患，未批先建，没有购买保险等问人民政府上报。在日常工作中未能严格履行巡查劝阻职责，对村民违法建设行为的制止不够坚决，未能有效引导村民按照法定程序办理宅基地和建房手工过程中持续存在，最终成为事故发生的重要因素之一。石颈镇石颈村委会在农村自建房安全管理工作中存在明显的履职不到位问题，对相关政策法足，未能切实发挥基层组织在农村建设安全监管中的第一道防线作用。

二、事故相关人员基本情况

（一）事故死亡者基本情况

揭某业，男，66岁，汉族，住址：广东省廉江市石颈镇**村*号。从事模板安装和砌砖工作，事故发生时，独自一人在一楼东南面进行角柱模板施工

（二）事故相关人员基本情况

1.黄某，男，40岁，汉族，住址：广东省廉江市石颈镇***村*号，是事故自建房的屋主，事故发生时在外务工。

2.黄某宽，男，60岁，汉族，住址：广东省廉江市石颈镇***村*号，是屋主黄某的叔叔，也是黄某委托的施工现场的实际管理人员，事故发生时不

3.唐某声，男，62岁，汉族，住址：广东省廉江市石颈镇**村*号，是事故房屋建造的实际承接人与组织者，事故发生时在现场进行装模作业。

（三）事故发生经过

2025年5月18日11时许，揭某业（66岁）受雇于唐某声（62岁）到黄某（40岁）家里建房子。揭某业在一楼东南面进行角柱模板安装作业时，落，造成头部和腰椎受伤。事发后，现场人员立即联系医疗人员，揭某业被紧急送往廉江市人民医院进行抢救治疗，伤势较重。于2025年5月19日抢救

（四）人员伤亡和赔偿情况

事故造成1人死亡，目前石颈镇人民政府对揭某业家属和相关人员进行协调，屋主黄某已支付揭某业家属人民币5万元，唐某声已支付揭某业家属人买保险，揭某业家属后续的赔偿诉求与责任方的赔偿能力之间存在较大差距，双方在赔偿金额、责任划分等方面尚未达成最终一致协议，死者家属不愿颈镇人民政府仍在持续组织各方进行进一步的沟通协调。

三、事故应急处置及善后处理情况

（一）事故现场处置情况。事故发生后，石颈镇人民政府迅速组织镇领导班子、规划环保和农业农村办、石颈村委等相关人员赶到事故现场，对相人进行事故情况调查了解。同时，对现场进行了初步的安全隐患排查，防止二次事故的发生。石颈镇人民政府还协调了相关部门，对事故房屋的施工安查，并要求屋主黄某暂停施工，配合调查。此外，镇政府安排专人与揭某业家属保持沟通，安抚家属情绪，并协助其解决实际困难，推动赔偿争议的进

（二）善后处理情况。事故发生后，石颈镇人民政府成立善后安抚、应急处置工作领导小组，加强对善后安抚工作的组织领导，确保善后安抚工作某业家属要求赔偿70万元，屋主黄某表示无法承受这一金额的赔偿金，双方就赔偿金额存在较大分歧，尚未达成一致意见。镇政府积极介入调解，通在合理范围内解决赔偿争议。同时，镇政府已安排法律援助人员为双方提供专业建议，确保赔偿方案符合相关法律法规，并保障双方的合法权益。

四、事故原因

事故调查组通过深入调查和专家论证作出以下事故原因分析：

（一）事故形成的直接原因

事发时，揭某业独自一人在一楼东南面角柱进行模板施工，但揭某业未佩戴安全头盔以及没有佩戴安全防护带，房屋外墙也没有搭设外排架和安全子就违规进行作业，涉嫌违反《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.5的规定。揭某业在进行角柱模板施工作业时，该简易木梯子未设置防滑装置，稳，在作业过程中发生侧滑，不慎坠落，是事故形成的直接原因。

（二）事故形成的间接原因

1.黄某宽受屋主委托进行日常监管，没有购买必要的施工安全劳动防护用品就将建房工程交给无资质的唐某声等人来完成，也没有和唐某声签订施
利和义务，未确定住房质量保修期和责任，更没有将建房手续提交到镇政府并提醒屋主需要购买保险，涉嫌违反《廉江市农村住房建设质量安全管理
条、第十五条。

2.唐某声作为该事故房屋建造的实际承接人与组织者，在明知自身不具备农村住房建设施工资质的情况下，仍违规承接该建房工程，且在组织施工
进行必要的安全教育培训，未制定有效的安全施工方案，对施工现场的安全管理严重缺失，未能及时发现并制止揭某业未佩戴安全防护用品、违规使用
全行为。

五、事故中发现问题

（一）施工现场发现问题

1.揭某业多方面未能满足作业要求。其一是未经过正规的培训教育及持证上岗，缺乏必要的专业知识与技能；其二是严重缺乏施工作业的安全意识
的警觉；其三是在施工作业时，对安全风险的评估存在明显不足，未能充分认识到作业环境中的各类风险因素；其四是对安全工作的认知度极低，不清
必要性，进而导致安全工作在实际操作中落实不到位。

2.作业现场安全管理问题凸显。屋主黄某因外出务工不在现场，将房屋建造事宜委托给黄某宽进行管理。黄某宽考虑到目前只是建造一层，觉得可
再把报建资料提交到石颈镇人民政府也不迟，于是便未向石颈镇人民政府提交报建手续。同时作为现场实际管理人，连必要的劳保安全用品以及防护用
工现场的安全防护措施严重缺失。此外，黄某宽在选择施工人员时未严格把关，将工程交由无资质的唐某声等人负责，进一步加剧了现场的安全隐患。
理规范，作业流程混乱，未能按照相关安全标准进行操作，直接为事故的发生埋下了严重的隐患。

3.唐某声等人未持有依法取得的资质证书，但仍然承揽黄某的建房工程，涉嫌违反《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款的规定。在施工过
律法规的要求进行操作，进一步暴露出其对建筑行业规范的漠视。同时，施工现场缺乏必要的技术指导和监督管理，导致施工质量难以保证。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）相关人员处置情况

1.揭某业作为施工工人，未经过正规的培训教育及持证上岗，不注意安全施工，对本次事故负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予处罚。

2.屋主黄某作为雇佣方，在本次事故中，没有向村委或镇政府报备、申请批准；没有购买必要的施工安全劳动防护用品；没有委托经过培训、具备
匠承建，也没有按规定签订施工合同，其行为已然违反了《廉江市农村住房建设质量安全管理办法》第七条、第十二条、第十四条、第十五条，对事故
市人民政府关于下放到镇（街道）综合行政执法事项目录（第三批）的公告》（廉府函〔2023〕225号）要求，建议石颈镇人民政府按照相关法律法规对

3.黄某宽作为屋主委托的现场实际管理人，没有履行好现场安全管理职责，未对施工人员进行必要的风险告知，未督促施工人员落实安全防护措施
买保险和履行报建手续，其行为违反了相关安全管理规定，对事故的发生负有直接管理责任。建议由石颈镇人民政府对黄某宽进行严肃批评教育。

4.唐某声作为该事故房屋的实际承建人，没有按照相关法律法规和行业标准进行施工操作，缺乏必要的安全意识和管理能力。在施工过程中，未对
全管理和监督，未能及时发现并消除潜在的安全隐患，导致事故发生。其行为违反了《廉江市农村住房建设质量安全管理办法》的相关规定，对事故负
镇人民政府依法依规对唐某声进行严肃处理，并责令其参加相关安全教育培训。

5.其余三名工人作为该事故房屋的主要施工人员，在施工过程中，未严格遵守安全操作规程，缺乏必要的安全防护意识。对施工现场存在的安全隐
采取有效的措施进行规避，这种行为客观上增加了事故发生的风险。建议由石颈镇人民政府对其进行严肃批评教育，并要求其参加相关的安全教育培训
处置能力，以避免类似事故的再次发生。

（二）对属地政府处理情况

1.廉江市石颈镇人民政府。建议石颈镇人民政府向廉江市委、市政府作出深刻书面检查，并由廉江市纪委监委对其相关责任人员进行调查处理。

2.廉江市石颈镇石颈村委会。建议石颈村委会向石颈镇人民政府作出深刻书面检查，并由石颈镇纪委对其相关负责人进行约谈。

七、事故主要教训

（一）缺乏安全意识。农村建房项目多数都处于高处作业且具有较高危险性的范畴，这便要求参与作业的人员必须具备相应的安全资质。而且在施
善诸如脚手架、防护网、安全带、安全头盔等一系列安全设施之后，方可开展建房作业。然而，受资金短缺以及农村建筑资源相对匮乏的影响，屋主在
削减建设成本，常常会将工程委托给那些没有建筑资质的施工队，或者是未经专业培训的个体工匠，甚至还会邀请一些亲戚、朋友、熟人前来负责房屋
曾接受过正规的培训教育，安全意识匮乏，防范风险的能力欠佳，完全不符合安全施工的相关要求，在施工过程中极易引发安全事故。在整个施工进程
对应的安全防范举措，诸如未设置防护网，用于施工作业的脚手架搭建得不够牢固，施工人员在进行高处作业时并未穿戴防护用具等，由此埋下了诸多

（二）建房用工存在较大随意性。在农村建房过程中，往往缺乏规范的用工制度和严格的人员管理。施工队伍大多临时组建，工人之间缺乏默契配
种随意性不仅影响了工程的整体规划与进度，还导致施工现场管理混乱，难以形成统一的安全标准和操作流程。同时，由于缺乏明确的责任划分，一旦
杂且困难，进一步加剧了安全隐患的积累和扩大。这种情况下，施工人员往往没有签订正式的劳动合同，也缺乏必要的岗前培训和技术交底。他们对施
作规范知之甚少，甚至完全不了解相关安全规定。此外，由于用工制度的松散，工人在施工过程中容易出现违规操作或擅自更改施工方案的情况，进一

率。同时，施工队伍中普遍存在技术水平参差不齐的现象，部分人员甚至连基本的操作技能都不具备，却依然被安排从事高危作业，这无疑为事故发生工现场的安全管理也因此难以落实到位，形成了恶性循环。

八、事故整改和防范措施

（一）切实增强安全发展理念和安全红线意识。各镇街要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，时刻绷紧安全生产这根弦，始终保持负责、对人民负责的态度，坚决落实国家、省、市关于安全生产工作的决策部署，做到铁心布置、铁面检查，以铁的作风把安全生产工作抓严、抓细、门和人员对辖区自建房认真核查，所有违法违规建筑严格按照规章制度处理，严禁出现对待安全生产工作简单应付、日常安全监管工作相互推诿回避矛真、走过场、对违法违规行为查处不力等重大问题，把“生命至上、安全第一”的理念贯穿到生产经营管理和各项社会活动的全过程，从根本上提高和平，坚决防范遏制生产安全事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）加强自建房监督管理。各镇街要组织人员排查辖区类似自建房建设情况，严格落实相关文件要求，检查其是否符合有关法律、行政法规和国定的安全生产条件的，不符合应立刻制止，防止发生事故。针对施工方面，要求其制订严格规范的施工方案，要落实所有安全技术措施和人身防护用品相关部门组织的安全生产知识和技术培训；在施工过程中，要注意自身的安全防范，严格遵循操作规范，确保房屋建设过程的安全性。

（三）加大力度推进农村工匠培训。各镇街要充分发挥乡村建设工匠队伍培训的指导作用，提升农房质量安全水平，更好地服务农房和村庄建设。业标准体系、培训考核评估体系，规范工匠技能培训和队伍培育管理；优化工匠队伍结构，鼓励引导各类人员从事工匠职业，注重培育具有丰富实操经和管理能力的“乡村建设带头工匠”；提升工匠技能水平和综合素质，完善工匠技能培训和队伍培育管理工作机制，充分利用职业院校和社会培训机构络培训平台，建立工匠培训基地。积极构建覆盖工匠职业生涯全过程的终身职业技能培训制度，在培训建筑识图、建筑选材、建筑风貌、施工建造专项专多能”，跨工种参加培训。

（四）加大力度推进农村自建房建筑意外伤害保险购买。各镇街、湛江廉江高新技术产业开发区管委会要按照《廉江市农村住房建设质量安全管理款：鼓励建房村民与施工方签订施工安全责任书，鼓励为施工作业人员投保安全生产责任险、建筑意外伤害保险等相关险种。建筑施工行业因其特殊性如高处作业、机械操作等，这些都增加了工人受伤的可能性。因此，为工人购买意外伤害险是非常必要的。这种保险不仅为工人提供了保障，应对可能也为雇主和施工方提供了法律诉讼风险的保障。建筑施工伤亡意外险的购买对于保护工人和企业的利益至关重要，是确保建筑施工项目顺利进行和保障措施。

（五）优化行政审批减轻群众抵触心理。各镇街可以优化审批流程，实行“跑一次办结”机制，为农民群众提供便捷高效的服务，避免再次发生类似情

廉江市住房和城乡建设局

2025年7月19日