黄埔夏港广州中联环宇现代物流有限公司

“7·26”一般其他伤害事故调查报告

广州市黄埔区生产安全事故调查组

2026年6月

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位概况 2

1. 事故发生单位基本情况 2

2. 事故相关单位概况 2

3. 事故项目概况 3

（二）事故发生单位安全管理情况 3

1. 安全生产管理架构情况 3

2. 全员安全生产责任制建立情况 4

3. 安全生产操作规程制定情况 4

4. 安全生产教育和培训情况 6

5. 安全生产协议和统一协调管理情况 6

（三）事故发生经过 6

（四）事故现场情况 7

（五）人员伤亡和直接经济损失 10

（六）夏港街道履职情况 10

二、事故应急处置及评估情况 11

（一）事故信息接报及响应情况 11

（二）事故现场应急处置情况 12

（三）医疗救治及善后情况 11

（四）事故应急处置评估 12

三、事故原因分析 12

四、事故发生单位存在的主要问题 13

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 13

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 13

（二）其他处理建议 15

六、事故主要教训 15

七、事故整改和防范措施 16

2025年7月26日凌晨1时11分许，位于广州市经济技术开发区滨河路一号广州宝洁有限公司（以下简称宝洁公司）的承包服务单位广州中联环宇现代物流有限公司（以下简称中联环宇公司）发生一起其他伤害事故，造成广州中联环宇现代物流有限公司（以下简称中联环宇公司）员工刘*（身份证：430**********）右侧第7-11肋骨骨折，经劳动能力鉴定评定为拾级劳动功能障碍，直接经济损失约116507.49元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，广州市黄埔区人民政府依法组织成立了黄埔夏港广州中联环宇现代物流有限公司“7·26”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由黄埔区夏港街道办事处依法牵头，黄埔区应急管理局、天河区应急管理局、黄埔区总工会、市公安局黄埔分局夏港派出所等单位派员参加，并邀请黄埔区纪委介入事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过多方调阅资料、人员问询、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，黄埔夏港广州中联环宇现代物流有限公司“7·26”一般其他伤害事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违规作业，生产经营单位安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.事故发生单位基本情况

单位名称：广州中联环宇现代物流有限公司（服务承包单位）

类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

住所：广州市天河区天河北路233号1301-1302房（仅限办公）（不可作厂房）

法定代表人：黎*新

统一社会信用代码：91440101231257268E

注册资本：叁仟万元（人民币）

经营范围：道路运输业，国民经济行业分类：G5431普通货物道路运输。

2.事故相关单位概况

单位名称：广州宝洁有限公司（发包单位）

类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

住所：广州市经济技术开发区滨河路一号

法定代表人：许*

统一社会信用代码：91440101618404218N

注册资本：伍亿捌仟零玖拾壹万伍仟元整（美元）

经营范围：化学原料和化学制品制造业。

3.事故项目概况

广州中联环宇现代物流有限公司为宝洁公司黄埔工厂提供厂内仓库运作，包括现场管理，叉运，装卸等服务。事发地点在宝洁公司黄埔厂仓库标签房内。事故项目发包单位为宝洁公司，承包服务单位为中联环宇公司。

2023年4月1日，中联环宇公司与宝洁公司签订《采购协议》，协议约定中联环宇公司为宝洁黄埔工厂提供厂内仓库运作，包括现场管理、叉运、装卸等服务，合同期限：2020年4月1日至2023年3月31日，2023年4月1日至2026年3月31日。2025年4月1日，中联环宇公司与宝洁公司黄埔工厂签订《广州宝洁有限公司黄埔工厂厂级执行协议》，该协议为优化物料供应链的日常运作制定相应的具体日常工作流程和相关责任。协议的范围及其衡量标准分为以下几个方面：法律法规、安全，安保，内部控制，质量、生产运作，库存、计划及其它，称为供应环节成绩表，并以此对照目标来定期回顾检查实际运作情况。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全生产管理架构情况

中联环宇公司安全组织架构：主要负责人向*松（驻宝洁

黄埔工厂项目经理）、质监部总监孙*、质监部经理黎*瑶、安全主管汪*忠、质量主管王*卓。

宝洁公司黄埔工厂安全组织架构：厂长张*，厂务副厂长闫*，安全经理李*，环保/工业技术安全系统负责人陆*健，消防/培训系统负责人何*明，工艺技术安全/职业病危害因素技术负责人李*宏，仓库安全员叶*豪。

2.全员安全生产责任制建立情况

中联环宇公司于2017年2月28日制定实施了《安全管理责任制度》，并于2025年5月1日再次修订。2025年5月20日制定了《中联环宇驻黄埔宝洁工厂BCP》，明确了第一责任人向*松全面负责驻宝洁黄埔工厂项目的运作及管理工作，质监部总监孙*负责协调指挥工作，质监部经理黎*瑶负责安全监督抽查工作，安全主管汪*忠、质量主管王*卓负责实施安全工作的职责。

宝洁公司黄埔工厂于2025年7月4日制定了《广州宝洁有限公司黄埔工厂安全生产责任制度》，明确了公司厂务副厂长闫*，安全经理李*，风险部成员何*明和李*宏等岗位职责。

3.安全生产操作规程制定情况

中联环宇公司制定了《岗位叉车安全操作》第七条“标签房领用标签使用梯子时要踩下刹车防止梯子前后移动”的规定。《安全管理责任制度》第一篇第一章安全教育培训制度

第 3.4.3“员工所属岗位的安全操作规程”、3.4.34“员工所属岗位历来事故教训以及预防事故发生的措施和要求。”第十章事故报告和处理制度第三条“发生安全事故，除积极采取有效抢救措施外，还要按照有关程序报告有关领导”、第四条“安全事故发生后，事故现场有关人员或发现事故的人员，应当立即直接或者逐级将事故情况报告到公司主管领导。报告顺序：班长——项目主管——项目负责人——质监部——公司领导”、第十条“工伤事故的报告：在作业过程中发生工伤事故，在场人员应立即进行抢救（如包扎伤口、人工呼吸等），同时尽快通知安全救护组进行简单处理，情况严重时可拨打“120”急救中心请求救援，项目负责人根据伤情汇报政府部门”和第二篇第三章安全管理架构分工及职责“第一条项目负责人是安全第一责任人，负责本项目安全全面管理，总经理授权项目负责人为项目安全管理主要负责人.....”的规定。

2025 年宝洁公司有制定广州黄埔厂标准操作程序：《广州黄埔厂标准操作程序-黄埔工厂安全总则》《宝洁供应商安全管理要求》《黄埔厂供应商安全管理系统评估标准》《黄埔厂供应商安全行为管理条例评分制度》《广州宝洁有限公司黄埔工厂安全隐患排查管理制度》《广州宝洁有限公司黄埔工厂厂级执行协议》《中联环宇驻宝洁黄埔工厂仓库项目管理关键量指标》等规定。

4.安全生产教育和培训情况

刘*为中联公司员工，宝洁公司于2020年7月27日、8月28日、9月25日对第三方服务人员刘*开展厂级的安全教育培训考核和安全技术交底。

中联环宇公司于2025年7月2日对刘*开展了安全生产教育和培训，培训内容主要为《岗位叉车安全操作》等。

5.安全生产协议和统一协调管理情况

2025年4月，宝洁公司与中联环宇公司签订了《广州宝洁有限公司黄埔工厂厂级执行协议》（附《安全管理协议》）、《补充协议》（起止时间：2025年4月1日至2026年3月31日），约定了各自的安全生产管理职责。宝洁公司根据黄埔工厂安全隐患排查管理制度，由工厂风险部建立健全事故隐患治理和建档监控制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个员工的隐患排查治理要求，并定期对中联环宇公司开展仓库区域高风险排查及每月进行隐患排查，依据《中联环宇驻宝洁黄埔工厂仓库项目管理关键衡量指标(FY2526)》等要求对中联环宇公司进行安全生产考核。

（三）事故发生经过

2025年7月26日凌晨1时11分许，中联环宇公司叉车司机刘*到宝洁公司黄埔工厂的标签房中领取实物标签，因实物标签放置位置较高，刘*推着安全梯（高度约1.21米）到该标签位置并走上安全梯领取实物标签，在拿下后，发现

看错排位拿错标签，站在安全梯上放回标签过程中，梯子的两个带刹车装置的安全轮（梯脚共四个轮子，两个为导向轮，两个为带刹车装置的安全轮）未锁死发生移动，导致其身体重心不稳摔落，右侧胸壁与下方手推车扶手发生撞击以致受伤，当事人当时意识清醒并把事件上报班长曹*祥，曹*祥上报安全主管汪*忠，汪*忠上报给项目经理向*松，汪*忠到达现场并在7月26日凌晨2时29分拨打120后急救电话。

7月26日凌晨2时32分许，广州开发区医院救护车进入宝洁公司黄埔工厂区将叉车司机刘*送往广州开发区医院救治，经广州开发区医院出院诊断证明：其右侧第7-11节肋骨骨折，急诊后转普外科住院病房，8月14日出院。

12月10日，中联环宇公司依法为其申请工伤认定及劳动能力鉴定，2025年12月10日广州市劳动能力鉴定委员会出具《广州市劳动能力初次鉴定（确认）结论书》，经鉴定为拾级劳动功能障碍等级。

（四）事故现场情况

2026年3月26日，事故调查组对事故现场进行了核查，情况如下：

1.事故现场位于广州市经济技术开发区滨河路一号宝洁公司黄埔工厂区包装仓标签房内。

2.涉事标签房内有一架可移动的安全梯。

3.经现场核查涉事安全梯情况：

（1）该安全梯为仓库标签房取放标签过程中使用的安全梯，一共安装4个轮子，前面（以操作人员上安全梯朝向）两个为导向轮，后面两个为带刹车装置的安全轮；

（2）该安全梯作业平台宽740mm，操作平台长605mm，作业平台到地面高度为1210mm，平台护栏高度1120mm，安全梯护栏最高点到地面2120mm，操作平台踢脚板高106mm，操作平台长度605mm，中间护栏高585mm。



图1涉事宝洁公司黄埔工厂标签房内现场图片



图 2 标签房内涉事梯子照片



图 3 涉事标签房内梯子视频截图

（五）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人右侧第7-11肋骨骨折。依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995），本次属于重伤事故。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定统计，截止2025年12月30日，本次事故共造成直接经济损失约为116507.49元。

（六）夏港街道履职情况

2025年1-7月，始终坚持生命至上、安全第一的理念，大力推动落实安全生产党政领导责任和企业主体责任，深入细致排查整治安全隐患，有效防范各类安全事故发生。

一是**尽职尽责，加强安全监督管理。**结合治本攻坚三年行动进行重点执法和开展指导服务和专项整治行动。重点对辖区建筑工地、仓储物流、有限空间等重点领域企业加强巡查，2025年全年共检查企业3817家次，查处隐患15547处，立案47宗，其中简易程序40宗，一般程序7宗，共计行政处罚13.45万元，查处危险化学品463.6吨。2025年3月5日，经济发展和应急管理办到宝洁公司开展安全生产检查，指导企业规范建立安全生产台账资料，落实安全生产治本攻坚三年行动等重点专项行动。2025年1-7月街道经济发展和应急管理办对辖区宝洁公司、中联环宇公司开展安全生产和消防安全执法巡查共6次。

二是压实主体责任，纵深推进行动。夏港街围绕深化安全生产治本攻坚三年行动目标，推动2025“隐患排查治理年”行动走深走实。1-10月，街主要领导专题研究安全生产工作13次，领导带队现场督导检查109次；隐患整改率100%；上报重大事故隐患98项，全区排名靠前。

三是加强宣传教育，强化安全意识。持续加大安全生产宣传教育培训力度，开展各类警示教育活动，提高辖内企业、居民的安全生产意识。组织开展了企业建立落实生产经营单位事故隐患内部报告奖励制度讲解与专家指导服务工作现场发现问题反馈总结培训会，组织开展生产经营单位从业人员安全技能培训523人次，聚焦“人人讲安全，个个会应急”开展安全宣传，覆盖1.32万人次。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月26日凌晨1时11分许，事故发生后，当班班长曹*详立即打电话通知安全主管汪*忠。汪*忠立即赶回公司并上报给项目经理向*松。

7月26日凌晨2时29分许，汪*忠赶到公司后第一时间拨打120救援电话，并陪同到医院。

7月26日凌晨2时32分许，救护车进入宝洁公司黄埔厂区，经120救护车将刘*送往广州开发区医院救治。

7月26日凌晨2时32分许，事故发生后，当班班长曹

*详立即上报了安全主管汪*忠，时任项目负责人向*松初步了解到刘*受伤情况后没有按照工作流程上报给本公司上级领导、宝洁公司，后续亦未向属地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，中联环宇公司安全主管汪*忠立即拨打120急救电话，2025年7月26日凌晨2时32分许，救护车进入宝洁公司黄埔工厂区，中联环宇公司安全主管汪*忠配合医护人员将刘*送往广州开发区医院救治。经120接报后，中联环宇公司在事故现场妥善处置，配合将伤者刘*送往广州开发区医院救治，并做好后续工伤申请认定。

（三）医疗救治及善后情况

伤者刘*于7月26日凌晨2时32分许被送往广州开发区医院，经医院诊断为：1.右侧第7-11肋骨骨折；2.双肾多发囊肿；3.肝囊肿。中联环宇公司全程跟进医院对伤者的治疗，出院后公司安排停工留薪（2025年7月26日至2025年11月25日）和申请工伤鉴定（鉴定为工伤拾级）。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，伤者被及时送医院救治，目前康复良好。本次事故应急处置妥当，未发生次生灾害。

三、事故原因分析

经调查认定，事故直接原因是刘*在安全梯制动器未锁

止的情况下登梯作业，在作业过程中梯子发生移动导致其身体重心不稳坠落受伤。

四、事故发生单位存在的主要问题

广州中联环宇现代物流有限公司从业人员违反操作规程。违反《梯子第6部分：可移动式平台梯》（GB/T 17889.6-2019）第7条[1]、《岗位叉车安全操作》第七条[2]规定，事发时现场作业人员在安全梯制动器未锁止的情况下登梯作业，导致梯子移动时其身体重心不稳坠落受伤。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

为深刻汲取事故教训，严肃追究相关单位和人员的责任，教育有关人员，增强安全管理意识和防止同类事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，本着实事求是、尊重科学和"四不放过"的原则，对事故单位和人员提出如下处理意见：

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.向*松，男，群众，时任中联环宇公司驻宝洁公司黄埔工厂项目经理、管理责任、直接责任人，对事故发生负有领导管理责任。公司从业人员违规在安全梯制动器未锁止的情况下登梯作业，导致梯子移动时其身体重心不稳坠落受伤，

[1] 《梯子第6部分：可移动式平台梯》（GB/T 17889.6-2019）7 标识和使用说明书：7.1 标识 ……只有制动器锁止后才能使用……7.2 使用说明书 ……只有制动器锁止后才能使用……

[2] 《岗位叉车安全操作》第七条：标签房领用标签使用梯子时要踩下刹车防止梯子前后移动。

作为中联环宇公司项目负责人，对作业现场安全管理不到位，违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》（2015修正）第四十五条第（一）项[3]的规定；此外虽事发时由现场员工拨打120急救电话，但其在收到下属事故报告后未及时跟进刘*伤情，对刘*伤情判断失误，未向属地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[4]的规定。根据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第五条第（二）项[5]的规定，向*松主观上无瞒报情节，因对刘*伤情判断失误过失导致对应当上报的重伤事故遗漏未报，属于漏报。建议由广州市黄埔区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》(2015修正)第四十五条第(一)项、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第(二)项[6]及《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十一条第（一）项[7]规定对其实施行政处罚。

---

[3] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的……

[4] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告……

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第五条第二款：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏 报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、 伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报……

[6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（二）迟报或者漏报事故的；……

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项：第十一条 事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：

（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救

2.中联环宇公司，从业人员违规在安全梯制动器未锁止的情况下登梯作业，导致梯子移动时其身体重心不稳坠落受伤，中联环宇公司对作业现场安全管理不到位，违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》（2015修正）第四十五条第（一）项的规定，建议由广州市黄埔区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（2015修正）第四十五条第（一）项规定对其实施行政处罚。

（二）其他处理建议

刘*，男，群众，中联环宇公司叉车司机、伤者，对事故发生负有直接责任。未严格执行公司岗位安全操作规程，违规在安全梯制动器未锁止的情况下登梯作业，导致梯子移动时其身体重心不稳坠落受伤。建议由中联环宇公司依据内部奖惩制度进行处理，并将处理结果书面报告广州市黄埔夏港街道办事处备案。

六、事故主要教训

企业安全培训流于形式，培训内容片面，从业人员未能充分认知梯具使用的潜在风险，随意简化操作流程，漠视安全制度要求，缺乏规范作业认知，违规冒险作业，未养成作业前安全确认习惯，风险预判与自我防护能力严重不足，安全思想防线未能筑牢。

或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款……

七、事故整改和防范措施

为认真吸取事故教训，举一反三，防止发生同类事故，事故调查组结合本次事故暴露出来的突出问题，提出事故防范措施如下：

（一）中联环宇公司要认真吸取事故教训，将本起事故在全公司进行通报，开展岗位专项实操培训，确保员工熟练掌握安全要点，严格执行作业规程，落实作业自查制度，严查员工违章冒险作业行为，坚决杜绝类似事故发生。

（二）宝洁公司要认真吸取事故教训，将本起事故在全公司进行通报，加强对承包服务单位和第三方人员统一协调管理，定期安全检查，监督第三方作业全流程，及时制止违规操作，补齐外包作业安全监管短板，及时督促承包服务单位整改安全问题，杜绝此类事故再次发生。

（三）夏港街道及行业主管部门，要深刻汲取本次事故的教训，在本行业内通报本次事故；切实履行行业监管职责，督促中联环宇公司切实履行安全生产主体责任，落实事故整改措施，做好事故善后处置及同类事故防范工作。