高要金利肇庆市高要区金利镇**五金厂“4·12”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府事故调查组

编制时间：2026 年 8 月 12 日

目　录

一、事故基本情况 3
（一）事故发生单位及人员概况 3
（二）事故相关人员情况 4
（三）事故发生单位安全管理情况 4
（四）事故发生经过 5
（五）事故现场情况 6
（六）人员伤亡情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 7
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治和善后情况 8
（四）事故应急处置评估 8
三、事故直接原因 8
直接原因分析 9
四、有关责任单位存在的主要问题 9
（一）事故发生单位 9
（二）地方政府存在的问题 10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 10
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 10
（二）建议移送司法机关处理人员（1 人） 10
（三）对事故有关责任单位和人员的处理建议 11
（四）其他处理建议 12
六、事故主要教训 13
（一）安全生产主体责任不落实 13
（二）安全意识淡薄 13
（三）设备安全管理不到位 13
七、事故整改和防范措施 13
（一）强化事故警示作用 13
（二）强化安全生产网格化管理体系作用 14
（三）扎实推进安全生产治本攻坚三年行动 14

2026年4月12日，肇庆市高要区金利镇**五金厂（个体工商户）发生一起机械伤害事故，事故造成一人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，2026年4月14日，高要区人民政府成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、金利镇人民政府派员组成的高要金利“4·12”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，同时邀请了区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市高要区金利镇**五金厂“4·12”一般机械伤害事故是一起操作工人安全意识淡薄，手持工件进行抛光作业，抛光机缺少防护装置，卸下工件时，未停止抛光机运转，工件被抛光机拉丝轮带动飞出，造成操作工人右大腿受伤失血休克，经抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员概况

肇庆市高要区金利镇**五金厂（以下简称“**五金厂”），

统一社会信用代码：9244**********RP35。经营场所：肇庆市高要区金利镇珠江社区珠江东街**********。组成形式：个人经营。经营者：李**。注册日期：2026 年 2 月 4 日。登记状态：存续（在营、开业、在册）。经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该厂主要从事浴室配件抛光，生产方式为从附近五金厂承接货件回来进行抛光作业，抛光完成后再拉回原企业。

门**，男，广西三江侗族自治县人，1967 年 3 月 17 日出生。2026 年 4 月 11 日，门**到**五金厂找郭**协商抛光工作及工资事项，郭**同意让门**第二天到厂里试工，并口头约定按件计算工资，没有签订劳动合同。4 月 12 日，门**开始到**五金厂工作，任该厂抛光工。

（二）事故相关人员情况

麦**，男，广东高要人，1995 年 4 月 11 日出生。2025 年 12 月 1 日，麦**向郭**出租厂房，租赁期为 2025 年 12 月 1 日至 2030 年 12 月 1 日。2025 年 12 月 1 日，麦**与李**签订厂房租赁安全协议。

（三）事故发生单位安全管理情况

五金厂实际由李和李**丈夫郭**共同经营，日常由郭**进行安全管理工作，单位没有建立全员安全生产责任制和安全生

产制度，没有保障安全生产投入，没有操作规程、安全教育培训制度等。[1][2]

（四）事故发生经过

2026 年 4 月 12 日上午，**五金厂正常经营，门**第一天到**五金厂上班。

14 时，**五金厂开始经营。

14 时 20 分许，门**到**五金厂开始上班，进行抛光工件作业。

现场监控显示过程:

15 时 05 分 30 秒，门**对新的工件进行抛光。

15 时 06 分 07 秒，门**抛光完工件，卸下工件时，工件被抛光机带动飞出，造成门**腿部大量出血。（图 1）

[1]**五金厂向调查组提供说明，说明**五金厂未完善相关制度，无法提供安全生产资料台账。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。




图 1 监控画面显示门**加工工件动作

（五）事故现场情况

事故发生现场位于肇庆市高要区金利镇珠江社区珠江东街**********五金厂，该厂房为麦**搭建，无办理相关建设规划许可[3]，事故相关抛光机放置于**五金厂内部。

抛光机为**五金厂收购的二手设备，有四台，无使用说明书、质量合格证等资料。抛光机主体为电机，电机两端有传动轴，拉丝轮安装在传动轴上，抛光机仅有开关，无其他按钮。抛光机通过螺栓固定在地面水泥桩上。（图 2）

[3]《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。



图 2 抛光机图片

（六）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，门**的佛山市三水区人民医院门诊病历诊断为右大腿开放性损伤造成的失血休克，居民死亡医学证明书诊断直接死亡原因为失血性休克。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

15 时 06 分，事故发生后，李**马上拨打了 120 急救电话。

15 时 31 分，郭**拨打了 110 指挥中心电话。随后 110 指挥中心将事故信息转市应急指挥中心，市应急指挥中心将事故信息发给高要区应急管理局。

接报后，高要区应急管理局领导高度重视，立即协调金利镇政府，派人到现场核查情况并开展应急处置工作，并以书面形式向高要区人民政府、肇庆市应急管理局报送详细信息。

（二）事故现场应急处置情况

15 时 06 分，事故发生后，郭**和现场工人莫**马上用私家车将门**送往肇庆高要金利博爱医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

15 时 20 分许，郭**和莫**将门**送达肇庆高要金利博爱医院进行急救。

16 时 06 分，肇庆高要金利博爱医院将门**转送到佛山市三水区人民医院继续抢救。

17 时 25 分，佛山市三水区人民医院宣布门**抢救无效死亡。

目前，**五金厂与门**家属就门**机械伤害死亡正在进行协商中。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，现场施救人员及时参与对门**的救助，将门**送往肇庆高要金利博爱医院进行救治。整个救援行动开展有序，救援过程中无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。接到事故信息后，高要区应急管理局、肇庆市公安局高要分局、金利镇人民政府马上组织人员赶赴现场协助处置，做好调查处置和舆情管控工作。高要区委、区政府高度重视，公安、应急等相关职能部门及金利镇人民政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当。

三、事故直接原因

门**安全意识淡薄，手持工件进行抛光作业，抛光机缺少防

护装置，卸下工件时，未停止抛光机运转，工件被抛光机拉丝轮带动飞出，造成门**右大腿割伤失血休克死亡。

直接原因分析

1.人的不安全行为

门**抛光工件时坐姿朝向与抛光机旋转面在同一方向，且身体正对抛光机与工件，距离抛光机过近；门**在抛光作业时手持工件进行加工，未使用夹具工装，且用膝部对工件进行支撑；门**在加工完成后，未停止抛光机运转即卸下工件[4]，且为单手握持工件，工件握持不稳导致工件被旋转的抛光机拉丝轮带动飞出，造成门**右大腿割伤失血休克死亡。

2.抛光机功能装置缺失

抛光机未设置夹具工装、工件托架等，抛光作业时为门**手持工件进行加工，存在握持不稳时工件被拉丝轮带动脱手的隐患；抛光机未设置防护挡板，工件飞出时直接击中门**[5]。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

****五金厂未落实安全生产主体责任。**1.未按要求建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；2.未按要求组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程并张贴在抛光工位旁，仅郭**对工人口头讲述工件的抛光操作流程，工人进行抛光作业无据可

[4]《机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》（GB/T 15706-2012）：4.6.1 设置、调整、维护、修理、清理和服务等的作业点应位于危险区之外。应在机器停止时,才能进行这些作业。

[5]《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）6.2.2：生产设备运行过程中突然中断动力源时,若运动部位的紧固联接件或被加工物料等有松脱或飞甩的危险,则应在设计中采取防松脱措施,配置防护罩或防护网等安全卫生防护装置。

依；3.未按要求组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未对门**等工人进行安全生产培训，仅由郭**对门**作口头的安全提醒即让门**上岗，未确保工人具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能；4.未按要求组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，事故发生时，经营者李**及其丈夫郭**在现场，两人对门**的不安全抛光作业行为未加以制止或纠正，现场安全管理实际上为缺失状态；5.未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案[6]。

（二）地方政府存在的问题

金利镇应急办对珠江社区网格安全生产工作的统筹协调未到位，未能及时发现掌握**五金厂未完善安全制度、操作规程等即开始生产的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

门**安全意识淡薄，以不安全的方式进行抛光作业，未具备抛光作业岗位必需的安全操作技能，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理人员（1人）

李**，**五金厂经营者，未严格履行生产经营单位主要负责

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

人工作职责[7]，未按要求建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未制止或纠正作业人员不安全作业行为；未对作业人员进行教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪[8][9][10][11]，建议由司法机关依法追究刑事责任。

（三）对事故有关责任单位和人员的处理建议

1.**五金厂未落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一、二款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[10]《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第八条：［重大责任事故案（刑法第一百三十四条第一款）］在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上。

[11]《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条：实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的。

法》[12]的有关规定进行行政处罚。

2.麦**租给**五金厂的厂房无相关建设规划许可的情况，建议肇庆市高要区住房和城乡建设局依据《中华人民共和国城乡规划法》[13]的有关规定依法进行处理。

（四）其他处理建议

1.建议责成金利镇人民政府向高要区人民政府作出深刻检讨，深刻吸取事故教训，进一步强化安全生产网格化管理制度落实，进一步加强企业巡查监管，进一步压紧压实企业安全生产主体责任。

2.建议责成金利镇应急办向金利镇人民政府作出深刻检讨，深刻吸取事故教训，进一步加强对村居网格的统筹协调，强化对经营主体的巡查监管，进一步压紧压实经营主体的安全生产主体责任。

3.建议责成金利镇规划办向金利镇人民政府作出深刻检讨，进一步加强对违法建设行为的日常巡查管控，加强与上级部门的沟通联动，及时上报并处理违法建筑，坚决遏制违法建筑引致的安全隐患，杜绝事故的发生。

4.事故相关方涉及民事侵权等其他法律责任，建议涉事各方通过法律途径解决。

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[13]《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条：未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

六、事故主要教训

（一）安全生产主体责任不落实

五金厂未落实安全生产主体责任，未建立本单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，使员工在生产中无据可依；五金厂在员工上岗前未对其开展安全生产教育和培训，未确保员工具备岗位所需的安全操作技能；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未实际有效进行安全生产检查，单位经营中存在的安全隐患一直未得到整改。

（二）安全意识淡薄

该起事故中，经营者及工人对抛光作业的安全操作认识不足，未能认识到手持工件以及用膝部对工件进行支撑的加工方式所存在的安全隐患，长期使用这种加工方式，使事故发生具有必然性。

（三）设备安全管理不到位

抛光机未设置夹具工装、工件托架、防护挡板等装置，使工件脱落风险不断累积，且发生工件脱落情况时，抛光机未设置防护挡板防止工件被带动飞出，工人的安全未得到保障。

七、事故整改和防范措施

（一）强化事故警示作用

各镇街、各工业园区要针对高要金利“4·12”一般机械伤害事故暴露出的问题，深刻吸取事故教训，进一步强化以人为本的安全发展理念，牢固树立安全生产红线意识，按照国家、省、

市和区关于安全生产工作的一系列决策部署，把安全生产工作放在更加突出的位置抓紧抓好。要切实履行属地监管职责，加强对辖区内经营主体的日常监督检查工作，特别是有抛光作业等五金加工生产场景的经营主体，深入排查此类经营主体在生产作业中未配备劳动防护用品、未安装设备保护装置、未停机上下工件等危险操作行为问题，坚决防止类似事故的发生。

（二）强化安全生产网格化管理体系作用

各镇街要严格落实安全生产网格化管理制度，针对本起事故暴露出的问题，即以个体工商户为代表的小微经营主体在安全生产意识、安全生产责任落实、发现隐患和排除隐患的能力等各个方面的不足，要通过强化网格化体系运用来解决：强化人员配置或通过培训提升人员能力，在日常巡查当中运用好用细安全生产、消防安全检查清单，提升隐患发现能力；及时更新监管台账，全面摸查生产经营单位底数，科学制定检查计划并严格落实，确保检查监督的覆盖面；注重巡查与宣传结合，加强对小微经营主体的宣传教育，通过事故警示、普法宣传等方式引起经营主体负责人对安全生产的重视，强化经营主体对安全管理的积极性，以常见安全隐患、事故发生原因等内容开展宣传，提高其发现隐患、排除隐患的能力，对日常巡查发现的问题，要督促迅速整改闭环，提高经营主体本质安全水平。

（三）扎实推进安全生产治本攻坚三年行动

各镇街、各工业园区要紧密围绕安全生产治本攻坚三年行动

主要任务要求开展安全生产管理工作，其中特别要聚焦以往出现安全生产事故、发现隐患问题的行业与生产经营单位开展巡查，坚持标本兼治、综合治理，督促生产经营单位落实主体责任，切实提升生产经营单位发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，从源头化解系统性安全风险，夯实行业领域安全发展长效根基，推动辖区安全生产形势持续稳定向好。