宾阳县大统发购物中心 “6•5”起重伤害事故调查报告

发布时间：2021-11-01 17:25 来源： 宾阳县应急管理局

2021年6月5日13时31分，宾阳县大统发购物中心发生一起起重伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失55万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规的规定。宾阳县人民政府成立了由县人
应急局、县纪委监委、县经信局、县公安局、县司法局、县人社局、县总工会、黎塘镇人民政府等部门有关人员组成的宾阳县大统发购物中心“6·
查组对事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查明
和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有

事故发生单位基本情况

（一）营业执照信息

名称：宾阳县大统发购物中心；

统一社会信用代码：92450126MA5MJ1DC35（换）；

类 型：个体工商户；

经营者：徐象华；

经营场所：广西南宁市宾阳县黎塘镇农贸市场二楼；

组成形式：个人经营；

注册日期：2013年10月14日；

经营范围：日用百货、酒、其他食品、营养和保健品、果品、蔬菜、肉类、水产品、家用电器、卷烟零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准
动）。

实际控制管理情况

事故发生单位营业执照登记经营者为徐象华，经调查了解实际控制经营人为徐象华之子徐贤丰，徐贤丰负责管理宾阳县大统发购物中心销售及全面管

事故发生经过和应急救援情况

事故发生经过

2021年6月5日12时许，送货人张兰召和刘善星将宾阳县大统发购物中心采购的货物送到购物中心一楼收货区，在呼叫二楼购物中心工作人员下降
答，随后刘善星到二楼操作升降设备下降到一楼将货物吊运到购物中心二楼。当天13时许，送货员与购物中心收货员清点交接后发现多送了1件货物
设备操作员不在作业现场且无安全管理人员在作业现场安全管理的情况下，张兰召操作升降设备将多运到购物中心的货物从二楼吊运至一楼，之后张
一楼发现吊运货物的设备挤压到一个老妇人，后经赶来的医务人员现场诊断，老妇人已无生命体征。

应急救援情况

事故发生后，现场人员拨打120急救和110报警，经到达现场的120医务人员检查，老妇人已无生命体征。

善后处理及人员伤亡情况

接到事故报告后，有关部门协调开展事故善后处理工作，

2021年6月5日宾阳县大统发购物中心与死者家属达成事故赔偿协议，2021年6月6日已按协议赔偿到位，善后处理结束，目前家属情绪稳定。

事故造成一人死亡，死者孙秀英，女，86岁，住址：广西宾州镇古城村委会。

事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

死者孙秀英，安全意识观念淡薄，冒险进入吊运作业范围，导致被升降设备挤压，是事故发生的直接原因。

送货人张兰召，在购物中心升降设备操作员不在作业现场且无安全管理人员在作业现场安全管理的情况下，私自操作升降设备将货物从二楼吊运
生，是事故发生的另一直接原因。

间接原因

宾阳县大统发购物中心实际控制经营者徐贤丰（徐象华之子）未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除使用升降设备开展吊运
生产安全事故隐患，对事故负有责任。

宾阳县大统发购物中心未健全生产安全事故隐患排查治理制度，没有覆盖升降设备的生产安全隐患排查治理，升降设备现场安全生产管理缺失，
安全管理人员在吊运作业现场进行安全生产管理，也未采取技术、管理措施，及时发现并消除送货人私自操作升降设备和外来人员冒险进入吊

运作业范围的隐患，是事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经调查认定，宾阳县大统发购物中心“6·5”起重伤害事故为一般生产安全责任事故。

对有关责任人员及单位的处理建议

对事故责任人处理建议

1.孙秀英安全意识观念淡薄，冒险进入吊运作业范围，导致被升降设备挤压，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.张兰召在购物中心升降设备操作员不在作业现场且无安全管理人员在作业现场安全管理的情况下，私自操作升降设备将货物从二楼吊运至一楼
议由宾阳县公安机关侦查处理。

3.宾阳县大统发购物中心实际控制经营者徐贤丰（徐象华之子）未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除使用升降设备开展吊运
生产安全事故隐患，建议由宾阳县应急管理局依法处理。

对责任单位处理建议

宾阳县大统发购物中心未健全生产安全事故隐患排查治理制度，隐患排查治理制度没有覆盖到升降设备的生产安全隐患排查治理，升降设备现失，在吊运作业中没有安全管理人员在吊运作业现场进行安全生产管理，也未采取其他有效技术、管理措施，及时发现并消除送货人私自操作升降设进入吊运作业范围的隐患，对事故负有责任，建议由宾阳县应急管理局依法处理。

事故防范措施建议

（一）强化内部管理，严格落实企业安全生产主体责任

宾阳县大统发购物中心应从本次事故中吸取教训，健全生产安全事故隐患排查治理制度，加强对单位人员安全管理，进一步明确安全管理职责，围内作业的，要督促落实专人负责现场操作和安全管理。

（二）夯实基层基础，切实履行属地政府监管职责

黎塘镇党委、政府要落实属地管理责任，明确职责，确保责任到人、到位。要全面进行安全隐患大排查，消除各类事故隐患；要监督属地企业落任；要加强对企业的培训，提高企业安全管理水平和应急救援能力。

坚持以人为本，人民至上、生命至上，切实增强企业安全生产责任意识

县经信局要严格落实安全生产监管职责，督促行业领域内各责任主体单位落实安全生产责任制，加强对企业的安全监管，开展隐患排查治理工作从业人员的安全培训教育，提升企业安全生产责任意识，确保安全生产规章制度和操作规程得到有效落实。

宾阳县大统发购物中心“6·5”起重伤害事故调查组