西林县古障镇央达水库“4•20”学生溺水事故调查报告

2019-09-20 11:57 来源：广西百色西林县人民政府门户网站 作者：广西百色西林县人民政府门户网站 【字体：

2019年4月20日20时21分许，在西林县古障镇央达村央达水库发生一起2名学生溺水事故，经抢救无效死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）相关规定和《西林县人民政府办公
“4·20”学生溺水事故联合调查组的通知》（西政办发〔2019〕17号）要求，经县人民政府同意，成立了以县应急管理局牵头的古障镇“4·20”学
组，对这起事故进行调查处理。调查组成员从县应急管理局、县政府办、水利局、教育局、总工会、公安局和古障镇人民政府等单位抽调人员组成
派员参加。事故调查组采取现场勘查、询问当事人、调查取证、综合分析、调阅有关部门档案资料等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处
况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理意见和事故防范以及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生地基本情况

央达村央达屯，距县城28km，建于1966年10月，1967年7月竣工投入运行，系西林县水利局所管理的以灌溉为主，结合
m²，设计总库容125万m³，水库坝型为粘土心墙均质土坝，坝高17.2m，坝顶高程879.76m，坝长147m。水库当前的主要
耕地0.25万亩，防洪影响人口1万人。

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

服务形式聘请梁宏章作为该水库的水库管理人员，主要负责水库大坝的保护工作，签订有《政府购买服务项目协议书》。
口前有铁栏大门，库区周边设有安全警示标志等安全防范设施。

事发现场位于央达水库坝首靠近公路一侧，向东方向，距离水库大铁门和水库值班室约15米处的水面边。水库岸边为石块与堆积而成的30度向湖底

见附件3：古障镇央达水库“4.20”学生溺水事故现场平面图）。

（三）事故人员伤亡情况

事故导致2名学生在央达水库内溺水死亡，无受伤人员。分别为：

罗自丽，女，13岁，壮族，就读于西林县民族中学初一（50）班，家住：西林县古障镇央达村央达屯，系其监护人罗义之女。

陆华艳，女，11岁，壮族，就读于西林县八达镇平用宏星小学五年级，家住：西林县古障镇央达村央达屯，系监护人陆志才之女。

（四）水库管理员情况

梁宏章，男，壮族，现年44岁，初中文化，身份证号：452632********1317，家住：广西西林县古障镇者夯村下八索067号，系西林县古障镇央

员。于2007年6月到央达水库管理所工作，负责该水库的大坝安全巡视、管理、泄洪道观察等日常安全管理、值守工作。

二、事故发生经过、事故救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年4月20日，罗自丽、陆华艳2名学生周末放假在家，相约外出游玩。15时左右，罗自丽的父亲罗义从山上做工回来，打罗自丽的电话一直不见

华艳的奶奶时，陆华艳的奶奶也说陆华艳不在家，就认为2个小孩可能是在一起出去玩了。至19时左右，罗义在家煮好饭后仍然不见女儿罗自丽回

家，与陆华艳家人一起外出寻找，当众人寻到央达水库边时，罗义听到女儿罗自丽的手机铃声从水库方向传来，就立即沿着铃声的方向寻找过去，

大铁门和看守水库值班室约15米处坝首时，就看见手机和两双拖鞋放在水库岸边的斜坡上，当即认为2个小孩可能发生了溺水，立即召集本屯群众在

拨打水库管理员梁宏章的电话，让其回来开闸放水，配合进行搜寻，同时拨打“110”、“120”、古障镇人民政府等电话进行求救。于22时左右，

儿童尸体，上岸后经罗自丽的父亲罗义和陆华艳的父亲陆志才和现场群众辨认，确认为罗自丽和陆华艳2名学生的尸体。

（二）事故救援及善后处理、报告情况

意识到2名学生可能在水库里溺水后，一起搜寻的群众立即帮助向古障镇人民政府和水库管理员梁宏章及有关部门报告情况。水库管理员梁宏章得知

赶到水库，开闸放水，协助当地群众一起开展搜救，古障镇人民政府、消防、应急管理局、水利局等部门接到事故报告后，就立即组织人员赶赴事

晚10时，把2名学生尸体打捞上岸。

两名溺水学生身份确认后，死者家属遵从当地风俗，明确表态无需公安局法医到场鉴定死因，并于2019年4月21日凌晨5时，将遗体进行就近安葬。

了初步解决，未引发不良后果，社会反应的稳定。

三、事故现场勘查及事故初步分析

经现场勘查：事故发生地为央达水库坝首靠近公路一侧，向东，距离水库大铁门和水库值班室约15米处的水面边。水库岸边为石块与淤泥堆积构建

伸的缓坡。

由于事故的过程没有目击者，根据现场分析：罗自丽、陆华艳两名学生在水库坝首靠近二级公路一侧玩耍时，相约下到湖边游玩，不慎滑入水中，

入水淹没窒息死亡。

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

全意识淡薄，在无监护人看守的情况下，私自到水库坝首边玩水，不慎滑入水中淹没窒息死亡是导致此次事故的直接原因

（2）间接原因

1.罗自丽学生家长罗义、陆华艳学生家长陆志才，当日由于忙于家里农活，对小孩看管不够严格，也没有委托其他监护人员对其小孩进行监护；没有
管理存在漏洞。

2.该水库管理人员梁宏章，没有履行好《政府购买服务项目协议书》中水库管理员的工作职责，在上班时间没有做到坚持值守，对水库安全看管不严
替，存在空岗现象，导致罗自丽、陆华艳两名学生能进入水库库区内游玩。

3.西林县水利局对水库的安全管理重视不够，对库区安全把关不严，对水库值班值守工作监督和管理不到位。

（二）事故性质

事故发生时，正值我县防汛期，央达水库处于腾湖蓄水状态，水库管理方不存在对外开展任何经营活动，不属于生产经营过程中；发生事故的小孩
员，不符合构成生产安全事故的要件，所以认定该起事故为非生产安全事故。

五、事故责任认定和对有关责任人员的处理意见

1.罗自丽学生家长罗义、陆华艳学生家长陆志才对小孩疏于监管导致两名学生安全意识淡薄，在无监护人看守的情况下，私自到水库坝首边玩水，没
该起事故负有主要责任。

2.水库管理人员梁宏章，在上班时间没有做到坚持值守，对水库安全看管不严；离开岗位时没有按要求关闭水库铁门，在该起事故负有现场管理责任
按照有关规定对其进行处理，并将处理结果报西林县安委办进行备案。

3.西林县水利局对水库的安全管理重视不够，对库区安全把关不严，对水库值班值守工作监督和管理不到位，在该起事故负有行业部门管理责任。建
林县水利局进行约谈。

六、事故防范及整改建议

（一）切实加强中小学生、幼儿园防溺水安全教育。教育部门虽然在防溺水安全方面做了大量的宣传教育工作，但仍然发生这起造成2人溺水死亡事
儿园防溺水宣传工作还存在薄弱环节，不仅要加强中小学生、幼儿园学生防溺水安全教育，增设游泳技能培训课题；加强家长或者监护人的防溺水
强社会、学校、家庭之间的联系，共同构筑学生的安全防护网。

（二）各乡镇政府要充分发挥各村安全员的作用。加强中小学生、幼儿园学生家长或者监护人的校外防溺水安全教育，根据自身条件培养中小学生、
教会游泳技能和自我保护意识，掌握正确的施救知识，齐抓共管，避免类似事故再次发生。

（三）西林县水利局要深刻汲取事故教训。一是引以为戒，深入分析事故原因，查找薄弱环节，提出对策措施，杜绝类似事故再次发生；**二是**按照
全”的工作原则，进一步加强安全防范工作。及时安装、设置、更新各种安全防范设施和警示标志，科学合理制定水库管理员工作职责，针对水库
更加严密的管理措施，细化落实安全教育，保障库区安全；**三是**要进一步加强水库管理人员业务安全培训教育，促使水库管理人员增强安全管理水平

为了切实做好安全防范措施，深刻吸取事故教训，有效遏制类似事故再次发生，提出以下建议：

1、县教育局要以此次事故为案例，立即组织全县各中小学校、各幼儿园开展防溺水安全主题教育，传授正确的施救知识。于2019年7月30日前，以
学习教育情况材料报县安委办备案。

为案例，立即组织分析事故原因，查找薄弱环节，提出对策措施；及时安装、设置、更新、维护各种水库安防设施和警示
全县水库管理人员开展防库区溺水安全教育专题培训，于2019年7月30日前，将开展主题学习防范工作情况材料报县安委

以此次事故为案例，立即组织乡镇水利人员在水库所在村屯开展防溺水安全主题教育，宣传防溺水安全知识。于2019年7
县安委办备案。

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

附件：古障镇央达水库“4·20”学生溺水事故调查组成员名单

西林县古障镇央达水库“4.20”学生溺水事故联合调查组

2019年6月18日

重点网站 | 广西各市网站 | 百色市县（区）网站 | 政务新媒体 | 广

政府网站找错

网站地图 联系我们

地址：西林县八达镇鲤城新区行政综合楼

主办：西林县人民政府办公室 电话：0776-8682112、0776-2604540

桂公网安备 45103002000104号 桂ICP备20003958号 网站标识码：4510300004

网站升级中

百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。