兰溪盛邦建材有限公司“2·11”一般高处坠落事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2023.2

2023年2月11日12时59分许，兰溪盛邦建材有限公司锅炉房在进行锅炉安全阀更换时发生一起高处坠落事故，导致一名司炉工受伤后经送医抢救无效死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市市场监管局、市总工会、灵洞乡等组成的兰溪盛邦建材有限公司“2·11”一般高处坠落事故联合调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：兰溪盛邦建材有限公司

事故发生时间：2023年2月11日12时59分许

事故发生地点：公司锅炉房

事故类别：高处坠落

事故伤亡情况：死亡1人。死者：吴某通，男，汉族，62岁，身份证号：330719********2612，系公司司炉工，住址：赤溪街道山背村徐麻车。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

兰溪盛邦建材有限公司成立于2015年8月10日，注册地位于浙江省金华市兰溪市灵洞乡平园村，法定代表人为方某平。经营范围包括蒸压加气混凝土砌块、蒸压灰沙砖的生产，建材、建材添加剂销售(以上项目除危险化学品、易制毒制品、监控化学品)。

（二）涉事设备基本情况

设施设备承压蒸汽锅炉，燃料：生物质，出厂编号：16*S02，使用证编号：锅10浙GB**84（17），根据图纸显示该设备高度为6102mm，2023年2月11日事发时该设备处于停用状态。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2023年2月11日，兰溪盛邦建材有限公司（以下简称盛邦建材）召集锅炉房工人（司炉工吴某通、戴某强、叶某林等3人）到公司进行锅炉维保作业，为复工复产做准备。当日12时30分许，司炉工吴某通、戴某强、叶某林开始安装锅炉炉顶的安全阀。起初由叶某林和戴某强负责紧固锅炉后侧安全阀螺丝，吴某通负责扶住安全阀通气管。12时56分许，吴某通替换叶某林，与戴某强继续紧固锅炉安全阀螺丝，叶某林则爬下锅炉去取锅炉前侧安全阀螺丝。此时戴某强一侧安全阀螺丝已基本紧固完成，吴某通则弯腰半蹲在戴某强对面，正在紧固安全阀另一侧的螺丝。12时59分许，吴某通突然向后仰面倒下，从锅炉顶部直接掉落地面，整

个掉落过程未发出任何声音，未做任何挣扎动作，且倒下时其身体姿势僵硬（详见公司监控视频）。

（二）事故救援情况

事故发生后，戴某强立刻爬下锅炉查看吴某通情况，发现吴某通头部有血，呼吸急促，呼喊无应答。戴某强立即喊人帮忙，之后司炉工叶某林、机修工冯某松等工友赶到，戴某强拨打了120，叶某林电话通知了厂长王某林。因担心120路上耽搁抢救时间，就先行用冯某松的私家车将吴某通送往兰溪市中医院抢救，后经抢救无效于当日死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，灵洞乡政府工作人员拨打市应急管理局值班电话，报告事故情况。

四、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对事故受害者吴某通死亡原因进行鉴定（尸表检验）。杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2023〕病鉴字第4*号）鉴定意见认为被鉴定人吴某通不排除因自身疾病（高血压所致的脑出血等）导致坠落死亡。

五、事故原因和性质认定

（一）事故原因

司炉工吴某通自主安全意识不强，缺乏自我保护意识，在2021年及2022年连续2年体检均提示血压有异常的情况下，仍然

从事高处作业，与事故的发生有直接关系。

（二）事故性质认定

经事故调查组分析认定，兰溪盛邦建材有限公司“2·11”事故是一起由司炉工吴某通在作业过程中因自身身体原因诱发的坠落工伤事故。具体理由如下:

1.由事发单位兰溪盛邦建材有限公司提供的事发现场监控视频一段，显示事发时司炉工吴某通向后仰倒过程中身体姿势僵硬，且全程未发出任何声音或做出任何挣扎动作;

2.由事发单位兰溪盛邦建材有限公司提供的司炉工吴某通2021年和2022年体检报告各一份，显示其在2021年、2022年体检时的收缩压分别为168mmHg和155mmHg，均高于正常值90-140mmHg;

3.由事故调查组成员单位（市应急管理局、市公安局）提供的事故第一目击者（即事发时在司炉工吴某通对面工作的工友）戴某强的询问笔录共三份，笔录中均叙述了司炉工吴某通在坠落过程中的状态为未说话、未喊叫;

4.由负责对该事故当事人吴某通接诊抢救的兰溪市中医院提供的《关于吴某通的病史补充说明》一份，该院医务科根据急救情况，结合事发单位兰溪盛邦建材有限公司提供的当事人吴某通患有高血压病史的体检报告，作出“患者从高处坠落，不排除自身疾病引起可能”的论述;

5.由杭州华硕司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（杭

华硕中心〔2023〕病鉴字第4*号）一份，鉴定意见认为被鉴定人吴某通不排除因自身疾病（高血压所致的脑出血等）导致坠落死亡;

6.为查清事故当事人吴某通的死亡原因，事故调查组就吴某通解剖尸检事宜与其家属进行多次沟通，但其家属始终不同意进行解剖尸检，故事故调查组只能委托杭州华硕司法鉴定中心对事故当事人吴某通的死亡原因进行尸表检验鉴定。

综上，兰溪盛邦建材有限公司“2·11”一般高处坠落事故是一起因事故当事人吴某通本人疾病引起的工伤事故，不属于一般生产安全责任事故。