# 蕉城蕉南“10•12”一般道路交通事故调查报告

来源:蕉城区交通运输局 发布时间: 2025-02-13 10:06 浏览量：988

2024年10月12日05时52分许，王*驾驶闽J51158重型半挂牵引车后拖挂皖KLN25挂重型自卸半挂车沿鹤峰路由北往南行驶至气象局路段时，往右变更车道，碰撞右侧车道同向行驶的由何*铅驾驶的蕉城K0169电动二轮车，造成何*铅当场死亡及车辆损坏的交通事故，直接经济损失约155万元。

事故发生后，宁德市蕉城区人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《福建省安全生产条例》等法律法规和《福建省人民政府安委会办公室关于印发〈防范道路运输车辆事故安全风险十项措施〉的通知》（闽安委办〔2022〕73号）的要求，2024年11月14日，宁德市蕉城区人民政府成立了蕉城蕉南“10·12”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），指定蕉城区交通运输局局长担任组长，成员由区交通运输局、区应急管理局、市公安局交警支队直属一大队、区总工会、市公安局蕉城分局、区纪委监委、区人社局、蕉南街道等部门人员组成，并邀请区检察院派人参加调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调阅有关资料、询问有关人员，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，同时提出了防范和整改措施。

经事故调查组调查认定，蕉城蕉南“10·12”一般道路交通事故是一起因闽J51158重型半挂牵引车后拖挂皖KLN25挂重型自卸半挂车驾驶员王波变更车道时，未注意观察道路周边情况，为未确保安全驾驶，涉事企业安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.闽J51158重型半挂牵引车，车辆所有人：宁德市华顺物流有限公司，登记地址：宁德市蕉城区金涵乡工业开发区白亭洋路6-1，车辆识别代码：LRDS6PEB7LR025042，车辆品牌：欧曼牌，使用性质：货运，检验有效期止：2025年6月，在紫金财产保险股份有限公司投保强制险与商业险，强制险保单号：20590A35090224000001R，保险有效期止：2025年7月；商业险保单号：2050AA35090224000021，保险有效期止：2025年6月，第三者责任险投保人民币100万元整。道路运输经营许可证号码：闽交运管宁字350902202436号，发证机关：蕉城区交通运输局，发证日期：2020年6月24日。运输经营许可证有效日期自2020年6月24日起至2025年6月24日止。后拖挂皖KLN25挂重型自卸半挂车，车辆所有人：界首时宏达汽车运输有限公司。

2.蕉城K0169电动二轮车，车辆所有人：何*铅，登记住址：福建省宁德市蕉城区**********，车辆品牌：金箭牌，车架号：767122150118125，无保险。

（二）当事人基本情况

1.王*，男，汉族，闽J51158重型半挂牵引车后拖挂皖KLN25挂重型自卸半挂车驾驶员，户籍地址：湖北省通山县**********，现住地址：福建省宁德市蕉城区**********，身份证号：422326********5810，驾驶证准驾车型：A2，驾驶证有效期：2015年4月7日至2025年4月6日，驾驶状态：正

常，从业资格证号：422326********5810，准驾车型：A2（驾驶证准驾车型为准），从业资格类别：J－货运，初次发证时间2009年6月19日，有效期至：2026年9月16日，在事故中未受伤，联系电话：15******586。

2.何*铅，女，汉族，蕉城K0169电动二轮车驾驶员，户籍地址及现住址：福建省宁德市蕉城区**********，身份证号码：352230********2126，在事故中死亡，家属联系电话：13******305。

（三）事故单位的基本情况

宁德市华顺物流有限公司成立于2017年11月28日，营业执照统一社会信用代码NO：91350902MA2YR0EG92，公司类型：有限责任公司，法定代表人：何*顺，经营范围：普通货物道路运输、搬运、仓储服务；国内货物代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本：伍佰万元整，公司地址：宁德市蕉城区金涵乡工业开发区白亭洋路6-1，登记机关：宁德市蕉城区市场监督管理局，登记时间：2022年11月22日。

道路运输经营许可证NO：闽交运管许可证宁字350902200812号，经营范围：道路普通货物运输，发证机关：宁德市蕉城区交通运输局，发证时间：2023年1月29日，证件有效期：2023年1月29日至2027年1月28日。公司地址：宁德市蕉城区金涵乡工业开发区白亭洋路6-1，经济性质：有限责任公司。

宁德市华顺物流有限公司现有25辆牵引车，34辆挂车，现有驾驶员15人。

（四）事故发生单位安全管理情况

经查，宁德市华顺物流有限公司法定代表人、总经理何*顺，负责公司全面工作。

宁德市华顺物流有限公司未设置专门的安全生产管理机构，但配备有1名专职安全生产管理人员。企业负责人何*顺和专职安全管理人员陈*有通过交通运输部门对其安全生产管理知识和管理能力的考核合格，何*顺《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号：A01202035379771，陈*《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号：B01202035392115。

宁德市华顺物流有限公司制定有事故隐患排查治理制度、安全生产目标考核奖惩制度、安全生产监督检查制度、安全生产培训和教育学习制度、安全生产风险分级管控制度、安全例会制度、安全生产费用提取和使用管理制度、安全生产责任制、车辆、设施、设备、货物安全管理制度、安全生产作业操作规程、应急救援预案等。

宁德市华顺物流有限公司《新员工岗前三级安全教育培训记录表》显示，岗前教育培训应有24学时，每天8个学时，经调查，驾驶员王*陈述共培训3天，每次2－3个小时，安全员陈*陈述，虽然有培训三天，但每天实际培训时间只有3—5个学时，同时没有按照《新员工岗前三级安全教育培训记录表》的内容开展培训。即：道路运输生产法规、工作岗位可能遭受的职业伤害、岗位操作技能、应急处置、安全生产制度等没有进行培训，宁德市华顺物流有限公司隐患排查不到位，没有对从业人员进行隐患排查。

（五）事故发生经过

2024年10月12日05时52分许，王*驾驶闽J51158重型半挂牵引车后牵引皖KLN25挂重型自卸半挂车（空载）沿鹤峰路由北往南行驶至气象局路段时，往右变更车道，碰撞右侧车道同向行驶的由何*铅驾驶的蕉城K0169电动二轮车，造成何*铅当场死亡及车辆损坏，事故发生后王*驾驶车辆驶离现场。

（六）事故路段道路和交通环境情况

事故现场位于宁德市区鹤峰路气象局路段，道路呈南北走向，南往南溆路方向，北往建新路方向。沥青路面，完好干燥，视线良好，道路双向四车道，西侧车行道宽度分别为3.3米、3.6米，路肩高0.7米，事发路段往南方向为左转弯道，弯道半径125米。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，二轮电动车损坏，直接经济损失约155万元。

何*铅，女，汉族，身份证号码：352230********2126，蕉城K0169电动二轮车驾驶员，在事故中死亡。

（八）事故发生时事故路段天气情况

事故发生时事故路段沥青路面，完好干燥，晴天、有灯光，视线良好。

**二、事故应急处置及评估情况**

（一）事故救援情况

2024年10月12日5时52分，事故发生后，闽J51158号重型半挂牵引车后牵引皖KLN25挂重型自卸半挂车，驾驶员王*驾驶车辆驶离现场，5时54分，路人程*芹报警，宁德市公安局交警支队直属一大队值班民警李凌、王佳维立即赶往事故现场，维持秩序并依照事故处理程序开展事故现场勘察、调查取证。

（二）事故善后情况

事故发生后，宁德市华顺物流有限公司与死者家属就死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等已经达成一致并已赔付。死者何*铅遗体于事故发生当日送往宁德市殡仪馆，并于2024年11月8日进行火化。本次事故未发生上访事件，当地社会秩序稳定。

（三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，宁德市公安局交警支队直属一大队等部门事故救援响应迅速，现场处置得当、未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

**三、事故原因分析**

（一）直接原因

王*驾驶闽J51158重型半挂牵引车后牵引皖KLN25挂重型自卸半挂车行驶至事故路段，变更车道时，未注意观察道路周边情况，为未确保安全驾驶，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1、闽正信司鉴〔2024〕醉鉴字第341号司法鉴定意见书证实了：送检血样（试管编号：29776444，血液量约5.0ml）中未检出乙醇。

2、闽正信司鉴〔2024〕病鉴字第20号司法鉴定意见书证实了：死者何*铅符合交通事故致极重型颅脑损伤引起多发脑组织功能障碍而死亡。

3、闽行健司鉴所〔2024〕痕鉴（痕迹）字第2115号司法鉴定意见书证实了：闽J51158（皖KLN25挂）重型半挂牵引货车前保险杠右围角处刮碰了蕉城K0169号电动自行车后杂物箱左侧，交通事故形态为“同向刮擦”。

4、闽行健司鉴所〔2024〕痕鉴（综合）字第2116号司法鉴定意见书，鉴定意见：（1）闽J51158（皖KLN25）号重型半挂牵引货车驾驶人正前方视野为保险杠前部545cm围成的三角区域，右侧视野为车体右侧905cm围成的三角区域。（2）闽J51158（皖KLN25）号重型半挂牵引货车正前方观察蕉城69278号（蕉城K0169同类型车辆）电动自行车视线盲区为保险杠前部205cm围成的类矩形区域，右侧的视线盲区为车体右侧515cm围成的类矩形区域。

5、闽行健司鉴所〔2024〕痕鉴（技术状况）字第2195号司法鉴定意见书证实了：闽J51158（皖KLN25挂）号重型半挂牵引货车灯光系、转向系及行车制动系的安全技术状况符合要求。

6、闽行健司鉴所〔2024〕痕鉴（技术状况）字第2196号司法鉴定意见书证实了：蕉城K0169号电动自行车灯光系、转向系及行车制动系的安全技术状况符合要求。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和调查取证，排除人为故意破坏、突发灾害因素、超载、疲劳驾驶等因素的影响。

（四）间接原因

宁德市华顺物流有限公司安全主体责任落实不到位。宁德市华顺物流有限公司主要负责人何*顺、安全管理人员陈*安全生产职责履行不到位，教育培训制度落实不到位，违反《福建省安全生产条例》（2016年）第十四条之规定。未按规定课时、内容对事故驾驶员王*进行培训，未如实记录王*岗前教育培训及考核情况；隐患排查治理制度落实不到位，未及时发现并消除驾驶员王*教育培训课时不足、培训内容不符合规定，教育培训记录及考核情况弄虚作假等隐患。

**四、事故单位存在的主要问题和监管单位的履职情况**

（一）事故单位存在的主要问题

经调查询问及查阅档案，宁德市华顺物流有限公司主要存在以下问题：

1、宁德市华顺物流有限公司未按规定落实教育培训制度和教育培训计划，经询问主要负责人何*顺、安全管理人员陈*和驾驶员王*及调阅档案，未按规定内容、课时对驾驶员王*进行必要的安全教育培训。

2、隐患排查工作落实不到位，没有对从业人员进行隐患排查，未能及时发现闽J51158重型半挂牵引车事故驾驶员王*未按规定内容、课时对其进行教育培训并考核合格上岗作业。

（二）有关监管部门的履职情况

1、蕉城区交通运输局2024年4月16日、6月25日，工作人员郑栋、谢丙志、张宜力和王自清等对宁德市华顺物流有限公司进行蕉城区道路运输系统安全检查，发现该公司安全生产操作规程、安全生产责任制、车辆技术档案、安全风险管控制度、隐患排查治理等不符合要求。8月1日进行复查，宁德市华顺物流有限公司于10月12日发生事故止，仍在整改中。调查组认为蕉城区交通运输局基本履职到位。

2、宁德市公安局交通警察支队直属一大队蕉南中队有根据辖区实际，制定针对性强的道路交通安全保卫工作方案，把责任分解到具体民警，严格抓好部署、检查以及落实工作，认真做好高峰期交通疏导指挥，平峰期组织警力在辖区鹤峰路、蕉城南路、宁川北路、东湖路、侨兴路等重点路口路段，每日至少开展一次两轮电动车、摩托车专项整治行动，同时结合辖区实际，积极借助岗亭LED显示屏和五进宣传，加强交通安全宣传提示和教育。调查组认为宁德市公安局交通警察支队直属一大队基本履职到位。

3、蕉城区蕉南街道办事处有开展道路交通安全教育宣传活动，对辖区广大交通参与者进行交通安全宣传教育，讲解三轮车违规载人载货、无证驾驶、酒后驾驶、超速超载、不系安全带、驾乘摩托车和电动车不戴安全头盔等交通违法行为的严重性，倡导广大交通参与者抵制不文明交通行为，争做安全文明行车人。不断提升辖区居民道路交通安全意识，营造道路交通安全氛围。调查组认为蕉城区蕉南街道办事处基本履职到位。

**五、对有关责任人和责任单位的处理建议**

（一）对事故责任人员的责任认定及处理建议

1、王*，男，汉族，身份证号：422326********5810，系闽J51158重型半挂牵引车后拖挂皖KLN25挂重型自卸半挂车驾驶人，在事故路段，变更车道时，未注意观察道路周边情况，为未确保安全驾驶。驾驶人王*的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，是导致本起事故的重大过错，其过错行为对本起事故的发生起根本作用。公安机关已按相关法律对其进行处理。

2、何*顺，男，汉族，身份证号码：352201********0911，宁德市华顺物流有限公司总经理、主要负责人，未落实宁德市华顺物流有限公司安全生产教育培训制度和计划；未及时排查和消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，对本起事故的发生负有责任。建议由蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定对其予以行政处罚。

3、陈*，女，汉族，身份证号码：352201********0024，宁德市华顺物流有限公司专职安全管理人员，未按规定开展安全生产教育和培训；未及时排查和消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，对本起事故的发生负有责任。建议由蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定对其予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

宁德市华顺物流有限公司，系闽J51158号重型半挂牵引车车属单位，安全主体责任落实不到位。未按规定对事故驾驶人王*进行安全生产教育培训，并考核合格上岗作业；隐患排查治理制度落实不到位，未及时发现并消除驾驶员王*未按规定教育培训并考核合格驾驶车辆从事货物运输的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条和第四十一条的规定，该公司对蕉城蕉南“10·12”一般道路交通事故发生负有责任。建议由蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定对该公司予以行政处罚。

**六、事故主要教训**

1、本起事故中，事故责任单位宁德市华顺物流有限公司安全生产主体责任意识不强。企业主要负责人和安全生产管理人员未严格履行安全生产职责。涉事货车所在的宁德市华顺物流有限公司没有按规定对事故驾驶员王*进行岗前教育培训并考核合格上岗作业。隐患排查治理落实不到位，没有及时发现并整改驾驶员教育培训内容、课时不足上岗驾驶公司营运车辆从事道路运输经营活动，道路运输企业安全生产主体责任不落实，是当前各类道路交通事故易发多发的重要原因。

2、驾驶员王*，对注意观察前方道路情况且及时采取避险措施的安全处置、安全驾驶操作、遵守法规意识淡薄，对“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定没有遵守。综合生产安全管理各方面工作的缺漏和疏忽，最终导致了事故的发生。

**七、事故防范和整改措施**

为预防同类事故的发生，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）宁德市华顺物流有限公司要深刻汲取“10·12”事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，履行安全生产管理职责，强化驾驶员安全管理和教育培训，督促员工认真落实有关法律法规和本企业制定的各项规章制度、操作规范，加强隐患排查治理力度，及时及早发现并消除事故隐患，严防类似事故再次发生。

（二）蕉城区交通运输局要督促宁德市华顺物流有限公司和涉事人员对其违法行为落实整改，深刻吸取“10·12”事故教训，适时开展事故警示教育，及时召开企业安全生产工作会议和安全例会，分析安全生产情况，解决安全生产中存在的问题。进一步加强对辖区道路运输企业的服务指导，督促企业严格落实安全生产主体责任，提高企业本质安全管理水平，促进道路运输行业健康发展。

（三）宁德市公安局交通警察支队直属一大队在鹤峰中路与八一五西路交叉口应增设事故多发警示提示牌，两轮车靠右行驶警示提示牌，以及车道虚线改实线等。

蕉城蕉南“10·12”道路交通事故调查组

编制日期：2025年2月10日

关闭

市级政府网站 市政府部门网站 县级政府网站 区政府部门网站 乡镇街道管委会

联系我们 | 网站地图 | 隐私保护

网站标识码：3509020001 闽公网安备 35090202000127号 闽ICP备14002340号-1

版权所有：蕉城区人民政府

**新媒体矩阵**

蕉城政务公众号　闽政通APP

主办单位：宁德市蕉城区人民政府　承办单位：蕉城区人民政府信息公开办
联系电话：0593-2822691　联系邮箱：gztm2020@163.com
地址：宁德市蕉城区八一五中路7号