

果乐乡5.3中国移动公司外包施工队员触电事故调查报告

2022-09-19 16:51 来源：靖西市应急管理局

果乐乡5 • 3中国移动公司外包施工队员触电事故调查报告

2022年5月3日，根据群众举报称中国移动公司外包施工 队员宁国学（男，39岁，靖西市壬庄乡敏马村人）、崔培东（男，40岁，湖北省恩施市太阳乡白果树村人）两人在靖西市果乐乡大会村大增下屯拆杆作业时被电弧击伤，崔培东当场已苏醒无生命危险，宁国学经乡卫生院抢救无效于当日13时许死亡.直接经济损失约人民币120万元.

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立由市委常委、市人民 政府副市长为组长，市应急管理局，市公安局、市工业和信 息化局、市总工会,市人力资源和社会保障局、果乐乡、广西新电力投资集团靖西供电有限公司专家为成员的事故调查 组，展开事故调查工作.调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施建议。现将情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

浙江文锦信息技术有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：刘福财，注册资本：伍仟零壹拾万元整，成立日期：2017年12月07日，营业限期：2017年12月07日至2047年12月06日，营业场所：浙江省宁波市大榭开发区海光楼301-1室，统一社会信用代码：91330201MA2AG5YP1B，经营范围：一般项目：技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件 开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；工程管理服 务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）； 劳务服务（不含劳务派遣）；市场调查（不含涉外调查）； 单位后勤管理服务；物业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；安全咨询服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；通讯设备销售；办公设备销售；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）； 广告设计、代理；地板销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修；测绘服务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；职业中介活动；劳务派遣服务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）浙江文锦信息技术有限公司在百色设有办事处，承担百色市范围的通信施工业务。

（二）合同签订情况业务关联

2020年10月13日，中国移动通信集团广西有限公司与长信通信服务有限公司签订了《中国移动广西分公司2020-2022年传输全业务工程施工服务框架合同》，中国移动通信集团广西有限公司的施工业务均由长信通信服务有限公司承接，长信通信服务有限公司与浙江文锦信息技术有限公司没有签订任何合同，只是业务工程繁忙时经中介介绍帮忙赶工程，以上情况表明中国移动通信集团广西有限公司靖西分公司与浙江文锦信息技术有限公司没有任何直接联系。

（三）工程情况

中国移动通信集团广西有限公司靖西分公司、长信通信 服务有限公司、浙江文锦信息技术有限公司在靖西市果乐乡大会村大增下屯均没有工程施工项目。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2022年5月3日上午6时，王祥、宁国学、崔培东（均是浙江文锦信息技术有限公司施工队员）受浙江文锦信息技术有限公司指派三人去那坡做工程，因没有做核酸去不了那坡，然后向公司汇报情况，公司指令三人立即返回公司重新安排工作，在返回靖西市约8时许路过果乐乡大会村大增下屯时见有一根旧钢管立在田里就私自去把那根铁管拔回来，私自作为以后施工备用，施工队长王祥停好车后叫宁国学不要下车去参与拔管，自己和崔培东去拔管，王祥转身从驾驶室下来后就见宁国学和崔培东两个人已到现场把那根斜立在田里的钢管扶正后往上举时，在举的过程中钢管上头与上方的高压线距离太近，两人直接被电弧击倒，崔培东由于戴有手套被击倒昏迷在离铁管2米多的玉米地里，宁国学没有戴手套被击中后倒在现场不省人事。

（二）救援情况

见宁国学昏倒后，离事故现场不远的王祥跑过来立即对宁国学进行了心肺复苏，随后在一旁倒地的崔培东苏醒后也参与抢救，同时王祥用手机拨打120急救电话，拨通电话后120询问伤者的情况后，考虑到靖西市到果乐乡的路途比较远、建议将伤 者就近送往果乐乡卫生院先进行抢救，随后靖西市公安局果乐派出所接到110指令也紧急前往现场。2022年5月3日9点00分果乐乡卫生院接到电话接诊、9点10分卫生院接到伤者后实施抢救，抢救经过和诊断：血压未测出，心率0次/分，呼吸0次/ 分，脉搏未触及搏动，颈静脉搏动消失，双侧瞳孔散大，对光反射消失，全身皮肤黏膜苍白，口唇紫绀，甲床苍白，皮肤冰冷，四肢肌力肌张力0,双肺呼吸音消失，初步诊断：电击伤、呼吸 心跳骤停，立即给高流量吸氧，乳酸钠林格注射液500mg，5%葡萄糖注射液+碳酸氢钠注射液静脉滴注建立静脉通道支持生命特征，给予持续胸外心脏按压+面罩通气，12点00分靖西市人民医院120到果乐乡卫生院接诊对患者进行心电图等相关检查后宣告：患者死亡，抢救未成功。

三、事故造成的伤亡和损失

（一）人员伤亡情况

死者：宁国学男，39岁，壮族，户籍地址：靖西市壬庄乡敏马村人系浙江文锦信息技术有限公司施工队员（新招人员）。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约人民币120万元。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，死者家属与文锦公司达成赔偿协议。目前，死者家属情绪稳定。

四、现场勘查情况

事故调查组到达现场时，现场已严重破坏，无法恢复。现场照片由果乐派出所第一时间到现场所拍摄。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

事故由宁国学未经施工队长同意，私自挖拔钢管，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故性质

经事故调查组认定，这是一起意外事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

宁国学未经施工队长同意，私自挖拔钢管，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。中国移动通信集团广西有限公司靖西分公司没有派施工任务对该起事故不负任何责任、长信通信服务有限公司没有派施工任务对该起事故不负任何责任、浙江文锦信息技术有限公司虽有去那坡施工派单，由于情况变化派单终结，故也不对该起事故负任何责任。

七、整改防范措施建议

浙江文锦信息技术有限公司要深刻吸取事故教训，认真履行安全生产管理责任，要严格遵守国家安全生产法律、法规和标准，要切实加强对员工的安全生产教育和培训提高员工的安全生产意识，使员工具备必要的安全生产意识。

附件：1.中国移动通信集团广西有限公司靖西分公司负责人陆星询问笔录一份。

2.长信通信服务有限公司驻百色项目经理冯武藤询问笔录一份。

3.浙江文锦信息技术有限公司驻百色项目经理康林群询

问笔录一份。

4.浙江文锦信息技术有限公司驻瓦色项目施工队长王祥询问笔录一份。


5.靖西市果乐乡卫生院医师黄金平询问笔录一份。

6.靖西市果乐乡卫生院抢救记录。

果乐乡5·3中国移动公司外包施工

队员触电事故调查组

2022年8月4日



政府网站找错
网站地图 联系我们
主办：广西百色靖西市人民政府办公室 承办单位：靖西市融媒体中心
地址：靖西市新靖镇金山街116-1号 技术支持：0776－6212058（仅受理网站建设维护问题）
桂公网安备 45102502000111 号 桂ICP备10006102号 网站标识码:4510250001