七里河彭家坪中通文博技术服务有限公司甘肃分公司“6·16”一般物体打击事故调查报告

兰州市七里河区政府事故调查组

2025年12月31日

目 录

一、 事故基本情况.....2

（一） 事故单位概况.....2

（二） 事故单位安全管理情况.....3

（三） 事故发生经过.....5
（四） 事故现场情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故现场应急处置情况.....8
（二）医疗救治和善后情况.....9
（三）事故瞒报及核查情况.....9
三、事故原因分析.....10
（一） 直接原因分析.....10
（二）间接原因分析.....10
四、 有关责任单位存在的主要问题及事故教训.....11
（一） 事故单位.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）对事故责任人的处理建议.....11
（二）对事故责任单位的处理建议.....12
六、事故整改和防范措施.....12

2025年6月16日11时许，中通文博技术服务有限公司甘肃分公司在七里河区彭家坪镇苏宁物流园A-2仓库作业时发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，中通文博技术服务有限公司甘肃分公司未及时报告事故情况。10月16日，七里河区应急管理局接到由兰州市应急管理局转来的关于省审计厅审计兰州市生育津贴和工伤保险审计组移交的涉嫌瞒报事故线索。12月17日，兰州市应急管理局责成七里河区依法依规对该起事故开展调查，并严肃处理事故违法行为。区委区政府领导高度重视，立即作出指示，要求查明事故原因，汲取事故教训，全面抓好安全生产大排查、大整治工作，确保辖区安全生产形势稳定。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，区政府依法成立由区应急、人社、工会、公安七里河分局等部门主要负责人或相关工作人员组成的“七里河彭家坪中通文博技术服务有限公司甘肃分公司‘6·16’一般物体打击事故调查组”,并邀请七里河区纪委监察委派员参加，展开事故现场勘查、原因分析等一系列工作。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四

不放过”的原则，事故调查组通过现场勘察、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质、事故有关单位和人员的责任，查明了有关部门在监管方面存在的问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，七里河彭家坪中通文博技术服务有限公司甘肃分公司“6·16”一般物体打击事故是一起因作业人员违规作业，安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

中通文博技术服务有限公司甘肃分公司成立于2022年12月9日，负责人为张某，统一社会信用代码为91620103MAC5WQ8U5X，经营场所位于甘肃省兰州市城关区东岗西路街道平凉路366号通服大厦3楼301室，类型为有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围包含：许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;建筑智能化系统设计;建设工程施工;施工专业作业;建设工程监理;建设工程设计;住宅室内装饰装修;建设工程勘察;公路管理与养护:职业中介活动;电气安装服务;呼叫中心;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;劳务派遣服务。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:广告发布;园林绿化工程施工;停车场服务;市场营销策划;代驾服务;配电开关控制设备销售;通信设备销售;电气设备销售;广告设计、代理;网络与信息安全软件开发;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务):信息系统集成服务;广告制作;电子产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通机械设备安装服务;软件开发;市政设施管理:劳务服务(不含劳务派遣);发电机及发电机组销售;销售代理;非居住房地产租赁;招投标代理服务;移动终端设备销售;工程管理服务:金属材料销售;企业管理咨询;装卸搬运;网络技术服务;小微型客车租赁经营服务;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务。(除依法须准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)事故单位安全管理情况

中通文博技术服务有限公司甘肃分公司主要负责中通服供应链股份有限公司甘肃分公司甘肃省中心仓库(位于彭家坪苏宁物流园A-2仓库)的仓储管理、货品分拣任务、物资装卸搬运工作、员工培训管理等事项。该公司现场管理人员(主管领导刘某某、分管领导刘某)系借用中通服供应链股份有限公司甘

肃分公司人员，管理人员由中通服供应链股份有限公司甘肃分公司与中通文博技术服务有限公司甘肃分公司共同管理，现场作业人员均为中通文博技术服务有限公司甘肃分公司员工。

经查，2023年11月30日中通服供应链股份有限公司甘肃分公司与中通文博技术服务有限公司甘肃分公司签订了《仓储辅助服务框架合同》，约定中通文博技术服务有限公司甘肃分公司负责仓储管理、货品分拣任务、物资装卸搬运工作、员工培训管理等事项，合同有效期限至2025年11月29日。李某某长期在彭家坪苏宁物流园A-2仓库从事库管员工作，2024年7月1日，中通文博技术服务有限公司甘肃分公司与李某某签订《劳动合同》，有效期至2025年6月30日。2025年4月2日，李某某参与4月份安全生产会议，时长1小时，主持人刘某，主要内容是仓库物资的安全保障；2025年5月7日，李某某参与充电作业流程安全交底，交底人为蒋某某、刘某；2025年6月5日，李某某参与设备物资打包摆放的安全交底，交底人为蒋某某、刘某；2025年6月9日，李某某参与6月份安全生产会议，时长1小时，主持人刘某，主要内容是学习中通服供应链股份有限公司甘肃分公司的“安全生产月”活动通知的文件。中通文博技术服务有限公司甘肃分公司《仓库工作手册》液压手推车使用规范中规定禁止搬运超高（1.5米）超重

（200kg）物质。

2025年6月27日中通文博技术服务有限公司甘肃分公司与李某某亲属签订《工亡补偿协议书》，协议中明确事发原因、救治经过及补偿金额、支付方式，李某某亲属五人签字同意。2025年6月27日李某某亲属五人出具《谅解书》，明确鉴于当前伤者的实际救治情况并不乐观，为减轻其不必要的痛苦，直系亲属（父亲、母亲、子女、配偶）经慎重考虑，一致决定放弃继续治疗，并表示用工单位处理此事态度积极，满足家属诉求。

（三）事故发生经过

经查，该仓库视频监控保存时长为一个半月，现场核查时视频监控已过期。通过现场核查、笔录问询还原事故发生经过如下:

2025年6月16日11时许，中通文博技术服务有限公司甘肃分公司劳务人员李某某在中通服供应链股份有限公司甘肃分公司甘肃省中心仓库（位于彭家坪苏宁物流园A-2仓库）利用液压手推车转运光纤配线架（高度约2.2米）时，配线架发生倾斜，将李某某撞至地上，致使李某某受伤。

（四）事故现场情况

1.事故发生位置

事故地点位于甘肃省兰州市七里河区彭家坪镇苏宁物流园A-2仓库。

2.破坏情况

事故未造成现场设备、设施及建构筑物发生损失。

3.事故现场勘查情况

（1）事故地点区域位置图



图1　事故发生地区域位置图

（2）事故现场图



图 2　事故发生现场图



图 3 光纤配线架

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，同车间作业人员张某某听到声响，立即到达事故现场，看到李某某平躺在地上，光纤配线架倒在李某某脚旁边，液压手推车在光纤配线架边上，现场拨打了 120 急救电话，并通知叉车司机蒋某某赶到现场。2 分钟后，蒋某某从办公室到达现场，对李某某进行呼救，李某某没有反应。1 分钟后，李某某从地上坐了起来，嘴角有点擦伤，表示自己身体感

觉良好。蒋某某电话向主管领导刘某某、分管领导刘某进行了汇报，并电话联系了李某某的亲属。11时10分许，蒋某某、张某某等人将李某某抬至蒋某某私家车上，由蒋某某驾驶私家车将李某某送往医院。

（二）医疗救治和善后情况

11时30分许，伤者李某某被送至兰州大学第二医院西固分院急诊处，医院检查基本良好，鉴于可能会有脑部瘀血，便进行留院观察。6月17日，伤者发生昏迷，遂将伤者转运至兰州大学第二医院（本部）进行治疗。6月27日，家属以治疗实际情况不太乐观、减轻伤者不必要的痛苦为由，决定放弃治疗并出具谅解书。伤者李某某于6月27日去世。

6月27日，中通文博技术服务有限公司甘肃分公司与李某某家属签订工亡赔偿协议书。

（三）事故瞒报及核查情况

在事故发生后，中通文博技术服务有限公司甘肃分公司与中通服供应链股份有限公司甘肃分公司分别向公司总部汇报了该事故。6月17日，中通文博技术服务有限公司甘肃分公司负责人张某填报了《兰州市城关区职工工伤事故快报》，未向事发所在地负有安全监管职责的部门及应急管理部门进行上报。

10月16日，七里河区应急管理局接到由兰州市应急管理局

转来的关于省审计厅审计兰州市生育津贴和工伤保险审计组移交的涉嫌瞒报事故线索。10月19日，七里河区应急管理局就该事件核查情况向兰州市应急管理局做了回复。12月17日，兰州市应急管理局责成七里河区依法依规对该起事故开展调查，并严肃处理事故违法行为。12月18日，七里河区政府成立由区应急、人社、工会、公安七里河分局等部门主要负责人或相关工作人员组成的“七里河彭家坪中通文博技术服务有限公司甘肃分公司‘6·16’一般物体打击事故调查组”，并邀请七里河区纪委监察委派员参加，开展事故调查。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员违规使用液压手推车转运光纤配线架，配线架发生倾斜，将其撞倒在地上，导致受伤。

（二）间接原因分析

1.现场安全管理不到位。现场作业人员违规开展作业，对作业的风险未进行辨识。该公司对作业现场安全疏于管控，当天未及时发现和制止违章作业行为。

2.安全教育培训不到位。该公司制定了安全教育培训计划，可以定期开展安全教育培训，但是安全教育培训流于形式，未对作业人员进行考核，导致现场作业人员安全意识淡薄。

3.主体责任落实不到位。该公司安全管理机构不健全，安全管理制度及岗位安全操作规程不完善，风险隐患排查治理不深入不彻底，主要负责人对公司安全生产情况不清楚、不了解。

四、有关责任单位存在的主要问题及事故教训

（一）事故单位

1.中通文博技术服务有限公司甘肃分公司在日常管理过程中，未严格落实企业安全生产主体责任，未制定完善的安全生产管理制度及岗位安全操作规程；企业主要负责人对安全生产工作不重视，对自身安全管理职责不清楚；未制定生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；开展安全教育培训流于形式，未对员工进行考核合格。

2.中通服供应链股份有限公司甘肃分公司对中通文博技术服务有限公司甘肃分公司日常督查检查力度不够，仓库安全管理人员权责不明。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.李某某、男、群众、中通文博技术服务有限公司甘肃分公司库管员，鉴于其已死亡，故不予追究责任。

2.张某、女、群众、中通文博技术服务有限公司甘肃分公司

负责人，建议由应急部门对其处以行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

中通文博技术服务有限公司甘肃分公司，建议由应急部门处以行政处罚。

六、事故整改和防范措施

中通文博技术服务有限公司甘肃分公司要以事故为鉴全面落实企业安全生产主体责任，对照事故暴露出的问题，组织开展全公司安全隐患排查，对发现的隐患和问题实现台账管理，并按要求推进整改。要建立健全并严格落实企业全员安全生产责任制，分清安全管理人员职责，切实解决安全生产管理混乱及安全管理人员缺位的问题。要建立健全现场安全管理制度、全员安全生产责任制、安全培训教育制度、风险分级和隐患排查制度、岗位操作规程等，制定本单位的生产安全事故应急救援预案并及时开展演练。

中通文博技术服务有限公司甘肃分公司要认真汲取此次事故教训，针对事故信息报告和应急处置过程中存在的问题，要提高岗位人员的安全操作能力、应急处置能力，组织安全警示教育、法律法规培训，从源头上堵塞漏洞。严格执行生产安全事故报告规定，发生事故后及时上报，严禁谎报、瞒报、迟报事故。要制定完善有关应急预案，增强应急演练的针对性、可操

作性和实用性，认真组织员工开展异常情况下安全风险辨识、应急处置以及避灾逃生技能的知识培训，提高安全风险意识和防范事故能力。

各乡镇、街道及相关部门深刻汲取事故教训，统筹好发展和安全，严格督促企业主要负责人树立依法办企、依法管企的意识。扎实开展安全生产“治本攻坚”三年行动,常态化开展安全生产“打非治违”，严厉打击安全教育培训走过场。严格落实安全生产“三管三必须”要求，消除安全监管盲区和死角，做好全领域安全监管。

兰州市七里河区政府事故调查组

2025 年 12 月 31 日