索 引 号：	731649495/201511-00016
信息分类：	事故通报
内容分类：	
发文日期：	2015-09-11
发布机构：	市应急管理局
文　　号：	
关 键 词：	
名　　称：	淮北燕强再生资源有限公司“6.24”设备伤害事故调查报告

淮北燕强再生资源有限公司“6.24”设备伤害事故调查报告

浏览次数：115　发布时间：2015-09-11 00:00　字号：大 中 小

2015年6月24日 6时10分许，淮北宇能热电有限责任公司2号炉下渣管突然倒塌，淮北燕强再生资源有限公司出渣工李安全被砸，后经医院抢救无效死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及安徽省人民政府《生产安全事故报告和调查处理办法》的有关规定，市政府及时成立了由市安全生产监督管理局牵头，市监察局、市公安局、市总工会、杜集区政府等单位参加的市政府淮北燕强再生资源有限公司“6.24”设备伤害事故调查组（名单见附件），并邀请市人民检察院派员参加事故调查工作。事故调查组经过现场勘察、询问有关人员、调阅相关资料，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了责任处理和防范措施建议，形成了事故调查报告。在本次事故中，如有涉及违纪行为的，依照《中国共产党纪律处分条例》等规定给予党纪政纪处分；如涉嫌刑事犯罪的，依照法律程序由司法机关依法办理。全文如下：

一、事故基本经过及应急救援情况

2015年6月23日18：45分，淮北燕强再生资源有限公司出渣班交接班。出渣班晚班接班后，由于淮北宇能热电有限责任公司公用系统大修工作刚结束，还没有恢复生产，晚班出渣工李安全、杨正文在现场打扫卫生。根据公用系统大修计划，于当晚开始恢复生产工作。21：35分2号炉开始点火，6月24日凌晨2：00分点火成功。2：55分3号汽轮机冲转，5：55分3号汽轮机发电并列带负荷运行。6：07分，2号锅炉床温突然下降，经检查发现2号锅炉下渣管道倒塌，淮北燕强再生资源有限公司锅炉出渣工李安全被压在下渣管下部。现场人员及时施救，用手拉葫芦将出渣工李安全身上压着的下渣管吊起，同时拨打了120急救电话，6：50分左右杜集区医院救护车赶到现场将伤者拉到医院进行抢救，7：20分经抢救无效死亡。市安监局、杜集区政府、矿山集街道办事处接到事故报告后，第一时间赶赴现场，调查了解事故情况，指导督促事故单位做好善后处理工作。

二、事故损失情况

此次事故共造成1人死亡。死者，李安全，男，45岁，淮北燕强再生资源有限公司职工，出渣值班员。

此次事故造成直接经济损失约100万元。

三、事故单位情况

淮北宇能热电有限责任公司成立于2005年1月，住所位于淮北市杜集区矿山集镇，法定代表人宋平，注册资本叁仟零伍万元，经营范围：许可经营项目为煤炭批发；一般经营项目：煤矸石综合利用进行电能生产、工业用水、热气的生产、销售；垃圾焚烧发电等。组织机构代码：76904757-X。

根据生产工作需要，2015年1月1日，淮北宇能热电有限责任公司与淮北燕强再生资源有限公司签订了《劳务承包协议》，淮北宇能热电有限责任公司垃圾分拣、飞灰转运、除渣、渗透液转运等工作承包给淮北燕强再生资源有限公司，并约定了淮北燕强再生资源有限公司承包的内容和范围，其中淮北燕强再生资源有限公司负责除渣系统的捅渣、垃圾灰渣及3号炉飞灰的总承包，负责整个锅炉零米层的所有设备的维护、维修及保养工作等，工作范围：锅炉零米层、原生垃圾库、垃圾预处理车间、成品垃圾库、3号垃圾皮带。同时，双方还签订了《外协工作安全生产协议书》。

淮北燕强再生资源有限公司成立于2014年11月11日，住所位于淮北市相山区古城路，法定代表人高文喜，注册资本伍佰万元，经营项目：灰渣综合利用，园林绿化，室内外装饰，土石方工程、市政工程、防腐防水工程、建筑工程、城市亮化工程、水暖安装工程、道路工程施工等。组织机构代码：39453388-8。2015年1月1日，该公司与淮北宇能热电有限责任公司签订了《劳务承包协议》和《外协工作安全协议书》。

四、事故发生原因

2号锅炉下渣管接头焊接部位发生断裂倒塌是造成事故发生的直接原因。

企业安全隐患排查不够严密细致，对下渣管接头焊接部位断裂存在的安全隐患没有及时发现和整改，是造成事故发生的间接原因。

五、事故性质

该起事故为安全生产责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）高文喜，淮北燕强再生资源有限公司法人代表，对本单位安全生产工作督促检查不力，对存在的设备隐患没有及时发现和消除，其行为违反了《安全生产法》第十八条之规定，对事故的发生负有领导责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条之规定，建议处上一年年收入30%的罚款。

（二）淮北燕强再生资源有限公司，安全生产责任制落实不到位，对从业人员安全生产教育和培训不力，对安全事故隐患排查治理不够严密细致，其行为违反了《安全生产法》第十九条、第二十五条、第三十八条之规定，对事故的发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条第一项之规定，建议处30万罚款。

（三）淮北宇能热电有限责任公司，安全生产责任制落实不到位，对淮北燕强再生资源有限公司监督检查不力，建议其向杜集区人民政府写出深刻的书面检查。

七、事故防范措施建议

（一）淮北燕强再生资源有限公司要高度重视安全生产工作，采取切实有效的措施，加强对职工的安全教育，进一步提高职工的安全意识，严格将安全生产各项规章制度落实到生产作业活动中，严防违章作业。

（二）淮北宇能热电有限责任公司要加强对外包业务和人员的安全管理，要针对外包单位事故多发的现象，深入研究外包业务安全管理对策措施，加强巡查，督促承包单位加强安全管理，严格落实安全生产责任制和各项安全防范措施，严防违规违章作业行为，有效预防和避免各类事故的发生。

（三）淮北宇能热电有限责任公司和淮北燕强再生资源有限公司要进一步建立健全安全隐患排查治理制度，及时排查治理安全隐患。

淮北燕强再生资源有限公司“6.24”设备伤害事故调查组

二O一五年八月十一日

主办：淮北市应急管理局（淮北市煤矿安全监督管理局、淮北市地震局）
地址：淮北市人民中路316号市广电中心综合楼8-9楼
电话：0561-5255500　皖ICP备19010084号-1　皖公网安备 34060002010066号
网站标识码：3406000010　本站已支持IPV6访问

党政机关
政府网站找错
适老化无障碍服务
中国互联网 www.12377.cn 违法和不良信息举报中心 China Internet Illegal Information Reporting Center