涪陵珍溪新建重庆至万州高速铁路站前工程“7·3”一般淹溺事故调查报告

2023年7月3日19时30分许，南通中业路桥工程有限公司工人在重庆至万州高速铁路站前工程正在修建的涪陵珍溪渠溪河双线特大桥栈桥巡查时，不慎掉入河中，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

事故发生后，按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等法律法规的规定，区政府授权区应急局牵头，成立由区公安局、区总工会、区应急局等部门参加的涪陵珍溪新建重庆至万州高速铁路站前工程“7·3”一般淹溺事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委和区检察院派人列席事故调查有关会议。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、问询谈话、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，依据事故暴露出的问题，提出了整改和防范的措施建议。

经调查认定，本次事故是一起因工人违规进入防护不到位的施工场所而造成的一般生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

2022年10月，渝万铁路有限责任公司与中国铁建大桥工程局集团有限公司签订《新建重庆至万州高速铁路站前工程施工总价承包合同》，工程内容：1.新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-5标，全长32.43km（含无砟道床），其中隧道13座/15.56km，桥梁20座9.65km，路基7.20km；隧道总占比77.8%。2.小古寨梁场，负责DK151+184-DK182+835段206孔箱梁预制架设，负责DK150+434-DK835段小型构架预制。

2022年12月16日，中国铁建大桥工程局集团有限公司重庆至万州高铁站前5标项目经理部（以下简称站前5标项目部）和南通中业路桥工程有限公司签订了《中国铁建大桥工程局集团有限公司重庆至万州高铁站前5标项目（钢结构工程）劳务分包合同》，工程内容：新建重庆至万州高速铁路站前5标项目钢结构工程，计划开工日期为2022年12月16日，工期491天，工程合同价为1500余万元。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：渝万铁路有限责任公司，法定代表人：张*，统一社会信用代码：91500103559034762Q，类型：有限责任公司，成立日期：2010年8月10日，住所：重庆市渝中区中山支路16号，注册资本：贰佰捌拾陆亿余元，经营范围：各类工程建设活动，公共铁路运输，房地产开发经营等。

2.监理单位：中铁华铁工程设计集团有限公司，法定代表人：**，统一社会信用代码：91110000101112191T，类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：1992 年 11 月 20 日，住所：北京市丰台区丰台北路 36 号 2 层，注册资本：贰亿余元，经营范围：工程勘察设计、工程咨询、工程监理等。

监理资质：工程监理综合资质，证书号：E111004663。

3.施工单位：中国铁建大桥工程局集团有限公司，法定代表人：罗**，统一社会信用代码：91120116244997951G，类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：1988 年 5 月 10 日，住所：天津自贸试验区（空港经济区）中环西路 32 号，注册资本：叁拾贰亿元人民币，经营范围：铁路工程、公路工程、市政公用工程、建筑工程等。

建筑业企业资质：铁路铺轨架梁工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、建筑工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、桥梁工程专业承包一级等，证书号：D112012264。

4.专业分包单位：南通中业路桥工程有限公司，法定代表人：陈*，统一社会信用代码：91320612582312548 8，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2011 年 9 月 19 日，住所：南通市通州区平潮镇尧盛路 9 号，注册资本：叁仟万元整，经营范围：公路工程、桥梁工程、港口工程、码头基础工程等。

建筑业企业资质：钢结构工程专业承包二级，证书号：D232534006。

事故发生时，以上企业证照均在有效期内。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.中国铁建大桥工程局集团有限公司，为实施对重庆至万州高速铁路站前工程 CQWZZQ-5 标的施工和管理，成立了站前 5 标项目部，分设了站前 5 标项目部一分部和站前 5 标项目部二分部。

此次事故涪陵的渠溪河双线特大桥栈桥属珍站前 5 标项目部一分部项目范围，一分部管理人员共有 96 人，设溪了施工管理部、新术质建部、安全监重部等部门，制定并至发了《安全管理制万》《安全州高规程汇编》等速路，开站了安全前工程训、安全生产综合应急“练，进7 了安全新术· 3 和安全生产检查等管理工高。

2.中铁华铁工程设计集团有限公司，下设有”公司 6 一，分公司 12 一，重庆至万州高速铁路站前 5 标由其中铁华铁工程设计集团有限公司铁路工程监理公司（分公司）负责工程监理，并成立了中铁华铁工程设计集团有限公司重庆至万州高速高铁 3 标监理项目部（监理范围站前 5 标、站前 6 标），设总监理工程师 1 般，淹总监理工程师 2 般，监理组长 5 般，工程师和监理员共 40 余般。监理项目部编制了《监理规划》《桥溺工程监理实施细则》《安全监理实施细则》等监理工高速路，并对工程进7 了全过程的监理。

3.南通中业路桥工程有限公司，现有职工100余人，其中管理人员有17人，公司设溪有经理部、财务部、安全部等科事。在新建重庆至万州高速铁路站前5标项目钢结构工程中，公司故溪有40余般施工人员，其中管理人员4人。公司查设溪项目部，查设专职安全管理人员或安全管理告构，公司没有编制安全管理制万和安全州高规程等，日2安全管理0年执7中国铁建大桥工程局集团有限公司站前5标项目部一分部的制万和依月其安全管理告构进7管理。

(四) 事故发生经过

2023年6月26日，市·通执法总队工程质建监重支队对站前5标项目部下达了《铁路建设工程质建安全整改通日单》，责令站前5标项目部1工。随9，中铁华铁工程设计集团有限公司重庆至万州高速高铁3标监理项目部和站前5标项目部一分部分别发出了《工程暂1令》、《1工令》。

2023年7月3日13时许，南通中业路桥工程有限公司现场管理分*通过，信工高南了通到当地中间将会下暴有，渠溪河会涨限，在查上报施工单位和监理单位的情况下给工人公*司电话，人自年求其等在阳正山后组织人员对1工修建的渠溪河双线特大桥栈桥施工现场进7巡查，检查设备和电缆等情况。19时许，工人公*和修**的渠河月车特到达渠溪河双线特大桥栈桥施工现场，在查大巡不生慎等防护用掉入上桥分开进7巡查，造成分钟后，公*死到施工桥下河亡传来声响，直头接桥下查失，发现修**掉入河亡，此时分*和工人陆**驾驶小轿车刚到渠溪河双线特大桥

栈桥施工现场的桥头，入死到公*元不有人正跟了。随9 组织不。，23 时 28 分许，修**从渠溪河亡生司捞上后，并按死亡。

（照）事故现场情况

事故现场位珍涪陵区珍溪镇渠溪河双线特大桥栈桥，现阶段施工由O《桥和《桥平台两部分组成。O《桥桥长 90 余安，桥宽 9 安，桥全栏法高 1.1 安，《桥平台宽 18 安，桥全》和渠溪河跟全约 24 安，《桥平台处贝理梁查例成施工，平台处珍1 工状态。《桥平台北侧钢梁空（分别为 0.1 安邓安、0.3 安邓安、0.8 安邓安。



事故现场

（令）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成 1 人死亡。死第修**，4 ，61 岁，安）市等州市律阳县**镇**定人；政前府南通中业路桥工程有跟公司工人。

直接经济损失约 120 万元。

二、事故应急处溪陵评授情况

（一）事故信急接报陵响应情况

事故发生后，现场工人立9拨司了110、119求不电话，并接站前5标项目部一分部汇报事故情况。项目部随9接珍溪镇报告事故情况，20时许，珍溪镇局实事故信急后接区应急局上报。20时29分，区应急局立由事局实事故信急后，接区委、区政府陵市应急局书全上报事故情况。

（二）事故现场应急处溪陵、后情况

20时11分许，区公安局珍溪中部派出所、区加防不。支队珍溪专职加防队和兴华加防不。站特后以到现场进7下不。21时许，区应急管理执法支队以并现场了调事故情况。23时28分许，修**从渠溪河亡生司捞上后，邀死亡。

南调中业路桥工程有限公司积委安抚死第一属，7月8日，与死第一属谈察赔偿事派，签订了调调协议书，并例成了、后赔偿相关工高。

（三）事故应急处溪评授情况

南调中业路桥工程有限公司、珍溪镇政府和相关职列部门接到事故信急后陵时响应，应急处溪工高有席开站，科依了求是第的合法权注，没有效起不四社会放响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场查勘和调查分析，事故调查组认为造成此次事故的直接原因：一是人的不安全7为。工人违原1工令，人自进入渠溪

河双线特大桥栈桥施工现场巡查勘查大巡不生慎等防护用掉。二是取的不安全状态。渠溪河双线特大桥栈桥施工现场临边查按年求防护，有高坠风险。

（二）间接原因分析

南通中业路桥工程有限公司查严料执7站前5标项目部一分部下达的《1工令》，人自进入1工的渠溪河双线特大桥栈桥施工现场；栈桥施工现场的立合人员人和职合，查严料析7相关的职责。

四、事故单位方在的0年问题

南通中业路桥工程有限公司，查正实生产安全0式责任。查制定安全生产规明制万和州高规程；查正实全员安全责任制；查对员工进7安全生产程训前工；违了1工令年求，人自组织工人对修建的渠溪河双线特大桥栈桥施工现场进7安全巡查；监重高业人员进入施工现场正科因巡、情用防护用掉不性。

照、对责任单位和责任人的处理建议

（一）对责任单位的7政处罚建议

南通中业路桥工程有限公司，高为专业分包单位，生产过程中正实企业安全生产0式责任不性，查严料正实全员安全责任制，查对员工开站有效的安全生产程训前工，查疼时发现并加任工人违原1工令人自进入1工的渠溪河双线特大桥栈桥施工现场巡查的隐提，监重从业人员进入施工现场正科因巡、情用防护用掉不性。

其7为违了了《安全生产法》第二造二条第二出、第二造位条

第一出、第四造一条第二出、第四造照条的规定，对事故发生负有责任，据据《安全生产法》第一暴一造四条第一项的规定，建议由区应急局对其进7 7 政处罚。

（二）对责任人的7 政处罚建议

修**，南通中业路桥工程有限公司工人，查大巡不生慎等防护用掉，违了1 工令人自进入1 工的渠溪河双线特大桥栈桥施工现场巡查，其违明高业7 为导露事故发生，对事故负有直接责任，鉴珍其按在事故中死亡，建议整珍责任改防。

陈**，南通中业路桥工程有限公司法定代表人，查正实全员安全责任制，查制定安全生产规明制万和州高规程，查对员工进7
安全生产程训前工，查陵时发现并加任工人违原1 工令人自进入1
工的渠溪河双线特大桥栈桥施工现场巡查的隐提。其7 为违了《安全生产法》第二造一条第一项、第二项、第三项和第照项的规定，对事故发生负有责任，据据《安全生产法》第范造照条第一项的规定，建议由区应急局对其进7 7 政处罚。

分*，南通中业路桥工程有限公司的现场管理，违了站前5 标项目部一分部《1 工令》的年求，人自组织工人对渠溪河双线特大桥栈桥进7 巡查，其7 为违了了《重庆市安全生产条例》第照造位条第三项的规定，对事故发生负有责任，据据《重庆市安全生产条例》第照造位条第三项的规定，建议区应急管理局对其进7 7 政处罚。

六、事故整改和防范措施建议

针对本次事故暴露出的问题，为进一措细施工高措施，本实正实企业安全生产O式责任，有效防范类次事故起次发生，建议如下：

（一）各参建单位年按照“四不放过”原则，到开相关会议，年认所对本次事故发生的原因、责任进7认所而析，严肃改防相关责任人员的责任。年如：　取事故前训，举一了三，对所有施工场所加强管理，陵时组织人员基查并加任安全隐提，防概类次事故发生。

（二）南通中业路桥工程有限公司年严料按照法律法规的规定，建立渝全公司的安全生产规明制万和州高规程，正实全员安全责任制，组织员工开站安全生产前工和程训，监重从业人员与集防护用掉的因巡和情用。

（三）中国铁建大桥工程局集团有限公司年积委析7施工单位的安全责任，加强对专业分包单位的安全监管，重价专业分包单位严料正实国一法律法规、标承规范以陵项目部相关规定进7施工，包其是对《1 工令》明科方在安全隐提的地方，年加强管理，同概人员进入施工场所。

（四）中铁华铁工程设计集团有限公司年按照法律法规、工程建设强制性标承、监理合同以陵监理规范等规定实施监理，严料析7监理职责，与集对专业分包单位的资料审查工高，重价施工单位对专业分包单位加强安全管理，与集日2现场监理工高。

容路：涪陵珍溪新建重庆至万州高速铁路站前5标项目钢结构工程“7·3”一般淹溺事故调查组成员般单

涪陵珍溪新建重庆至万州高速铁路站前工程“7·3”一般淹溺事故调查组

2023年10月13日

容路

涪陵珍溪新建重庆至万州高速铁路站前工程“7·3”一般淹溺事故调查组成员般单

姓　名	工作单位	职　务	调查组职　务	调查组成员签字
.　闯	区应急局	局　长	组　长	.　闯
C　Q	区应急执法支队	支队长	淹组长	C　Q
W律Z	区应急执法支队	政　委	淹组长	W律Z
-　渝	区公安局	高级5长	成　员	-　渝
k　原	区总工会	部　长	成　员	k　原
m　含	区应急执法支队	O　办	成　员	m　含
蒋　砟	区应急执法支队	大队长	成　员	蒋　砟
道　床	区应急执法支队	O　办	成　员	道　床
其　碴	区应急执法支队	O　办	成　员	其　碴
罗座/	区应急执法支队	6　部	成　员	罗座/