| | | |
|---|---|---|
| [ 索 引 号 ] | 11500235747452371C/2024-00038 | [ |
| [ 发布机构 ] | 云阳县应急管理局 | [ |
| [ 标 题 ] | 云阳县盘龙街道“5·17”一般坍塌事故调查报告 | |
| [ 发文字号 ] | | [ |

# 云阳县盘龙街道“5·17”一般

2024年5月17日18时10分许，云阳县盘龙街道长安路201号路段发生一起一般

为查清该起事故原因，认定事故性质，追究相关责任，依据《中华人民共和务院493号令）的规定，按照《云阳县人民政府办公室关于成立云阳县盘龙街道〔2023〕32号）要求，成立由云阳县应急管理局牵头，县检察院、县公安局、县邀请县纪委监委机关参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现定等方式，查明了事故发生的原因、性质、人员伤亡和财产损失等情况，认定了情况，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改措施建议。

经调查认定：云阳县盘龙街道“5·17”一般坍塌事故是一起工人违规操作、生责任事故。

一、事故基本情况