[索 引 号]	11500235747452371C/2023-00061	[
[发布机构]	云阳县应急管理局	[
[标 题]	云阳青龙“4·4”一般道路交通事故调查报告	
[发文字号]		[

一、事故性质认定

2023年4月4日6时20分左右，云阳县青龙街道滨江大道997号发生一起一般

约120万元。

事故发生后，县交巡警大队、辖区青龙中队及时安排警员赶赴事故现场，

伤员救治等卫生应急处置。为查清该起事故原因，认定事故性质，追究相关责

和调查处理条例》（国务院493号令）规定，经县政府批准，成立由县应急局牵

的调查组，对《云阳青龙“4·4”一般道路交通事故》开展调查。邀请县纪委监

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过

鉴定、责任认定等方式，查明了事故发生的原因、性质、人员伤亡和财产损失

位工作履职情况，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改措施建议。

调查认定：本次事故是一起因云阳迪欣出租汽车有限公司安全生产主体责

驶员超速违法以及行业监管部门履职不到位造成的一起一般道路交通生产安全