索 引 号： ND05100-0001-2018-01675
发文字号： 无
发布机构： 寿宁县人民政府办
生成日期： 2018-05-25
标　　题： 寿宁县202省道38KM＋300M“2.01”道路交通事故调查报告
有 效 性： 有效

寿宁县202省道38KM＋300M“2.01”道路交通事故调查

发布时间：2018-05-25 09:35

寿宁县202省道38KM＋300M“2.01”道路交通事故调查报告

2018年2月1日18点58分许，刘岩根驾驶闽JY8307号大型普通客车，从寿宁县六中方向开往寿宁县消防大队方向返站，途经202省道38KM造成行人吴维贤经抢救无效死亡、车辆损坏的道路交通事故。

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，寿宁县人民政府成立寿宁县202省道38KM＋300M“2.01”道路交通事故调查组察委派员参加,迅速开展事故调查。调查组通过现场勘察、查阅提取相关资料和询问有关人员，并结合交管部门出具的事故认定书及相关技术经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，并对事故有关单位和责任人的处理意见和防范措施提出了建议。现将调查情况报告如下

一、事故相关概况

（一）当事人情况

1、刘岩根：男，汉族，1968年6月30日生，身份证号码3522291**********，户籍地：福建省寿宁县鳌阳镇胜利街151号，系闽JY8307-车型为“A1A2”的有效机动车驾驶证。驾驶证号3522291**********。

2、吴维贤，男，汉族，1946年3月2日出生，身份证号：35222919**********，户籍地：寿宁县大安乡溪潭村底洋19号，系行人，在本走

（二）事故有关人员情况

1、陈武：男，汉族，1973年7月8日出生，身份证号码35222919**********，户籍地：福建省寿宁县鳌阳镇广场新村208号，系福建省宁宁德班车负责人。

2、徐康强：男，汉族，1960年6月15日出生，身份证号码35222719**********，住址：寿宁县鳌阳镇茗溪廉租房（法院旁边），系福建公司安监科长。

3、卢勇：男，汉族，中共党员，1968年8月6日出生，身份证号码35222919**********，住址寿宁县鳌阳镇敖虹路5号，系福建省宁德市理，分管安全生产。

（三）事故相关单位情况

福建省宁德市汽车运输有限公司寿宁分公司，国企单位（以下简称汽运公司）：成立于2001年4月27日。法人代表：龚平。统一社会信营范围为：“县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际包车客运、省际

旅游班车客运”。公司道路运输经营许可证号：闽交运管许可宁字350900000001-09号，有效期至2018年6月30日。

（四）事故车辆情况

1.车辆基本情况

闽JY8307号大型普通客车，厂牌型号：宇通牌ZK6809HA，车辆识别号：LZYTETC65A1037027，发动机号：G2GYAA03063，机动车所公司寿宁分公司，交强险投保于：中国人寿财产保险股份有限公司，车辆证照齐全有效。

2.车辆技术状况

福建闽宁司法鉴定所关于事故车辆闽JY8307号大型普通客车技术状况的鉴定意见书证实：1、·该车前左大灯外壳破裂损坏，为新痕迹，前后转向灯及后左右尾灯等设备的灯光信号工作正常。右侧转向机构件完好，连接紧固牢靠，琐止有效。2、该车转向设备完好，工作正常常。

（五）事故路段及巡查情况

1.事故现场路段情况

事故现场为变动现场，机非混合通行道路，水泥路面，一般坡，道路东往寿宁县六中方向，西往寿宁县消防大队方向。自东向西为上坡3米，道路施划中心单实线，设有限速“40”的标志牌，路面干燥，视线良好，无隔离防护设施，无路面障碍。

2、交通部门执法情况

2018年1月22日，县交通执法大队制定并印发了2018年春运交通执法工作方案，召开了2018年春运安全执法监管工作会议，于2018年1月产大检查，对全县客货运公司、物流企业、主干线路面进行了检查、巡查。期间检查客车55辆次，货车95辆次，巡查里程750公里。

3、调阅交管部门路检情况

事故发生路段，按照寿宁县公安交通管理职责分工，由交管大队鳌阳中队负责日常巡查。经调阅有关资料事故车辆在近几年内无违章违

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年2月1日18点58分许，刘岩根驾驶闽JY8307号大型普通客车，从寿宁县六中方向开往寿宁县消防大队方向返站，途经202省道38KM人吴维贤，造成行人吴维贤经抢救无效死亡，车辆损坏的道路交通事故。

（二）应急处置情况

事故发生后，刘岩根第一时间拨打122交通报警电话，并向宁德班车管理人员叶成绪报告事故情况，同时请求一过路人帮助拨打120急救事故报告立即赶到现场，将吴维贤（死者）送医后，陪同刘岩根到县公安局投案。

三、事故发生的原因及事故性质

（一）事故直接原因

根据县公安局交管大队《道路交通事故认定书》（公交认〔2018）第00007号），本起事故的直接原因是刘岩根驾驶闽JY8307号大型普面情况、未确保安全的原则下通行，碰撞横过马路的行人吴维贤，造成行人吴维贤经抢救无效死亡。

（二）事故的间接原因

1、汽运公司宁德班车负责人陈武未制定班组安全生产管理制度，未对事故车辆及驾驶员实行有效的安全管理和教育培训，是造成事故的

2、汽运公司有关管理人员履行安全生产监管不够到位，对宁德班车开展安全生产监督检查不够到位也是造成事故的间接原因。

（三）事故性质

根据上述原因分析，调查组认为：本起事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任及相关人员单位处理建议

（一）事故有关人员处理建议

1、刘岩根，闽JY8307号大型普通客车驾驶人，驾驶闽JY8307号大型普通客车超速行驶，且未注意观察路面情况、未确保安全的原则下贤，造成行人吴维贤经抢救无效死亡。且在发生道路交通事故后，故意破坏、伪造现场，其行为违法了《中华人民共和国道路交通安全法》理。

2、陈武，寿宁县汽运公司宁德班车负责人，未制定班组安全生产管理制度，未对事故车辆及驾驶员实行有效的安全管理和教育培训，起事故发生负领导责任，建议由安监部门予以行政处罚。

3、徐康强，寿宁县汽运公司安监科长，履行安全生产管理职责不够到位，对宁德班车开展安全生产监督检查不够到位，违反了《安全领导责任，建议由安监部门予以行政处罚。

4、卢勇，中共党员，寿宁汽运公司副经理、分管安全生产工作，履行安全生产管理职责不够到位，对分管的安监科履行安全生产监督依照内部管理规定予以处理。

（二）事故有关单位处理建议

福建省宁德市汽车运输有限公司寿宁分公司（国企）：公司有关人员履行安全生产监管不够到位，安全检查不够到位，建议向县政府做评。

五、事故防范和整改措施

（一）福建省宁德市汽车运输有限公司寿宁分公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，高度重视道路运输行业从业人员的安全教育培训识、法治意识、责任意识和技能水平。定期对客运车辆开展经常性的监督检查，规范各班车建章立制，对营运车辆实施有效的管理，确保营运

(二)交通运管、执法部门要加强源头及路面检查，严禁、严查无从业资格上岗等各类违法行为。要按照相关要求督促道路运输企业加强培训及考核制度，提高驾驶人自觉遵守交通安全的意识。

（三）乡镇政府及负有安全监管职责的部门要强化道路交通安全宣传教育工作，督促客运企业严格落实企业主体责任，完善城区道路基障城区道路安全畅通。

附件：1.寿宁县202省道38KM + 300M“2.01”道路交通事

故调查组成员名单签到表

2. 寿宁县202省道38KM + 300M“2.01”道路交通事故伤亡人员名单

寿宁县202省道38KM + 3

寿宁县202省道38KM + 300M

“2.01”道路交通事故调查组成员名单

姓　名	单　位	职　务	签　名
叶家坤	县安监局	局长	
朱丹红	县安监局	副局长	
郭登峰	县公安局交管大队	大队长	
叶登雄	交通运输局	副局长	
雷绍毅	鳌阳镇人民政府	主任科员	
叶 武	县纪委	第一监察室主任	
张彬彬	县交管大队	事故处理中队中队长	
张良德	县安全生产执法大队	大队长	
李 辉	县安全生产执法大队	副大队长	
吴列文	县政府办法制股	干部	
蔡舒宏	县总工会	干部	

寿宁县202省道38KM＋300M

“2.01”道路交通事故伤亡人员名单

姓　名	年龄	伤亡程度	籍　贯
吴维贤	72	死亡	寿宁县大安乡溪潭村底洋

扫一扫在手机上查看当前页面

关闭

设区市政府网站 | 市政府部门网站 | 县市区政府网站

网站标识码：3509240001 闽公网安备35092402000106号 闽ICP备11009414号

版权所有：寿宁县人民政府

新媒体矩阵

寿宁县人民政府微信 | 闽政通APP

"寿宁"客户端 | 国务院 "互联网+

主办：寿宁县人民政府 承办：寿宁县人民政府办公室