马山县苏博工业园区广西中硅新型材料有限 公司“12·1”物体打击事故调查

发布时间：2025-02-05 11:46 来源：马山县应急管理局 【字体：大 中 小】

2024年12月1日20时许，马山县苏博工业园区广西中硅新型材料有限公司（以下称“中硅公司1名人员在设备调试过程中被物体击中死亡事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第49壮族自治区实施<生产安全事故报告和调查处理条例>办法》（自治区政府令第50号）和《南宁市室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）等有关规定及要求日马山县人民政府成立了马山县苏博工业园区广西中硅新型材料有限公司“12·1”物体打击事故简称事故调查组），由县应急管理局牵头，县经信局、县总工会、县人社局、县市场监管局等有成，全面负责事故调查工作。同时，邀请县检察院和县纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查取证、查阅资料、询问相关人员，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失等情况，认定

责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出
施。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）款的规定，经事故调查组调查认定
型材料有限公司“12·1”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、相关事故发生单位基本情况

广西中硅新型材料有限公司统一社会信用代码为9145**********4(1-1)，类型为有限责任
表人为于某芳，注册资本为1800万元人民币，公司地址为广西壮族自治区南宁市马山县乔利乡苏
一、二生产车间，成立于2021年12月10日，公司坐落于广西壮族自治区马山县乔利乡苏博工业园
围：一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品)；耐火材料生产；建筑用石加工；石灰和石膏
矿物制品制造；矿物洗选加工；选矿；新型材料技术研发;金属矿石销售；耐火材料销售；建筑材
属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；许可项目：矿
山)开采(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
可证件为准)。

2022年2月，广西中硅新型材料有限公司与入驻园区企业广西大长肥业有限公司签订场地租赁
事矿石加工经营活动，租用场地面积15亩，租赁期限自2022年3月1日起至2032年3月1日止（共10
行一年一期支付制，租金标准为人民币150000元/年。该公司主要以生产冶炼硅、石英砂为主，计
万元，主要生产设备有：69鄂破机、滚筒洗矿机、螺旋烘干机、双螺旋洗矿机、震动筛、脱水
机、脉冲环保除尘系统、先进色选机、提纯反应系统、除铁器、铲车、叉车等，于2022年5月试产
三名股东（韦某金、罗某芳、谢某朝），实控人韦某金占公司股份50%，罗某芳占30%，谢某朝占

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

经对相关人员调查询问，事故发生经过如下：2024年12月1日20时许，苏博工业园区广西中硅
公司股东韦某金对自行组装的设备进行开机调试，开机运行后，韦某金操作鼓风机风压将点火辅
机滚筒内，滚筒高温旋转，在热力的作用下，滚筒内温度迅速上升，汽体膨胀，压力瞬间增大，
极限，加上设备通风排气无自动安全保护装置，致使气压将螺旋式烘干机滚筒两头防护罩弹飞，
人员韦某金。2024年12月1日22时许，现场人员发现韦某金倒卧在调试组装设备螺旋旋转烘干机后
立即拨打120急救电话，并报告苏博工业园区管委会，22时30分，马山县人民医院医护人员到达现
行检查后，确认其死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，广西中硅新型材料有限公司股东谢某朝第一时间拨打120急救电话、110电话，
业园区管委会。接到事故报告后，马山县应急管理局、苏博工业园区管委会、乔利乡派出所等单
赴现场开展事故应急处置工作。马山县委、县政府领导高度重视，并作出指示，要求尽快查明事
事故单位妥善处理后续事宜，并强调属地及各职能部门要“举一反三”，进一步加强乡镇、园区
管，确保辖区安全生产形势稳定，避免类似安全生产死亡事故发生。

三、现场勘验、人员伤亡及经济损失情况

（一）事故现场勘验情况

事故地位于南宁市马山县乔利乡苏博工业园区经纬度23531883°，N108175679°，事故发生硅新型材料有限公司厂区东面的第一选矿车间，选矿车间建筑面积约1700㎡，钢架结构，车间场区和矿产品储存区，事发点在选矿区的烘干工段。选矿车间区设备依次为：履带式进料输送机－枪→鼓风机→螺旋式烘干机 → 振动分选机→履带式分料输送机（2台），现场未制定岗位操作规未能提供产品合格证书等材料。2024年12月1日20时许，公司管理人员韦某金对自行组装的设备进开机运行后，韦某金操作鼓风机风压将点火输入螺旋式烘干机滚筒内，滚筒高温旋转，在热力的内温度迅速上升，汽体膨胀，压力瞬间增大，超出容器耐受极限，加上设备通风排气无自动安全使气压将螺旋式烘干机滚筒两头防护罩弹飞，击中现场操作人员韦某金。经现场分析研判，操作，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故造成人员伤亡

事故造成1人死亡。死者：韦某金，男，身份证号：452**********13，系广西来宾市兴塘村民委黄塘村**号人，是广西中硅新型材料有限公司大股东。

（三）经济损失情况

马山县苏博工业园区广西中硅新型材料有限公司“12·1”物体打击事故造成的经济损失约3

四、事故原因

（一）直接原因

广西中硅新型材料有限公司大股东韦*金安全意识淡薄，在广西中硅新型材料有限公司第一车试组装设备旋转烘干机过程中违章操作，导致事故的发生。

（二）间接原因

1.广西中硅新型材料有限公司安全生产投入不足，公司选矿设备均未能提供产品合格证书等埋下安全隐患，导致事故发生。　　2.广西中硅新型材料有限公司安全监管不到位，现场安全管定岗位操作规程，造成操作人员违章操作，导致事故发生。

五、对事故单位和责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.广西中硅新型材料有限公司。经现场调查、询问笔录及查阅相关材料，公司安全生产资金未制定岗位操作规程，造成公司管理人员韦某金擅自调试未能提供产品合格证书等材料的选矿设式烘干机滚筒两头防护罩弹飞，击中现场操作人员韦某金，致其死亡，根据《中华人民共和国安二十五条第五款与第六款的规定，广西中硅新型材料有限公司对事故的发生负有责任，建议马山按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款的规定，对广西中硅新型材料有政处罚。

2.马山县苏博工业园区管委会。经现场调查、询问笔录及查阅相关材料，马山县苏博工业园区管委会与广西中硅新型材料有限公司签订有《安全生产承诺书广西中硅新型材料有限公司开展安全生产隐患排查且有检查记录，但在开展隐患排查过程中排查底，对事故发生负有管理责任，建议马山县苏博工业园区管委会向马山县人民政府做出书面检查

（二）对相关责任人员的处理建议

1.韦某金，广西中硅新型材料有限公司最大股东，安全意识淡薄，在调试组装设备过程中，作规程要求擅自调试选矿设备，导致事故发生，鉴于其在事故中已死亡，建议不再追究其生产安

2.谢某朝，广西中硅新型材料有限公司股东兼安全管理人员，经现场调查、询问笔录及查阅某朝未能履行安全员管理职责，造成韦某金未按照有关操作规程擅自调试选矿设备，导致事故发故中负有安全监管不到位的责任，建议由广西中硅新型材料有限公司按照规章制度规定给予处理报马山县苏博工业园区管委会、马山县应急管理局备案。

3.于某芳，广西中硅新型材料有限公司法定代表人及项目负责人，未能履行法定代表人、项职责，造成韦某金未按照有关操作规程擅自调试选矿设备，导致事故发生，在本次事故中负有管任，建议马山县苏博工业园区管委会按照签订的《安全生产承诺书》有关规定给予相应处理，并马山县应急管理局备案。

4.韦某，苏博工业园区管委会分管安全生产工作副主任，日常监管不到位，对事故发生负有向马山县人民政府做出书面检查，并报马山县应急管理局备案。

六、事故防范和整改措施

在本次事故中，股东韦某金在工作中安全意识淡薄，自我防护意识不强，违反操作规程造成责任事故发生，且在调查中发现广西中硅新型材料有限公司存在安全生产制度不完善、作业现场位、安全设施投入不足、企业作业人员安全意识不强等问题，下一步要采取有效措施逐一进行整

（一）强化企业安全生产管理，提升企业本质安全

要认真汲取“12·1”物体打击事故教训，进一步落实企业安全生产主体责任，完善企业安全和管理制度，严格执行和落实好安全生产各项制度，特别是要加强临时、外聘等人员的教育培训格核查，加强生产现场全方位管理，落实全过程监督管理，及时纠正违章作业、违反劳动纪律为，有效提高作业人员遵章守纪意识。

（二）进一步加强安全宣传，提高宣传教育渲染力和效果

要充分利用和依托苏博工业园区LED显示屏、宣传栏等宣传阵地，广泛提示安全事项，宣传典对违法事件的曝光力度，多方式、多角度扩大宣传受众面和提高受众率，有效提高企业人员的规意识。

（三）进一步加强监督检查，确保全县企业安全稳定发展

1.苏博工业园区管委会要切实履行属地监管职责，督促辖区企业落实安全生产主体责任，深训，举一反三，对辖区企业开展安全生产大检查大排查大整治活动，切实消除各类事故隐患，确全、健康、持续发展。

2.马山县经济贸易和信息化局要落实“三管三必须”责任，加强安全生产管理，对所属行业行全面安全生产大检查大排查大整治，对发现问题隐患及时整改，未能及时整改的隐患要督促企案，严格落实防范措施，确保隐患整改到位。同时加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全防此类事故的发生，保障人民群众生命和财产安全。

3.马山县应急管理局要加强工贸行业安全生产监管，依法监督检查企业贯彻执行安全生产法规程和标准情况,指导帮扶企业安全生产标准化建设、双重预防体系建设等工作,对全县工贸企业大检查大排查大整治活动，切实消除各类事故隐患，确保全县安全生产形势持续稳定。

马山县苏博工业园区广西

有限公司“12·1”物体打

2025年1月24日

打印

主办：广西马山县人民政府办公室　举报邮件：nnhxxxb@163.com　中央网信办违法和不良信息举报中心
E-mail: ma053@163.com　电话: (0771)6822053　邮编: 530600　传真: (0771)6821558
桂公网安备 45012402000023号　桂ICP备2020008605号-2　政府网站标识码：4501240003