南宁五象新区五象澜庭府“6•3”高处坠落死亡事故调查报告

发布时间：2020-07-29 15:56 来源：良庆应急局

字体+

2020年6月3日11时左右，在南宁五象新区五象澜庭府锦苑3号楼工地（地址：南宁市良庆区那黄大道129号）发生一起高处坠落事
损失150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]17
民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立了由城区应急局局长颜志环
生任副组长，应急局、总工会、人社局、住建局、良庆公安分局、良庆镇政府等部门派人组成的南宁五象新区五象澜庭府“6·3
城区纪委监委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，

一、基本概况

（一）事故相关单位基本情况

1.施工单位：融兴建设集团有限公司, 成立于2012年10月18日，《营业执照》统一社会信用代码为91610********4942（1/6），注
路928号金磐商务大楼六楼602/603室，法定代表人：韦新丹，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：市政工程施
筑、防水、防腐保温、幕墙、矿山、管道安装、送变电、地基与基础、道路、桥梁、装饰装修工程的施工；消防设施、机电设备的安装；
毒、危险、监控化学品除外）、办公设备、机电设备（小轿车除外）、家用电器的销售；油气田工程的技术服务。（依法须经批准的项
展经营活动。）营业期限：2012年10月18日至长期。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D133109486，发证机关：中华人民共
质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级。有效期至2023年12月20日。持有《安全生产许可证》，编号：（浙）JZ安许证字〔2017〕0
住房和城乡建设厅，许可范围：建筑施工，有效期：2017年07月31日至2020年07月30日，发证日期：2017年07月31日。

2.监理单位：耀华建设管理有限公司，成立于1999年11月18日，《营业执照》（副本）统一社会信用代码：913301*******10800
省杭州市余杭区南苑街道欢乐城喜悦庭4幢2001-2010室，法定代表人：向祥林，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营
建设工程项目管理，建设工程监理，人防工程监理，项目代建管理，工程咨询，工程总承包、工程招标代理，政府采购代理，工程造价
设计，建设项目全过程工程咨询，建设项目全过程造假咨询，经济信息咨询（除证券、期货），工程检测，不动产评估、节能评估、项
划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限：1999年11月18日至长期，登记机关：杭州市余杭区市场
08月17日。证书编号：E133002907，资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。发证机关：中华人民共和国住房和
8年11月27日，有效期至2023年11月27日。

3.东阳市思博建筑劳务有限公司，营业执照统一社会信用代码：9133******2E73D10R；公司地址：浙江省金华市东阳市千祥镇云头
宝，注册资本：壹仟万元整，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2019年02月22日，营业期限：2019年02月
筑劳务分包（不含涉外劳务）；房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、隧道工程、桥梁工程、土石方工程（不含爆破）、地基与基
程、室内外装饰装修工程、市政工程、古建筑工程、园林绿化工程、铁路工程、机电安装工程施工；建筑机械设备租赁；建筑材料（不
路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）登记机关：东阳市市场监督管理局，登记日期：2019年03月
号：（浙）JZ安许证字[2019]079139，许可范围：建筑施工；有效期：2019年06月03日至2022年06月02日；发证机关：浙江省住房
19年06月03日。

（二）工程概况

南宁五象新区五象澜庭府项目锦苑组团工地位于南宁市五象新区（地址：南宁市良庆区那黄大道129号），项目分为3#楼、8#楼、
楼共6栋。总建筑面积157897.51平方米，均为框架剪力墙结构。项目建设单位为广西阳唐茂房地产开发有限公司，由耀华建设管理有限
限公司承建，东阳市思博建筑劳务有限公司劳务施工。

（三）事故现场勘验情况

该项目3#楼分为A、B单元，建筑总面积为27202.95平方米，B单元总高度为89.85米，地上29层，地下2层。发生时事故为A单元3
2层，总高度为98.85米。A单元3层B户型厨房窗台混凝土砌砖墙高度为95厘米，宽度为20厘米，长度为195厘米。采光井长度为195厘
井距1层平台高度为10.9米。

二、事故发生经过及救援情况

2020年6月3日7时30分，东阳市思博建筑劳务有限公司雇佣工人按照施工方案进场。

8时左右完成岗前安全教育及技术交底后进场施工。

11时许，同班组工人发现玉广信不在工位，逐步开始寻找。

11时40分左右同班组工友发现玉广信倒在1层平台处，呼叫无应答。随即拨打120急救电话等待救援。

12时许120急救到达现场进行抢救，经抢救无效当场死亡。

接到事故报告后，融兴建设集团有限公司立即启动事故应急预案，良庆区应急局、五象新区质安站、良庆镇派出所、良庆镇政府等
事故发生后，东阳市思博建筑劳务有限公司领导立即联系死者家属积极协商解决善后问题，截至目前所有善后工作已处理完毕。

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

玉*信，男，壮族，公民身份证号码：450121********0415，广西南宁市良庆区人，住址：南宁市良庆区良庆镇新兰村乌兰坡26队5
东阳市思博建筑劳务有限公司签订《劳务工劳动合同》，同年6月3日在项目施工中擅自翻越厨房砌砖墙不慎坠落，在事故中因伤势过重

亡。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失150万元。

四、事故的原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

玉*信安全防范意识较为淡薄；不遵守施工现场管理规定，在施工过程中擅自翻越厨房砌砖墙，在没有其他防护措施的情况下，自我
环境安全，导致其不慎坠落因伤势严重而死亡。

2.间接原因：

东阳市思博建筑劳务有限公司落实安全生产主体责任不到位，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，未能及时发现和消除安全
格执行安全管理规程，工人缺乏安全意识是这起事故发生的诱因。

（二）事故的性质

这起事故是一起因东阳市思博建筑劳务有限公司管理工作不到位，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，工人缺乏安全意识而
故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.玉*信，男，壮族，公民身份证号码：450121********0415，广西南宁市良庆区人，住址：南宁市良庆区良庆镇新兰村乌兰坡26
务有限公司雇用工人，安全防范意识较为淡薄；不遵守施工现场管理规定，在施工过程中擅自翻越厨房砌砖墙，在没有其他防
不注意周边环境安全，对这起事故负有直接责任。鉴于玉广信在事故中已死亡，建议不予追究生产安全责任。

2.施*君，男，汉族，公民身份证号码：330724********5212，住址：浙江省东阳市东阳江镇岭下施村208号，东阳市思博建筑劳
未依法履行安全生产工作职责，未能及时发现消除安全生产事故隐患，对这起事故负主要领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依

3.卢*，男，汉族，公民身份证号码：450821********1518，住址：广西平南县大安镇同德村沙中屯92号，融兴建设集团有限公司
安全员工作职责，现场管理、监督和检查不到位，未能及时发现消除安全生产事故隐患，对这起事故负有重要领导责任。建议由融兴建

4.劳*，男，汉族，公民身份证号码：452824********4553，住址：广西灵山县灵山镇六峰路88号，耀华建设管理有限公司项目总
责，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，对这起事故负有重要领导责任。建议由耀华建设管理有限公司依规处理。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

东阳市思博建筑劳务有限公司落实安全生产主体责任不到位，履行安全生产工作职责不到位,对这起生产安全事故发生负有责任。建
依法处理。

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，查找问题，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）东阳市思博建筑劳务有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，增强安全生产的原则，切实落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，不断提高现场监管能力，认真排查治理安全生产隐患，督促操作规程作业；要加大对派驻项目的安全生产管理人员的培训教育，提高一线管理人员现场管理水平，及时发现和消除安全隐患，防止

（二）融兴建设集团有限公司要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是现场管理上存在的不足，举一反三，采取切实可行的强有力按照危险性较大的分部分项工程管理规定，严格建设工程专项施工方案编制、论证、审批程序，落实专项施工方案提出的各项措施；要安全技术交底，提高从业人员自我保护意识和安全操作技能，杜绝“三违”现象的发生；要深入开展安全生产隐患排查治理，对检查发措施、责任及时整改到位，一时不能整改的，要做好事故防范措施，坚决遏制事故再次发生。

（三）耀华建设管理有限公司要认真履行监理职责,按照《建设工程监理规范》的有关规定加强现场监理，对所监理工程的施工、劳训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对危险性较大分部分项工程的日常巡查检查，严格实行旁站监理制度，对发现的安全生单位限期完成整改，并按照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理；要加大日常检查巡查力度，严厉处理违规作业、冒险作业

（四）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工的安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促监理单位和施工单施工现场的安全管理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

南宁五象新区五象澜庭府“6·3”高处坠落

死亡事故调查组（代）

2020年7月15日