# 南宁市西乡塘区科园大道华宏云墅小区前辅道路段 “3•12”一般道路运输报告

发布日期：2026-09-01 14:05 撰稿人： 来源：南宁高新区应急管理局 【字体

2026年3月12日13时59分许，南宁市西乡塘区科园大道华宏云墅小区前辅道路段发生一起一般道路运输事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正版）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自安全事故报告和调查处理条例〉办法》（自治区政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（9〕174号）的有关规定，南宁高新区管委会成立了以管委会副主任凌捷为组长，应急管理局副局长（主持工作）覃润铭为副组长，由纪检监局、工会办、南宁市公安局交通管理支队西乡塘二大队等部门相关负责人员为组员组成的南宁市西乡塘区科园大道华宏云墅小区前辅道路段路运输事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员以及分析明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，南宁市西乡塘区科园大道华宏云墅小区前辅道路段“3•12”一般道路运输事故是一起由潘超良驾驶桂A03300D号大型普通负全部责任的生产安全责任事故。

**一、基本情况**

（一）事故车辆和驾驶人情况

1．事故车辆情况

（1）桂A03300D号大型普通客车（大型新能源汽车）。车辆所有人为南宁白马公共交通有限公司，登记住址：南宁市青秀区星湖路3号：450015833769，使用性质：公交客运，发动机号：YK1A181101021，车辆识别代号：LPHFA4BD5JY181595，品牌型号为紫象牌0，初次登记日期：2018年12月25日，检验有效期止：2026年6月30日，车辆核定载客70人，事发时实际载客4人，保险终止日期：2026险情况：华安财产保险股份有限公司，机动车交通事故责任强制保险单号：605110203012025002608 7。

（2）南宁TK619号二轮电动车（新国标车牌）。车辆所有人为杭州青奇科技有限公司，登记住址：浙江省杭州市临平区南苑街道新城号牌种类：新国标车牌，电机号：EMA48V350W331924040354568C，车架号：331922404551612，车身颜色：绿色、白色、灰色。

2．事故有关人员情况

（1）马英，男，汉族，陕西省咸阳市人，事故发生时正驾驶南宁TK619号二轮电动车，在本次事故中死亡。

（2）潘超良，男，壮族，南宁市良庆区人，驾驶证档案编号：450100110371，准驾车型：A1A2E，驾驶证初次领证日期：1995年止：长期，发证机关：广西壮族自治区南宁市公安局交通警察支队，事故发生时正驾驶桂A03300D号大型普通客车。

（二）事故涉及有关单位情况

南宁白马公共交通有限公司成立于2002年12月23日，注册地位于南宁市兴宁区长堽路五里3号（一照多址企业），法定代表人范健威责任公司（港澳台投资、非独资），营业执照统一社会信用代码为914501074451058 51B，经营范围包括许可项目：城市公共交通（依法经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；汽车零配件批发

基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；汽车销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品
售；金属材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发
劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）南宁白马公共交通有限公司安全管理情况

南宁白马公共交通有限公司提供有车辆安全管理制度、行车安全管理制度；涉事车辆桂A03300D号大型普通客车年审、日常保养记录
大型普通客车2026年3月12日的车辆行驶轨迹表；涉事驾驶员潘超良的日常安全教育材料、2015年—2025年体检情况及2026年3月1日—
检测记录。

（四）道路和交通环境情况

2026年3月12日13时59分许，南宁高新区境内天气晴，事故地点位于南宁市西乡塘区科园大道华宏云墅小区前辅道路段，科园大道呈南
呈东西走向，东往鲁班路方向，西往新苑路方向，南往科园西二路方向，北往科园立交方向，科园大道科德路口为有交通信号灯控制十字路
标志、标线，科园大道设有主道与辅道，由绿化带隔离，沥青路面，道路平直、干燥，视线良好。

（五）其他情况

事故发生时，科园大道科德路口南北方向信号灯为直行绿灯、左转红灯。

（六）有关检验鉴定情况

1．委托广西金桂司法鉴定中心对潘超良进行血液乙醇定性定量检验，鉴定结论是：送检的静脉血液样品中未检出乙醇。

2．委托南宁市公安局交通事故技术鉴定所对马英的死亡原因进行鉴定，鉴定结论是：马英系因道路交通事故致颅脑损伤而死亡。

3．委托广东中智痕迹司法鉴定所对桂A03300D号大型普通客车进行机动车安全技术性能检验鉴定。鉴定结论如下：桂A03300D号大型
系性能有效。转向液压助力油壶爆裂，系事故中造成，转向系性能无法检测。左前大灯受损，系事故中造成，右前转向灯不能点亮，其余照
异常。

**二、事故发生经过和应急救援措施等情况**

（一）事故发生经过

2026年3月12日13时59分许，潘超良驾驶桂A03300D号大型普通客车沿科德路由西往东行驶至科园大道科德路口，绿灯左转缓慢驶入
过程中，适逢科园大道南北方向信号灯直行绿灯亮起，马英驾驶南宁TK619（新国标车牌）号二轮电动车沿该路口由南往北直行通过路口至
良因自身操作不当，致潘车驶入科园大道辅道与马英驾驶的车辆发生追尾碰撞后，潘车又与主辅道的隔离绿化带、路灯杆发生碰撞，造成马
效死亡，绿化带、路灯杆及两车不同程度受损。

（二）应急处置情况

事故发生后，事发地附近人员拨打报警电话和120急救电话。马英被消防救援部门从桂A03300D号大型普通客车车底救出，经现场12
英已无生命体征。南宁市公安局交通管理支队西乡塘二大队派员赶到现场勘查，管委会相关部门立即赶赴现场开展应急处置工作。该起事故
各有关部门应急响应迅速，应急救援处置及时、有效，事故善后处理妥善，未引发社会不稳定事件。

（三）人员伤亡和经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约70万元。

**三、事故原因和性质**

（一）事故原因

潘超良驾驶机动车上道路行驶时，未遵守道路交通安全法律、法规的规定，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，是造成该事故的根本

（二）事故性质

经调查认定，南宁市西乡塘区科园大道华宏云墅小区前辅道路段“3•12”一般道路运输事故是一起由潘超良驾驶桂A03300D号大型普通
负全部责任的生产安全责任事故。

**四、对有关责任人员的处理建议**

潘超良的交通行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款有关“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，单方过错造成该事故。依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，潘超的全部责任，马英不承担该事故责任。建议由公安（交管）部门依法处理。

**五、事故防范及整改措施建议**

（一）南宁白马公共交通有限公司应认真吸取事故教训，强化对驾驶员安全教育培训以及违法违规行为整治，增强驾驶员交通安全意识的自觉性，杜绝类似事故的发生。

（二）公安交管等部门要加强对机动车驾驶人的交通安全意识宣传教育，增强驾驶人的安全意识，加强对驾驶员不遵守道路交通安全法行为的查处。

南宁市西乡塘区科园大道华宏云墅小区前辅道路段“3•12”一般道

20

打印　分享：

主办单位：南宁市西乡塘区人民政府 承办单位：南宁市西乡塘区发展和改革局
办公地址：南宁市西乡塘区衡阳西路 11 号
桂公网安备 45010702000546号　桂ICP备08100860号&网站标识码：4501070001
中央网信办违法和不良信息举报中心　广西互联网违法和不良信息举报中心
南宁市互联网举报•辟谣平台

联系我们　网站地图　智能问答