道县梅花镇“8·31”一般道路交通事故调查报告

道县梅花镇周家村“8·31”一般
道路交通事故调查组
2025年10月20日

目　录

一、事故基本情况 4
（一）事故当事人基本情况 4
（二）事故车辆基本情况 4
（三）事故发生经过 4
（四）事故现场查勘情况 4
（五）事故有关鉴定检验情况 5
二、事故应急处置及评估情况 5
（一）事故信息接报及响应情况 5
（二）事故应急处置评估 5
三、事故造成的人员伤亡情况 5
四、事故原因 5
（一）直接原因 5
（二）间接原因 6
五、监管部门和属地政府履职情况 6
六、对事故人员的处理建议 6
（一）建议免予追责的人员 6
（二）建议给予处理的人员 6
七、事故暴露的主要教训 7
八、事故防范和整改措施 7

道县梅花镇“8·31”一般道路交通事故调查报告

2025年8月31日，蒙某帅驾驶湘MF08536轻型厢式货车从永州市方向往江华瑶族县方向行驶。05时12分许，途经国道2073399公里800米（道县梅花镇周家村）路段时，车辆右后轮碾压到侧卧的罗某艳，造成罗某艳当场死亡的交通事故。事故发生后，蒙某帅驾驶湘MF08536轻型厢式货车驶离事故现场。直接经济损失约80万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经道县人民政府批准，成立了由道县应急管理局、道县公安局交警大队、道县交通运输局、道县人社局、道县总工会等单位有关同志参加的道县梅花镇“8·31”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、人员询问、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和相关人员的责任，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，道县梅花镇“8·31”事故系一起因货车驾驶员驾驶车辆上道路行驶时未注意行车安全，避让侧卧在道路上的贰级精神残疾人时操作不当而导致的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故当事人基本情况

1.蒙某帅，男，汉族，初次领证日期：2010 年 1 月 5 日，有效期止：2026 年 1 月 5 日，准驾车型：B2D，发证机关：广西壮族自治区桂林市公安局交通警察支队，交通方式：驾驶轻型货车，号牌号码：湘 MF08536。

2.罗某艳，女，汉族，系侧卧路边的行人。

（二）事故车辆基本情况

1.湘 MF08536 轻型厢式货车，车主：李书天，由中国平安保险公司承保。

（三）事故发生经过

2025 年 8 月 31 日,蒙某帅驾驶湘 MF08536 轻型厢式货车从永州市方向往江华瑶族县方向行驶。05 时 12 分许，途经国道 2073399 公里 800 米（道县梅花镇周家村）路段时，因避让侧卧在道路上行人罗某艳操作不当，导致车辆右后轮碾压到侧卧的罗某艳，造成罗某艳当场死亡的交通事故。事故发生后，蒙某帅驾驶湘 MF08536 轻型厢式货车驶离事故现场，一名路过的村民见到事故后于 05 时 29 分拨打报警电话，蒙某帅于 9 月 2 日被道县公安局交警大队抓获。

（四）事故现场查勘情况

1.时间：2025 年 8 月 31 日 05 时 12 分许

2.天气：晴

3.事故现场： 现场位于 G207 国道 3399 公里 800 米（道县梅花镇周家村路段），道路呈南北走向，南往道县县城方向，北往道县梅花镇社湾村方向。水泥，路面完好，干燥，视线一

般，道路全宽8.6米。

（五）事故有关鉴定检验情况

1.尸体检验：罗某艳，在事故中死亡。经道县公安局刑事科学技术室鉴定死亡原因为：罗某艳因交通事故伤及头部致重型开放性颅脑损伤，颅骨崩裂、脑组织碎裂并溢出而死亡。

2.毒驾检测：2025年9月2日，经道县公安局交警大队民警对湘MF08536轻型厢式货车驾驶人蒙某帅进行胶体金法测试尿液，检测结果为阴性。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，道县交警大队接到事故报案后，分管负责人唐某森与值班民警廖某、黄某晖立即赶赴现场进行事故勘查，梅花镇负责人第一时间赶赴事故现场帮助维护现场秩序，事故未造成道路交通堵塞，未引发社会不稳定事件。

（二）事故应急处置评估

一名路过的行人拨打“122”电话，道县交警在接警后在第一时间到达现场，交警部门及乡镇负责人第一时间赶赴事故现场处理。没有造成次生事故，没有造成不良影响。

三、事故造成的人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者：罗某艳。

四、事故原因

（一）直接原因

蒙某帅交通意识淡薄，驾驶机动车上道路行驶时，不注意行车安全，避让侧卧在道路上的行人时操作不当，导致车辆右后轮碾压到侧卧的行人，是造成此次道路交通事故的直接原

因。

（二）间接原因

事故发生时为秋末的凌晨 5 时 12 分许，天未亮，视线不好；罗某艳为贰级精神残疾人，监护人监护不到位，导致罗某艳凌晨时分侧卧在路边是造成此次事故的间接原因。

经道县公安局交警大队认定，蒙某帅负此道路交通事故的全部责任，罗某艳不负此道路交通事故责任。

五、监管部门和属地政府履职情况

（一）梅花镇人民政府。事故发生时间为凌晨 5 时 12 分许，未到正常工作时间，属地政府难以对事故发生地进行劝导管理。

（二）道县公安局交警大队。事故责任车辆为过境车辆，事故发生时间为凌晨 5 时 12 分许，未到正常工作时间，监管部门难以对事故责任车辆及人员进行管控。

六、对事故人员的处理建议

（一）建议免予追责的人员

罗某艳，贰级精神残疾人，不负此道路交通事故责任，在事故中死亡，建议免予追责。

（二）建议给予处理的人员

蒙某帅，交通意识淡薄，驾驶机动车上道路行驶，未注意行车安全且避让侧卧在道路上的行人时操作不当，导致车辆右后轮碾压到侧卧的行人。事故发生后，蒙某帅驾驶湘 MF08536 轻型厢式货车驶离事故现场。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》**第二十二条**“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”、

第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行”、**第七十条**“在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立即停车，保护现场；造成人身伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置。乘车人、过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助”之规定，建议移送道县公安局交警大队依法处理，案件正在办理中。

七、事故暴露的主要教训

（一）货运车辆司机安全意识淡薄。货车车辆司机行驶时未注意行车安全，对路面可能存在的风险缺乏预见性，出现紧急情况时应急处变能力不够。

（二）精神残疾人士的监护人职责未落实。事故发生时间为凌晨5时12分，事故责任人员为贰级精神残疾人，监护人员未落实监护责任，导致责任人员自行躺卧到道路边，导致事故发生。

八、事故防范和整改措施

（一）加强路面整治管控。全面落实道路交通管理“路长制”和网格责任制，结合道路交通顽瘴痼疾整治、事故预防“减量控大”等专项行动，以重点区域、重点时段、事故多发路段为重点，最大限度投放警力到路面，采取错时、交叉勤务和流动执法等方式加大路面整治力度，重点查处酒醉驾、客运车和面包车超员、货车超限超载、违法载人、超速、无牌无证、不戴头盔等交通违法，严厉打击肇事逃逸等会恶劣行为，形成严

管严查严治高压态势。

（二）加强安全宣教。各乡镇（街道）和各部门各单位要常态化加强交通安全宣传教育，提示行人注意路面安全，增强防范意识，主动远离机动车辆。机动车辆驾驶员要提高行车时的注意力，在驾驶车辆时留意随时可能出现的突发情况，及时妥善应对。

（三）加强重点人员管理。梅花镇人民政府要切实加强对辖区内重点人员的日常监督与管理，确保各项管控措施落实到位，明确包保责任分工，层层压实工作责任，同时要督促相关监护人认真履行监护职责，共同维护社会和谐稳定。