石峰区龙头铺街道凤凰养生谷三期项目
2022年“10·31”一般跌落事故调查报告

株洲市石峰区人民政府事故调查组

2026年3月

目录

一、事故基本情况.....错误！未定义书签。
（一）事故概述.....错误！未定义书签。
（二）事故相关单位概况.....错误！未定义书签。
（三）事故相关人员情况.....错误！未定义书签。
二、事故发生经过及应急处置情况.....错误！未定义书签。
（一）事故发生经过.....错误！未定义书签。
（二）事故信息接报及应急处置情况..错误！未定义书签。
三、涉嫌瞒报亡人事故的核查基本情况...错误！未定义书签。
四、事故原因分析.....错误！未定义书签。
（一）直接原因.....错误！未定义书签。
（二） 间接原因.....错误！未定义书签。
五、事故性质认定.....错误！未定义书签。
六、对有关责任人员和单位的处理建议...错误！未定义书签。
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员错误！未定义书签。
（二） 对事故有关责任人员的行政处罚建议错误！未定义书签。
（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议错误！未定义书签。
七、事故防范措施及整改建议.....10

株洲市石峰区龙头铺街道凤凰养生谷三期项目2022年“10·31”一般跌落事故调查报告

2022年10月31日14时左右，株洲市石峰区龙头铺街道凤谷三期项目发生一起一般跌落事故，造成1人受伤，伤者经医院救治47天后，宣布救治无效死亡，直接经济损失130万元。

2025年10月11日，株洲经开区相关部门收悉《株洲市应急和安全生产委员会办公室关于核查涉嫌瞒报亡人事故的函》后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，并报株洲市石峰区政府同意，依法成立了株洲市石峰区龙头铺街道凤凰养生谷三期项目“10·31”一般跌落事故调查组，调查组由株洲经开区开发建设局局长*****任组长，经开区开发建设局、石峰区应急管理局、经开公安分局、经开区工会、龙头铺街道办事处为成员单位，邀请经开区纪委监委参与，聘请有关专家参与事故调查。调查组通过资料搜集、调查取证、综合分析，基本查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，对事故责任单位和责任人提出了处理建议，并提出了事故防范措施，现报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故概述

1. 事故发生时间：2022年10月31日14时左右

2. 事故发生地点：株洲市石峰区龙头铺街道凤凰养生谷三

期项目9号栋搅拌机防护棚旁

3. 事故类别：跌落事故[1]

4. 人员伤亡情况：伤者（死者）：言某，男，43岁，身份证号**********，湖南联合城市建设集团有限公司凤凰养生谷三期项目杂工班工人，事发时为重伤[2]，经入院救治47天后，宣布救治无效死亡。

5. 直接经济损失：130万元[3]。

（二）事故相关单位概况

建设单位：湖南中康置业有限公司，统一社会信用代码：914**********，法定代表人：谢某，成立日期：2019年8月28日，注册资本：15,000万元，企业类型：有限责任公司，注册地址：株洲市云龙大道**********，经营范围：房地产开发经营；企业总部管理；企业管理服务；物业管理；土地管理

[1]参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）和《生产安全事故分类与编码》征求意见稿，4.1.3.11高处坠落：高处作业时发生坠落造成的事故，4.1.3.12跌落事故：非高处作业时发生坠落或平地跌倒造成的事故。结合《高处作业分级》GB/T3608-20083.1高处作业：在距坠落高度基准面2 m或2 m以上有可能坠落的高处进行的作业,该事故坠落高度基准面为1.7米。

[2]根据入院诊断记录：1.闭合性颅脑损伤特重型1)右侧额颞顶部创伤性硬膜下血肿2)右侧颞叶脑挫裂伤创伤性脑疝3)创伤性蛛网膜下腔出血创伤性颅内积2.左侧第1-9肋肋骨骨折3.肺挫伤4.T12椎体压缩性骨5.左锁骨骨折6.心动过缓7.肺异物:性质待排。参照《事故伤害损失工作日标准》（GB／T15499—1995）和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）相关规定，换算损失工作日超过105天，属于重伤。<生产安全事故报告和调查处理条例>第十三条　事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。该事故自发生日起至伤者死亡为47天，超过30天，故不纳入死亡事故统计。

[3]《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）由国家标准局于1986年8月22日发布，1987年5月1日实施。直接经济损失的统计范围包括：人身伤亡后所支出的费用：包括医疗费用（含护理费用）、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资。善后处理费用：包括处理事故的事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用。财产损失价值：包括固定资产损失价值和流动资产损失价值。

服务等。

施工单位：湖南联合城市建设集团有限公司，统一社会信用代码：914**********，成立于2001年2月5日，注册地址：株洲市渌口区**********，法定代表人为王某某，注册资本1.58亿元人民币。该公司持有建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级等资质。

监理单位：湖南华兴建设管理有限公司，统一社会信用代码914**********，法定代表人：戴某某，注册地址：长沙经济技术开发区**********，该公司持有工程监理房屋建筑工程专业甲级等资质。

（三）事故相关人员情况

伤者（死者）：言某，男，43岁，身份证号**********，湖南联合城市建设集团有限公司凤凰养生谷三期项目杂工班工人，已纳入项目农民工实名制管理，负责安全标识牌安装等工作。

王某某，湖南联合城市建设集团有限公司法定代表人兼主要负责人，负责公司全面工作。

简某某，湖南联合城市建设集团有限公司总经理，负责公司经营工作，协助董事长工作。

肖某某，事故发生时担任湖南联合城市建设集团有限公司凤凰养生谷三期项目项目经理，负责项目现场管理工作。

吴某，湖南联合城市建设集团有限公司工程部部长，负责工程管理工作。

陈某某，事故发生时担任湖南华兴建设管理有限公司凤凰养生谷三期项目专业监理工程师，负责项目现场监理工作。（总监理工程师已离职，无法取得联系）

谢某，湖南中康置业有限公司法定代表人，负责公司统筹工作。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022 年 10 月 31 日 14 时左右，言某在凤凰谷养生城项目 9 号栋搅拌机防护棚旁进行文明施工宣传牌安装时，不慎从 1.7 米高处摔下，致头部受伤，事发时佩戴了安全帽和正确系挂了帽带。同行工友见状立即拨打 120 急救电话，120 急救人员赶到现场后将其送往株洲市二医院进行救治。

（二）事故信息接报及应急处置情况

1. 事故报告[4]。2022 年 10 月 31 日 14 时左右，事故发生后，同行工友立即拨打 120 急救电话；14 时 30 分左右，项目安全员赵某向项目经理肖某某报告事故；14 时 40 分左右，肖某某分别向公司工程部负责人吴某、法人王某某及总经理简某某报告；15 时 30 分左右，简某某安排专人吕某跟踪伤者医疗救治情况，并向法定代表人兼主要负责人王某某汇报；王某某未按规定及时向

[4]根据《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

政府应急管理部门和行业主管部门报告事故情况。

2. 医疗救治。2022 年 10 月 31 日言某入院诊断记录：1.闭合性颅脑损伤特重型 1)右侧额颞顶部创伤性硬膜下血肿 2)右侧颞叶脑挫裂伤创伤性脑疝 3)创伤性蛛网膜下腔出血创伤性颅内积 2.左侧第 1-9 肋肋骨骨折 3.肺挫伤 4.T12 椎体压缩性骨 5.左锁骨骨折 6.心动过缓 7.肺异物:性质待排。经医疗救治 47 天后，于 12 月 17 日 12 时 39 分宣布救治无效临床死亡，死亡原因为多器官功能衰竭。

三、涉嫌瞒报亡人事故的核查基本情况

该起事故发生后，事故单位现场作业人员第一时间拨打了 120 急救电话，伤者得到了及时送医救治，未出现延误抢救时机的情况，安排了专人跟踪处理。医疗救治期间，事故单位一直在协助伤者医疗救治，承担了伤者在医疗救治期间的医疗费、生活费、护理费等，并及时与伤者家属协商善后赔偿事宜。

事故单位公司管理层因对安全生产相关法律规定存在认知不足，错误认为只有在发生当场死亡事故时，才需向应急管理部门和行业主管部门上报，此次事故发生时伤者未出现当场死亡情况，便判定该事故未达到上报标准，未按规定履行上报义务。伤者经救治无效，宣布死亡后，公司根据对《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条规定的理解，认为伤者医疗救治了 47 天后出现死亡，已超过 30 天，可不纳入生产安全亡人事故统计，故仅办理了工伤理赔相关手续，而未向应急管理部门和行业主管

部门报告。

综合以上所述，在发生事故后，事故单位对伤者进行了积极治疗，事故单位主要负责人没有隐瞒事故的主观意图，在事故调查核查过程中也没有隐瞒事故的情形。但因事故单位主要负责人过失造成该起应当上报的事故而遗漏未报。根据《生产安全事故罚款处罚规定》(原国家安监总局令第13号)第五条第二项规定，该起事故属于1人重伤的一般生产安全事故漏报[5]。

四、事故原因分析

（一）直接原因。作业人员言某安全意识淡薄，对低于2米的登高作业风险认识不足，攀爬至1.7米高的防护棚横杆处作业时，仅佩戴了安全帽和正确系挂了帽带，但未采取其他自我安全保护措施，操作不慎致重心失衡跌落，是导致事故发生的直接原因和根本原因。

（二）间接原因。施工单位湖南联合城市建设集团有限公司安全生产主体责任落实不到位，主要负责人未履行对本单位安全生产工作负有的下列职责:组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计

[5]《生产安全事故罚款处罚规定》(原国家安监总局令第13号)(2007年7月12日国家安全监管总局令第13号公布，根据2011年9月1日国家安全监管总局令第42号第一次修正，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号第二次修正) 第五条 《条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定:(一)报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报;(二)因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报;(三)故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报;(四)隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向安全监管监察部门和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

划，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。公司未对作业人员进行有效的书面安全教育培训和安全技术交底，仅进行口头教育且无相关记录。

五、事故性质认定

经调查认定，株洲市石峰区龙头铺街道凤凰养生谷三期项目2022年“10·31”跌落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员。言某，作为事故直接责任人，因其在事故发生后救治无效死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议。王某某，男，湖南联合城市建设集团有限公司法定代表人兼主要负责人，负责公司全面工作。未依法履行法定职责，且存在漏报行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五、七项、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第五条第二项的规定。建议由住建部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款[6]的规定，对其违法行为依法予以处罚；建议由应急管理部门依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项、

[6]依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十一条第二项[7]的规定，对其违法行为依法予以处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议。湖南联合城市建设集团有限公司，未严格落实安全生产主体责任，未对作业人员进行有效的书面安全教育培训和安全技术交底，仅进行口头教育且无相关记录，对事故的发生负有主要责任。参照《生产安全事故罚款处罚规定》（原国家安监总局令第13号）（2007年7月12日国家安全监管总局令第13号公布，根据2011年9月1日国家安全监管总局令第42号第一次修正，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号第二次修正）第十四条规定“事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处20万元以上50万元以下的罚款”。最低档次的处罚标准为：“死亡1人，或者3人以上10人以下重伤，或者300万元以上1000万元以下直接经济损失，负有重要责任的”。因本起事故是一起1人重伤的事故，根据上述规定，该起事故未达到最低行政处罚标准，建议不对湖南联合城市建设集团有限公司就事故责任进行行政处罚。

---

[7]《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十一条第（二）项 事故发生单位主要负责人有《安全生产法》第一百零六条、《条例》第三十五条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救的，处上一年年收入100％的罚款；（二）事故发生单位主要负责人迟报事故的，处上一年年收入60％至80％的罚款；漏报事故的，处上一年年收入40％至60％的罚款；（三）事故发生单位主要负责人在事故调查处理期间擅离职守的，处上一年年收入80％至100％的罚款。

但湖南联合城市建设集团有限公司存在的未严格落实安全生产主体责任，未对作业人员进行有效的书面安全教育培训和安全技术交底，仅进行口头教育且无相关记录的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[8]第一款、第四款的相关规定，建议由住建部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项[9]的有关规定对其违法行为依法予以处罚。

七、事故防范措施及整改建议

（一）切实落实安全生产主体责任。各相关单位要深刻汲取事故教训，严格履行安全生产主体责任，要认真梳理盲区死角，虽然国家目前对2米以下作业没有直接规定，但也应当结合实际，建立健全安全生产管理制度和操作规程，完善制定2米以下登高作业安全规定，全面堵塞安全管理漏洞。

---

[8]第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[9]第九十七条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的;（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的;（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的;（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的;（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的;（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的;（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

（二）规范生产安全事故报告和应急处置。一是各主体责任单位要认真学习《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建立健全事故报告制度和应急救援预案，事故发生后要按规定及时、如实向相关部门报告，不得迟报、漏报、谎报、瞒报，同时启动应急救援预案，妥善处置事故善后工作。二是各级各部门要建立生产安全事故信息共享机制，通过接警信息、网络监测、企业反馈等多种渠道，收集生产安全事故线索信息。公安、消防、卫生健康、劳动等部门接到疑似生产安全事故的相关信息、线索后，要第一时间向同级应急部门通报。

（三）认真履行监管责任。各监管部门要进一步加大生产安全事故隐患（事故线索）12350举报有奖制度宣传力度，打击生产安全事故瞒报、迟报、谎报、漏报行为，确保事故数据的真实、准确、完整、及时。要进一步加强组织领导，压实工作责任，要加大对各类建设项目的巡查力度与频次，加强相关部门联合执法检查，督促各类生产经营单位严格落实企业安全生产主体责任，切实消除事故风险隐患，牢牢守住安全生产的底线和红线。

石峰区龙头铺街道凤凰养生谷三期项目

2022年“10·31”一般跌落事故调查组

2026年3月